Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 22 (1931)

Heft: 1

Artikel: Starkstromunfälle in Hausinstallationen

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1058558

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

- 2º qu'en moyenne 18 % des recettes sont aujourd'hui consacrés à des amortissements ou des versements dans des fonds de réserve;
- 3º qu'en moyenne 54 % des recettes sont consacrés à l'achat d'énergie, 6,5 % à la rémunération du capital engagé et 21,5 % aux frais d'administration, d'exploitation et d'entretien.

Tous les chiffres que nous venons de donner dans les tableaux et déductions ci-dessus ne doivent être considérés que comme des *approximations*. Ils permettent cependant, et c'est là le principal, de constater que les entreprises suisses de production et de distribution d'énergie sont administrées avec prudence et dans l'intérêt bien compris des consommateurs.

Starkstromunfälle in Hausinstallationen.

Mitgeteilt vom Starkstrominspektorat des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV), Zürich.

Im Zusammenhang mit den Arbeiten des SEV für die Normalisierung von Hausinstallationsmaterial (Prüfung desselben, Erteilung des Qualitätszeichens des SEV) hat das Starkstrominspektorat diejenigen Unfälle aus seiner seit 1903 geführten allgemeinen Unfallstatistik ausgezogen, welche auf mangelhafte Hausinstallationen zurückzuführen sind. Die Zusammenstellung dieser Unfälle ist im folgenden gruppiert nach Unfällen an Sicherungen, an Schaltern, an Steckkontakten, an Leitungen in Hausinstallationen, an Beleuchtungskörpern, an Motoranlagen und an anderen Stromverbrauchern (Heiz- und Kochapparate, etc.).

sation du matériel d'installations intérieures (épreuves, attribution de la marque de qualité), l'Inspectorat des installations à fort courant a extrait de la statistique des accidents, qu'il tient à jour depuis 1903, ceux qui sont attribuables à des installations intérieures défectueuses. Ces accidents sont groupés dans cet article d'après leur origine, suivant qu'ils se sont produits au contact de coupe-circuit, d'interrupteurs, de prises de courant, de canalisations d'installations intérieures, de lampes, de moteurs ou de divers autres appareils (de chauffage et de cuisson, etc.).

En relation avec les travaux de l'ASE pour la normali-

Seit dem Jahre 1903 führt das Starkstrominspektorat eine Statistik über alle Starkstromunfälle in der Schweiz, die ihm zur Kenntnis gelangen. Nicht einbezogen werden in diese Statistik Unfälle an Bahnanlagen. Anlässlich der Beratungen der Normalien des SEV für Hausinstallationsmaterial ergab sich die Wünschbarkeit, die an solchem Material vorgekommenen Unfälle nach ihren Ursachen und Folgen zusammenzustellen. Im nachfolgenden sei über das Ergebnis dieser Zusammenstellung berichtet.

In den Jahren 1903—1929 sind dem Starkstrominspektorat im ganzen 346 Unfälle an Hausinstallationsmaterial zur Kenntnis gelangt: 191 Unfälle hatten bloss Verletzungen, 155 Unfälle jedoch den Tod von Personen zur Folge. Nach den Anlageteilen geordnet verteilen sich diese Unfälle wie folgt:

Verteilung der Unfälle nach Anlageteilen.

Tabelle L Total der Un-Fachleute personen Unfälle an fälle tot tot Sicherungen 10 77 34 18 3 10 Schaltern 46 3 Steckkontakten 10 21 10 22 9 Leitungen 10 87 1 31 Beleuchtungskörpern 45 6 36 46 95 Motoren . . . 3 9 9 21 Andere Stromverbraucher 145 144 346 Total der Unfälle 46 11

Diese Aufzählung kann nicht auf Vollständigkeit Anspruch machen, weil in den ersten Jahren im allgemeinen nur Unfälle gemeldet wurden, die eine längere Arbeitsunfähigkeit oder den Tod der betreffenden Person zur Folge hatten, so dass die Zusammenstellung namentlich in bezug auf leichtere Unfälle Lücken aufweist. Trotzdem dürfte sich aus dieser Tabelle ein einigermassen zutreffendes Bild darüber ergeben, welche Objekte am häufigsten zu Unfällen Anlass gegeben haben.

Bei einer Anzahl von Unfällen liegt nicht lediglich eine einzige Unfallursache vor. In den Tabellen wurden die Nebenursachen ebenfalls aufgenommen und mit eingeklammerten Zahlen angedeutet, jedoch in den Zusammenstellungen nicht mitgezählt.

Unfälle an Sicherungen (Tabelle II).

Wenn sich verhältnismässig wenig Unfälle an Sicherungen ereignet haben, so liegt die Ursache darin, dass die sehr zahlreich in Hausinstallationen vorkommenden Sicherungen grösstenteils an gegen Beschädigung geschützten Stellen angebracht und meistens nur mit Hilfe einer Leiter oder eines Stuhles, d. h. von einigermassen isolierenden Standorten aus, erreichbar sind. Die Sicherungen werden auch viel weniger berührt, als z. B. Schalter oder Steckkontakte und namentlich Beleuchtungskörper und Motoren, und ihre Konstruktion ist heute fast immer derart, dass sie gefahrlos bedient werden können.

Die meisten Unfälle an Sicherungen sind auf die Berührung stromführender Teile zurückzuführen, wenn infolge von defekten Apparatengehäusen die stromführenden Metallteile nicht mehr gegen Berührung geschützt waren, so dass Personen beim Auswechseln der Sicherungseinsätze verunglückten.

Bei allen Unfällen mit tödlichem Ausgang, sowie bei vier Unfällen mit Verletzungen, war der Standort der betroffenen Personen nicht isolierend. Nur in zwei Fällen hatte der betreffende Raum einen isolierenden Boden.

Die an in Kastenschaltern eingebauten Sicherungen erfolgten Unfälle sind in der Zusammen-

Unfälle an Sicherungen.

Tabelle II.

		Ursa	chen	H	Raumvei	hältnis	se		Span	nung			
Sicherunsgmodelle	Verletzte oder Tote	Metallteile unter Span- nung. Isola- tionsdefekt	Berührung tromführen- der Teile	trocken	feucht	nass	schmutzig	bi 380	is V	meh - 380	r als	To der U	tal nfälle
1		Meta unte nung tions	Be stre			,	S.	ver- letzt	tot	ver- letzt	tot	ver- letzt	tot
				- 1									
Griffsicherungen	V	_	-	-	_	_	_	_	_	_		_	-
Griffsicherungen	T	_	1	_	. 1			_		-	1	-	1
Röhrensicherungen	V	. —		_		_		_	_			_	_
Röhrensicherungen	T	-	1	1	-	_		_	_	_	1	-	1
Patronensicherungen	v	1	4	4	_	1	_	2	_	3	_	5	_
Patronensicherungen	\mathbf{T}	_	1	. —	1	_	-	- 1	_		1	-	1
Lamellensicherungen	\mathbf{v}	_	1	1	_		_	1	_	_		1	_
Lamellensicherungen	\mathbf{T}		_	_	-	_		_		_		_	-
Unbekanntes Modell	T	1				1			1				1
Total		2 -	8	6	2	2	_	3	1	3	3	6	4

stellung für die Schalter enthalten und hier nicht berücksichtigt, weil bei diesen Unfällen die eigentlichen Unfallursachen weniger an den Sicherungen selbst, als an der Art des Zusammenbaues von Sicherungen und Schaltern im Kasten liegen.

Unfälle an Schaltern (Tabelle III).

Die meisten Unfälle an Schaltern haben sich an Kastenschaltern von Motorenanlagen ereignet. Diese Unfälle rührten in der Hauptsache von einer unsachgemässen Konstruktion der Schutzdeckel dieser Apparate (Pappdeckel mit einer Schlitzöffnung für den Schaltergriff) in Verbindung mit unrichtiger Bedienung der Anlagen (kurzgeschlossene Motoranlasser beim Einschalten) her. Im ganzen sind 45 Unfälle auf Flammbogenbildung, worunter 30 beim Einschalten von Motoren, zurückzuführen. Die dabei entstehenden Verbrennungen an den Händen oder im Gesicht waren meist erheblich, konnten aber in allen Fällen geheilt werden.

Die Unfälle mit tödlichem Ausgang sind auf Berührungen unter Spannung stehender Teile, und zwar fast in allen Fällen an Kastenschaltern, zurückzuführen. Der Grund liegt darin, dass Kastenschalter häufiger in Installationen mit höherer Betriebsspannung vorkommen und einer robusten Behandlung ausgesetzt sind. Der an einem Dosenschalter erfolgte tödliche Unfall ereignete sich beim Erfassen der unter Spannung stehenden Schalterachse mit einer Beisszange.

Alle Unfälle mit tödlichem Ausgang kamen, mit Ausnahme eines einzigen, in Räumen mit leitenden Böden oder im Freien vor.

Unfälle an Steckkontakten (Tabelle IV).

Die meisten Unfälle an Steckkontaktvorrichtungen sind einem beim Gebrauch aufgetretenen Kontakt zwischen der Erdleitung und einer Phasenleitung im Steckergehäuse zuzuschreiben. Infolgedessen kamen Metallteile, die normalerweise hätten

Unfälle an Schaltern.

Tabelle III.

9 40				Unfai	le an S	chalte	ern.								Tabel	le III.	
2 /			U	nfallur	sachen			Ra	umv	erhä	iltni	sse	Beti	riebs-			
Schalter	Verletzte oder Tote	ngenügende Schutz- gehäuse	Defekter Apparat	Unzweck- mässige Handhabung	Berührung stromführen- der Teile	Flamm- bogen	solations- defekt	trocken	feucht	nass	schmutzig	unbekannt		mehr als	der U	otal Infälle	
		Ung	IA	U Han	Bestro		Isc				sc	an		380 V	ver- letzt	tot	
						177											
Dosenschalter	\mathbf{V}	. —			2	1	—	1	_	-	1	1	2	1	3	J	
Dosenschalter	\mathbf{T}		(1)		1	_	_	1	_	-	_	_	1	_		1	
Kastenschalter	\mathbf{v}		9	(21)	4	30	_	28	7	_	_	8	8	35	43		
Kastenschalter	T	_	4	-	1	-	4	3	2	2	_	2	4	5	_	9	
blanke Hebelschalter .	V	_	_	(3)	.3	6	_	8	_		_	1	7	2	9	_	
blanke Hebelschalter .	T			_	3	_		1	_	1	_	1	_	3	_	3	
blanke Trennmesser	\mathbf{V}	_	_	1 —	1	1	_	1	_	1	_	_	1	1	2	_	
blanke Trennmesser	T	_	_	_	-	-	_	_	-			-		-		-	
unbekannte Bauart	\mathbf{V}	(3)	_	(4)	-	7	_	_	_		_	7		7	7	- ,	
unbekannte Bauart	T							_	_			_					
Total		_	13	_	15	45	4	43	9	4	1	20	23	54	64	13	

Unfälle an Steckkontakten.

Tabelle IV.

		Pol- zahl			Ge- häuse		Unfallursachen									Raum- verhältnisse				iebs- inung	Total der Un fälle	
Steckdosen	Verletzte oder	2	3	4	aus Metall	aus Isolier- material	Fassungsgewinde berührt	Stitte berührt	Kontakt zwischen Erde und Phase	Isolationsdefekt im Gehäuse	Flammbogen	Defekte Schnurleitung	Mangelhafte Einrichtung	Pol mit Erda verwechselt	trocken	feucht	nass	schmutzig	bis 380 V	mehrals 380 V	verletzt	tot
Festinstallierte Steckdosen Festinstallierte Steckdosen	V T	3	3 8	3 4	4 5	4 4	_	3	2 10	1	2	<u> </u>	_	1	6	3 5	8	_	8 9	1 4	9	<u>-</u>
Bewegliche Kupplungssteckdosen Bewegliche Kupplungssteckdosen	\mathbf{V} \mathbf{T}	2	3	1 1	2	2 2	_	1 2	1	1	_	1	_	1	2	1 2	2	_	2 4	1 1	3	_ 5
Fassungssteckdosen	\mathbf{V} \mathbf{T}	1 2	1	_	1 3	_	1 2	_	_	_	_	_	(1) 1(2)	_	<u> </u>	1	1 2	_	1 3	_	1	3
Gehäuseort unbekannt		_	_	_	_	(7)	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	(2)	(5)
Total		10	15	9	15	12(19)	3	7	13	2	2	2	1	4	9	12	13	_	27	7	13	21

geerdet sein sollen, unter Spannung, während gleichzeitig die Erdverbindung unterbrochen war. Zwei dieser Unfälle hatten lediglich Verletzungen, elf jedoch den Tod von Personen zur Folge.

Durch die zufällige Berührung der Kontaktstifte, infolge zu niedriger oder sonstwie ungenügender Berührungsschutzkragen sind vier Personen verletzt und drei getötet worden.

Die Verwechslung der stromführenden Pole mit dem Erdungskontakt hatte zur Folge, dass zwei Personen verletzt und zwei getötet wurden.

Durch die Berührung von stromführenden Teilen an defekten Fassungssteckdosen sind eine Person verletzt und drei Personen getötet worden.

Von allen 34 Unfällen haben sich nur zwei, worunter einer tödlich, in Räumen mit isolierendem Boden ereignet; in allen anderen Fällen war der Boden leitend.

Unfälle an Leitungen in Hausinstallationen (Tabelle V).

Es sind hier lediglich solche Unfälle aufgenommen worden, die auf Defekte an den Leitungen selbst, nicht aber an Steckkontakten oder andern mit Leitungen verbundenen Apparaten, zurückzuführen sind. Ferner sind die Unfälle an blanken Kontaktleitungen von Krananlagen in der Zusammenstellung der Unfälle an Motorenanlagen enthalten.

Die meisten Unfälle, die sich an Leitungen in Hausinstallationen ereignet haben, sind durch die Berührung stromführender Teile infolge Schadhaftwerden der Isolation verursacht worden. Sechs dieser Unfälle hatten lediglich Verletzungen und vier Unfälle einen tödlichen Ausgang zur Folge.

Durch Unterspannungsetzung von Erdleitungen infolge von Defekten sind drei tödliche Unfälle vorgekommen.

Unfälle an Leitungen in Hausinstallationen.

Tabelle V.

		011	jave, ar	t Dettui	igen in	110	usu	istat		Tabelle					
	r Tote		Unfallı	ırsachen		ve		um- ltnis	sse		Spar	Total			
Leitungen	zte oder	ikte ung	itung ter nung	lige rrung ihren-	tch- se In- ttion	ken	sht	ss	utzig	250	$_{ m VgE}^{ m ois}$		r als VgE	der U	nfälle
	Verletzte	Defekte Leitung	Erdleitung unter Spannung	Zufällige Berührung stromführen- der Teile	Unsach- gemässe In stallation	trocken	feucht	nass	schmutzig	v	Т	V	Т	ver- letzt	tot
Festverlegte Leitungen	v	3 (1)	_	3		4	_	2		3		3		6	
Festverlegte Leitungen	T	1	_	1	-	_	1	_	1	_	. 2	_	_	_	2
Schnurleitungen	\mathbf{v}	_	_	1	_	1	_	-	_			1	_	1	_
Schnurleitungen	T	1	_	_	_	1	-	-	-	—	1		-	-	1
Armierte Leitungen	V	—	_	_	_	_	_	-	_	-					_
Armierte Leitungen	T	1	2(1)		(1)	-		3		-	3				3
Blanke Leitungen	V		_	2	(1)	1	1	_	_	2			_	2	_
Blanke Leitungen	T	(1)	_	2	(1)	-	1	1		-	1		1	_	2
Provisorische Leitungen .	v	1 (1)	_	_	2	1	1	_	1	2		1	_	3	
Provisorische Leitungen .	T	(1)	1	1	<u>z</u>	_	_	1	1		1		1		2
Total		7	3	10	2	8	4	7	3	7	8	5	2	12	10

Alle diese Unfälle an Leitungen haben sich bei nicht isolierendem Standort der betroffenen Person ereignet.

Unfälle an Beleuchtungskörpern (Tabelle VI).

Die meisten Unfälle an Beleuchtungskörpern sind auf den Gebrauch von unzweckmässigen transportablen Lampenfassungen an Stelle von Handlampen zurückzuführen. Auf diese Weise sind allein neun Unfälle mit Verletzungen und 24 Unfälle mit tödlichem Ausgang vorgekommen. Fast alle diese Unfälle ereigneten sich in Räumen mit nichtisolierenden Böden oder im Freien. Am häufigsten lag die Ursache der Unfälle in der Berührung der nicht oder ungenügend geschützten stromführenden Lampensockel. Oftmals war der isolierende Schutzring zu niedrig oder defekt oder überhaupt nicht mehr vorhanden.

In zehn Fällen waren die betroffenen Personen vom Erdboden isoliert; keiner dieser Fälle verlief tödlich. Die übrigen 77 Unfälle ereigneten sich bei nichtisolierendem Standort der Verunglückten, wobei 47 Personen getötet wurden.

Unfälle an Motoranlagen (Tabelle VII).

Die Ursache der meisten Unfälle an Motoranlagen lag im Berühren von blanken Kontaktleitungen von Krananlagen. Auf solche Weise verunglückten 34 Personen, und zwar erlitten 14 mehr oder weniger erhebliche Verletzungen und 20 den Tod. Betroffen wurden nicht nur Personen, die mit der Wartung der Anlagen betraut waren, sondern oft auch Drittpersonen (Bauhandwerker, Maler usw.)

Ebenfalls zahlreich waren die Unfälle an tragbaren Motoren und an landwirtschaftlichen Mo-

Unfälle an Beleuchtungskörpern.

Tabelle VI.

,					ungsnor						Labe	ne vi.
×	r Tote			fallursa	chen		1	Raumve	rhältnis	se	То	tal
Beleuchtungskörper	zte oder	gender	Fehlender Fassungsring	cions- ekt	Defekte Schnur- leitung	Defekte Armierung der Schnur	trocken	feucht	nass	ntzig	der U	nfälle
	Verletzte	Ungenüg Fassung	Fehle	Isolations- defekt	Def Schi leit	Armic der S	troc	fen	na	schmutzig	V	Т
Festinstallierte Lampen, Pendel, Zuglampen, usw.	V	5 2	1 1	6	<u> </u>	_	7 3	2	3 2	_	12	— 5
Stehlampen, Arbeitstisch } lampen (Quinquets)	\mathbf{V} \mathbf{T}	4	_	1 2	_	_	5 1	_	<u> </u>		5 —	2
Handlampen aus Isolierstoff Handlampen aus Isolierstoff	$rac{\mathbf{V}}{\mathbf{T}}$	1 1	1	_	1	2	1 1	1	3		5 —	<u> </u>
Handlampen mit Metallfassung Handlampen mit Metallfassung	$rac{\mathbf{V}}{\mathbf{T}}$	1 9	1	5 2	_	_	3 1	2 4	1 6	1	6	<u>-</u> 12
Metallfassungen mit Schnurleitungen	$rac{\mathbf{V}}{\mathbf{T}}$	7 12	1 8	1 1	3	_	6	1 10	2 7	7	9 —	 24
Porzellanarmaturen, } · · · · · · Porzellanfassungen	$rac{\mathbf{V}}{\mathbf{T}}$	1 —	_ 2		-	_	1	1	1	_	1 —	2
Provisorische Be- leuchtungsanlagen	V T	3				_	_	2	1	_	3	_
Total		46	15	19	5	2	29	23	27	8	41	46

18 Unfälle sind durch den Gebrauch von andern unsachgemässen Handlampen verursacht worden; sechs dieser Unfälle hatten Verletzungen und zwölf Unfälle den Tod von Personen zur Folge.

An Handlampen aus Isoliermaterial, die sonst den Vorschriften entsprochen hätten, aber durch den Gebrauch defekt wurden und nicht sachgemäss repariert worden waren, erfolgten sechs Unfälle, worunter fünf Unfälle mit Verletzungen und ein Unfall mit tödlichem Ausgange.

An festinstallierten Lampen, Pendeln und Zuglampen ereigneten sich siebzehn Unfälle, worunter zwölf mit Verletzungen und fünf tödlich.

In insgesamt 46 Fällen sind ungenügende und in 15 Fällen fehlende Fassungsringe als Ursache der vorgekommenen Unfälle zu betrachten. torenanlagen. An tragbaren oder an Handmotoren wurden zwölf Personen verletzt und zwei getötet, an landwirtschaftlichen Motoren drei Personen verletzt und sechzehn Personen getötet.

Die übrigen Unfälle an Motorenanlagen verteilen sich fast gleichmässig auf festinstallierte Motoren von Handwerkern, auf Motoren von Aufzügen und Baggeranlagen und auf Baumotoren.

An Haushaltungsmotoren kam je ein Unfall mit Verletzung und ein Unfall mit tödlichem Ausgang vor.

Im ganzen haben sich bei 45 transportablen oder beweglichen Motoren Unfälle mit tödlichem Ausgange ereignet, während sich die tödlichen Unfälle bei festinstallierten Motoren (inkl. Aufzugs- und Baumotoren) nur auf sieben belaufen. Unfälle an Motoranlagen.

Tabelle VII.

		1																e v.			
31	r Tote				Un	fallurs	sa c her	1				ve	Raı rhäl		se		Betr pan			m-	4-1
Motoren	Verletzte oder	etallteile Spannung	Isolations- defekt	Berührungs- strom f. Teile	Defekte Erdleitung	Fehlende Erdleitung	Defekte Stromleitung	Schnurarm. unt. Spannung	Defekter Steckkontakt	Blanke Kon- taktleitung	Motor- gehäuse unter Spannung	trocken	feucht	nass	schmutzig	b 380	is V	me al 380	s	To der fäl	Un-
	Ve	bun	ĭ	Be	闰	一日	Str	Scunt	Ste	Bl	gel				σΩ	V	T	V	Т	V	Т
Festinstallierte Motoren Festinstallierte Motoren	V	_	2	3	_	(2) (1)	_	_	_	_	(1) (1)	5 1	_	_	_	2	_ 1	3	_	5	<u>-</u>
Tragbare Motoren Tragbare Motoren	V T	1 1	4	1	(2) (1)	(1)	3	_	3	_	(3) (1)	9	1	2	_	9	_ 2	3	_	12	_ 2
Fahrbare Motoren Fahrbare Motoren	V T	1(1)	1 2	1	(5)	(1)	4	(6)	8	_	1(1)	2	1 8	6	1	2	9	1	7	3	
Aufzugs-Motoren	V T	_	1	3 2	(1)	_	1	_ _	_		_	4 3	_	_	_	_ _	<u> </u>	4		4	3
Kran-Motoren Kran-Motoren	V T	_	1	1 2	7_	_	2	_	_	11 17	_	12 19	2	_ 1	_	6	<u> </u>	8	9	14 —	_ 20
Bagger-Motoren Bagger-Motoren	V T	- 1	1 1	_	(1)	_	2	_	_	2	_	_	<u>-</u>	1 2	_	- -	4	1	2	1	6
Haushalt-Motoren Haushalt-Motoren	V T	_	<u> </u>	1	_	_	_	_	_	_	_	1	_	1	_	1	_ 1	_	_	1 —	1
Bau-Motoren Bau-Motoren	V T	_	1 1	2	(1)	_	1	_	_	_	_	1	1 2	1	_	_	_	3	3	3	3
Total		5	18	16	1	_	13	_	11	30	1	60	20	14	1	20	29	23	23	43	52

In einem einzigen Fall war der Standort der betroffenen Person isolierend, in allen anderen Fällen war er leitend.

Unfälle an anderen Stromverbrauchern, an Heiz- und Kochapparaten usw. (Tabelle VIII).

An Heizapparaten, Zimmeröfen und dergleichen ereigneten sich sechs Unfälle mit Verletzungen

und vier Unfälle mit tödlichem Ausgang. Die Ursache dieser Unfälle war meistens auf die Berührung ungenügend geschützter, blanker, stromführender Teile zurückzuführen.

In drei Fällen hatte die Ueberhitzung von Wärmekissen zu tödlichen Unfällen (Verbrennungen von Kindern) Anlass gegeben, weil sie nicht mit Temperaturbegrenzern versehen waren.

Unfälle an andern Stromverbrauchern, Heiz- und Kochapparaten usw.

Tabelle VIII.

	Tote		U	nfallu	rsach	en		Ra	umvei	hältn	isse		Spann	Total			
Stromverbraucher	Verletzte oder	Isolations- defekt	Berührung ungeschütz- ter Teile	Defekte Schnur- leitung	Defekter Stecker	Ueber- hitzung	Stoff entzündet	trocken	feucht	nass	schmutzig	25	is 0 V E.	meh 250 g.	r als V E.	d	er fälle
	Ve	Is	un te	7327	A 32	1	ет				sc	V	T	V	T	V	T
Heizapparate	V T	1 (1)	3 1 (2)	_	2	_	<u> </u>	5 2	1	<u> </u>	_	6	<u> </u>	_	_	6 —	<u>-</u>
Kochapparate, Töpfe } .	V T	2	_	1	_	_	_	1 1	_	1	_	1	1	1	_	2	<u> </u>
Wärmekissen Wärmekissen	V T	_	_	_	_	3	(2)	3	_	_	_	_	3	_	_	_	3
Bügeleisen Bügeleisen	V T	1 —	_	_	_		_	_	_	1	_	1	— —	_	_	1	_
Schweissmaschinen Schweissmaschinen	V T	1	2 (1)	_	_	_	_	3	_	_	_	1	_	2	<u> </u>	3	<u> </u>
Total	_	8	6	1	2	3	1	16	2	3	_	9	8	3	1	12	9

An Kochapparaten und Kochherden sind zwei Unfälle mit Verletzungen und ein Unfall mit tödlichem Ausgang vorgekommen.

An Schweissmaschinen sind drei Unfälle mit

Verletzungen und ein tödlicher Unfall zu verzeichnen.

An einem Bügeleisen ereignete sich ein Unfall, der eine Verbrennung zur Folge hatte.

Technische Mitteilungen. — Communications de nature technique.

Compteur d'électricité à prépayement, avec dispositif de prélèvement automatique par acomptes d'une taxe de base.

621.317.785

Une préoccupation toujours plus à l'ordre du jour pour le fournisseur d'énergie électrique, en présence de la consommation croissante du courant, est de favoriser le débit aux heures de faible charge par des tarifs spéciaux et de simplifier ses contrôles, sa comptabilité et ses encaissements.

Une diminution des frais généraux s'obtient par l'emploi du compteur à payement préalable qui met à la disposition de l'abonné une certaine quantité d'énergie contre payement à l'avance et évite les déplacements trop fréquents pour la relève de l'index et surtout l'encaissement des factures. Cet appareil est appelé à jouer un rôle promordial chez les petits abonnés à revenu irrégulier, chez ceux domiciliés endehors des agglomérations, parmi la population instable (grands ports, etc.) et chez les inévitables payeurs réticents.

Mais à ceci s'ajoutent deux autres raisons d'ordre purement psychologique et social, qui militent en faveur du compteur à prépayement:

L'automate à gaz rend de grands services à des milliers de consommateurs à ressources modestes, parce qu'il leur donne la possibilité de l'utiliser moyennant une très petite dépense. Pour ces consommateurs-là, l'électricité n'est pas la bienvenue pour la simple raison que son installation entraîne des frais assez élevés, dont le montant doit être réglé à bref délai et auquel viennent s'ajouter des factures régulières, mensuelles ou trimestrielles. Si l'avantage du payement par acomptes leur était concédé, ces consommateurs se décideraient plus facilement à recourir à l'électricité.

En outre, la crainte d'une trop grande facture mensuelle ou trimestrielle incite le petit consommateur à faire grande économie de courant, tandis qu'avec le compteur à payement préalable les dépenses pour le courant passent pour ainsi dire inaperçues parceque réparties et minimes à la fois.

Il ressort de ceci que le compteur à prépayement permet de faire des installations auxquelles il faudrait renoncer sans lui. Si, outre cela on arrive à réaliser un tarif binôme, c'est-à-dire le payement par acomptes d'une taxe de base s'amortissant au fur et à mesure de l'insertion des pièces de monnaie, mais sans priver l'abonné du bénéfice d'une certaine quantité de courant, on aura obtenu un appareil idéal, répondant à un réel besoin.

La Société des compteurs de Genève «SODECO» vient de mettre au point son nouveau compteur monophasé SIP 1ASGt





Fig. 1. Vue du compteur à prépayement.



Représentation schématique du compteur à prépayement.