

Zeitschrift: Bulletin du ciment
Herausgeber: Service de Recherches et Conseils Techniques de l'Industrie Suisse du Ciment (TFB AG)
Band: 34-35 (1966-1967)
Heft: 1

Artikel: Bois de coffrage jauni à la lumière
Autor: Trüb, U.
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-145698>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

BULLETIN DU CIMENT

JANVIER 1966


34^E ANNÉE

NUMÉRO 1

Bois de coffrage jauni à la lumière

Un essai destiné à démontrer que la surface du béton peut être détériorée par un coffrage en bois préalablement exposé à la lumière.

Nous avons déjà signalé ici qu'un bois de coffrage neuf, mais jauni par la lumière naturelle provoque des altérations de la surface d'un béton apparent (BC n° 22/1963). La pellicule de ciment qui se forme à la surface du béton et se trouve en contact avec un tel coffrage ne peut pas durcir normalement. Au décoffrage, des parcelles de matière adhèrent aux planches; le béton se désagrège et présente une coloration foncée, brunâtre. Selon les circonstances, le béton peut être atteint sur une profondeur de plusieurs millimètres. Pour mettre en lumière ce phénomène encore inconnu, nous avons organisé, à la TFB, un essai que nous allons décrire brièvement: Après avoir partagé en quatre tronçons une planche neuve en sapin rabotté, on les a conservés pendant un mois dans les conditions suivantes:



T.F.B.

Fig. 1 Les planches A₁ et A₂ pendant leur exposition à la lumière et aux intempéries. La planche A₁ (à droite) est partiellement recouverte d'un plastique opaque dans lequel des figures ont été découpées.

Planches A₁ et A₂: en plein air, c.-à-d. à la lumière et aux intempéries (Air, pluie, etc.) Fig. 1


B₁ et B₂: derrière une vitre, c.-à-d. uniquement à la lumière naturelle.

A₁ et B₁: partiellement recouvertes d'une feuille de plastique opaque dans laquelle des figures avaient été découpées (Fig. 1)

A₂ et B₂: non recouvertes

Les parties exposées du bois jaunirent fortement et les planches A₁ et A₂ soumises à toutes les intempéries prirent même une teinte grisâtre plus foncée (Fig. 2 et 3).

Après un mois, ces planches furent utilisées comme coffrage d'une éprouvette en béton CP 300, faiblement plastique, mis en place par vibration:



T.F.B.

Fig. 2 Les planches A₁ et B₁ après leur exposition. La planche A₁ (à droite) soumise à toutes les intempéries révèle un jaunissement accentué tirant même sur le grisâtre.

Planches A₁ et B₁: simplement arrosées légèrement avant le bétonnage;

A₂ et B₂: plongées à moitié dans l'eau pendant 24 heures avant le bétonnage.

Au décoffrage, après 2 jours, l'effet qu'on voulait démontrer s'est révélé d'une façon indiscutable. Les parties jaunies du bois s'étaient imprimées fortement à la surface du béton dont elles avaient en outre provoqué une légère désagrégation. Les dégats atteignaient 1 à 2 mm de profondeur. Entre ces zones altérées, le béton était de qualité parfaite. Le traitement à l'eau des planches A₂ et B₂ n'avait eu aucun effet visible. De même, on ne remarquait aucune différence entre les effets du bois qui avait été soumis à toutes les intempéries et de celui qui n'avait été exposé qu'à la lumière.

4

Fig. 3 Détail des parties altérées de la surface du béton.



Fig. 4 Les planches après décoffrage. Dans les zones d'altération, une couche de ciment non durci y adhère encore.



Fig. 5 L'éprouvette de béton après décoffrage (même ordre qu'à la figure 6).




Fig. 6 Jaunissement des différentes planches (de gauche à droite): A₂, A₁, B₁ et B₂.





Fig. 7 Le même effet dans un cas pratique: A la surface décoffrée du béton, on remarque le dessin typique de deux planches de coffrage (4^e et 6^e à partir du haut). Entre des zones claires rectangulaires placées à des distances régulières se trouvent de larges zones sombres. Dans les zones claires, le béton est dur; dans les zones sombres, au contraire, il est altéré et a été arraché lors du décoffrage. Les deux planches qui provoquent cette anomalie avaient déjà été utilisées une fois, mais avec l'autre face en contact avec le béton; c'est alors que leurs faces extérieures avaient jauni à la lumière, mais seulement entre les poutres de l'étayage dont le dessin reste marqué.



6 On peut donc tirer de cet essai les conclusions suivantes:

1. Le bois de coffrage neuf jauni à la lumière naturelle provoque une altération de la surface du béton. Pour les travaux en béton apparent, il faut donc protéger le bois de coffrage contre la lumière; par conséquent, il faudra éviter de monter les coffrages trop tôt et de les laisser vides trop longtemps.
2. On ne peut supprimer le phénomène d'altération ni par un arrosage abondant, ni par un produit de décoffrage comme l'a montré l'expérience pratique. En revanche, le phénomène semble ne se produire qu'avec le bois neuf et ne pas se renouveler lors de réemplois ultérieurs.
3. Il s'agit d'un effet chimique influençant les réactions de durcissement du ciment, de la même façon que ce qui a été observé avec des matières sucrées. Les transformations chimiques des constituants du bois sous l'effet de la lumière provoquent probablement des combinaisons qui, même en quantités infimes ont une action néfaste sur le ciment.

D^r U. Trüb, T.F.B.