

Zeitschrift: bulletin.ch / Electrosuisse

Herausgeber: Electrosuisse

Band: 94 (2003)

Heft: 21

Artikel: Aus Unfällen lernen

Autor: Franz, Alfred / Keller, Jost

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-857607>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 12.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Aus Unfällen lernen

Die Unfallstatistik der Jahre 1993 bis 2002

Im letzten Jahr ereigneten sich in der Schweiz 106 Elektro-Berufsunfälle – 4 davon mit tödlichem Ausgang. Das Unfallstarkstrominspektorat (USTI) untersucht im Rahmen des Unfallversicherungs- (UVG) und des Elektrizitätsgesetzes (EleG) diese Unfälle, erfasst sie statistisch und interpretiert sie, um so präventiv besonders gefährdete Personengruppen informieren zu können. Im vorliegenden Beitrag werden die im Jahre 2002 erfolgten Unfälle zusammengefasst und anhand tatsächlich geschehener Unfälle Erläuterungen gegeben, wie die Zwischenfälle hätten vermieden werden können. Es fällt auf, dass es oft nicht komplizierte Umstände sind, die zu einem Unfall führen, sondern «lediglich» mangelnde Aufmerksamkeit, Nachlässigkeit und fehlendes Bewusstsein der möglichen Risiken. Neu sind in der Zusammenstellung auch die Bahnunfälle erfasst.

Die Gesamtzahl der tödlichen Elektrounfälle liegt somit leicht über dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre (Bild 1).

Bei den tödlichen Elektrounfällen vom letzten Jahr ist zu beachten,

- dass sich 3 der 5 tödlichen Elektrounfälle in den 4 Sommermonaten Juni bis September ereigneten. Damit bestätigt sich erneut die erhöhte Unfallhäufigkeit in den Sommermonaten (Bild 2).
- dass die 5 Verunfallten in Niederspannungsanlagen mit unter Spannung stehenden Teilen in Berührung kamen und vom Strom durchflossen wurden. Damit bestätigt sich, dass die Durchströmung viel häufiger zum Tode führt als eine Einwirkung durch Flammbojen. Flammbojenverletzungen machen allerdings ein Drittel aller Verletzungen aus und führen meistens zu

Im vergangenen Jahr sind beim Unfallstarkstrominspektorat¹⁾ 114 Unfallmeldungen zur Abklärung eingegangen (Vorjahr 138). Darunter waren 106 Elektro-Berufsunfälle (Vorjahr 127), 6

Alfred Franz, Jost Keller

Elektro-Nichtberufsunfälle (gleich wie Vorjahr), und bei 2 Unfällen (Vorjahr 5) konnte keine Elektrizitätseinwirkung festgestellt werden.

Im Vergleich zu früheren Statistiken können in der Unfallstatistik 1993 bis 2002 keine grösseren Veränderungen bezüglich Unfallort, Unfallgegenstand, wirksamer Spannung und Einwirkung eruiert werden. Auch die statistischen Auswertungen des Unfallgeschehens bestätigen die bereits früher festgestellten Hauptursachen der Elektrounfälle sowie die entsprechenden Tendenzen. Nach

der Analyse der Elektro-Berufsunfälle 2002 zeigen sich folgende Hauptursachen:

- Die Wahl der Arbeitsmethode (Kasten 1) wird zu wenig bewusst vorgenommen und erfolgt oft ohne oder nur mit ungenügender Risikobeurteilung.
- Bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannungen stehenden Teilen (Arbeitsmethode 2) werden die Abstände nach EN 50 110-1²⁾ nicht eingehalten.
- Die 5 Sicherheitsregeln (Kasten 2) werden missachtet, insbesondere die Sicherheitsregeln 1, 3 und 5.
- Die persönlichen Schutzhilfsmittel werden nicht benutzt.
- Arbeitsanweisung, Kontrolle und Kommunikation waren ungenügend.

Mit einer sorgfältigen Arbeitsvorbereitung und einem sicherheitsbewussten Handeln bei der Arbeitsausführung können viele Elektrounfälle vermieden werden. Alle sind dazu aufgefordert, ihren persönlichen Beitrag zur Unfallverhütung beizutragen.

Diese Publikation ist die fünfte ihrer Art. Sie wird zusätzlich als Separatdruck veröffentlicht, der gratis abgegeben wird.

Tödliche Elektrounfälle

Im Jahre 2002 ereigneten sich 4 tödliche Elektro-Berufsunfälle und 1 tödlicher Elektro-Nichtberufsunfall (Tabelle I).

Wahl der Arbeitsmethode mit Risikobeurteilung

Die Wahl der Arbeitsmethode muss bewusster, unter Einbezug einer sorgfältigen Risikoanalyse gemäss STI 407-1199 bzw. EN 50 110-1 erfolgen (Bild 10).

Arbeitsmethode 1

Nach dem Freischalten eines Anlagenteils ist immer zu prüfen, ob die ausführende Person beim Arbeiten in die Annäherungszone eines anderen, unter Spannung stehenden Anlagenteils kommen kann. Ist dies der Fall, ist Arbeitsmethode 2 zu berücksichtigen (Sicherheitsregel 5: benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken).

Arbeitsmethode 2

Wie die Unfallbeispiele zeigen, wird die Gefahrenzone bei Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile, d.h. in der Annäherungszone, oft zu wenig oder gar nicht beachtet. Dies trifft ganz besonders beim Arbeiten an Schaltgerätekombinationen zu (enge Raumverhältnisse und Reduktion des Schutzniveaus durch Wegnahme von Abdeckungen).

Kasten 1




Bild 1 Tödliche Elektrounfälle in den Jahren 1993 bis 2002. 5-Jahres-Durchschnitte




Bild 2 Anzahl der Elektro-Berufsunfälle (saisonbezogene monatliche Mittelwerte)
5-Jahres-Durchschnitte; als Sommermonate gelten die Monate Juni bis September, als Wintermonate die Monate Oktober bis Mai

Die fünf Sicherheitsregeln

1. Freischalten und allseitig trennen
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Auf Spannungslosigkeit prüfen
4. Erden und kurzschließen
5. Gegen benachbarte, unter Spannung stehende Teile schützen

(StV Art. 72, NIV Art. 22 und EN 50110-1 Art. 6.2)

Kasten 2

sehr langen und schmerzhaften Heilungsprozessen und als Folge davon zu langen Arbeitsausfallzeiten.

Elektro-Berufsunfälle

Im letzten Jahr ereigneten sich 106 Elektro-Berufsunfälle. Die Gesamtzahl der Elektro-Berufsunfälle 2002 liegt somit leicht unter dem Durchschnitt der letzten 10 Jahre (Bild 3: 5-Jahresdurchschnitte der Elektro-Berufsunfälle 1993–2002). Rund 60% der Unfälle hatten Arbeitsausfälle von mehr als 3 Tagen zur Folge (Bild 4a).

In der Berichtsperiode 2002 wurden gemäss der Suva-Statistik gesamthaft 203 000 Berufsunfälle registriert, von denen 196 bzw. 0,1% tödlich verliefen (Bild 4b). Bei den Unfällen im Zusammenhang mit Elektrizität endeten 3 (2,8%) der total 108 Unfälle tödlich.

Bei den Elektrofachleuten ist die Zahl der Elektro-Berufsunfälle allerdings erneut angestiegen (Tabelle II und Bild 5). Die Analyse dieser Unfälle zeigt eine markante Häufung folgender Unfallursachen:

- Missachtung der 5 Sicherheitsregeln (Kasten 2).
- Die Wahl der Arbeitsmethode erfolgt ohne Risikobeurteilung (z.B. Nichtbeachtung der hohen Kurzschlussleistung).
- Arbeiten in der Annäherungszone von benachbarten, unter Spannung stehenden Teilen (Abstände nach EN 50110-1 werden nicht eingehalten).

Sicherheitswidrige Handlungen und Zustände

Die in den letzten 10 Jahren registrierten 1075 Elektro-Berufsunfälle wurden bezüglich sicherheitswidriger Handlungen und Zustände analysiert. Die Ergebnisse dieser Analyse sind in der Tabelle III aufgelistet. Es ist dabei zu beachten,

	Mittel 1993–2002	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Elektro-Berufsunfälle (BU)	3,4	5	3	1	2	6	2	5	3	3	4
Elektro-Nichtberufsunfälle (NBU)	1,5	1	2	1	4	1	2	0	1	2	1
Total (BU + NBU)	4,9	6	5	2	6	7	4	5	4	5	5

(Quelle: Electrosuisse)

Tabelle I Tödliche Elektrounfälle in den Jahren 1993 bis 2002

Personengruppe	Mittel 1993–2002	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Elektrofachleute											
Gesamtzahl	58	56	53	65	73	67	64	49	41	54	62
Mit Todesfolge	1	3	2	0	0	2	1	0	2	1	2
Industrie/Gewerbe											
Gesamtzahl	39	36	23	29	43	45	27	47	41	67	30
Mit Todesfolge	2	2	1	1	2	3	1	3	1	2	0
Übrige											
Gesamtzahl	10	11	9	16	10	9	9	13	6	6	14
Mit Todesfolge	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	2

(Quelle: Electrosuisse)

Tabelle II Elektro-Berufsunfälle der einzelnen Personengruppen

dass pro Unfall mehrere sicherheitswidrige Handlungen und Zustände vorkommen können.

Aktuelle Unfallbeispiele

Beim Auswechseln eines Leistungsschalters Kurzschluss erzeugt

Bei einer komplexen Produktionsanlage musste ein Antrieb ersetzt werden. Da der neue Motor eine kleinere Leistung hatte, musste ein Leistungsschalter (F131 in Bild 6) ersetzt werden. In der Schaltgerätekombination sind die Leistungsschalter in Gruppen von 2 bis 8 Stück über Kompaktsammelschienen und Einspeiseblöcke mit Kurzschlussbegrenzer direkt an der 1600-A-Sammelschiene angeschlossen. Die mit der Auswechselung des Schalters beauftragte Elektrofirma wollte für diese Arbeiten nicht die gesamte Anlage ausschalten und versuchte deshalb, den Schalter unter Spannung auszuwechseln. Für die Arbeitsausführung begaben sich deshalb zwei Elektromontiere zur Anlage. Ein Elektromonteur löste mit einem Schraubenzieher sämtliche Anschlüsse am Leistungsschalter und bog die Litzen zur Seite. Anschliessend fasste er den Schalter mit der linken Hand, löste mit dem Schraubenzieher die Verklinkung und wollte dann den Leistungsschalter schräg nach unten ziehen. Plötzlich gab es einen gewaltigen Knall und einen leistungsstarken Flammbojen.

Der etwas abseits stehende zweite Monteur packte den Verunfallten an der Schulter und zog ihn aus dem Raum, während es in der Schaltgerätekombination noch zu weiteren Kurzschlüssen und Lichtbogenzündungen kam.

Durch die Flammbojenwirkung erlitt der Verunfallte Verbrennungen zweiten Grades am linken Unterarm.

	Anzahl	Anteil Unfälle [%] ¹⁾
Sicherheitswidrige Handlungen		
Arbeitsbezogen		
Sicherheitsregeln missachtet	490	46
Persönliche Schutzmittel	233	22
Schutzausrüstungen	67	6
Werkzeug/Betriebsmittel	192	18
Personenbezogen		
Akrobatische/risikobehaftete Arbeitsweise	232	22
Arbeitsanweisungen nicht befolgt, unbefugt unter Spannung gesetzt, widerrechtliche Installationstätigkeit	123	11
Erhöhter Zeitdruck	146	14
Sicherheitswidrige Zustände		
Anlagen und/oder Erzeugnisse	459	43
Organisations- oder Umfeldbezogen		
Arbeitsanweisung und Kontrolle	258	24
Arbeitsorteinflüsse	54	5
Personenbezogen		
Physische und psychische Verfassung der Ausführenden	16	1
Kompetenz/Sachkunde	79	7

¹⁾ Total Elektro-Berufsunfälle 1993–2002: 1075

(Quelle: Electrosuisse)

Tabelle III Sicherheitswidrige Handlungen und Zustände

Beurteilung

Beim Versuch, den Leistungsschalter unter Spannung herauszuziehen, wurden die Kompaktsammelschienen bewegt




Bild 3 Gesamtzahl der durch das USTI abgeklärten Elektro-Berufsunfälle. 5-Jahres-Durchschnitte

Elektrounfälle




Bild 4 Vergleich der Elektro-Berufsunfälle mit der Gesamtheit der Berufsunfälle

Durchschnitt der Jahre 1993 bis 2002. 4a: Elektro-Berufsunfälle und tödliche Elektro-Berufsunfälle (Statistik des USTI); 4b: Berufsunfälle und tödliche Berufsunfälle über alle Branchen (Statistik der SUVA)

und als Folge ereignete sich ein Kurzschluss an den Kammkontakten des Leistungsschalters F161. Die hohe Kurzschlussleistung wurde vom Elektromonteur eindeutig unterschätzt.

Massnahmen zur Prävention

- Bei Arbeiten an Anlagen mit so hohen Kurzschlussleistungen muss der Risikobeurteilung und somit der Wahl der Arbeitsmethode (nach STI 407-1199³) bzw. EN 50110 besondere Beachtung geschenkt werden. Die Freischaltung der Anlage wäre angezeigt gewesen.
- Bei «Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile» (Arbeitsmethode 2) muss der Arbeitsabstand inkl. der ergonomischen Komponente grösser sein als die Gefahrenzone. Im vorliegenden Fall wäre der Abstand zur 1600-A-Sammelschiene (Bild 6) eindeutig zu klein gewesen, d.h. eine Abdeckung der erwähnten Sammelschiene wäre bei der Arbeitsmethode 2 zwingend erforderlich gewesen.

Gefährdung Dritter durch ungenügenden Grundschutz: Beispiel 1

Um verschiedene Kabel in ein bestehendes Kabeltrasse einzuziehen, musste




Bild 5 Anzahl Elektro-Berufsunfälle in den verschiedenen Berufsgruppen. 5-Jahres-Durchschnitte

ein Elektromonteur auf eine Anlage steigen. Da der Freiraum zwischen der Anlage und der Decke ein aufrechtes Gehen nicht zuließ, arbeitete der Monteur in gebückter Haltung. Mit der Hand griff er ins Kabeltrasse um die einzuziehenden Kabel zu fassen. Er berührte dabei ein

nicht isoliertes, unter Spannung stehendes Kabel und wurde heftig elektrisiert.

Beurteilung

Infolge enger Raumverhältnisse und schlechter Beleuchtung konnte der Verunfallte das nicht isolierte, unter Span-




Bild 6 Ansicht des Unfallorts

1: Sammelschiene 1600 A; 2: Leistungsschalter F131; 3: Kompaktsammelschiene 25 A; 4: Leistungsschalter F161 (Kurzschlussstelle); 5: Einspeisestelle Kompaktsammelschiene 25 A/Kurzschlussstrombegrenzer

Aus- und Weiterbildung im Bereich Sicherheit

Electrosuisse bietet verschiedene Möglichkeiten, sich im Bereich des sicheren Umgangs mit Elektrizität weiterzubilden. So finden regelmässig Fachtagungen (z.B. für Betriebselektriker oder Elektrofachleute) und verschiedene Fachkurse (z.B. *Sicherer Umgang mit Elektrizität – Siumel, Arbeiten unter Spannung – Aus, Qualifikation zur Schalt-(anweisungs)berechtigung*) oder Instandhaltungskurse statt.

Ferner gehören zum Angebot von Electrosuisse auch die Grundausbildung, die Weiterbildung und Einsatzübungen für Betriebssanitäter sowie die Grundausbildung für Cardio-Pulmonale Reanimation, aber auch Kurse für die Führung vor, während und nach der Nothilfeleitung.

Informationen zum Kurswesen sowie Wissenswertes und FAQ: www.sev-weiterbildung.ch.

Kasten 3

nung stehende Kabel nicht erkennen. Die freien, unter Spannung stehenden Kabelenden waren gegen eine zufällige Berührung nicht geschützt (fehlender Grundschutz). Der Anschluss dieser Kabelleitung war offensichtlich nicht oder nur ungenügend gegen Wiedereinschaltung gesichert worden (Sicherheitsregel 2).

Gefährdung Dritter durch ungenügenden Grundschutz: Beispiel 2

Ein Sanitärmonteur wurde beauftragt, den Feuerlöschposten in einer Tiefgarage zu demontieren. Bevor er mit der Demontage begann, berührte er das Metallgehäuse des Feuerlöschpostens und wurde heftig elektrisiert. Wie konnte das geschehen?

Ein nicht isoliertes, unter Spannung stehendes Kabel berührte das Metallgehäuse des Löschpostens und setzte dieses unter Spannung.

Beurteilung

Abklärungen zeigten, dass die Kabelleitung vor Aufnahme der Demontagearbeiten durch Dritte verbraucherseitig abgehängt wurde. Dabei isolierte man die freien Kabelenden nicht (Grundschutz) und sicherte den Anschluss nicht oder nur ungenügend gegen Wiedereinschaltung ab.

Massnahmen zur Prävention

Verbraucherleitungen, die nur noch an der speisenden Stelle angeschlossen sind, bilden für Personen und Sachen eine potenzielle Gefahr. Deshalb müssen für die Ausserbetriebnahme solcher Leitungen die 5 Sicherheitsregeln konsequent angewendet werden, d.h. es müssen die Leitungen bei der speisenden Stelle abgehängt, die freien Kabelenden isoliert und das Kabel dauerhaft beschriftet werden.

Demontagearbeiten an einer vermeintlich spannungslosen Schaltgerätekombination

Ein Elektromonteurlehrling (erstes Lehrjahr) wurde mit Demontagearbeiten an einer Schaltgerätekombination beauftragt.

Nachdem der bauleitende Monteur die Anlage für die Arbeiten freigeben hatte, begann der Lehrling mit der Demontage. Mit einem Seitenschneider schnitt er vorerst die Verdrahtung durch.

Beim Durchschneiden zweier Leiter erzeugte er einen leistungstarken Kurzschluss. Die Flammboenwirkung führte zu schweren Verbrennungen an der rechten Hand.

Beurteilung

Man beabsichtigte die «Arbeiten in spannungsfreiem Zustand» auszuführen (Arbeitsmethode 1 nach STI 407-1199 bzw. EN 50 110).

Der Monteur schaltete die Zuleitung zur Schaltgerätekombination ab (Sicherheitsregel 1) und sicherte den entsprechenden Leistungsschalter gegen Wiedereinschalten (Sicherheitsregel 2). Nach diesen Handlungen glaubte er, dass die Anlage nun spannungsfrei sei und unter-

liess dabei die Prüfung der Anlage auf Spannungslosigkeit (Sicherheitsregel 3). Infolge Fremdspannung standen jedoch noch Anlagenteile unter Spannung.

Massnahmen zur Prävention

- Das Freischalten des Arbeitsbereiches muss unbedingt nach den 5 Sicherheitsregeln erfolgen.
- Vor Freigabe des Arbeitsbereiches muss der Arbeitsbereich auf Spannungslosigkeit hin geprüft werden (Sicherheitsregel 3).

Man «glaubte», im Arbeitsbereich seien alle Anlagenteile spannungslos

In einem Geschäftshaus mussten infolge einer Neunutzung in einer Etage grössere Umbauarbeiten ausgeführt werden. Mit diesem Umbau wurden auch die gesamten Elektroinstallationen erneuert und eine zweiteilige Schaltgerätekombination den neuen Bedürfnissen entsprechend angepasst. Da der Standort und der Metallschrank der Schaltgerätekombination unverändert bleiben sollte, war nur eine Auswechslung der Einbaurostre vor gesehen. Nachdem die neuen Einbaurostre vorbereitet waren, hängte der Installateur bei der bestehenden Verteilung sämtliche Leitungen ab und machte die Anlage spannungslos. Darauf demontierten zwei Schaltanlagenmonteure die alten Schrankenbauten und bauten die vorbereiteten Einbaurostre in die bestehenden Schrankteile ein. Da von den Umbauten EDV-Anlagen betroffen waren, musste deren Betriebsunterbruch möglichst kurz gehalten werden. Zu diesem Zweck wurden die entsprechenden Verbraucherleitungen als erstes an die Abgangsblöcke a und b (Bild 7) angeschlossen und sofort




Bild 7 Übersichtsschema der Anlage

F bezeichnet die Schutzelemente; K bezeichnet den Schütz; Fl: Fl-Schutzschalter

Richtiges Verhalten schützt gegen Blitzschlag

Die Auswirkungen des Blitzes werden in der Schweiz statistisch nicht erfasst. Die Schäden sind aber oft gravierend: Pro Jahr verursachen Blitze 5 bis 10 Todesfälle, zahlreiche Gebäudebrände und hohen Schaden an elektrischen und elektronischen Einrichtungen.

Mit der zunehmenden Klimaerwärmung wird auch die Blitzaktivität ansteigen. Wirbelstürme bedeuten Bewegung und Reibung und diese erzeugt elektrische Ladung: Eine hohe Temperatur alleine führt noch nicht zu hohen Ladungen. Mitverantwortlich sind aber auch die Luftfeuchtigkeit und Graupel in den Wolken. Das Zusammenwirken aller Faktoren ist sehr komplex.

Wie kann man sich gegen die Auswirkungen von Blitzschlägen schützen?

Über den Schutz von Gebäuden mit Blitzschutzanlagen geben die Gebäudeversicherungen Auskunft. Schäden an elektrischen und elektronischen Geräten können mit Überspannungsableitern reduziert werden. Hierzu kann man sich an Fachleute wenden.

Um Unfälle, d.h. Personenschäden, zu vermeiden, gibt es einige einfache Verhaltensregeln, die offensichtlich noch zu wenig bekannt sind. Grundsätzlich ist – insbesondere für Alpinisten – Aufmerksamkeit gefragt, denn Blitze schlagen in der Regel in Grate, Hügel und hohe Bäume ein. Solche Stellen im Gelände sind bereits beim Herannahen eines Gewitters unbedingt zu vermeiden und umgehend zu verlassen. Das Gleiche gilt auch bei Arbeiten auf Masten. Wer im Freien ein Gewitter überdauern muss, begibt sich in die Hockstellung und hält die Füßen ganz nahe zusammen.

Wenn immer möglich sind ein Gebäude mit Blitzschutzanlage, Fahrzeuge mit Ganzmetallkonstruktion wie Autos, Kabinen von Baumaschinen, Eisenbahnwagen, Campingwagen oder Metallkabinen von Seilbahnen aufzusuchen. Weitere Informationen gibt die neu erschienene Broschüre von Electrosuisse *Wie kann man sich gegen Blitzeinwirkungen schützen?* Sie kann über karl.pfister@electrosuisse.ch oder www.electrosuisse.ch/Downloads/Bilder/blitz_d.pdf bezogen werden (Einzelexemplare gratis, grössere Bezugsmengen auf Anfrage).

wieder in Betrieb genommen. Anschliessend begann der Monteur mit der Erstellung der elektrischen Verbindungen zwischen den beiden Schrankteilen. Dabei war er sich bewusst, dass die Blöcke a und b unter Spannung standen und der Block c mittels des FI-Schutzschalters F100 ausgeschaltet war. Er beachtete jedoch nicht, dass der Block e noch unter Spannung stand. Als er einen Leiter an die Sammelschiene von Block d anschliessend wollte, berührte er mit der linken Hand die Sammelschiene L1 vom Block e und gleichzeitig die geerdete Profilschiene (Bilder 8 und 9). Er wurde heftig elektrisiert und verspürte in der

Hand und im Unterarm eine starke Verkrampfung, welche ihm nicht mehr ermöglichte, sich selbst aus der Gefahrenzone zu befreien. Der neben ihm arbeitende Monteur reagierte sofort, riss ihn an den Kleidern von der Unfallstelle weg und rettete ihm so das Leben.

Beurteilung

Man beabsichtigte, die Arbeiten «in der Nähe unter Spannung stehender Teile» auszuführen (Arbeitsmethode 2 nach STI 407-1199 bzw. EN 50110), ohne jedoch die Spannungsfreiheit im Arbeitsbereich einwandfrei abzuklären. Es wurde zudem unterlassen, vor Arbeitsbeginn alle Anlagenteile im Arbeitsbereich auf Spannungsfreiheit hin zu prüfen (Sicherheitsregel 3).

Grosse Bedeutung hatte die Anwesenheit des zweiten Monteurs und dessen zielgerichtete, unverzügliche Erste-Hilfeleistung. Der Umstand, dass der Verunfallte ein Überkleid und gummibesohlte Schuhe trug, sorgte dafür, dass die Stromanteile, welche durch den Körper flossen, wesentlich begrenzt wurden.

Massnahmen zur Prävention

- Der Arbeitsvorbereitung mit Risikobeurteilung ist bei derartigen Arbeiten besondere Beachtung zu schenken.
- Vor Arbeitsbeginn sind alle Anlagenteile im Arbeitsbereich (Annäherungszone gemäss EN 50110-1) auf Spannungslosigkeit hin zu prüfen (3. Sicherheitsregel).
- Wie das Beispiel zeigt, spielt die unverzügliche erste Hilfe insbesondere bei Elektounfällen eine entscheidende Rolle. Von den Betriebsinhabern wer-




Bild 8 Ansicht der Anlage

den daher «vorbeugende Massnahmen» und die «Sicherstellung der Hilfeleistung bei Unfällen» verlangt (StV Art. 14 und 15). In diesem Zusammenhang bietet Electrosuisse verschiedene Kurse an (Kasten 3).

Unfälle im Fahrleitungs-bereich von Bahnen

Die Unfälle, die sich im Fahrleitungs-bereich der Bahnen ereignen, werden von der Unfalluntersuchungsstelle *Bahnen und Schiffe* des Generalsekretariats des




Bild 9 Verletzung infolge des Elektounfalls
a: Eintrittsstelle des Stromes; b und c: Austrittsstellen des Stromes




Bild 10 Arbeitsmethoden

Elektounfälle

Beanstandungen (Auswahl)	Anzahl
Zustand der Installationen ist personen- oder sachgefährdend	192 (108)
Kein FI-Schutzschalter in Bade- und Duscheinrichtungen	98 (40)
Ungenügender Isolationswiderstand	73 (70)
Steckdosen im Freien ohne FI-Schutzschalter	51 (67)
Schutzkontakt bei Steckdose nicht angeschlossen	50 (50)
Steckdosen ohne Schutzkragen installiert	46 (46)
Steckdose ist im Handbereich von Badewanne oder Dusche	41 (77)
Vorjahreszahlen in Klammern	

(Quelle: Electrosuisse)

Tabelle IV Häufigste Beanstandungen bei Abnahmekontrollen im Jahre 2002

Beanstandungen (Auswahl)	Anzahl
Provisorische elektrische Installationen	721 (908)
Schutzkontakt bei Steckdose nicht angeschlossen	516 (848)
Schutzleiterunterbruch	323 (436)
Falsche Drehfeldrichtung bei Drehstrom-Steckdosen	283 (530)
Leitung zu hoch abgesichert oder fehlende Passeinsätze	234 (669)
Defekte Schalter	214 (364)
Nicht geerdete metallene Leuchten und Apparate	214 (406)
Defekte Installationsteile	170 (344)
Fehlende oder defekte Abdeckungen	145 (655)
Leuchten reparieren und richtig anschliessen	142 (678)
Defekte oder fehlende Sicherungsköpfe	137 (384)
Defekte Steckdosen	137 (503)
Fehlender Schutzkontakt oder Schutzkragen bei Steckdosen	126 (248)
Lose Steckdosen und Schalter	124 (359)
Mangelhafte Beschriftung	121 (721)
Leiter ohne Schutzmantel im Handbereich	113 (369)
Steckdose ist im Handbereich von Badewanne oder Dusche	100 (210)
usw.	
Vorjahreszahlen in Klammern	

(Quelle: Electrosuisse)

Tabelle V Häufigste Beanstandungen bei periodischen Kontrollen im Jahre 2002

Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (GS-UVEK) abgeklärt. Sie sind in der Statistik des Starkstrominspektorats (USTI) nicht enthalten.

Im Berichtsjahr 2002 haben sich in diesem Bereich 6 Unfälle ereignet⁴⁾, 4 davon mit Verletzten und 2 sogar mit einem tödlichen Ausgang. Somit sind die Unfälle im Fahrleitungsbereich von Bahnen von Bedeutung und sollten in der ge-

Tabelle VI Grenzen von Gefahren- und Annäherungszonen

Netznennspannung (Effektivwert)	Äussere Grenze	
	der Gefahrenzone (Abstand in Luft)	der Annäherungszone A1 (Abstand in Luft)
<1	0	500
3	120	1120
6	120	1120
10	150	1150

Je nach Art der Arbeit ist die Annäherungszone um eine ergonomische Komponente zu erweitern.

(Quelle: Electrosuisse)

samtschweizerischen Statistik aufgeführt werden.

Zwei der 6 Unfälle sind Nichtberufsunfälle. In beiden Fällen waren Jugendliche betroffen. Einer dieser Unfälle endete tödlich.

Bei den restlichen 4 Unfällen handelt es sich um Berufsunfälle von vorwiegend bahneigenem Personal. In einem Fall war eine Drittfirmare beteiligt (Unfall mit Armierungseisen unmittelbar neben der Bahnlinie).

Bei den Unfällen mit Jugendlichen handelt es sich mehrheitlich um Mutproben oder Leichtsinn, bei den Unfällen mit Bahnpersonal (in der Regel mit Fahrleitungsspezialisten) um Missverständnisse (*aus- oder eingeschaltet?*, *geerdet oder nicht geerdet?*) oder um Fehlinterpretationen des Fahrleitungsschemas.

Wichtige Hinweise zur Prävention

Bei der Analyse der Unfallstatistik lassen sich bei den anlagebedingten, sicherheitswidrigen Zuständen folgende Unfallursachen erkennen:

- ungenügender, fehlender oder defekter Grundschatz (Schutz gegen direkte Berührung);
- ungenügender, fehlender oder defekter Fehlerschutz (Schutz bei indirekter Berührung);
- fehlender Zusatzschutz (z.B. FI-Schutzschalter).

Am Beispiel der Installationskontroll-Statistik eines grösseren Elektrizitätswerkes zeigt sich, dass häufig Installationsteile in äusserst kritischen Bereichen (z.B. in Nasszonen) beanstandet werden müssen.

Abnahmekontrollen 2002

Von 4967 Abnahmekontrollen des Elektrizitätswerkes (Vorjahr 4698) mussten 694 (Vorjahr 758) oder 14% (Vorjahr 16%) beanstandet werden. In Tabelle IV sind die häufigsten personen- und sachgefährdenden Beanstandungen aufgelistet.

Periodische Kontrollen 2002

Von 3382 periodischen Kontrollen (Vorjahr 5811) mussten 1545 (Vorjahr

Savoir tirer l'enseignement des accidents

Statistique d'accidents des années 1993 à 2002

L'année dernière, 106 accidents professionnels dus à l'électricité – dont quatre avec issue fatale – se sont produits en Suisse. L'Inspection des installations à courant forts LAA les analyse dans le cadre de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) et de la Loi sur l'électricité (LIE), les saisit sous forme de statistique et les interprète de manière à pouvoir informer à titre préventif les personnes particulièrement menacées. Le présent article récapitule les accidents survenus en 2002 et donne, sur la base d'accidents qui se sont produits effectivement, des explications sur la manière dont ils auraient pu être évités. On remarque que, très souvent, les circonstances qui ont abouti à un accident n'ont rien de complexe mais sont «uniquement» le fait d'un manque d'attention, de la négligence ou de l'inconscience des risques éventuels. Le récapitulatif comprend désormais aussi les accidents ferroviaires.

2100) oder 46% (Vorjahr 36%) beanstandet werden.

In Tabelle V sind die häufigsten personen- und sachgefährdenden Beanstandungen aufgelistet.

Schlussfolgerung

Wie die vorangehenden Unfallbeispiele sowie die Auswertung der Unfall- und Installationskontroll-Statistiken zeigen, können mit einer sorgfältigen Arbeitsausführung, einer umfassenden Arbeitsvorbereitung und einem sicherheitsbewussten Handeln im Umgang mit der Elektrizität viele Elektrounfälle vermieden werden.

Folgende Grundsätze können hervorgehoben werden:

- konsequente Anwendung der 5 Sicherheitsregeln;
- Risiken abschätzen und risikobehaftete Arbeitsweise unterlassen;
- Arbeitsmethode klar bestimmen und sich bei der Arbeit daran halten;
- persönliche Schutzmittel benutzen.

Angaben zu den Autoren

Alfred Franz, Dipl. El.-Ing. HTL, ist Inhaber des Ingenieurbüros A. Franz in 8610 Uster. Alfred Franz führt Beratungen und Projektleitungen für Elektroanlagen, elektrische Energieversorgung sowie Mess-, Steuer-, Regelungs- und Energietechnikanwendungen durch.

Jost Keller, Dipl. El.-Ing. HTL, ist Leiter «Sichere Elektrizität» (ESTI) und Leiter Weiterbildung (Electrosuisse). Jost Keller ist verantwortlich für das dem ESTI übertragene SUVA-Mandat für die Prävention von Unfällen und für die Abklärung von Unfällen im Elektrobereich. Es ist ferner Mitglied der Kommission für Sicherheit in Elektrizitätswerken des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmungen (VSE) und Mitglied des TK 64 sowie des TC 64 Cenelec und IEC (TK 64/TC 64: Electrical installation and protection against electric shock).

Electrosuisse, CH-8320 Fehrlitorf, jost.keller@esti.ch

¹ Unfallstarkstrominspektorat (USTI): www.esti.ch

² EN 50 110-1: Betrieb von elektrischen Anlagen. Diese Norm kann u.a. auch unter www.normenshop.ch bezogen werden.

³ STI 407-1199: Erläuterungen zu «Sicherer Umgang mit Elektrizität», Bezug: www.normenshop.ch

⁴ Quelle: Unfalluntersuchungsstelle Bahnen und Schiffe, GS-UVEK.

Immer mehr kleine und mittlere Unternehmen verlassen sich auf die kompetente Beratung von Swisscom Fixnet.



Gut, wenn man weiss, dass es ganz in der Nähe einen Fachmann gibt.

Eine seriöse und fundierte Beratung beginnt vor dem Kauf eines Produkts und hört mit dessen Installation noch lange nicht auf. Deshalb verlassen sich immer mehr KMU auf die regionalen Beratungsstellen von Swisscom Fixnet.

Regionale Beratungsstellen und 3857 Fachhändler.

Von St. Gallen bis Genf, von Basel bis Lugano, im Appenzellerland, im Entlebuch, im Engadin, im Maggiatal, im Pruntruterzipfel, im Vallée de Joux – flächendeckend in der Schweiz arbeitet Swisscom Fixnet mit einem Partner-Netz von 3857 Fachhändlern zusammen.

Das bedeutet, dass jeder KMU ganz in seiner Nähe eine Fachperson findet, die sich um seine Kommunikationsanliegen kümmert. Darüber hinaus garantiert ein Netz eigener Aussendienstler,

dass eine umfassende Beratung mit einem persönlichen Besuch oder per Telefon über das gesamte Portfolio der Telefonie gewährleistet ist.

Dabei garantieren wir in der ganzen Schweiz eine umfassende und persönliche Beratung, fachkundige Installation und einen Service, auf den man sich auch nach dem Kauf verlassen kann.

Alles aus einer Hand.

Nebst Beratung und Service bietet Swisscom Fixnet allen kleinen und mittleren Unternehmen ein vollständiges Sortiment an Festnetz-, Mobile-, Internet- und Dataproducten. Dazu gehören die neusten Telefonapparate, Faxgeräte und Telefonzentralen. Aber auch der Zugriff auf das flächendeckende Netz von Swisscom Mobile. Zudem sorgt Swisscom Fixnet für einen sicheren Inter-

netzugang via Bluewin. Zum Beispiel mit dem neuen Gateway ADSL. Für alle, die Daten noch schneller senden und empfangen wollen. Und für alle, die Internet, Telefon und Fax gleichzeitig nutzen.

Mehr Zeit für die Kunden.

Mit den Dienstleistungen von Swisscom Fixnet müssen sich kleine und mittlere Unternehmen praktisch nicht mehr um ihre Telekommunikation kümmern. Sie sparen nicht nur Kosten, sondern auch viel Zeit. Zeit, die sie für ihre Kundenkontakte nutzen können.

Rufen Sie uns einfach an:

Zürich 01 294 88 27

Tessin/Luzern 041 207 71 70

St. Gallen 071 499 20 30

Olten 062 286 44 80

Lausanne 021 344 24 40

www.swisscom-fixnet.ch/kmu