

<b>Zeitschrift:</b>	Tec21
<b>Herausgeber:</b>	Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
<b>Band:</b>	128 (2002)
<b>Heft:</b>	24: Werkstoffe
<b>Artikel:</b>	Risse in der Fassade: Sanierung von Schäden an verputzten Aussenwärmédämmungen - oder wie solche zu vermeiden wären
<b>Autor:</b>	Pfefferkorn, Jürg
<b>DOI:</b>	<a href="https://doi.org/10.5169/seals-80438">https://doi.org/10.5169/seals-80438</a>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 28.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

# Risse in der Fassade

Sanierung von Schäden an verputzten Aussenwärmédämmungen  
– oder wie solche zu vermeiden wären

**Die verputzte Aussenwärmédämmung ist die in der Schweiz am meisten verwendete Fassadenkonstruktion. Ihre Vorteile liegen im sehr günstigen Preis sowie in der einfachen Konzeption, die z. B. mit Wärmebrücken kaum Probleme kennt. Allerdings ist es auch eine Konstruktion, bei der überdurchschnittlich viele Beanstandungen auftreten. Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die häufigsten Probleme und über die Möglichkeiten zu deren Vermeidung.**

## Analyse der Schadensursachen

Vor der Sanierung einer verputzten Aussenwärmédämmung ist es wichtig, die möglichen Schadensursachen zu ermitteln. Erst dann kann ein Sanierungskonzept ausgearbeitet werden. Je nach Art der Bemängelung sind unterschiedliche Voruntersuchungen durchzuführen. Bei Rissen oder Undichtigkeiten im Deckputz, bei blasenartigen Putz- oder Anstrichaufwölbungen muss die Haftung der einzelnen Schichten untereinander sowie die Feuchtigkeit in den verschiedenen Materialien und im Untergrund überprüft werden. Wenn Abzeichnungen der Plattenstöße feststellbar sind, ist zu kontrollieren, ob die Wärmedämmplatten satt aneinander stossen und die Randverklebung der Platten einwandfrei ist. Weiter muss verifiziert werden, ob die Platten nicht geschwunden sind. Weisen die Fassaden einen Bewuchs auf, muss dieser analysiert werden. Im Folgenden werden die am häufigsten auftretenden Mängel und Schäden sowie mögliche Abhilfen beschrieben.

## Putzablösungen im Sockelbereich

In der Praxis sind im Sockelbereich und bei Aussenstufen immer wieder dieselben Schäden zu beobachten (Bild 1). Sie treten dann auf, wenn im Erdreich die Schutzschicht (Schwarzbeschichtung oder eine andere wirksame Schutzschicht) für den Putz fehlt. Eine schlechte Versickerung des Meteorwassers begünstigt zudem den Schadenseintritt.

Das Fehlen einer Schutzschicht unter Terrain bedeutet einen klaren Verstoss gegen die in der SIA-Empfehlung V243/1 im Kapitel Ausführungsplanung erhobenen Forderungen. Die Schwarzbeschichtung wird oft abgelehnt oder nur in ungenügendem Masse veranlasst, um im Sockelbereich keinen störenden schwarzen Rand zu haben, wenn sich das Terrain etwas setzen sollte. Hier muss die Bauleitung darauf achten, dass, wenn die Niveaulinien festgelegt sind, die Schwarzbeschichtung so weit ergänzt wird, dass sie in den Bereich der Geröllschicht oder im Falle eines Plattenbelages unmittelbar darunter zu liegen kommt. Als weitere Möglichkeiten kommen Sockelelemente aus Faserzement oder wärmedämmten Blechen in Frage.



1

Putzablösungen in der Sockelzone durch fehlenden Schutz unter der Terrainoberfläche (Bilder: Jürg Pfefferkorn)

## Risse in den Fassadenflächen

Risse im Außenputz (Bild 2) wurden früher relativ selten beanstandet. Zwei Entwicklungen in der Architektur sind aber dafür verantwortlich, dass dies heute nicht mehr so ist. Einerseits werden die Dämmplatten immer dicker, was das Verlegen anspruchsvoller macht. Andererseits erleben wir eine Renaissance dunkler Fassadenfarben, was infolge der damit verbundenen grösseren Temperaturschwankungen die Rissneigung verstärkt. Bei mineralischen Deckputzen auf Kalk-Zement-Basis muss geprüft werden, ob diese Risse das anfallende Wasser kapillar aufsaugen können oder nicht. Je nach Ergebnis dieser Vorprüfung ist es z.B. bei mineralischen Verputzsystemen möglich, auf eine umfassende Sanierung zu verzichten und den Riss, zum Schutz vor eindringendem Wasser, örtlich mit einer Silikon-Mikroemulsion zu behandeln. Bei Kunststoff-, Silikonharz- und Silikatputzen, bei denen eine Blasenbildung vorliegt, sind meist umfassendere Sanierungsmassnahmen erforderlich. Mögliche Ursachen sind:

- offene Stösse zwischen den einzelnen Wärmedämmplatten
- ungenügend verklebte Platten (keine Randverklebung)
- zu starkes Abschwinden von Polystyrolschaumstoffplatten
- ungenügend oder falsch gedübelte Platten
- Plattenstösse wurden mit expandierendem Schaum (statt mit demselben Material) verfüllt

Ob eine Riss-Sanierung möglich ist oder ob ganze Putzschichten entfernt und neu aufgebaut werden müssen, entscheidet sich bei der Prüfung der Tragfähigkeit der einzelnen Schichten. Bei einer guten Qualität der Putzschichten kann eine oberflächliche Riss-Sanierung z.B. mittels einer geeigneten, nicht zu harten Ausgleischicht, einer Bewehrungseinlage (faserbewehrt) und einem neuen Deckputz vorgenommen werden. Liegt dagegen eine Schwächung der Tragfähigkeit der Putzschichten vor, muss die geschädigte Fassade vom bestehenden Putz vollständig befreit werden. Die freigelegten Platten sind je nach Rissursache(n) zusätzlich im Stoßbereich zu bearbeiten (Ausschneiden einer Fuge und ergänzen mit Wärmedämmstoff oder Einpassen eines Dämmstoffkeils). Neben dem Reinigen und Schleifen muss man die Platten auf jeden Fall auch zusätzlich dübeln, da bei der Putzentfernung die Hafung am Untergrund geschwächt wird.

## Risse bei Fensterstürzen und Brüstungen

Risse in Ecken (Bild 3) entstehen als Folge von Spannungsspitzen oder durch unsorgfältige Putzbewehrung in diesen Bereichen. Bei mehreren Lagen von Putzbewehrung übereinander kann es vorkommen, dass der Verputz gar nicht mehr durchdringt und so Bereiche ohne jeden Verbund entstehen. Bei Brüstungsrissen sind außerdem dieselben Ursachen möglich, wie sie bereits im Zusammenhang mit der Fassadenfläche beschrieben worden sind. Nach Möglichkeit sind die feinen Risse im Sturzbereich lokal zu flicken. Dazu kann das schadhafe Verputzmaterial bis auf die Platte entfernt und, unter Verwendung einer zusätzlichen Trennlage zwischen dem Grundputz und der Wärmedämmplatte, neu verputzt werden. Die sanierte Stelle wird als Flickstelle sichtbar bleiben. Eine andere Möglichkeit ist das Hydrophobieren, also das wasserabweisende Ausrüsten, der Risse mit z.B. Silikonharz-Mikroemulsion.



2

Risse in der Fassadenfläche führen durch eindringendes Wasser zu Abplatzungen des Verputzes

### Abzeichnungen der Plattenstösse

Abzeichnungen im Bereich der Plattenstösse geschehen bei Polystyrolplatten infolge zu hoher Untergrundfeuchtigkeit zum Zeitpunkt der Applikation (Bild 4). Zudem deutet eine Abzeichnung darauf hin, dass die Platten nicht ganz satt gestossen wurden und eventuell auch Undichtigkeiten in der Aussenwand vorliegen. Bei einer Sanierung muss darauf geachtet werden, dass die Haftung der Platten am Untergrund einwandfrei ist. Dazu sind aus den Randzonen der Wärmedämmplatten Stücke zu entnehmen und die Haftung zu beurteilen. Eine schlechte Haftung der Wärmedämmplatten oder offene Plattenstösse erfordern umfassende Zusatzmassnahmen, also die Verdübelung der Platten und das Schliessen der offenen Stösse mit gleichartigem Wärmedämmmaterial. Ein einfaches Überrollen der Fassade mit einem Anstrich wird innert kurzer Zeit wieder zu derselben Situation führen.

Ein anderes Problem sind Abzeichnungen, die nicht auf einen technischen Mangel zurückzuführen sind. Solche können auftreten bei der Verwendung von sehr feinkörnigen Deckputzen (Bild 5). Diese weisen eine geringere Lichtstreuung auf und lassen darum kleinste Unterschiede in der Grundputzschicht sichtbar werden. Eine Verbesserung der Situation kann aufgrund der heutigen Kenntnisse im Nachhinein nur mit sehr grossem Aufwand erzielt werden. Es müsste die ganze Fassadenfläche mit einer zusätzlichen, bewehrten Schicht überzogen werden. Diese zusätzliche Mörtelschicht wird allerdings nicht mit der Traufel verarbeitet, sondern mit der Latte verzogen. Bei den wenigen Fällen, die so bearbeitet wurden, stellte sich der Erfolg ein.



3

Spannungsriss an Sturzecke




4

Die Plattenstösse beginnen sich nach einer gewissen Zeit auf der Fassade abzuzeichnen. Neu Streichen der Fassade bringt nur kurzfristig Abhilfe

### Algen- und Pilzbewuchs an der Oberfläche

Im Falle von Bewuchs (Bild 6) handelt es sich dann um einen eindeutigen Mangel, wenn die Fassade *nach* dem Erscheinen der SIA-Empfehlung V234/1 «Verputzte Aussenwärmedämmung», Ausgabe Juli 1998, ausgeführt wurde. Dies gilt allerdings nur, wenn der Bewuchs nicht im Sockel- und Spritzwasserbereich auftritt. Da ist er in der Regel zu akzeptieren.

In allen Fällen ist ein Anstrich mit einer Überrollfarbe (spezielle, matte Farbe) notwendig, damit die unerwünschte Tendenz des Deckputzes oder Anstrichs, die Feuchtigkeit über eine längere Zeit zurückzuhalten, verringert werden kann. In kritischen Fällen, mit ungenügenden Austrocknungsmöglichkeiten, empfiehlt es sich, die Überrollfarbe zusätzlich gezielt biozid auszurüsten, um den Algenbewuchs zu unterbinden. Die Giftigkeit biozid ausgerüsteter Überrollfarbe bewegt sich im Bereich von Pflanzenschutzmitteln der Giftklasse 5.



5

Im Streiflicht erkennbare Unebenheiten, die nicht auf einen technischen Mangel zurückzuführen sind, aber immer häufiger beanstandet werden



6

Algen und Pilzbewuchs gilt seit einigen Jahren als Mangel, der beanstandet werden kann

## **Schadhafte oder schlecht haftende Putz- und Anstrichschichten**

Schlecht haftende Putz- und Anstrichschichten (Bild 7) oder mürbe Grundputze müssen bei einer Sanierung gründlich entfernt werden. Bei einer grösseren Schädigung der Putzschichten sind diese am besten gleich ganz zu entfernen. Dabei ist zu beachten, dass durch das Ablösen des Verputzes Scherkräfte auf die Wärmedämmplatten einwirken. Bei lediglich geklebten Wärmedämmplatten kann dies zu einem nicht tolerierbaren Verlust an Plattenhaftung auf dem Untergrund führen. In solchen Fällen müssen die Wärmedämmplatten vor dem neuen Verputzaufbau zusätzlich gedübelt werden. Selbstverständlich muss auch darauf geachtet werden, dass alle Platten satt gestossen sind. Offene Fugen müssen mit demselben Wärmedämmmaterial verschlossen werden, sie dürfen auf keinen Fall ausgeschäumt werden.


## **Weitere Schadensbilder**

Ein bei Sanierungen auftretendes Schadensbild ist die Aufwölbung der Dämmplatten. Der Grund dafür liegt in der Unverträglichkeit gewisser Kleber mit dem Untergrund (Kunststoffdeckputz oder Dispersionsfarbe). In solchen Fällen hilft nur dübeln.

Andere, weniger häufige Schäden sind durch Lösemittelangriff geschädigte Schaumstoffplatten oder Mängel infolge falschen bauphysikalischen Aufbaus der Wandkonstruktion (Feuchtigkeitsschäden) sowie Schäden durch Ameisen oder Spechte.

---

Jürg Pfefferkorn, Ing. Chem. FH / SIA, ist Inhaber eines Büros für Bauberatungen und Bauexpertisen in Dietlikon.  
JuergPfefferkornBauexpert@hotmail.com



7

**Schäden von diesem Ausmass erfordern die Entfernung aller Putzschichten bis auf die Dämmung**