Zeitschrift: Werk, Bauen + Wohnen

Herausgeber: Bund Schweizer Architekten

Band: 85 (1998)

Heft: 3: Umbauen = Transformer = Transforming

Rubrik: Werk-Material

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use


The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more


Download PDF: 20.11.2025


ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Werk-Material











| Werk- Material | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | | | |
| 06. 09. 10. 11. | DOSSIG Fürsorge, Gesundhell Kaltus Kaltus, Geselfighalt Gastjamtvich, Presidensystadir Freizeit, Sport, Erholang | 08. 02. 10. 11. 12. | Assistance sociale et santé Cultos Cultos de l'ocars polítics Hétalises et hourisses Loisir, sport, désento | 4 | | | |

Geschäftshaus Merkur St. Gallen



| Standort | 9000 St. Gallen, Bohl 2 | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Bauherrschaft | Merkur Immobilien, Bern | | | | | |
| Architekt | Marcel Ferrier, Architekt BSA/SIA, St. Gallen | | | | | |
| | Mitarbeiter: René Nater, René Spiess, dipl. Bauleiter | | | | | |
| Bauingenieur | Anton Niederegger, Bauing. ETH/SIA, St. Gallen | | | | | |
| Spezialisten | Studer Bauphysik, St. Gallen | | | | | |
| | Elektro: Amstein+Walthert, St. Gallen; HLK: Schär AG, St. Gallen; Sanitär: Keller AG, St. Gallen | | | | | |

Projektinformation

Das bestehende Merkurgebäude am Bohl von Architekt E. Brantschen ersetzte 1965 das alte Eckhaus aus dem 19. Jahrhundert, sowie die ehemalige Marktgasse 1.

Aufgrund des schlechten Zustands des feingliedrigen Skelettbaus aus den sechziger Jahren lautete die Aufgabe, eine umfassende Sanierung und den teilweisen Umbau der Liegenschaft vorzunehmen (die Metall-Fassade wies starke Korrosion auf).

Die geplanten Massnahmen sowie die damit verbundene Erstellung des geforderten Wohnanteils waren Anlass, die markante Stellung als Eckbau städtebaulich wie auch architektonisch zu überprüfen. Das Projekt thematisiert den Eckbau neu und reagiert mit subtilen plastischen Mitteln auf die unterschiedlichen Aussenräume des nordseitigen Bohl und der westseitigen Marktgasse.

Gegenüber den Obergeschossen, die verputzte Brüstungen erhielten, sind Laden und Restaurant als Glaskörper klar erkennbar. Das Restaurant im 1. Stock hat neu eine offene Loggia gegen die Marktgasse, auf der sich die Gäste an warmen Nachmittagen und Abenden aufhalten. Gegen den Bohl entstand eine verglaste Veranda als Ausweitung des Restaurants (Innenausbau Laden/Restaurant durch Merkur AG erstellt).

| accept die | | | | Control of the Contro | | | |
|-------------|----------------------------------|-----|----------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Grundmenger | n nach SIA 416 (1993) SN 504 416 | 5 | | | | | |
| Grundstück: | | GSF | 351 m^2 | Gebäude: | Geschosszahl | 2 UG, 1 EG, 5 OG | |
| | Gebäudegrundfläche | GGF | 321 m ² | | Geschossflächen GF | UG alle | 679 m ² |
| | Umgebungsfläche | UF | 30 m^2 | | | EG | 321 m ² |
| | o ingeoungonaeme | 0.1 | | | | OG alle | 1 354 m ² |
| | Bruttogeschossfläche | BGF | 1 847 m ² | | GF Total | | 2 354 m ² |
| | Ausnützungsziffer (BGF:GSF) | AZ | 5.3 | | | | |
| | , | | | | Aussengeschossfläche | AGF Terrasse | 21 m ² |
| | Rauminhalt SIA 116 | | 7 462 m ³ | | 5 | | |
| | Gebäudevolumen | GV | 7 064 m ³ | | Nutzflächen NF | Wohnen | 402 m ² |
| | | | | | | Laden/Rest./Küche | 495 m ² |
| | | | | | | Büro | 444 m ² |

Raumprogramm

Im Auftrag: Entrée EG, Renovation Büros 2. bis 4. OG, neue 3¹/₂-Zimmerwohnungen im 2. bis 4. OG, Renovation 4¹/₂-Zimmerwohnung im DG, totaler Fassadenumbau.

Nicht im Auftrag: innerer Ausbau Laden im EG und Restaurant/Küche im 1. OG (durch Merkur ausgeführt).

Konstruktion

Die Bausubstanz, welche im wesentlichen aus einem Stahl-Skelettbau als Tragwerk und einem Beton-Erschliessungskern besteht, blieb vollständig erhalten. Die Architektur des Gebäudes und der kubische Fassadenaufbau erscheinen heute neu, sind aber aus dem Wesen der Konstruktion entwickelt. So sind die neuen, verputzten Fensterbrüstungen mit Bandfenstern Ausdruck der vorhandenen, modernen Stahlkonstruktion mit stützfreier Fassade. Das Tragwerk liegt hinter der Fassadenebene.

Die Ordnung der Stahlstützen (Auflösung von unten nach oben) blieb erhalten. Fassade Erdgeschoss und 1. OG: Ganzglaskonstruktion, teilweise geätzt. Bandfenster: Holz-Metall-Fenster, Holzsimsen natur mit rot lasierten Untersichten.

Neues Vordach aus vorgefertigten Betonelementen.

Aussenisolation auf Brüstungsbändern in Ortbeton: Steinwollplatten mit mineralisiertem Aussenputz. Fassade Marktgasse: äussere Stoffstoren.

Anlagekosten nach BKP (1997) SN 506 500 (ohne Ausbau Laden, Restaurant/Küche)

| | | | | 2 | Gebaude | | |
|-----|---|-----|-----------|-----|------------------------------------|------|------------|
| 1 | Vorbereitungsarbeiten | Fr. | 227 644 | 20 | Baugrube | Fr. | |
| 2 | Gebäude | Fr. | 3 520 857 | 21 | Rohbau 1 | Fr. | 350 145 |
| 3 | Betriebseinrichtungen | Fr. | | 22 | Rohbau 2 | Fr. | 728 367 |
| 4 | Umgebung | Fr. | 9 475 | 23 | Elektroanlagen | Fr. | 196 150 |
| 5 | Baunebenkosten | Fr. | 69 581 | 24 | Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen | Fr. | 521 859 |
| 6 | | Fr. | | 25 | Sanitäranlagen, Wohnungsküchen | Fr. | 174 376 |
| 7 | | Fr. | | 26 | Transportanlagen | Fr. | 167 858 |
| 8 | | Fr. | | 27 | Ausbau 1 | Fr. | 420 080 |
| 9 | Ausstattung | Fr. | 38 315 | 28 | Ausbau 2 | Fr. | 337 155 |
| 1-9 | Anlagekosten total | Fr. | 3 865 872 | 29 | Honorare | Fr. | 624 867.– |
| Ken | nwerte Gebäudekosten | | | | utermine | | |
| 1 | Gebäudekosten BKP 2/m³ SIA 116 | Fr. | 472 | Pla | nungsbeginn | | z 1993 |
| 2 | Gebäudekosten BKP 2/m³ GV SIA 416 | Fr. | 498 | Bar | ubeginn | | z 1994 |
| 3 | Gebäudekosten BKP 2/m ² GF SIA 416 | Fr. | 1496 | Bez | zug | Deze | ember 1994 |
| 4 | Kosten BKP 4/m ² UF SIA 416 | Fr. | 315 | | | | |

112.7 P.


Bauzeit

Kostenstand nach Zürcher Baukostenindex

9 Monate








1 Ansicht Westseite, Marktgasse


②Geschäftshaus Merkur vor der Renovation


3 Situation


Fotos: Ernst Schär, St. Gallen

Bürobauten R 06.05/309









4
1. Obergeschoss alt

52. Obergeschoss alt

6
1. Obergeschoss neu


2.–4. Obergeschoss neu


00


1 Fassade Marktgasse, oberes Fensterband; 2 Fassade Bohl, oberes Fensterband; 3 Fassade Erdgeschoss, 1. Obergeschoss, Festverglasung, 4 bestehende Stahlstützen; 5 bestehende Vertikalerschliessung; 6 neue Betonscheibe; 7 Aussendämmung Steinwolle, minera-

lisch verputzt; 8 renovierter Büroraum; 9 neuer Wohnungseinbau auf drei Geschossen; 10 Küche; 11 Restaurant/Bistro; 12 Terrasse; 13 Innenhof; 14 Nachbarliegenschaften; 15 Gebäudeteilung auf ehemaliger Altstadtparzelle

R 06.05/309 Bürobauten









9 Fassade Bohl neu



Detailschnitt Fenster Nord

1 Betonbrüstung; 2 Holz-Metall-Fenster; 3 Alu-Fensterbank; 4 Lärche lasiert; 5 Extr. Polystyrol; 6 MDF;

7 Gipsdecke; 8 Weichpavatex; 9 Lärche 3-Schichten-Platte; 10 El.-Inst.-Kanal;

11 Aussendämmung Steinwolle, mineralisch verputzt

Wohn- und Geschäftshaus Schützengraben 38, Basel



| Standort | 4051 Basel, Schützengraben 38/Schützenmattstrasse | | | |
|---------------|--|--|--|--|
| Bauherrschaft | ZLV Zentralstelle für staatlichen Liegenschaftsverkehr Basel, vertreten durch Baudepartement | | | |
| Architekt | Berrel Architekten SIA/SWB, Basel | | | |
| | Mitarbeiter: U. Thüring, J. Berrel | | | |
| Bauingenieur | Walther Mory Maier Bauingenieure AG, Basel | | | |
| Spezialisten | Haldemann + Partner AG, Sanitärplaner, Basel | | | |
| | Gysin + Ehrsam AG, Bauphysik und Akustik, Dr. M. Ringger, Basel | | | |

Projektinformation

Das Mehrfamilienhaus, im Jahre 1959 von Groeflin und Muralda erstellt, soll schall- wie wärmetechnisch verbessert werden.

Das Gebäude ist im Ganzen durch das komplett verglaste Ladengeschoss, den mit Mosaiken verkleidete Hauptkörper und das zurückliegende Dachgeschoss horizontal gegliedert.

Bei den Hauptfassaden sind die Fenster, Glasbrüstungen und vorgesetzten Balkone in einem Rechteck zusammengefasst und liegen gegenüber der Hauptfassade zurück – ähnlich einem eingerahmten Bild. An der Schützenmattstrasse sind die Fensterbänder in versetzter Weise angeordnet.

Diese Sprache einerseits und der Verzicht auf die Balkone anderseits erklären das heutige Sanierungskonzept.

Eine isolierende Schicht ummantelt den Hauptkörper. Liegende Kastenfenster werden den Wohnungen entsprechend angeordnet. Sie geben dem Gebäude eine, für diesen Ort notwendige, grosszügige Struktur.

Die speziell entwickelten Zargenelemente mit integrierten Schiebefenstern und Sonnenschutz ermöglichen eine Montage, welche den Innenraum nicht tangiert.

| Cwindmana | - noch CIA 416 (1002) CNI 504 416 | | | | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----|----------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | n nach SIA 416 (1993) SN 504 416 | | | | | | |
| Grundstück: | Grundstücksfläche | GSF | 625 m^2 | Gebäude: | Geschosszahl | 1 UG, 1 EG, 5 O | G |
| | Gebäudegrundfläche | GGF | 600 m ² | | Geschossflächen GF | UG | 500 m ² |
| | | | | | | EG | 395 m^2 |
| | Bruttogeschossfläche | BGF | 2 670 m ² | | | OG | 1 520 m ² |
| | Ausnützungsziffer (BGF:GSF) | AZ | 4.27 | | GF Total | | 2 415 m ² |
| | | | | | | | |
| | Rauminhalt SIA 116 | | $8980\mathrm{m}^3$ | | Nutzflächen NF | Wohnen | 1.520 m^2 |
| | | | | | | Gewerbe | 395 m^2 |

Raumprogramm

1 Restaurant, 4 Läden, 27 Wohnungen mit 11/2 bis 41/2 Zimmern

Konstruktion

Wärmeschutz der Strassenfassaden: In der Tiefe der neuen Isolation werden kastenartige Elemente mit Schiebefenstern vor die bestehende IV-Verglasung montiert. Der K-Wert der Fenster wird sich dadurch um ca. 10% verbessern.

Wärmeschutz der Hoffassaden/des Dachgeschosses: Sie werden

isoliert und mit neuen Holz-Metallfenstern versehen. Das Dachgeschoss wird mit einem 50cm breiten Vordach abgeschlossen.

Schallschutz: Die Verbesserung durch die Kastenfenster beträgt 7dB

Anlagekosten nach BKP (1997) SN 506 500

| 1 | Vorbereitungsarbeiten | Fr. | | 20 | Baugrube | Fr. | |
|------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|----------------|------------------------------------|-----|-----------|
| 2 | Gebäude | Fr. | 3 480 000 | 21 | Rohbau 1 | Fr. | 380 000 |
| 3 | Betriebseinrichtungen | Fr. | | 22 | Rohbau 2 | Fr. | 1 090 000 |
| 4 | Umgebung | Fr. | 15 000 | 23 | Elektroanlagen | Fr. | 135 000 |
| 5 | Baunebenkosten | Fr. | 35 000 | 24 | Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen | Fr. | 210 000 |
| 6 | | Fr. | | 25 | Sanitäranlagen | Fr. | 715 000 |
| 7 | | Fr. | | 26 | Transportanlagen | Fr. | 10 000 |
| 8 | | Fr. | | | Ausbau 1 | Fr. | 215 000 |
| 9 | Ausstattung | Fr. | | 28 | Ausbau 2 | Fr. | 250 000 |
| 1-9 | Anlagekosten total | Fr. | 3 530 000 | 29 | Honorare | Fr. | 485 000 |
| Kennwerte Gebäudekosten | | | | Ba | utermine | | |
| 1 Gebäudekosten BKP 2/m³ SIA 116 F | | Fr. | | Planungsbeginn | | 199 | 5 |


2 Gebäude

| 1 | Geodide Rostell Bitt 2/III 51/1 110 | 11. | | 1 landingsocgiiiii | 1))) |
|---|---|-------|--------|----------------------|-----------|
| 2 | Gebäudekosten BKP 2/m³ GV SIA 416 | Fr. | | Baubeginn | 1996 |
| 3 | Gebäudekosten BKP 2/m ² GF SIA 416 | Fr. | | Bezug/Fertigstellung | 1997 |
| 4 | Kosten BKP 4/m ² UF SIA 416 | Fr. | | | |
| 5 | Kostenstand nach Zürcher Baukosteninde | ex | | Bauzeit | 13 Monate |
| | (10/1988 - 100) | 10/96 | 1133 P | | |




























0

Fassade nach der Sanierung

0

Fassade vor der Sanierung

0

Fassade Schützengraben nach der Sanierung

4

Fassade Schützengraben vor der Sanierung

6

Situation

6

Fassade Schützenmattstrasse nach der Sanierung

0

Fassade Schützenmattstrasse vor der Sanierung

0

1.-3. Obergeschoss

9

Kastenfenster Vertikalschnitt

0

Kastenfenster Horizontalschnitt Elementstoss

0

Modell Kastenfenster

Fotos: J. Burkhard, A. Christen, Basel