

# Un exemple: l'amiante dans les revêtements de sol

Autor(en): **Favre, Olivier / Schafer, Markus**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Ingénieurs et architectes suisses**

Band (Jahr): **127 (2001)**

Heft 18

PDF erstellt am: **25.09.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-80063>

## **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

## **Haftungsausschluss**

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

## Un exemple: l'amiante dans les revêtements de sol

Il existe de nombreux matériaux susceptibles de contenir de l'amiante comme composé principal ou secondaire [1]<sup>1</sup>. De 1970 à 1982 par exemple, on a produit - principalement en Suisse - des revêtements de sol qui en comportent, et si l'intérêt des médias romands sur ce sujet est demeuré très faible, la presse et la télévision suisses alémaniques ont, en 1994, consacré des dossiers à «La mort dans le sol» et au «Danger lié à l'amiante dans la salle de bain et la cuisine».

### Types de revêtements

Deux types principaux de revêtements de sol contiennent de l'amiante. Le plus connu, appelé CV (pour «Cushion Vinyl»), se compose de trois couches: une couche supérieure en vinyle, une couche intermédiaire de mousse PVC et une couche «cartonnée» blanche de stabilisation englobant jusqu'à 90% d'amiante. La variété d'amiante présente dans ce type de revêtement multicouche est principalement le chrysotile. Il s'agit-là de matériaux assez flexibles et facilement enroulables (fig. 1).

Un second type appelé «dallettes amiante» est un produit généralement monocouche, dont la teneur en amiante va de quantités largement inférieures à 1% jusqu'à des adjonctions de 10% et, là aussi, la fibre d'amiante la plus communément employée est le chrysotile. Ces dalles présentent ordinairement des dimensions allant de 20x20 à 30x30 cm et sont cassantes à semi-flexibles (fig. 2).

<sup>1</sup> Les chiffres entre crochets renvoient aux références en fin d'article

### Mesures d'assainissement et lois en vigueur en Suisse



Les techniques d'assainissement applicables aux revêtements de sol multicouches ont fait l'objet d'un feuillet technique édité par la SUVA en 1995: «Elimination de revêtements de sols et de parois à base d'amiante» [2]. Principalement apposés dans des cuisines, salles de bains, WC et buanderies comme isolants anti-condensation, ces revêtements sont fixés sur des chapes en ciment, des anciens carrelages ou sur des planchers.

Comme il n'existe pour l'heure aucun feuillet technique concernant le second type de revêtement (monocouche), la situation demeure floue et, en présence de dalles, trois modes d'assainissement coexistent actuellement:

- le premier consiste à traiter les «dallettes amiante» comme un matériau faiblement aggloméré (par exemple un flochage) selon la directive CFST 6503 [3], ce qui représente une méthode lourde et coûteuse;
- le deuxième est d'observer, dans ce cas, les mêmes mesures de protection que pour les revêtements de sol multicouches [2], ce qui implique une opération moins coûteuse (fig. 3);
- le troisième réside tout bonnement en l'arrachage des plaques sans aucune protection!

### Statistique sur les revêtements de sol

Une statistique de l'IST ayant porté sur 140 échantillons de revêtements de sol a montré qu'environ 50% de ces matériaux contiennent de l'amiante. Environ un quart sont des revêtements de sol multicouches (CV) et le second quart des



revêtements monocouche (dalles). Dans la mesure où il est uniquement basé sur des échantillons traités par l'unité de minéralogie de l'IST, ce résultat doit être considéré avec une certaine prudence. Toutefois, une statistique française, effectuée sur 240 revêtements de sol, indique également qu'environ 50% de ces produits renferment de l'amiante. Ce deuxième rapport relève en outre qu'un tiers des colles bitumineuses utilisées pour fixer les dalles peuvent aussi en contenir!

Face à ces deux statistiques, il faut cependant tenir compte du fait que la plupart des échantillons analysés ont été sélectionnés par des spécialistes (souvent des assainisseurs) et qu'ils étaient donc soupçonnés de contenir de l'amiante dès le départ.

#### **Point de vue de l'IST et considérations sur ce problème**

En matière de rénovation et d'enlèvement de revêtements de sol contenant de l'amiante, la situation actuelle n'est de loin pas idéale. Selon des spécialistes de la branche amiante et l'expérience acquise à l'IST, près de 70 à 90% des revêtements de sol ne feraient l'objet d'aucun contrôle (analyse du matériau) et seraient enlevés sans aucune protection respiratoire. S'il est possible qu'avec certaines «dalles amiante» à très faibles teneurs en fibres cancérogènes, le risque encouru par les travailleurs ou assainisseurs demeure faible, on ne peut exclure que des revêtements contenant des quantités non négligeables d'amiante (0,1% à 25%) induisent de graves lésions du système respiratoire, car les données d'exposition avec ces types de revêtements de sol sont encore mal connues. Pour remédier à ce flou, l'IST démarre actuellement un projet de recherche sur les expositions à l'amiante liées à certains types de matériaux, dont les revêtements de sol.

#### **Projet de recherche**

Ce projet fera l'objet d'une thèse de minéralogie technique et de santé au travail et sera chapeauté par l'Université de Fribourg. Il consiste à évaluer l'émission de certains matériaux contenant de l'amiante et en particulier les revêtements de sol. Des tests sur les matériaux seront effectués dans une chambre de simulation et sur des chantiers d'assainissement, les relations entre le liant et les fibres étant soumises à des observations au moyen d'outils microscopiques puissants, tels la microscopie électronique à balayage (SEM), la «Field Emission Scanning Electron Microscopy» (FE-SEM) et l'«Environmental Scanning Electron Microscopy» (E-SEM).

La relation fibre - liant sera évaluée sur un plan qualitatif, afin d'apprécier le potentiel de mise en liberté des fibres dans

l'atmosphère de travail. La relation «contenu en amiante - type de liant - technique d'assainissement - émission» sera étudiée pour aboutir à un test reproductible sur les matériaux et élaborer des techniques d'assainissement adaptées aux risques effectifs.

#### **Discussions et expériences de terrain**

Les revêtements de sol ne semblent pas figurer parmi les priorités dans les projets d'assainissement. Il est vrai que d'autres matériaux potentiellement plus dangereux - dont des flocages - sont toujours présents dans certains bâtiments à l'heure actuelle. Cela étant, il serait tout de même judicieux de prendre certaines mesures de protection lors du retrait de revêtements de sols et en particulier de produits affichant des teneurs en amiante non négligeables. L'Allemagne a aujourd'hui émis quelques recommandations allant dans ce sens [4], mais elles demeurent très légères, voire insuffisantes, et le travail de recherche projeté tentera d'y suppléer.

#### **Résumé et conclusions**

D'après les statistiques disponibles, un revêtement de sol sur deux contient de l'amiante. Deux types de revêtements doivent être distingués:

- les multicouches (CV), qui comportent une couche constituée essentiellement d'amiante; enlever cette couche friable sans mesures de protection risque de contaminer un bâtiment et ses occupants à long terme;
- les revêtements de type «dalles amiante», dont les teneurs en amiante, bien que plus faibles, sont variables; le risque effectif lié à ce type de matériau n'est pas connu.

Lors du retrait d'un revêtement de sol, il conviendrait donc d'effectuer une analyse de matériau, afin de s'assurer que celui-ci ne contient pas d'amiante.

#### **Références**

- [1] Institut national de recherche et de sécurité (INRS): «Amiante: les produits, les fournisseurs», ED 1475, 2<sup>ème</sup> édition, 1998
- [2] SuvaPro: «Élimination des revêtements de sols et des parois à base d'amiante», feuillet technique, 1995
- [3] Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST): «Amiante floqué et autres matériaux à base d'amiante faiblement aggloméré (amiante FA)», directive 6503, édition janvier 1991, révisée 5.97
- [4] Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA): «Verfahren mit geringer Exposition gegenüber Asbest bei Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, Verfahren für Bodenbeläge», (Nr. 11, 15), BGI 664, 2000