Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 23 (1932)

Heft: 6

Artikel: Zur Theorie des Frequenzumformers und der kompensierten

Drehstromkommutatormaschine mit Läufererregung ("Kompensierter

Frequenzformer")

Autor: Dreyfus, L.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1057446

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 22.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

supposer que son corps est entré en contact avec la résistance du coussin quand l'enveloppe de celui-ci fut carbonisée et qu'il succomba sous l'influence du courant, dont la tension était de 220 volts. Le coussin était bien muni de régulateurs de température, mais ceux-ci ne se trouvaient précisément pas à un endroit où le surchauffement eut lieu.

Les autres accidents survenus dans les installations intérieures sont dus à des circonstances analogues à celles des cas déjà mentionnés. Ajoutons cependant que dans 6 accidents de cette catégorie des monteurs ont été brûlés par des flammes de courts-circuits qu'ils avaient provoqués par leur travail

Zur Theorie des Frequenzumformers und der kompensierten Drehstromkommutatormaschine mit Läufererregung ("Kompensierter Frequenzumformer").

Von L. Dreyfus, Västerås (Schweden).

621.314.26

Der Autor behandelt in groben Zügen die genaue Theorie des Frequenzumformers mit und ohne Kompensationswicklung, wobei er besonders Gewicht legt auf die komplizierte gegenseitige Beeinflussung der Ströme verschiedener Stärke und Frequenz auf der Schleifringseite einerseits und auf der Kommentatorseite anderseits, und der zugehörigen Ohmschen und induktiven Spannungsabfälle. In einem Anhang wird das Vektordiagramm des Frequenzumformers näher erläutert.

L'auteur traite à grands traits la théorie exacte du convertisseur de fréquence avec et sans enroulement de compensation. Il insiste sur l'influence réciproque compliquée des courants d'intensités et de fréquences différentes, du côté des bagues d'une part et du côté du collecteur d'autre part, ainsi que sur celle des chutes de tensions ohmiques et inductives respectives. Dans un appendice, l'auteur explique de plus près le diagramme vectoriel du convertisseur de fréquence.

Der Frequenzumformer mit oder ohne Kompensationswicklung ist eine der wichtigsten Hilfsmaschinen in Drehstromkommutatorkaskaden. Die genaue Theorie dieser Maschine macht gewisse Schwierigkeiten, weil die Ankerwicklung ähnlich wie beim synchronen Drehstrom-Gleichstrom-Einankerumformer Ströme verschiedener Frequenz führt: Den Schleifringen wird eine Spannung E_3 und ein Strom I_3 von der Kreisfrequenz ω_3 zugeführt. An den Kommutatorbürsten (eventuell in Reihe mit einer Kompensationswicklung) wird eine Spannung $E_{\scriptscriptstyle 4}$ und ein Strom $I_{\scriptscriptstyle 4}$ von der Kreisfrequenz ω_4 abgenommen. Mit I_3 und I_4 überlagern sich in der Ankerwicklung auch die Ohmschen Spannungsabfälle und die Streuspannungen beider Ströme, so dass nun der Ohmsche Spannungsabfall und die Streuspannung der Schleifringseite auf die entsprechenden Spannungsabfälle auf der Kommutatorseite zurückwirken und umgekehrt. Die folgende Untersuchung legt das Hauptgewicht auf die Erfassung dieser gegenseitigen Beeinflussung, ohne deren Kenntnis man weder ein genaues Spannungsdiagramm zeichnen, noch die Grundgleichungen des Frequenzumformers richtig ableiten kann.

I. Der gewöhnliche Frequenzumformer (ohne Kompensationswicklung im Ständer).

A. Vollständiges Vektordiagramm eines Frequenzumformers mit 3 Schleifringen und 3 Bürstenlagen pro Polpaar.

Seiner Wirkungsweise nach ist der Frequenzumformer ein rotierender Halbtransformator und das

Vektordiagramm seiner Spannungen und Ströme entspricht auch im grossen und ganzen dem Transformatordiagramm. Die Grundwellen der Amperewindungsverteilung der Schleifringseite (Index 3) und der Kommutatorseite (Index 4) bilden die resultierenden Amperewindungen

$$\dot{I}_{m} N = (\dot{I}_{3} + \dot{I}_{4}) N \tag{1}$$

und erregen ein Drehfeld, dessen Grundwelle relativ zum Läufer mit der synchronen Winkelgeschwindigkeit ω_3 rotiert. Ihre Absolutgeschwindigkeit dagegen ist

$$\omega_4 = \omega_3 - \omega_{\rm m} \tag{2}$$

falls der Läufer in entgegengesetzter Richtung mit der mechanischen Winkelgeschwindigkeit ω_m (in Polteilungsgraden) angetrieben wird (Fig. 1). ω_4




Fig. 1.

Zusammenhang der Frequenzen der Schleifring- und


und Kommutatorseite für $\omega_m < \omega_3$.

ist daher auch die Kreisfrequenz der Ströme und Spannungen der Kommutatorseite. Die Grundwelle des gemeinsamen Drehfeldes induziert in der Ankerwicklung die Spannung

$$\dot{E}_{\rm g} = j \, \dot{I}_{\rm m} \, x_0 \, \frac{\omega_3}{\omega_1} \tag{3}$$

falls x_o die Selbstreaktanz der Schleifringwicklung (exklusive Streureaktanz) für eine normale Kreisfrequenz ω_1 bedeutet, auf die wir alle Reaktanzen beziehen. Da die inneren Spannungsabfälle des Periodenumformers gering sind, ist \dot{E}_g in erster Annäherung gleich der Bürstenspannung \dot{E}_4 und entgegengesetzt gleich der Schleifringspannung \dot{E}_3 (Fig. 2).

Ausser den Grundwellen enthalten die Ampèrewindungsverteilungen der Schleifring- und Kommutatorseite Oberwellen kleinerer Wellenlänge, die entsprechende Oberfelder erzeugen. Nun induzieren aber die Oberfelder des Schleifringstromes nur zwischen den Schleifringanschlüssen Spannungen der Betriebsfrequenz ω_3 . Sie haben daher für die



Bürstenseite dieselbe Wirkung wie (doppelt verkettete) Streufelder. Analog erzeugen die durch die Bürstenströme erregten Oberfelder nur zwischen den Bürsten Spannungen der Betriebsfrequenz ω_4 , während sie für die Schleifringseite wie (doppelt verkettete) Streufelder wirken. Die doppelt verkettete Streuung ist somit beim Frequenzumformer in derselben Weise wie beim Asynchronmotor zu definieren und zu berechnen 1).

Bei der Formulierung der übrigen Spannungsabfälle im Frequenzumformer ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass die Ströme der Schleifring- und Kommutatorseite in derselben Wicklung fliessen. Mit Rücksicht darauf setzen wir den Ohmschen Spannungsabfall der Schleifringseite (Fig. 3):

$$\dot{E}_{3r} = \dot{E}_{33r} + \dot{E}_{43r} = -\dot{I}_3 r_3 - \dot{I}_4 r_{43} \tag{4}$$

und den Ohmschen Spannungsabfall der Kommutatorseite

$$\dot{E}_{4r} = \dot{E}_{44r} + \dot{E}_{34r} = -\dot{I}_4 r_4 - \dot{I}_3 r_{34} \tag{5}$$

Dabei bedeuten r_3 und r_4 den Ankerwiderstand einer Phase (r_a) , vermehrt um den Uebergangswiderstand der Schleifring- bzw. Kommutatorbürsten und sonstige äussere Widerstände. Für den gemeinsamen Widerstand $r_{34}=r_{43}$ wird im Anhang die Formel

$$r_{34} = \frac{27}{4 \,\pi^2} \, r_{\rm a} = 0.685 \, r_{\rm a} \tag{6}$$

entwickelt.

Aus den Ohmschen Spannungsabfällen berechnen sich die resultierenden Stromwärmeverluste pro Phase wie folgt²):

$$P_{cu} = -[\dot{E}_{3r} + \dot{E}_{43r}] \cdot \dot{I}_3 - [\dot{E}_{4r} + \dot{E}_{34r}] \cdot \dot{I}_4$$

= $I_3^2 \cdot r_3 + 2 \dot{I}_3 \cdot \dot{I}_4 \cdot r_{34} + I_4^2 \cdot r_4$ (7)

Den davon auf die Ankerwicklung entfallenden Anteil erhält man, indem man $r_3 = r_4 = r_a$ setzt. Also

$$(P_{cu})_a = [I_3^2 + I_4^2] \cdot 0.315 \, r_a + I_m^2 \, 0.685 \, r_a$$
 (8)³)

wobei $\dot{I}_{\rm m} = \dot{I}_{\rm 3} + \dot{I}_{\rm 4}$ den Erregerstrom des Frequenzumformers bedeutet.

Wie in den Ohmschen Spannungsabfällen, so kommt auch in den Streuspannungen des Frequenzumformers die Wechselwirkung zwischen Schleifring- und Kommutatorseite zum Ausdruck. Für die Streuspannungen der Schleifringseite findet man (Fig. 3)

$$\dot{E}_{3\sigma} = \dot{E}_{33\sigma} + \dot{E}_{43\sigma} + (\dot{E}_{43})_{k\sigma} = j \dot{I}_3 \frac{\omega_3}{\omega_1} x_{3\sigma}
+ j \dot{I}_4 \frac{\omega_3}{\omega_1} x_{43\sigma} (9)$$

Mit $E_{33\sigma}$ erfasst man etwaige vorgeschaltete Reaktanzen auf der Schleifringseite (z. B. die Streureaktanz eines Regeltransformators), ferner die doppelt verkettete Streuung der Oberfelder, die Nuten- und Streuspannung. $E_{43\sigma}$ beschreibt die Gegeninduktivität der Kommutatorseite, $(E_{43})_{k\sigma}$ die durch die Kommutierung erzeugten Streuspannungen. Der Einfluss etwaiger Wendepole ist darin nicht enthalten, sondern muss gegebenenfalls besonders berücksichtigt werden.

Die Streuspannung der Kommutatorseite besteht aus folgenden drei Komponenten:

$$\dot{E}_{4\sigma} = \dot{E}_{44\sigma} + \dot{E}_{4k\sigma} + \dot{E}_{34\sigma}
= j \dot{I}_4 \frac{\omega_3 - \omega_m}{\omega_1} x_{4\sigma} + j \dot{I}_4 \frac{\omega_m}{\omega_1} x_{4k\sigma} + j \dot{I}_3 \frac{\omega_3}{\omega_1} x_{34\sigma} (10)$$

Hierin berücksichtigt $\dot{E}_{4\sigma}$ etwaige Reaktanzen ausserhalb der Ankerwicklung (z. B. den Beitrag einer etwaigen Wendewicklung), ferner die doppelt ver-

¹) Vergl. Dreyfus: Ueber die doppelt verkettete Streuung von Drehstrommotoren mit dreiphasigem Läufer. E. u. M. 1919, Heft 15.

²) Dabei bedeutet $\dot{E} \cdot \dot{I} = EI \cos{(\langle \dot{\vec{z}} \dot{E} \dot{I})}$ das innere Produkt der Zeitvektoren \dot{E} und \dot{I} .

³⁾ Vergl. Weiler, Die Ankerkupferverluste der vom Netz erregten Drehstromerregermaschine, ETZ 1924, S. 1080.

kettete Streuung der Oberfelder, die Nuten- und Stirnstreuung. $\dot{E}_{4\kappa\sigma}$ beschreibt den Einfluss der Kommutierung, $\dot{E}_{34\sigma}$ (mit $x_{34\sigma}{=}x_{43\sigma}$) die Gegeninduktivität der Schleifringseite. Bei Anwendung von Wendepolen würde $E_{4\kappa\sigma}$ fortfallen, weil die Rotationsspannung im Wendefeld die Stromwendespannung kompensieren würde. — Wer sich für die quantitative Berechnung obiger Komponenten interessiert, findet im Anhang die nötigen Erläuterungen.

Das Zusammenwirken aller Spannungen auf der Schleifring- und Kommutatorseite veranschaulicht das Vektordiagramm Fig. 3. Um bei seiner Anwendung Fehler zu vermeiden, muss man sich stets vor Augen halten, dass das Raumdiagramm der Ampèrewindungen so aufgezeichnet ist, wie es einem mit dem Läufer rotierenden Beobachter erscheinen würde. Für $\omega_{m} \le \omega_{3}$ macht freilich der Standpunkt des Beobachters keinen Unterschied, denn dabei hat das Drehfeld, vom Ständer und Läufer aus gesehen, dieselbe Richtung. Wenn aber $\omega_m > \omega_3$ ist, rotiert das Drehfeld gegen den Ständer in umgekehrter Richtung als gegen den Läufer. Das hat zur Folge, dass nun das nach den Gleichungen 3 bis 10 aufgezeichnete Diagramm der Kommutatorseite mit dem umgekehrten Drehsinn (Uhrzeigersinn) zu lesen ist. Berücksichtigt man dies, so erkennt man, dass die Streuspannung

$$\dot{E}_{44\sigma} = j \dot{I}_4 \frac{\omega_3 - \omega_m}{\omega_1} x_{4\sigma}$$

unter allen Umständen einen induktiven Spannungsabfall bedeutet, gleichgültig, welches Vorzeichen der Differenz ω_3 — ω_m zukommen mag.

B. Die Hauptgleichungen des Frequenzumformers.

Unser Ziel ist, die Sekundärspannung E_4 am Kommutator des belasteten Frequenzumformers aus der Leerlaufspannung E_{40} bei stromlosem Sekundärkreis zu berechnen. Zu diesem Zwecke müssen wir das Vektordiagramm der Fig. 3 in die Formelsprache übersetzen.

Indem wir zuerst die Vektorsumme aller Spannungen auf der Schleifringseite gleich Null setzen, ergibt sich:

$$\dot{E}_3 + \dot{E}_{3r} + \dot{E}_{33\sigma} + \dot{E}_{43r} + [\dot{E}_{43\sigma} + (\dot{E}_{43})_{k\sigma}] + \dot{E}_g = 0$$
oder:

$$\begin{split} \dot{E}_{3} &= \dot{I}_{3} \left[r_{3} - j \, x_{3\sigma} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right] + \dot{I}_{4} \left[r_{43} - j \, x_{43\sigma} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right] - j \, \dot{I}_{m} \, x_{0} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \\ &= \dot{I}_{3} \left[r_{3} - j \, (x_{0} + x_{3\sigma}) \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right] + \dot{I}_{4} \left[r_{43} - j \, (x_{0} + x_{43\sigma}) \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right] \end{split}$$

Hierin setzen wir:

$$\begin{array}{l}
x_3 = x_0 + x_{3\sigma} \\
x_{43} = x_0 + x_{43\sigma}
\end{array} \} (11a)$$

und erhalten als erste Hauptgleichung des Frequenzumformers

$$\dot{E_3} = \dot{I_3} \left[r_3 - j \, x_3 \frac{\omega_3}{\omega_1} \right] + \dot{I_4} \left[r_{43} - j \, x_{43} \frac{\omega_3}{\omega_1} \right] \quad (11)$$

In derselben Weise wird das Gleichgewicht der Spannungen auf der Kommutatorseite untersucht. Nach dem Vektordiagramm Fig. 3 ist die Sekundärspannung E_4 gleich der Summe aller übrigen Spannungen:

$$\dot{E_4} = \dot{E_4}_r + \dot{E_4}_\sigma + \dot{E_4}_{6\sigma} + \dot{E_3}_{4r} + \dot{E_3}_{4\sigma} + \dot{E_g}$$
oder:

$$-\dot{E}_{4} = \dot{I}_{4} \left[r_{4} - j \left(x_{4\sigma} \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} + x_{4\kappa\sigma} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}} \right) \right]$$

$$+ \dot{I}_{3} \left[r_{34} - j x_{34\sigma} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right] - j \dot{I}_{m} x_{0} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}}$$

$$= \dot{I}_{4} \left[r_{4} - j \left((x_{0} + x_{4\kappa\sigma}) \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} + (x_{4\sigma} - x_{4\kappa\sigma}) \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right) \right]$$

$$\cdot \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} \right] + \dot{I}_{3} \left[r_{34} - j (x_{0} + x_{34\sigma}) \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right]$$

Hierin setzen wir:

$$\begin{cases}
 x_4 = x_0 + x_{4 K \sigma} \\
 x_{34} = x_0 + x_{34 \sigma} = x_{43}
\end{cases} (12a)$$

und erhalten als erste Form der zweiten Hauptgleichung des Frequenzumformers:

$$-\dot{E}_{4} = \dot{I}_{4} \left[r_{4} - j \left(x_{4} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} + (x_{4\sigma} - x_{4\kappa\sigma}) \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} \right) \right]$$

$$+ \dot{I}_{3} \left[r_{34} - j \left(x_{34} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right) \right]$$

$$(12)$$

Für Leerlauf $(I_4=0)$ des Frequenzumformers folgt aus Gl. 11 und 12

$$-\dot{E}_{40} = \dot{E}_{3} \frac{r_{34} - j x_{34} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}}}{r_{3} - j x_{3} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}}}$$
(13)

Indem wir nun in Gl. 11 E_3 durch E_{40} ersetzen, ergibt sich:

$$egin{align} -\dot{E}_{40} &= \dot{I_3}igg[r_{34}\!-\!j\,x_{34}rac{\omega_3}{\omega_1}igg] + \dot{I_4}rac{igg[r_{34}\!-\!j\,x_{34}rac{\omega_3}{\omega_1}igg]^2}{r_3\!-\!j\,x_3rac{\omega_3}{\omega_1}} \ &pprox \dot{I_3}igg[r_{34}\!-\!j\,x_{34}rac{\omega_3}{\omega_1}igg]\!-\!j\,\dot{I_4}rac{x_{34}^2}{x_3}rac{\omega_3}{\omega_1} \ &\cdotigg[1\!+\!2jrac{r_{34}}{x_{34}rac{\omega_3}{\omega_1}}igg]\!\cdot\!igg[1\!-\!jrac{r_3}{x_3rac{\omega_3}{\omega_1}}igg] \end{split}$$

oder wenn wir die Abkürzungen:

$$\begin{vmatrix} r_4 - r_3 \frac{x_{34}^2}{x_3^2} - 2r_{34} \frac{x_{34}}{x_3} \\ x'_{4\sigma} = x_4 \left(1 - \frac{x_{34}^2}{x_3 x_4} \right) = x_4 \sigma_{34}^4$$
 (14a)

benützen:

 $^{^4)}$ σ_{34} und daher auch x' $_4\sigma$ wächst mit der Streureaktanz x $_3\sigma$ der Schleifringseite.

$$-\dot{E}_{40} \approx \dot{I}_{3} \left[r_{34} - j \, x_{34} \, \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right] \\ -\dot{I}_{4} \left[r'_{4} + j \, (x_{4} - x'_{4}\sigma) \, \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right]$$
(14)

Schliesslich subtrahieren wir Gl. 12 von Gl. 14 und erhalten als endgültiges Resultat:

$$\dot{E}_{4} = \dot{E}_{40} - I_{4} \left[(r_{4} + r_{4}') - j \left((x_{4\sigma} - x_{4k\sigma}) \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} + x_{4\sigma}' \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right) \right]$$
(15)

Dies ist die zweite und wichtigste Form der zweiten Hauptgleichung des Frequenzumformers.


Nach Gl. 15 ist die sekundäre Klemmspannung $\dot{E}_{\scriptscriptstyle 4}$ gleich der Leerlaufspannung $\dot{E}_{\scriptscriptstyle 40}$ vermindert um den resultierenden Ohmschen Spannungsabfall und eine gewisse Blindspannung. Letztere hat zwei Komponenten: Die erste Komponente ist der Schlüpfungsgeschwindigkeit ω₃—ω_m des Frequenzumformers proportional und bedeutet unter allen Umständen einen induktiven Spannungsabfall, gleichgültig, ob das Vorzeichen von ω₃—ω_m positiv oder negativ ist (vergl. Seite 139). Die zweite Komponente ist der Frequenz der Schleifringspannung proportional und hat für positive Werte von ω_3 — ω_m dasselbe Vorzeichen wie die erste Komponente. Demgemäss bedeutet die zweite Komponente für positive Werte von ω_3 — ω_m einen induktiven Spannungsabfall, dagegen für negative Werte von ω_3 — ω_m einen kapazitiven Spannungsabfall. Da $x_{4\sigma}'$ mit der Streureaktanz $x_{3\sigma}$ der Schleifringseite zunimmt, lässt sich dieses sehr wichtige Resultat auch folgendermassen ausdrücken:

Eine Drosselspule auf der Schleifringseite wirkt wie eine Kapazität auf der Kommutatorseite, falls der Frequenzumformer übersynchron, d. h. in Richtung seines eigenen Drehfeldes, aber schneller als dieses, umläuft.

Um bei Kaskadenschaltungen des Frequenzumformers zu einer asynchronen Vordermaschine mit der Netzfrequenz ω_1 die Gleichungen beider Maschinen kombinieren zu können, muss

$$\frac{\omega_3 - \omega_m}{\omega_1} = s \tag{16}$$

gesetzt werden, ausserdem ist bei Kupplung des Frequenzumformers mit der Vordermaschine für



Kaskade mit mechanischer Kupplung von Vordermaschine und Frequenzumformer.

relativen ⁵) Synchronismus beider Maschinen (Fig. 4)

$$\omega_3 = \omega_1$$

$$\omega_m = \omega_1 (1-s)$$

Also:

$$\dot{E}_4 = \dot{E}_{40} - I_4 [(r_4 + r'_4) - j(x_{4\sigma} - x_{4\kappa\sigma}) s + x_{4\sigma}]$$
 (17a)

Wird dagegen der Frequenzumformer durch einen netzgespeisten Synchronmotor gleicher Polzahl angetrieben und durch einen Synchrongenerator er-




Fig. 5.

Kaskade mit nur elektrischer Kupplung von Vordermaschine und Frequenzumformer.

regt, der mit der Vordermaschine für relativen Synchronismus gekuppelt ist (Fig. 5), so gilt mit Rücksicht auf Gl. 16

$$\omega_{m} = -\omega_{1}$$

$$\omega_{3} = -\omega_{1} (1-s)$$

und

$$E_{4} = \dot{E}_{40} - \dot{I}_{4} \left[(r_{4} + r'_{4}) - \dot{j} (x_{4\sigma} - x_{4K\sigma}) s - x'_{4\sigma} (1 - s) \right]$$
(17b)

Die Wahl der Vorzeichen für $\omega_{\rm m}$ und $\omega_{\rm 3}$ erklärt sich daraus, dass die unter allen Umständen induktive Streuspannung $j\dot{I}_4$ $(x_{4\sigma}-x_{4K\sigma})\frac{\omega_{\rm 3}-\omega_{\rm m}}{\omega_{\rm 1}}$ des Frequenzumformers dasselbe Vorzeichen erhalten muss wie die ebenfalls unter allen Umständen induktive Rotorstreuspannung $j\dot{I}_2x_{2\sigma}s$ der asynchronen Hauptmaschine.


II. Die kompensierte Maschine mit Läufererregung («kompensierter Frequenzumformer»).

Vollständiges Vektordiagramm und Hauptgleichungen.

Die kompensierte Maschine mit Läufererregung wird aus dem gewöhnlichen Frequenzumformer dadurch gewonnen, dass man die Ankeramperewindungen der Kommutatorseite durch eine verteilte Kompensationswicklung im Ständer möglichst vollständig aufhebt (Fig. 6). Bei vollkommener Kompensation ist der Erregerstrom I_m gleich dem Schleifringstrom I_3 (Fig. 7). Die Grundwelle der Erregeramperewindungen erzeugt das Hauptfeld,

⁵⁾ Hierunter versteht man bekanntlich eine unelastische Kopplung solcher Art, dass sich die Vordermaschine und der Frequenzumformer in gleichen Zeiten um gleiche Winkel in elektrischen Graden drehen. Ihre Tourenzahlen verhalten sich also umgekehrt wie ihre Polzahlen.

die Oberwellen (doppelt verkettete) Streufelder. $Vom\ L\"{a}ufer\ aus\ gesehen$ rotiert das Hauptfeld mit der Winkelgeschwindigkeit ω_3 und induziert der



Läuferwicklung die für Kommutator- und Schleifringseite gemeinsame Hauptfeldspannung:

$$\dot{E}_{3g} = j \, \dot{I}_3 \, \chi_0 \frac{\omega_3}{\omega_1} \tag{18}$$

Wird der Anker gegen die Umlaufrichtung des Drehfeldes mit der Winkelgeschwindigkeit ω_m (in Polteilungsgraden) angetrieben, so entsteht in der Kompensationswicklung die Hauptfeldspannung

$$\dot{E}_{\rm gk} = -j \dot{I}_3 x_0 \frac{\omega_3 - \omega_{\rm m}}{\omega_1} \tag{19}$$

Das Vorzeichen erklärt sich daraus, dass einerseits für $\omega_3 > \omega_m$ das Drehfeld gegen Stator und Rotor in gleicher Richtung umläuft, dass andererseits aber Anker- und Kompensationswicklung gegeneinander geschaltet sind. Die resultierende Hauptfeldspannung des Arbeitsstromkreises beträgt somit:

$$\dot{E}_{4g} = \dot{E}_{3g} + \dot{E}_{gK} = j \dot{I}_{m} x_{o} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}}$$
 (20)

Bei Vernachlässigung der inneren Spannungsabfälle ist die Schleifringspannung

$$\dot{E}_3 = -\dot{E}_{3g}$$

und die Klemmspannung des Arbeitsstromkreises

$$\dot{E_4} = \dot{E_{4\sigma}}$$

Nachdem aber bereits eine genaue Berücksichtigung der inneren Spannungsabfälle für den Frequenzumformer durchgeführt wurde, macht es keine Schwierigkeiten, die gewonnenen Resultate auf den vorliegenden Fall zu übertragen. Dabei dürfte es nicht nötig sein, alle Bezeichnungen nochmals zu erklären, die mit unveränderter Bedeutung aus dem vorigen Abschnitt entlehnt sind. Es sei

nur hervorgehoben, dass die Lage der Stromvektoren \dot{I}_3 und \dot{I}_4 im Vektordiagramm der Fig. 7 der räumlichen Aufeinanderfolge der entsprechenden Amperewindungen, vom Rotor aus gesehen, entspricht.

Die inneren Spannungsabfälle des Erregerkreises sind die Ohmschen Spannungsabfälle $\dot{E}_{33\Gamma}$ und $\dot{E}_{43\Gamma}$, sowie die Streuspannungen $\dot{E}_{33\sigma}$ und $\dot{E}_{43\sigma}$ + $(\dot{E}_{43})_{K\sigma}$. Indem sie sich zu den bereits genannten Spannungen \dot{E}_3 und \dot{E}_{3g} addieren, schliessen sie in Fig. 14 das Spannungspolygon der Schleifringseite. Also:

$$\dot{E}_3 + \dot{E}_{33r} + \dot{E}_{33\sigma} + \dot{E}_{43r} + \dot{E}_{43\sigma} (\dot{E}_{43})_{K\sigma} + \dot{E}_{3g} = 0$$
oder

$$\dot{E}_{3} = \dot{I}_{3} \left[r_{3} - j(x_{0} + x_{3\sigma}) \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right] + \dot{I}_{4} \left[r_{43} - jx_{43\sigma} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \right]$$
wobei

$$x_0 + x_{3\sigma} = x_3$$
 (21a) = (11a)

gesetzt werden kann. Gl. 21 ist die Hauptgleichung des Erregerkreises.

Die inneren Spannungsabfälle des Arbeitsstromkreises sind die Ohmschen Spannungsabfälle \dot{E}_{44} r und \dot{E}_{34} r, sowie die Streuspannungen $\dot{E}_{4\sigma} + \dot{E}_{4k\sigma}$ und $\dot{E}_{34\sigma}$. Gemäss dem Vektordiagramm der Fig. 7 fordert das Gleichgewicht aller Spannungen:

$$\dot{E}_{4} = \dot{E}_{44r} + \dot{E}_{4\sigma} + \dot{E}_{4k\sigma} + \dot{E}_{34r} + \dot{E}_{34\sigma} + \dot{E}_{4g}$$
oder

$$-\dot{E}_{4} = \dot{I}_{4} \left[r_{4} - j \left(x_{4\sigma} \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} + x_{4\kappa\sigma} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}} \right) \right]$$

$$+ \dot{I}_{3} \left[r_{34} - j \left(x_{34\sigma} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} + x_{0} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}} \right) \right]$$
(22)

wobei

$$x_{34\sigma} + x_0 = x_{34}$$
 (22a)=(11a)

gesetzt werden kann. Dies ist die erste Form der Hauptgleichung des Arbeitsstromkreises.

Durch die Gleichung

$$-(\dot{E}_{4})_{I_{4}=0} \equiv -\dot{E}_{40} = \dot{E}_{3} \frac{r_{34} - j\left(x_{34} \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} + x_{34} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}}\right)}{r_{3} - j x_{3} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}}} \approx \dot{E}_{3} \frac{x_{34}}{x_{3}} \frac{\omega_{m}}{\omega_{3}}$$
(23)

führen wir die Leerlaufspannung des Arbeitsstromkreises ein. Damit folgt aus Gl. 21:

$$\begin{split} -\,\dot{E_{40}} &= \dot{I_{3}} \bigg[r_{34} - j \left(x_{34\,\sigma} \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} + x_{34} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}} \right) \bigg] \\ &\quad + \dot{I_{4}} \bigg[r_{43} - j \, x_{43\,\sigma} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \bigg] \, \frac{x_{34}}{x_{3}} \, \frac{\omega_{m}}{\omega_{3}} \end{split}$$

Indem wir hiervon Gl. 22 subtrahieren, ergibt sich endgültig:

$$\vec{E}_{4} = \vec{E}_{40} - \vec{I}_{4} \left[\left(r_{4} - r_{43} \frac{x_{34}}{x_{3}} \frac{\omega_{m}}{\omega_{3}} \right) - j \left(x_{4\sigma} \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} + \left(x_{4k\sigma} - x_{43\sigma} \frac{x_{34}}{x_{3}} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}} \right) \right]$$
(24)

Dies ist die zweite und wichtigste Form der Hauptgleichung des Arbeitsstromkreises.

Wie beim Frequenzumformer ist zu beachten, dass die Blindspannung

$$j\dot{I}_4 x_{4\sigma} \frac{\omega_3 - \omega_{\mathrm{m}}}{\omega_1}$$

als Pulsationsspannung eines Streufeldes unter allen Umständen dem Stromvektor nacheilt. Wird also ω_3 — ω_m negativ, d. h. rotiert der Läufer übersynchron, so bedeutet dies, dass die zweite Blindspannungskomponente

$$j \dot{I}_4 x_{4 \text{K} \sigma} \frac{\omega_{\text{m}}}{\omega_{\text{1}}}$$

dem Strome voreilt. Dass unsere Gleichungen dies nicht ohne weiteres erkennen lassen, kommt daher, dass ihnen das vom Läufer aus gesehene Amperewindungsdiagramm zugrunde liegt. Nun bezeichnen wir aber bei Kaskadenschaltungen die Streuspannung im Sekundärkreis der asynchronen Vordermaschine durch den Ansatz:

$$j\dot{I_2}x_{2\sigma}s$$

Wenn also der kompensierte Frequenzumformer als Hintermaschine einer Kaskadenschaltung benützt wird, so muss hier dieselbe Bezeichnungsweise angewandt, d. h. es muss

$$\frac{\omega_3 - \omega_{\mathfrak{m}}}{\omega_1} = s \tag{16}$$

gesetzt werden. Ausserdem gilt für mechanische Kupplung zwischen Vorder- und Hintermaschine wie in Fig. 4 und Gl. 16a

$$\omega_{\rm m} = \omega_1 (1-s)$$
 $\omega_3 = \omega_1$

also

$$\begin{vmatrix} \dot{E}_4 = \dot{E}_{40} - \dot{I}_4 \left[\left(r_4 - r_{43} \frac{x_{34}}{x_3} (1 - s) \right) - j \left(x_{4\sigma} s + \left(x_{4k\sigma} - x_{43\sigma} \frac{x_{34}}{x_3} \right) (1 - s) \right) \right] \end{vmatrix}$$
(24a)

Dagegen ist für elektrische Kupplung zwischen Vorder- und Hintermaschine wie in Fig. 5 und Gl.~16b

$$\omega_{\rm m} = -\omega_1 \qquad \omega_3 = -\omega_1 (1-s)$$

und

$$\dot{E}_{4} = \dot{E}_{40} - \dot{I}_{4} \left[\left(r_{4} - r_{43} \frac{x_{34}}{x_{3}} \frac{1}{1 - s} \right) - j \left(x_{4\sigma} s - \left(x_{4k\sigma} - x_{43\sigma} \frac{x_{34}}{x_{3}} \right) \right) \right] (24b)$$

Anhang.

Erläuterungen zum Vektordia gramm des Frequen zum formers.

Für die folgenden Rechnungen wird immer $\omega_{\rm m} < \omega_{\rm 3}$ vorausgesetzt.

a. Rückwirkung des Ohmschen Spannungsabfalles der Schleifringseite auf die Kommutatorseite und umgekehrt.

Der Phasenwiderstand zwischen zwei Schleifringanschlüssen sei r_a , die Nutenzahl pro Polpaar Q, die Leiterzahl pro Nut 2n (Fig. 8). Zwischen den Kommutatorbürsten B'' und B''' liegen

zur Zeit
$$t = o$$
 Q Nuten
zur Zeit $t = t$ $\frac{\alpha}{2\pi}Q$ Nuten der

Schleifringphase I (S"S"") mit dem Stabstrom

$$(i_3s)_1 = I_3s \sin(\omega_3 t - \varphi_3)$$

Dem entspricht ein Ohmscher Spannungsabfall

$$-(i_{3\,\mathrm{s}})_{\mathrm{I}}\,r_{\mathrm{a}}\cdot\frac{3\,\alpha}{2\,\pi}$$

zwischen den Bürsten B" und B". Während einer Umdrehung ändert sich der eingeschaltete Wider-




Fig. 8.

Zur Berechnung
der Ohmschen Spannungsabfälle eines
Frequenzumformers.

Fig. 9.
Die Einflusslinien des Ohmschen
Spannungsabfalles der drei
Ankerphasen (Einwirkung der
Schleifringseite auf die Kommutatorseite zwischen B" u. B"").

stand der Schleifringphase I gemäss Fig. 9. Wir nennen diese Kurve die «Einflusslinie des Ohmschen Spannungsabfalles der Phase I». Ihre Grundwelle hat die Amplitude

$$\frac{9}{2\pi^2}I_{38}r_a$$

Sehen wir von den Oberwellen ab, so erzeugt der Strom $(i_{3s})_{\text{I}}$ zwischen den Bürsten B'' und B''' den Ohmschen Spannungsabfall

$$(e_{\rm 34\,r})_{\rm I} = -\frac{9}{2\,\pi^2} I_{\rm 3\,s} r_{\rm a} \cdot \sin{(\omega_3\,t - \varphi_{\rm 3})} \cos{\omega_{\rm m}\,t}$$

Analog folgt für die beiden anderen Schleifringphasen

$$(e_{34\,\mathrm{r}})_{\mathrm{II}} = -rac{9}{2\,\pi^2} I_{3\,\mathrm{s}} \, r_{\mathrm{a}} \cdot \sin\left(\omega_3 t - rac{2\,\pi}{3} - arphi_3
ight) \qquad x_{\mathrm{u}} = \omega_1 L_{\mathrm{u}} \, n_{\mathrm{s}}^2 \, rac{Q}{3} \quad \mathrm{die} \quad \mathrm{einer\ Phase.} \ x_{\mathrm{s}} = \omega_1 M_{\mathrm{s}} \, n_{\mathrm{s}}^2 \, rac{Q}{3} \quad \mathrm{die} \quad \mathrm{einer\ Phase.} \ x_{\mathrm{s}} = \omega_1 M_{\mathrm{s}} \, n_{\mathrm{s}}^2 \, rac{Q}{3} \quad \mathrm{die} \quad \mathrm{ober-\ und\ Unterpretation} \ \cdot \cos\left(\omega_{\mathrm{m}} \, t - rac{4\,\pi}{3}
ight) \quad \mathrm{ober-\ und\ Unterpretation} \ \mathrm{ober-\ un$$

Insgesamt ergibt sich zwischen den Bürsten B" B"

$$\sum e_{34} = -\frac{27}{4\pi^2} I_{3s} r_a \sin \left[(\omega_3 - \omega_m) t - \varphi_3 \right]$$
 (5a)

Auf dieselbe Weise wird die Rückwirkung des Ohmschen Spannungsabfalles in der Kommutatorwicklung auf die Schleifringseite untersucht: Es sei

$$(i_{4s})_1 = I_{4s} \sin [(\omega_3 - \omega_m) t - \varphi_4]$$

der Strom in Phase I der Kommutatorwicklung. Dann erzeugt dieser Strom zwischen den Schleifringanschlüssen S" S" den Ohmschen Spannungsabfall

$$(e_{43})_{\mathrm{I}} = -rac{9}{2\,\pi^2}I_{4\,\mathrm{S}}r_{\mathrm{a}}\sin\left[\left(\omega_3\!-\!\omega_\mathrm{m}
ight)t\!-\!arphi_4
ight]\cos\omega_\mathrm{m}\,t$$

Analog gilt für die beiden anderen Kommutator-

$$(e_{43})_{\mathrm{II}} = -rac{9}{2\pi^2}I_{4\,\mathrm{S}}r_{\mathrm{a}}\sin\left[\left(\omega_3-\omega_{\mathrm{m}}
ight)t-rac{2\,\pi}{3}-arphi_4
ight] \\ \cdot\cos\left(\omega_{\mathrm{m}}\,t-rac{4\,\pi}{3}
ight)$$

$$egin{align} (e_{43})_{ ext{III}} &= -rac{9}{2\,\pi^2} I_{4\, ext{S}} r_{ ext{a}} \sinigg[(\omega_3 - \omega_{ ext{m}}) \ t - rac{4\,\pi}{3} - arphi_4 igg] \ &\cdot \cosigg(\omega_{ ext{m}} \, t - rac{2\,\pi}{3} igg) \end{aligned}$$

Die Summe liefert:

$$\sum e_{43} = -\frac{27}{4\pi^2} I_{4s} r_a \sin \left[\omega_3 t - \varphi_4\right]$$
 (4a)

Aus 4a und 5a folgen ohne weiteres die Gleichungen 4, 5 und 6.

β. Rückwirkung der Pulsationsspannungen des Nuten- und Stirnstreufeldes der Schleifringseite auf die Kommutatorseite und umgekehrt.

Es bezeichne:

L_ö die Streuinduktivität eines Stabes an der Nutöffnung (Henry).

Lu die Streuinduktivität eines Stabes im Nuten-

M. die Gegeninduktivität zwischen einem Stab der Ober- und Unterlage.

 $x_{\scriptscriptstyle 0} = \omega_1 L_{\scriptscriptstyle 0} n^2 \frac{Q}{3}$ die Selbstreaktanz der Oberlage einer Phase (Ohm).

 $x_{\rm u} = \omega_1 L_{
m u} n_{
m s}^2 rac{Q}{3}$ die Selbstreaktanz der Unterlage

Wechselreaktanz zwischen

Ober- und Unterlage über einem Bogen von 120°. In diese Reaktanzen kann ohne erheblichen Fehler auch die Stirnstreuung eingeschlossen werden.

Wir bestimmen zuerst die Spannung, welche die Nuten- und Stirnstreuung der Schleifringseite zwischen zwei Kommutatorbürsten hervorruft. Die Voraussetzungen sind dieselben wie für die Untersuchung des Ohmschen Spannungsabfalles:

In der Nullage ($\gamma = 0$) erzeugt die Schleifringphase S" S" zwischen den Bürsten B" B" die Streuspannung

$$j\dot{I}_{3s} \frac{\omega_3}{\omega_1} (x_{\delta} + x_{u})$$
 (Fig. 10 oben)

In der Lage $\gamma = 180$ induziert dieselbe Schleifringphase zwischen denselben Kommutatorbürsten die Streuspannung

$$-j\dot{I}_{3S}\frac{\omega_3}{\omega_1}\cdot 2x_S$$
 (Fig. 10 unten)

Da die Verhältnisse im übrigen ebenso liegen wie für den Ohmschen Spannungsabfall, ergeben sich als Einflusslinien der Streuspannung die beiden




Fig. 10.
Zur Berechnung der Streuspannungen eines Frequenzumformers.

Die Einflusslinien der Streuspannungen der drei Ankerspannungen der drei Anker-phasen. (Einwirkung der Schleif-ringseite auf die Kommutator-seite zwischen B" und B".)

Linienzüge der Fig. 11. Addiert man ihre Ordinaten und bestimmt die Grundwelle der Summenkurve, so erhält man als Amplitude:

$$\frac{9}{2\pi^2}I_{3S}\cdot\frac{\omega_3}{\omega_1}[x_{\ddot{0}}+x_{u}+2x_{S}]$$

Die beiden anderen Schleifringphasen liefern zusammen einen Beitrag halber Grösse. Sonach erzeugt die Nutenspannung der Schleifringseite zwischen den Kommutatorbürsten die Streuspannung

$$\dot{E}_{34\sigma} = j \frac{27}{4\pi^2} \dot{I}_{3S} \cdot \frac{\omega_3}{\omega_1} [x_5 + x_\mu + 2x_S]$$
 (10a)

Umgekehrt gilt für die Streuspannung, welche der Strom der Kommutatorwicklung zwischen zwei Schleifringanschlüssen hervorruft

$$\dot{E}_{43\sigma} = j \frac{27}{4\pi^2} \dot{I}_{4S} \cdot \frac{\omega_3 - \omega_m}{\omega_1} [x_5 + x_u + 2x_S] \quad (9a)$$

Dagegen erzeugt das Nuten- und Stirnstreufeld des Schleifringstromes zwischen den Schleifringanschlüssen die Selbstinduktionsspannung:

$$\dot{E}_{33\sigma} = j \dot{I}_{38} \frac{\omega_3}{\omega_1} [x_5 + x_u + x_s]$$
 (9b)


und ebenso das Nuten- und Stirnstreufeld des Stromes I4 zwischen den Kommutatorbürsten

$$\dot{E}_{44\sigma} = j \dot{I}_{48} \frac{\omega_3 - \omega_m}{\omega_1} [x_5 + x_u + x_8]$$
 (10b)

Eine Ableitung der beiden letzten Formeln erübrigt sich, da man diese Spannungen von jeher richtig berechnet hat.

y. Die Streuspannungen der Stromwendung auf der Kommutator- und Schleifringseite.

Für die Streuspannung der Stromwendung auf der Kommutatorseite ist es gleichgültig, ob die Ankerwicklung einem Frequenzumformer oder einer



Lage der kommutierenden Windungen bei einer Durch-messerwicklung mit dreipha-sigem Bürstensatz.

Vektordiagramm der Bürsten und Stabströme.

gewöhnlichen Drehstromkommutatormaschine angehört. Deshalb sind in Fig. 12 die Schleifringanschlüsse weggelassen. Die Figur zeigt schematisch den Anker einer zweipoligen Maschine mit Durchmesserwicklung (Spulenweite 180°) und dreiphasigem Bürstensatz. Die ausgefüllten Kreise bedeuten die unter den Bürsten B' B" und B" kurzgeschlossenen Windungen. Im folgenden bedeutet:

die Bürstenströme der drei Phasen. $I_4' I_4'' I_4'''$ $(I_{48})_{\Pi}(I_{48})_{\Pi}(I_{48})_{\Pi}$ die Stabströme der drei Phasen. die Zahl der unter einer Bürste kurzgeschlossenen Windungen.

die Leiterzahl pro Nut und Lage. die Nutenzahl pro Polpaar (in Fig. 12 durch 6 teilbar).

die mechanische Winkelgeschwindig- ω_{m} keit des Läufers, die für $\omega_{\rm m} \leq \omega_{\rm 3}$ die entgegengesetzte Richtung hat wie das Drehfeld im Luftspalt.

die Lamellenperiode. die Dauer des Kurzschlusses einer Windung.

 $T_{\rm S} = n_{\rm S} T_{\lambda}$ die Nutenperiode. $L_{\rm \tilde{s}}, L_{\rm u}, M_{\rm S}$ wie unter β erklär $x_{\rm \tilde{s}}, x_{\rm u}, x_{\rm S}$ wie unter β erklärt, die Streuinduktivitäten bzw. Streureaktanzen eines Nutenstabes.

Wir betrachten zuerst die Oberlage I der Phase I mit dem Stabstrom $(I_{4s})_{I}$ (Fig. 12). In der Mitte dieser Phase, aber in der Unterlage, kommutieren β Leiter unter der Bürste B', indem sie von Phase III zu Phase II übertreten. Die mittlere Geschwindigkeit der Stromänderung ist in der Unter-

$$\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} = -\frac{(\dot{I}_{48})_{\mathrm{II}} - (\dot{I}_{48})_{\mathrm{III}}}{\beta T_{\lambda}} = -j\frac{(\dot{I}_{48})_{\mathrm{I}}\sqrt{3}}{\beta T_{\lambda}}$$

Jeder der β kommutierenden Leiter der Unterlage induziert n's Leiter der Oberlage der Phase I, und eine analoge Betrachtung lässt sich für die Unterlage 1 der Phase I anstellen. Die gesamte Wechselinduktionsspannung beträgt daher

$$-2M_{\rm S}\beta n_{\rm S}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}=j\frac{(\dot{I}_{\rm 4S})\sqrt{3}}{T_{\rm 2}}\cdot 2n_{\rm S}M_{\rm S}$$

Die unter den beiden anderen Bürsten B'' und B" kommutierenden Windungen behandeln wir auf dieselbe Weise und rechnen zur Phase I die Hälfte der durch sie erzeugten Induktionsspannungen. Das ergibt für die unter der Bürste \bar{B}'' kurzgeschlossenen Windungen:

$$-jrac{(\dot{I}_{4\,\mathrm{S}})_{\mathrm{II}}\sqrt{3}}{T_{\lambda}}\,n_{\mathrm{S}}rac{L_{\mathrm{ö}}\!+\!L_{\mathrm{u}}}{2}$$

und für die unter der Bürste B''' kurzgeschlossenen Windungen:

$$-jrac{(\dot{I}_{48})_{
m HI}\sqrt{3}}{T_{
m 2}}\,n_{
m S}\,rac{L_{
m ö}+L_{
m u}}{2}$$

Da nun $(\dot{I}_{48})_{II} + (\dot{I}_{48})_{III} = - (\dot{I}_{48})_{I}$, so erhält man als Gesamtbeitrag der Nuten- und Stirnstreuung die Kommutierungsspannung der Kommutatorseite

$$\begin{split} \dot{E}_{4\,\mathbf{k}\,\sigma} &= j\,\frac{\dot{I}_{4\,\mathbf{S}}\,\sqrt{3}}{T_{\lambda}}\,n_{\mathbf{S}}\left[\frac{L_{5} + L_{\mathbf{u}}}{2} + 2\,M_{\mathbf{S}}\right] \\ \text{oder mit} & \frac{2\,\pi}{T_{\lambda}} = \omega_{\mathbf{m}}\,n_{\mathbf{S}}\,Q \\ \dot{E}_{4\,\mathbf{k}\,\sigma} &= j\,\dot{I}_{4\,\mathbf{S}}\,\omega_{\mathbf{m}}\left[\frac{L_{5} + L_{\mathbf{u}}}{2} + 2\,M_{\mathbf{S}}\right]n_{\mathbf{S}}^{2}\,\frac{Q}{3}\cdot\frac{3\sqrt{3}}{2\,\pi} \\ &= j\,\frac{3\sqrt{3}}{2\,\pi}\,\dot{I}_{4\,\mathbf{S}}\,\frac{\omega_{\mathbf{m}}}{\omega_{\mathbf{c}}}\left[\frac{x_{5} + x_{\mathbf{u}}}{2} + 2\,x_{\mathbf{S}}\right] \end{split} \tag{10c}$$

Um auch die Rückwirkung der Kommutierung auf die Schleifringseite zu untersuchen, betrachten wir Fig. 13 oben. Bei der gezeichneten Lage der






Fig. 13.

Zur Berechnung der

Streuspannungen
der Stromwendung.




Fig. 14.
Einflusslinie der Streuspannung der Stromwendung.
(Einwirkung der unter der Bürste B' kommutierenden Windungen auf die Schleifringseite zwischen S" u. S"".)

Schleifringanschlüsse erzeugen die unter Bürste B' kommutierenden Windungen dieselbe Induktionsspannung in der Kommutatorphase I wie in der Schleifringphase zwischen S'' und S'''. Diese Spannung beträgt also nach früheren Rechnungen

$$(E_{43}')_{
m k\sigma} = j - rac{\dot{I}_{4\,
m S}\,\sqrt{3}}{T_{
m L}}\,2\,n_{
m S}M_{
m S} = j\,rac{3\,\sqrt{3}}{2\,\pi}\,\dot{I}_{4\,
m S}rac{\omega_{
m m}}{\omega_{
m l}}\,2\,x_{
m S}$$

Eine halbe Umdrehung später (Fig. 13 unten) ergibt sich statt dessen die Streuspannung

$$egin{align} (E_{43}^{\prime\prime})_{ ext{k}\,\sigma} &= -jrac{I_{4\, ext{S}}\,\sqrt{\,3}}{T_{\lambda}}\,n_{ ext{S}}\,(L_{ ext{o}} + L_{ ext{u}}) \ &= -j\,rac{3\,\sqrt{\,3}}{2\,\pi}\,\dot{I}_{4\, ext{S}}rac{\omega_{ ext{m}}}{\omega_{1}}(x_{ ext{o}} + x_{ ext{u}}) \end{split}$$

Die «Einflusslinie» der Bürste B' wird also durch Fig. 14 dargestellt. Ihre Grundwelle hat die Amplitude

$$\frac{\sqrt[4]{3}}{\pi} \left[(E'_{43})_{k\sigma} + (E''_{43})_{k\sigma} \right] \\
= \frac{9}{2 \pi^2} I_{4s} \frac{\omega_m}{\omega_k} \left(x_{\ddot{o}} + x_u + 2 x_s \right)$$

Das Zusammenwirken der unter allen drei Bürsten kommutierenden Windungen erhöht diesen Wert um 50 %. Somit erhält man als die gesamte Streuspannung der kommutierenden Windungen auf der Schleifringseite

$$(\dot{E}_{43})_{k\sigma} = j \frac{27}{4\pi^2} \dot{I}_{4S} \frac{\omega_m}{\omega_1} (x_0 + x_u + 2x_s)$$
 (9c)

δ. Die resultierenden Spannungen des Nuten- und Stirnstreufeldes.

Nach den vorigen Untersuchungen beträgt die resultierende Spannung des Nuten- und Stirnstreufeldes auf der Schleifringseite:

$$\begin{split} \dot{E}_{3\sigma} &= \dot{E}_{33\sigma} + \dot{E}_{43\sigma} + (\dot{E}_{43})_{k\sigma} \\ &= j \, \dot{I}_{3s} \, \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \, [x_{\delta} + x_{u} + x_{s}] + j \, \frac{27}{4\,\pi^{2}} \, \dot{I}_{4s} \, \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} \\ & \cdot [x_{\delta} + x_{u} + 2\,x_{s}] + j \, \frac{27}{4\,\pi^{2}} \, \dot{I}_{4s} \, \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}} [x_{\delta} + x_{u} + 2\,x_{s}] \\ &= j \, \dot{I}_{3s} \, \frac{\omega_{3}}{\omega_{m}} \, [x_{\delta} + x_{u} + x_{s}] \\ &+ j \, \frac{27}{4\,\pi^{2}} \, \dot{I}_{4s} \, \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} \, [x_{\delta} + x_{u} + 2\,x_{s}] \quad \text{(s. Gl. 9)} \end{split}$$

Für die resultierende Spannung des Nuten- und Stirnstreufeldes auf der Kommutatorseite ergibt sich:

$$\begin{vmatrix}
\dot{E}_{4\sigma} = \dot{E}_{44\sigma} + \dot{E}_{4k\sigma} + \dot{E}_{34\sigma} \\
= j \dot{I}_{4s} \frac{\omega_{3} - \omega_{m}}{\omega_{1}} [x_{5} + x_{u} + x_{s}] \\
+ j \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} \dot{I}_{4s} \frac{\omega_{m}}{\omega_{1}} \left[\frac{x_{5} + x_{u}}{2} + 2x_{s} \right] \\
+ j \frac{27}{4\pi^{2}} \dot{I}_{3s} \frac{\omega_{3}}{\omega_{1}} [x_{5} + x_{u} + 2x_{s}]
\end{vmatrix}$$
(siehe Gl. 10)

Technische Mitteilungen. — Communications de nature technique.

Wasserstoffkühlung von elektrischen Maschinen.

Im Bull. SEV 1929, S. 574, wurde eine amerikanische Veröffentlichung 1) über wasserstoffgekühlte, als Phasenschieber betriebene Synchronmaschinen (Synchronkondensatoren) im Auszug wiedergegeben. Neuerdings berichtet M. D. Ross von der Westinghouse Electric & Manufacturing Company über «Wasserstoffkühlung für Turbo-Generatoren» 2). Die konstruktive Schwierigkeit im Bau von wasserstoffgekühlten Generatoren gegenüber Synchronkondensatoren besteht darin, dass bei Generatoren die Welle aus dem Gehäuse herausgeführt werden muss.

Gleiche Volumina von Wasserstoff und Luft können bei gleicher Temperaturerhöhung gleiche Wärmemengen abführen, denn die Dichte von Wasserstoff ist etwa 14 mal kleiner als die Dichte von Luft, seine spezifische Wärme ist dafür aber rund 14 mal grösser. Zugunsten des Wasserstoffs als Kühlmittel sprechen dennoch folgende Umstände:

1. Bei gleicher sekundlicher Gasmenge sinken die Ventilationsverluste, die bei Luftkühlung etwa 40 bis 45 % der Gesamtverluste ausmachen, etwa auf den zehnten Teil, da diese Verluste ungefähr proportional mit der Dichte zurückgehen.

2. Da die Wärmeleitfähigkeit von Wasserstoff etwa 7 mal grösser ist als die Wärmeleitfähigkeit von Luft, ist die Wärmeübergangszahl für Wasserstoffkühlung höher als für Luftkühlung. Es können deshalb bei gleicher Uebertemperatur des aktiven Materials mehr Verluste abgeführt werden. Die Nennleistung der Maschine kann deshalb bei Wasserstoffkühlung um rund 25 % heraufgesetzt werden.

stoffkühlung um rund 25 % heraufgesetzt werden. 3. In einer Wasserstoff-Atmosphäre haben Glimmentladungen einen viel geringeren schädlichen Einfluss auf das Isolationsmaterial als in Luft. Dieses weist deshalb eine wesentlich erhöhte Lebensdauer auf.

¹⁾ JAIEE 1929, S. 530. 2) El. Engineering 1931, S. 211.