

Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens
Herausgeber: Association suisse des électriciens
Band: 36 (1945)
Heft: 15

Artikel: Erfahrungen auf dem Gebiete des Gleichstrommaschinenbaues
Autor: Dick, Emil
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-1056487>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 16.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

vée depuis plusieurs années, ces irrégularités n'affectent guère les résultats, les écarts entre les différentes qualités d'huiles étant sensiblement plus grands que les limites d'erreurs des résultats.

Vieillissement en l'absence de cuivre

Après avoir constaté, par ces essais préliminaires, que l'emploi d'éprouvettes de verre et de lames de cuivre conduit à des résultats comparables à ceux obtenus par la méthode préconisée par l'ASE, nous avons procédé au vieillissement d'un grand nombre d'huiles en présence de fer et d'aluminium, à l'exclusion de cuivre, ce qui correspond pratiquement aux conditions de service des transformateurs à enroulements en aluminium. Immédiatement avant leur emploi, les lames de fer furent décapées à l'acide chlorhydrique, soigneusement rincées et séchées à l'alcool. Les lames d'aluminium furent traitées à une solution de soude caustique. Les valeurs indiquées au tableau III ont été obtenues en partant des conditions suivantes: 150 cm³ d'huile + lames de fer de 80 cm² de surface + lames d'aluminium de 80 cm² de surface. Le rapport entre la surface de métal et le volume d'huile correspond à peu près au rapport utilisé pour le vieillissement selon la méthode de l'ASE dans un récipient de cuivre. Le vieillissement fut poursuivi pendant 7 jours à 110° C.

Les résultats portés dans la colonne «ASE» sont ceux du vieillissement artificiel selon l'ASE dans un récipient de cuivre. Dans la colonne «Al + Fe» sont portés les résultats obtenus dans les conditions ci-dessus.

Le tableau III montre que toutes les huiles, en l'absence de cuivre, ont une teneur en dépôts et un indice d'acidité beaucoup moins élevés. La plupart des huiles de qualité moyenne, qui ne répondent pas aux Conditions techniques de l'ASE, satisferaient par contre à ces exigences, si leur vieillissement avait lieu en l'absence de cuivre. Seules, quelques huiles de très mauvaise qualité (Nos 13 à 17) donnent également lieu, en l'absence de cuivre, à une forte formation de dépôts et d'acides, quoique dans une beaucoup plus faible mesure qu'en présence de cuivre. Pour quelques échantillons d'huile de mauvaise qualité, la diminution de la résistance à la rupture du fil de coton est plus forte en l'absence de cuivre, que lors du vieillissement selon l'ASE dans un récipient de cuivre. Cela provient, comme nous l'avons déjà dit, du fait qu'avec la méthode de l'ASE il se produit une très forte formation de dépôts, qui protège le fil de coton.

En raison de la pénurie d'huiles de bonne qualité, on est actuellement obligé d'utiliser également des huiles moins bonnes. Il faudrait donc faire en sorte que ces huiles soient surtout utilisées dans les appareils qui ne renferment pas de cuivre, de façon à pouvoir disposer des bonnes huiles pour les appareils où elles sont en contact avec du cuivre. La méthode de vieillissement que nous venons de décrire permet de se rendre parfaitement compte si une huile est appropriée ou non à des appareils qui ne renferment pas de cuivre.

Adresse de l'auteur:

M. Zürcher, Dr. ès sc. techn., chimiste de la Station d'essai des matériaux de l'ASE, Seefeldstrasse 301, Zurich 8.

Erfahrungen auf dem Gebiete des Gleichstrommaschinenbaues

Von Emil Dick, Gümligen *)

621.313.2

Im Anschluss an eine frühere Veröffentlichung im Bulletin SEV gibt der Verfasser weitere Erfahrungen aus seiner Tätigkeit bekannt. Es ergeben sich daraus neue Erkenntnisse, die zu einigen Änderungen gegenüber der früheren Arbeit führen. Neben der Bürstenspannung und der Lamellenspannung werden die Vorteile der Kompensationswicklung für Gleichstrommaschinen betrachtet.

Anschliessend an eine frühere Arbeit¹⁾ möchte ich noch über einen aussergewöhnlichen Fall berichten, der an einer mittelgrossen, mehrpoligen, im Probelauf befindlichen Dynamo festgestellt wurde. Es wurde beobachtet, dass bei leerlaufender, auf Nennspannung erregter Maschine überraschenderweise Bürstenfeuer auftrat, das aber schon bei einer verhältnismässig schwachen Belastung verschwand, um dann bei einer bestimmten Ueberlastung wieder aufzutauchen. Die Bürsten befanden sich in der neutralen Zone, und zwar in der Stellung maximaler Spannung, doch blieb das Leerlauf-Bürstenfeuer beim Verschieben der Bürsten (um etwa Lamellenbreite in beiden Drehrich-

Faisant suite à un article paru précédemment dans le Bulletin ASE, l'auteur expose d'autres expériences qu'il a faites au cours de sa carrière, gagnant ainsi de nouvelles connaissances, qui l'amènèrent à modifier sur quelques points son ancien travail. Outre la tension aux balais et la tension entre lames du collecteur, il envisage également les avantages de l'enroulement de compensation pour des machines à courant continu.

tungen) auch weiterhin in gleicher Stärke bestehen; ausserdem wurde ermittelt, dass die Funkenstärke eine Funktion der Maschinenspannung war, indem mit zunehmender Spannung das Bürstenfeuer immer heftiger wurde.

Da keine Zeit zur Verfügung stund, die Sache weiter zu verfolgen, wurde die Maschine trotz ihres eigenartigen Verhaltens abgeliefert, was ja mit Rücksicht auf die sich fast über den ganzen Arbeitsbereich erstreckende, günstige Kommutierung verantwortet werden konnte. Soweit ich mich noch entsinnen kann, konnte im ganzen Aufbau der Maschine nichts entdeckt werden, was gegen die damals herrschenden Richtlinien verstossen hätte. Leider sind mir die Daten der Maschine nicht mehr bekannt.

*) Der Verfasser dieses Artikels tritt am 28. Juli 1945 sein 80. Lebensjahr an.

¹⁾ Bull. SEV 1943, Nr. 10, S. 294...297.

Seit einiger Zeit hat mich dieser interessante Fall von neuem beschäftigt. Zweck dieser Zeilen ist nun, nachzuweisen, worin die Ursache der erwähnten Erscheinung lag und in welch einfacher Weise das Uebel hätte beseitigt werden können.

Aus den genannten Versuchsergebnissen geht hervor, dass Kommutierung nicht in Frage kommt, da ja keine Stromwendung im eigentlichen Sinne stattfindet. Eine wichtige Rolle spielte jedoch die Grösse der Leerlaufspannung, aber auch besonders der Spannungsverlauf um den Kollektor²⁾.




Fig. 1.

Ideelles Potentialdiagramm für den Polwinkel $b/\tau = 0,66$

Im linken, untern Quadrant des Koordinatensystems (Fig. 1) ist der Spannungsverlauf, auf eine Teilstrecke des Ankerumfanges bezogen, für drei Fälle dargestellt, und zwar:

a) geradliniger Verlauf der Spannung nach Grenzlinie I, wenn innerhalb der Polteilung ein gleichförmiges Feld vorhanden wäre;

b) geradliniger Verlauf der Spannung nach Grenzlinie II, wenn in der Pollücke kein Streufeld wäre;

c) sinusförmiger Verlauf der Spannung nach Kurve III. Die Kurve muss zwischen den hypothetischen Grenzlinien I und II liegen. Nun ist die Luftinduktion unter der ganzen Polfläche als konstant angenommen; es wird somit der mittlere Teil der Potentialkurve innerhalb des Polbogens b ebenfalls zu einer Geraden. Die anschliessende kreisförmig verlaufende Kurve verbindet den Endpunkt S des geraden Teiles der Kurve III mit dem Nullpunkt O des Koordinatensystems. In Fig. 1 ist nur die untere Hälfte der ideellen Potentialkurve eingezeichnet, die sich von der neutralen

²⁾ Die Spannungskurve (Potentialkurve) kann durch ein gut gedämpftes Voltmeter, das an die in der neutralen Zone befindliche Bürste und an ein dem Kollektor schleifendes und verstellbar angeordnetes Kontaktblech angeschlossen ist, aufgenommen werden. Die Kontaktfeder muss dünner als die Lamellenisolierung sein, um Spulenkurzschlüsse zu vermeiden; außerdem sollte die Auflagebreite der Kohlebürente durch Zufüllen auf etwa die Hälfte verschmäler sein.

Linie bis zur Polmitte erstreckt. Die folgenden Bezeichnungen stimmen mit denen meines bereits erwähnten Aufsatzes überein.

1. Die Bürstenspannung u_B

Für die Berechnung der Bürstenspannung haben wir die Betrachtungen zunächst nur auf den gekrümmten Teil der Potentialkurve zu beschränken. Die folgenden Beziehungen ergeben sich aus Fig. 1.

$$\begin{aligned} \overline{SR} : \frac{\tau-b}{2} &= x : \frac{b_1}{2} \cdot \frac{D}{D_K} \\ x &= \overline{SR} \cdot \frac{b_1}{2} \cdot \frac{D}{D_K} \cdot \frac{2}{\tau-b} \\ u_B &= x \cdot \frac{b_1}{2} \cdot \frac{D}{D_K} \cdot \frac{2}{\tau-b} \\ &= \overline{SR} \cdot b_1^2 \left(\frac{D}{D_K} \right)^2 \cdot \frac{1}{(\tau-b)^2} \\ &= g \cdot U \cdot b_1^2 \cdot \left(\frac{D}{D_K} \right)^2 \cdot \frac{1}{(\tau-b)^2} \text{ V } (1)^3 \end{aligned}$$

\overline{SR} ist die Summe aller Teilspannungen, die vom Streufeld des Hauptpoles in den Spulen der neutralen Zone induziert werden. Die unter der Kohlebürente wirkende Bürstenspannung nimmt gegen die Bürstenkante bis zum Höchstbetrage von u_B zu. Nach Formel (1) ist die Bürstenspannung proportional dem Quadrate der Bürstenbreite b_1 . Es braucht daher nur eine verhältnismässig geringe Verschmälerung der Bürstenbreite, um schon eine wesentliche Herabsetzung der Bürstenspannung zu bewirken.

Wird an einer im Probelauf befindlichen Maschine Leerlauf-Bürstenfeuer festgestellt, so bleibt nichts anderes übrig, als den Kollektor mit schmäleren Bürsten zu versehen. Es empfiehlt sich daher, die Grösse der Bürstenspannung nach Formel (1) zu berechnen, worauf die Breite der neuen Bürsten sinngemäss bestimmt werden kann. Ideeller Grenzwert für Elektrographitkohlen = 3 V.

Graphische Näherungsmethode zur Bestimmung des ideellen Streufeldfaktors g_i

Um die Strecke \overline{SR} als Funktion der Maschinenspannung ausdrücken zu können, führt man mit Vorteil den Streufeldfaktor g ein. Seine Definition ist:

$$g = \frac{\overline{SR}}{U}$$

Die Werte von g sind abhängig vom Polwinkel $\frac{b}{\tau}$

Aus Fig. 2 kann man für verschiedene Werte von $\frac{b}{\tau}$ die Werte von g ablesen, indem man folgende geometrische Beziehungen berücksichtigt:

Auf der linken Ordinatenachse des Einheitsdiagrammes liegen die 4 Mittelpunkte von Kreis-

³⁾ Durch diese Formel wird die im früheren Aufsatz gegebene überholt.

bögen mit den Radien $r_1 \dots r_4$, deren Tangenten sich im zentralen Punkte M vereinigen. Die Abstände, die von den Berührungs punkten $S_1 \dots S_4$ zur Abszisse ON gebildet werden, ergeben die Streufeldspannungen $\overline{S_1 R_1} \dots \overline{S_4 R_4}$ mit den entsprechenden Polwinkeln




Fig. 2.
Diagramm zur Bestimmung des Streufeldfaktors g_i

b/τ . Zieht man nun durch die Punkte $S_1 \dots S_4$ eine Gerade⁴⁾, so erhält man die Schnittpunkte P und Q . Die Strecke \overline{OQ} beträgt im Einheitsdiagramm 0,04, die Strecke $\overline{QN} = 0,96$ und die von $\overline{NP} = 0,53$.

Es verhält sich $0,53 : 0,96 = \overline{SR} : \left(0,96 - \frac{b}{\tau}\right)$

$$\overline{SR} = 0,55 \left(0,96 - \frac{b}{\tau}\right)$$

$$\overline{SR} = g_i \cdot U; U = 2; g_i = 0,27 \left(0,96 - \frac{b}{\tau}\right)$$

Es ist zu bemerken, dass die wirkliche Potentialkurve unterhalb der ideellen Spannungskurve III liegt, weil die Grösse der Streufeldspannung \overline{SR} erheblich kleiner ist, als das Diagramm anzeigt. Deshalb erfährt in Fig. 2 der Schnittpunkt P der Hilfslinie \overline{QP} eine Verlagerung im Verhältnis zum Verkleinerungsfaktor γ gegen die Abszissenachse ON . Die Ableitung der Formel (1) behält auch für die neue Lage, die die Hilfslinie einnimmt, ihre Richtigkeit bei. Im gleichen Verhältnis wie die Grösse der Streufeldspannung weicht auch der wirkliche Streufeldfaktor g vom ideellen g_i ab. Die Formel für g lautet demnach:

$$g = g_i \cdot \gamma = 0,27 \left(0,96 - \frac{b}{\tau}\right) \cdot \gamma \quad (2)$$

wo $\gamma < 1$. Der Grenzwert der Bürstenspannung wird daher eine Funktion von γ und zwar $u_{Blim} = 3 \cdot \gamma$ V.

2. Die Lamellenspannung u_L

Von Interesse in bezug auf die sichere Arbeitsweise der Maschine ist ausser der Spannung u_B noch die maximal zwischen zwei Lamellen auftretende Spannung u_L . Für sie bestehen auch einschränkende

Grenzwerte. Um Rundfeuer infolge Spannungsüberschlags zwischen den Lamellen mit einiger Sicherheit zu vermeiden, sollte ihr Wert die Grösse von ca. 25 V nicht überschreiten.

Besonders gefährdet sind alle jene Stellen auf dem Kollektorumfang, in denen der Spannungsanstieg sehr steil erfolgt. In Fig. 1 liegen diese Punkte auf dem geradlinigen Teil der Potentialkurve.

Die Lamellenspannung der auf Nennspannung erregten leerlaufenden Maschine kann berechnet werden. Die Lamellenzahl, bezogen auf die halbe Polteilung beträgt $\frac{k}{4 \cdot p}$ und bezogen auf den halben

Polbogen $\frac{k \cdot b}{4 \cdot p \cdot \tau}$ Es beträgt daher die Leerlauf-

Lamellenspannung in den vom innerhalb der Polschuhfläche wirkenden Kraftfluss Φ_p induzierten Ankerspulen

$$u_{L0III} = \frac{U/2 - g \cdot U}{\frac{k}{4 \cdot p} \cdot \frac{b}{\tau}} = \frac{U (0,5 - g) 4 \cdot p}{k \cdot \frac{b}{\tau}} \quad (3)$$

$$u_{L0I} = 2 \cdot \frac{U \cdot p}{k}; \quad u_{L0II} = 2 \cdot \frac{U \cdot p}{k \cdot \frac{b}{\tau}}$$

Die dargelegten Gedankengänge beziehen sich auf Gleichstrommaschinen im Leerlauf. Bei Belastung treten infolge der Ankerrückwirkung lokale Feldverzerrungen auf. Für die Berechnung der Spannung an den Bürstenkanten kann man nach den bekannten Regeln vorgehen, da ja in diesem Falle eine Kommutation vorliegt.

Die maximale Lamellenspannung ändert ebenfalls ihren Wert nach Massgabe der örtlichen Feldverstärkung oder Feldschwächung.

Es soll im folgenden Abschnitt gezeigt werden, auf welche Weise der Gültigkeitsbereich der Gleichung 3 erweitert werden kann.

Der Faktor σ

Der Faktor σ , der die Zunahme der Lamellenspannung von Leerlauf zur Belastung gibt, ist hauptsächlich eine Funktion der Grösse der Amperewindungen des Ankers, AW_A , zu denen des Hauptfeldes, AW_F . Da beide Komponenten senkrecht aufeinander wirken, wird die Resultierende beider

$$AW_R = \sqrt{AW_F^2 + AW_A^2}$$

Deshalb wird $\sigma = \frac{AW_R}{AW_F} = \frac{\sqrt{AW_F^2 + AW_A^2}}{AW_F}$


Setzt man $AW_F = 1$ und $\frac{AW_F}{AW_A} = \alpha$

wird $\sigma = \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\alpha}\right)^2}$ (4)

somit $u_{LB} = \frac{U (0,5 - g) \cdot 4 \cdot p}{k \cdot \frac{b}{\tau}} \cdot \sigma$ V (5)

⁴⁾ Die 4 Punkte liegen so ziemlich in einer Geraden.

Die für die belastete Maschine aufgestellte, einfache Formel (5), welche zur Bestimmung der grössten Lamellenspannung u_{LB} dient, ist ein Näherungswert. Das geht schon daraus hervor, dass nicht mit Feldern, sondern mit Amperewindungen gerechnet wurde. Immerhin weisst Formel (5) darauf hin, dass bei nicht kompensierten Maschinen das Verhältnis $\frac{AW_F}{AW_A}$ so gross als möglich gemacht werden soll, um eine geringe Verzerrung des Hauptfeldes, d. h. eine möglichst geringe Erhöhung der Lamellenspannung zu erhalten.

Fig. 3.
Ideelles Potentialdiagramm für den Polwinkel $b/\tau = 0,53$

Nach diesen Ausführungen möchte ich noch die Daten eines kompensierten Generators grosser Leistung bringen⁵⁾. Die Maschine ist im Entwurf dermassen interessant, dass es gegeben erscheint, nicht nur das ideelle Potentialdiagramm (Fig. 3), sondern auch die hauptsächlichsten Grössen ohne Kommentar mitzuteilen. Die Zahlenwerte sind den Formeln entsprechend eingesetzt.

$$P = 4000 \text{ kW}; \quad I = 7600 \text{ A}; \quad U = 525 \text{ V};$$

$$n = 500/\text{min}$$

(Diagramm Fig. 3)

$$\frac{b}{\tau} = \frac{20}{37,7} = 0,53;$$

$$\gamma = 0,5; \quad g = 0,27 \quad (0,96 - 0,53) \quad 0,5 = 0,058$$

$$u_B = 0,058 \times 525 \times 2,1^2 \left(\frac{240}{131} \right)^2 \cdot \frac{1}{(37,7 - 20)^2} = 1,4 \text{ V}$$

$$u_{B\lim} = 3 \times 0,5 = 1,5 \text{ V}$$

$$u_L = \frac{525 (0,5 - 0,058) \times 4 \times 10}{480 \times 0,53} = 37 \text{ V}$$

⁵⁾ Im Buch von A. Mauduit, Paris 1936, S. 267...269 und S. 431...439.

$$u_R = 2 \times 33 \times 62,8 \times 484 \times \frac{10}{10} \times 9 \times 10^{-6} = 18 \text{ V}$$

$$v_K = 1,31 \times \pi \times \frac{500}{60} = 34,3 \text{ m/s}$$

$$l_A = 33 + 5 \text{ Luftschlitz zu } 1 \text{ cm} \\ = 38 \text{ cm}$$

$$v_A = 34,3 \times \frac{240}{131} = 62,8 \text{ m/s}$$

$$f = p \frac{n}{60} = 10 \times \frac{500}{60} = 83,3 \text{ Per./s}$$

$$A = \frac{960 \times 7600}{2 \times 10 \times \pi \times 240} = 484 \text{ A/cm (Strombelag)}$$

Ankerwicklung:

Diametrale Schleifenwicklung

240 halbgeschlossene Nuten $3 \times 14 \times 46 \text{ mm}$
Stabquerschnitt $2,7 \times 16$; zweifach ||; $q_s = 86 \text{ mm}^2$

Kollektor:

$$l_k = 19 + 22,5 \text{ cm}; \quad \tau_k = \frac{131 \pi}{480} = 0,86 \text{ cm}$$

Micaisolierung = 0,15 cm

$$\text{Ueberschlagweite} = \frac{D_k \cdot \pi}{2p} - b_1 = \frac{131 \pi}{2 \times 10} - 2,1 = 18,5 \text{ cm}$$

$$\text{Spezifische Kühlfläche} = \frac{131 \pi (19 + 22,5)}{7600} = 2,25 \text{ cm}^2/\text{A}$$

Bürsten:

$$b_1 = 2,1 \text{ cm}; \quad l_1 = 3 \text{ cm}; \quad 11 \text{ Bürsten pro Stift}$$

$$\text{Auflagefläche aller Bürsten/Pol} = 2,1 \times 3 \times 11 \times 10 = 692 \text{ cm}^2$$

$$\text{Beanspruchung} = \frac{7600}{692} \cong 11 \text{ A/cm}^2$$

Erregerwicklung:

400 Windungen/Spule

$$AW_F = 400 \times 21 = 8400; \quad AW_A = \frac{960 \times 7600}{4 \times 10 \times 2 \times 10} = 9100 \\ \alpha = \frac{8400}{9100} = 0,93$$

Kompensationwicklung:

$$4 \text{ Windungen/Pol} \quad \delta = 0,65 \text{ cm}$$

Wendepolwicklung:

$$4 \text{ Windungen/Pol} \quad \delta_w = 0,9 \text{ cm}; \quad l_w = 29 \text{ cm}$$

$$\text{Schaltung 5 parallele Zweige: } I = \frac{7600}{5} = 1520 \text{ A}$$

$$AW_{k+w}/\text{Pol} = 8 \times 1520 = 12160 =$$

$$= 484 \left[\frac{37,7}{2} + 0,8 \xi 0,9 \frac{38}{29} \right] = 12160$$

Dadurch wird die Kompensationskonstante $\xi = 6,75$

Aus dem Potentialdiagramm der Fig. 1 wurde die Formel (1) entwickelt, die ermöglicht, die vom Streufeld erzeugte Bürstenspannung u_B zu berechnen; es wurde dabei vorausgesetzt, dass das Streufeld bei belasteter Maschine keine Veränderung erfährt, wie dies ja bei kompensierten Maschinen der Fall ist. Die Bürstenspannung ist jedoch wegen des Wendepoleisens etwas kleiner als die Rechnung ergibt, weil das im Bereich des Wendepoles liegende Streufeld eine Verflachung erleidet.

Nun ist aus Formel (1) ersichtlich, dass der Abstand zwischen den Polschuhen $\tau - b$ ausschlaggebend für die Grösse der Bürstenspannung ist.

Damit ist der Weg vorgezeichnet, den man machen muss, um die Grösse der Bürstenspannung herunterdrücken zu können. Das geht am deutlichsten aus den früher gegebenen Daten des 4000-kW-Generators hervor. Unter diesen fällt einem der aussergewöhnlich kleine Polwinkel auf, der nur $\frac{b}{\tau} = \frac{20}{37,7} = 0,53$ beträgt, während man doch gewöhnt ist, für diese Klasse von Maschinen Polwinkel von 0,66 bis 0,7 vorzufinden. Man erkennt aus der Grösse $u_B = 1,4$ V, dass die zusätzliche Beanspruchung der Bürsten trotz grosser Pollücke noch ganz erheblich ist. Aber der errechnete Wert von u_B hat nur Gültigkeit, wenn die Bürste sich in der im Diagramm dargestellten günstigen Lage befindet, und zwar symmetrisch zur neutralen Linie. Eine Bürstenverschiebung, beispielsweise um eine halbe Bürstenbreite (im Diagramm nach rechts), würde eine Spannung erzeugen, die ein Mehrfaches der berechneten erreichen könnte, was ohne weiteres dem Potentialdiagramm zu entnehmen ist.

Vergleich zwischen kompensierten und nicht kompensierten Maschinen

Wenn die Wahl der zu entwerfenden Maschine freisteht, drängt sich die Frage auf, ob die Maschine mit oder ohne Kompensation ausgeführt werden soll. Es ist klar, dass, je höher die Drehzahl gewählt wird, um so leichter die Maschine im Gewicht ausfallen wird, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, was schon die bekannte Essonsche Formel besagt:

$$D^2 \cdot l = \frac{kW \cdot 10^6}{n C}$$

wo C = Ausnutzungskonstante.

Nun wird die Ausführungsmöglichkeit eines Teils durch die Kollektor-Umfangsgeschwindigkeit v_{Kmax} , andernteils auch durch die Höhe der Lamellenspannung u_{LB} begrenzt. Unter Zugrundelegung eines Grenzwertes von $v_K = 25$ m/s, eines Grenzwertes von $u_L = 28$ V, des Polschuhwinkels $\frac{b}{\tau} = 0,66$ ($g = 0,04$), erhält man die Grundformel für beide Maschinengattungen, die lautet:

$$n_{max} = \frac{v_K \times 60 \times 100 \times u_L}{2,5 U p \tau_K \sigma} \quad (6)$$

$$n_{max} = \frac{1,5 \times 10^6}{U p \tau_K \sigma} \quad (7)$$

Der Faktor σ hat nur Bezug auf nicht kompensierte Maschinen. Setzt man $\alpha = \frac{AW_F}{AW_A} = 1,5$, wird $\sigma = 1,2$, somit

$$n_{max} = \frac{1,25 \times 10^6}{U p \tau_K} \text{ für nicht kompensierte Maschinen} \quad (8)$$

$$n_{max} = \frac{1,5 \times 10^6}{U p \tau_K} \text{ für kompensierte Maschinen} \quad (9)$$

τ_K bezeichnet die Kollektorteilung in cm. Werte für τ_K aus Fig. 4.

In dieser ist die Grösse des Teilstromes pro Bürstenstift $\frac{I}{p}$ zur Kollektorteilung τ_K von vier Generatoren grosser Leistung eingetragen. In Richtung $\tau_K = 0,4$ cm wurden durch die Punkte 1—3—4 Linien gezogen, um zu zeigen, dass für ein und den-




Fig. 4.

Teilstrom pro Bürstenstift, bezogen auf Lamellenteilung
 1 2400 kW Gen. Buch Starkstromtechnik 7. Aufl., I. Bd., S. 704.
 2 4000 kW Gen. Buch Mauduit, Paris 1936, S. 267...269.
 3 1500 kW Gen. Bull. SEV 1943, Nr. 10, S. 295, Fall V.
 4 2090/4300 kW Gen. Brochure Kehse 1936, S. 42.

selben Teilstrom die Lamellenteilung sich innerhalb weiter Grenzen bewegen kann.

Aus diesen beiden Formeln geht hervor, dass die kompensierte Maschine leichter ausfällt als die nicht kompensierte, und zwar werden bei vorausgesetzten gleichen Ankerdurchmessern die axialen Längen der Eisenpakete des Ankers wie der Feldmagnete und des Jochs um 20 % kürzer ausfallen. Es wird somit der Materialaufwand für Eisenblech und Stahlguss nur $\frac{4}{5}$ der nicht kompensierten Maschine betragen. Man tut aber besser daran, statt die Eisenlänge den Ankerdurchmesser etwas kleiner zu wählen, selbst wenn die Ankereisenlänge dadurch etwas grösser ausfallen würde. Auf diese Weise kann eine Ersparnis von rund 20 % im Kupferaufwand der Ankerwicklung erzielt werden. Dasselbe trifft für die Ausgleichsringe zu. Bezuglich des Kupferaufwandes bei Wendepolmaschinen müssen die

$$AW_w/\text{Pol} = A \left(\frac{\tau}{2} + 0,8 \xi \delta_w \frac{l_w}{l_w} \right)$$

sein. Dieselbe Formel wird auch zur Bestimmung der AW_{K+W}/Pol bei kompensierten Maschinen verwendet. In beiden Fällen sind die AW/Pol bzw. die Windungszahl annähernd gleich gross. Zur Herstellung der Kompensationswicklung wird demnach die überschüssige Windungszahl der Wendepolwicklung bzw. deren Kupfergewicht plus das ersparte Kupfergewicht von Ankerwicklung und

Ausgleichsringen ausreichen. Eine weitere Kupfersparnis kann allenfalls noch im Erregerkupfer gemacht werden, indem man den unter der Polfläche befindlichen Luftspalt δ um etwa 30 % verkleinert. Dasselbe trifft auch für den Luftspalt der Wendepole δ_W zur Verkleinerung der AW_{K+W}/Pol zu.

Es wurde bisher eine wichtige Grösse ausser acht gelassen, und zwar betrifft dies die Reaktanzspannung u_R . Während die Reaktanzspannung bei kompensierten Maschinen eine ganz untergeordnete Rolle spielt, ist dagegen die Kenntnis des Wertes von u_R bestimmd für die Ausführungs möglichkeit der im Entwurf vorliegenden, nicht kompensierten Maschine. Uebersteigt u_R (nach meinem

Erachten) den Grenzwert 5 V, so werden die Schwierigkeiten zur Erreichung einer guten Kommutierung um so grösser, je höher man geht. Es hat demnach keinen Sinn, sich in kritische Grenz zonen zu begeben, um dann zur Einsicht zu kommen, dass es besser gewesen wäre, sie nicht zu streifen. Deshalb bin ich der Meinung, dass es angezeigt ist, nicht kompensierte Maschinen nur dann auszuführen, wenn die Berechnung der Reaktanzspannung einen Wert ergibt, der wesentlich unterhalb der Grenzspannung liegt und das andere weite Feld den kompensierten Maschinen zu überlassen.

Adresse des Autors:

Emil Dick, Ingenieur, Gümligen b. Bern.

Ausgewählte Kapitel aus der Sender-Messtechnik

Vortrag, gehalten an der 8. Hochfrequenztagung des SEV am 1. September 1944 in Bern,
von H. Wehrlin, Bern

621.396.71.0014

Die Sender-Messtechnik hat sich mit Erscheinungen und Methoden zu befassen, die von der klassischen Starkstrom-Messtechnik abweichen. Es werden in kurzen Zügen folgende Punkte behandelt:

- a) Welche theoretischen Grundlagen bedingen diese Abweichungen?
- b) Welche Qualitätsbedingungen werden an einen Sender gestellt?
- c) Diskussion einiger spezieller Methoden der Leistungsmessung von hochfrequentem Wechselstrom.

Am Schluss der Arbeit folgen einige Angaben über die wichtigste einschlägige Literatur.

Einleitung

Wer sauber und gut misst, hat die Hälfte des Weges zur Lösung seines Problems gewonnen. Das Wechselspiel zwischen dem zu erwartenden vorausberechneten Resultat und dem objektiv verifizierten Messergebnis hat sich noch immer fruchtbar erwiesen, die Erkenntnis gefördert und für künftige rationelle Dimensionierungen geeignete Grundlagen ergeben.

Dem steht gegenüber, dass das Messen in der noch relativ jungen Hochfrequenz-Technik ein erhebliches Quantum an neuen Kenntnissen und Wissen dort voraussetzt, wo in der Starkstromtechnik seit langem erhärtete Anschauungen und bewährte Methoden ein relativ unbeschwertes Routine-Arbeiten erlauben. Die Hochfrequenztechnik verlangt unbedingt saubere Arbeit, und ein Abweichen vom Prinzip der hochfrequenten Sauberkeit führt in den meisten Fällen zu einem Misserfolg.

1. Theoretische Betrachtungen^{1...5, 19, 21)*}

Die grundlegenden Unterschiede, die die Hochfrequenz - Messtechnik gegenüber Messungen bei Gleichstrom oder Industriefrequenz mit sich bringt, seien folgendermassen kurz diskutiert.

Unter Industriefrequenz sollen in diesem Zusammenhang Frequenzen der Grössenordnung von 16^{2/3} oder 50 Hz verstanden werden. Die Niederfrequenz-Technik arbeitet mit Frequenzen von 30...15000 Hz,

La technique des mesures des émetteurs s'écarte de la technique classique, en raison des phénomènes et des méthodes qui entrent en jeu. Le conférencier a traité brièvement les points suivants:

- a) Quelles sont les considérations théoriques qui interviennent dans ce cas spécial?
- b) A quelles exigences les émetteurs doivent-ils satisfaire, au point de vue de la qualité?
- c) Discussion de quelques méthodes particulières pour la mesure de la puissance du courant alternatif à haute fréquence.

Cet exposé se termine par une bibliographie des principales publications relatives à ces mesures.

die Hochfrequenz-Technik mit Frequenzen über 15 kHz, während die Sendermesstechnik den gesamten Frequenz-Bereich umfasst.

Die erste sich aus der Maxwellschen Auffassung ergebende **Grundgleichung** lautet:

$$\text{div } \mathbf{s} = 0$$

$$\mathbf{s} = \mathbf{s}_v + \mathbf{s}_l = \frac{\mathbf{d}\mathbf{i}}{\mathbf{dA}}$$

$$\mathbf{i} = \frac{\mathbf{dQ}}{\mathbf{dt}}$$

s Stromdichte

s_v Verschiebungsstromdichte

s_l Leiterstromdichte

i Strom

Q Ladung

A Leiterquerschnitt

Das heisst, in einem quellenfreien System ist immer die Kontinuität des elektrischen Stromes gewährleistet. Diese Gleichung stellt also die allgemeine Form des ersten Kirchhoffschen Gesetzes dar, des Inhaltes, dass in jedem Strom-Verzweigungspunkt die Summe aller Ströme gleich Null ist. Siehe Punkt B in Fig. 1a.

Während sich das erste Kirchhoffsche Gesetz jedoch nur auf Leiterströme beschränkt, werden in diese Gleichung auch die Verschiebungsströme einzbezogen. Die Stromdichte s , d. h. Ladung Q , dividiert durch Zeit und Fläche, ist ein Vektor mit den Komponenten Leiterstromdichte und Verschiebungsstromdichte. Während man in der Gleichstrom-

*) Siehe Literatur am Schluss.