Zeitschrift: IABSE reports of the working commissions = Rapports des

commissions de travail AIPC = IVBH Berichte der Arbeitskommissionen

Band: 3 (1969)

Artikel: Inventaire des causes possibles de dispersions des caractéristiques

exigées pour les produits sidérurgiques prèts à l'emploi

Autor: Leclerc, Jacques

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-5011

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 05.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Inventaire des causes possibles de dispersions des caractéristiques exigées pour les produits sidérurgiques prêts à l'emploi

Bestandesaufnahme der möglichen Streuungsursachen bei geforderten Eigenschaften für verkaufsfertige Stahlprodukte

Inventory of the possible causes for variations of the specified characteristics of finished steel products

JACQUES LECLERC

Président de la Commission des Etudes de Sidérurgie Lourde (Association Technique de la Sidérurgie Française) Directeur Métallurgique de la Société USINOR

I - INTRODUCTION:

Le Thème du Colloque visant à une meilleure définition de la sécurité des constructions, ma contribution en tant que Sidérurgiste consistera à procéder à un inventaire des causes possibles de dispersions des caractéristiques exigées pour les produits métallurgiques prêts à l'emploi.

Je ferai sans doute appel à des résultats relatifs à la dispersion des caractéristiques, mais plutôt que d'étudier les caractères aléatoires des caractéristiques, produit par produit, je ferai état des difficultés des sidérurgistes à réduire les dispersions, à placer les moyennes par rapport à des bornes imposées et essaierai de donner un aperçu des recettes dont ils disposent pour satisfaire à diverses exigences.

Je présenterai donc le Sidérurgiste plus comme un sorcier disposant d'un certain "pouvoir" sur les matériaux qu'il contrôle en fonction de règles de l'art, que comme un mathématicien raisonnant sur des populations normales. A cet égard notre sorcier est, malgré tout, un statisticien observant les caractéristiques en moyenne et étendue, se doublant d'un physicien cherchant en permanence à réduire les dispersions, puis à positionner la moyenne par rapport aux exigences des spécifications, donc des ouvrages.

Il n'y a pas simple empirisme dans son action et le fruit de l'expérience a, dans le domaine sidérurgique, valeur scientifique .

II - PRODUITS EXAMINES :

Je choisirai des exemples relatifs à trois catégories de produits :

- Les Tôles fortes pour constructions soudées et plus spécialement les aciers du type A 52 avec caractéristiques de résilience à basse température généralement livrés en aciers calmés normalisés, mais dont certaines des caractéristiques pourraient être assurées, comme c'est le cas pour les gros tubes soudés de même catégorie, en aciers semi-calmés, avec laminage contrôlé.

- Les Ronds à béton à haute limite d'élasticité de la classe E 40 et plus spécialement ceux obtenus par écrouissage à partir d'aciers doux.
- Les Aciers pour précontrainte pour lesquels les exigences d'aspect impliquent des précautions plus particulières au cours de l'élaboration et de la transformation.

III - IMPORTANCE du LINGOT d'ACIER UNITE de PRODUCTION :

Mais quelque soit le produit, l'unité de production à considérer avant de parler de dispersions est le lingot d'acier issu d'une coulée donnée :

Procédé d'élaboration, mode de désoxydation, coulée en lingotière sont des éléments importants à ce stade et pendant longtemps le procédé d'élaboration est apparu comme caractère dominant d'une production et les spécifications de matériaux y donnent encore souvent référence.

En France, cette notion est désormais absente des spécifications pour les aciers de construction, liberté étant ainsi donnée au Sidérurgiste pour assurer par le procédé de son choix (avec procédure d'homologation préalable éventuelle) les caractéristiques d'emploi exigées.

Ceci résulte en fait de ce que Aciers Martin, Aciers à l'Oxygène, Aciers électriques, Aciers Thomas, sont désormais maitrisés par notre sorcier qui, en dispersion et moyenne, contrôle au terme de l'élaboration la composition chimique au-delà des éléments classiques C, Mn, S, P.

Ces procédés différaient effectivement entre eux et étaient à traiter par familles lorsque l'on ne connaissait pas l'influence de l'azote, des impuretés métalliques, de l'Oxygène, de l'Hydrogène, etc. Mais dès lors que ces éléments de la composition chimique sont contrôlables et ajustables à la demande, les caractéristiques mécaniques qui en dépendent sont, toutes choses égales par ailleurs, également contrôlées.

Toutes choses égales par ailleurs, nous pensons au stade métal liquide, essentiellement "état d'oxydation", qui conditionne grandement la cinétique de solidification du lingot d'acier, si l'on intègre dans ce terme :

- processus thermique de la solidification,
- formation et développement de la structure primaire du lingot d'acier.
- importance des phénomènes de liquation et de ségrégation .

IV - QUE VOIT-ON sur une COUPE de LINGOT :

La coupe d'un lingot effervescent normal révèle l'existence de soufflures liées au mécanisme de développement aux divers niveaux de la réaction C + O = CO.

Un acier effervescent est un acier au sein duquel la réaction se produit dans le sens de la disparition des éléments C et Oxygène, le produit C x O = K dépendant de la pression partielle de CO et de la température .

Les conditions de température et de pression variant à l'intérieur du lingot au cours de la solidification, l'effervescence s'arrête lorsque les bulles de CO ne peuvent plus se former ou remonter pour un dégagement à l'air libre.

Bloquer l'effervescence consiste à empêcher la réaction et à arrêter le dégagement de CO, soit par additions en lingotière (aciers bloqués chimiquement) soit par modification des conditions de pression (aciers bloqués mécaniquement).

Calmer l'acier consiste à le désoxyder au moyen d'éléments plus avides d'Oxygène que le Carbone (Mn , Si , Al) ajoutés suffisamment tôt, donc généralement avant la coulée en lingotière et en quantité suffisante pour que le dégagement CO ne se produise nulle part .


Stabiliser consiste à calmer en lingotière un acier dont l'effervescence initiale peut avoir été favorisée pour obtenir une peau d'acier effervescent

Les aciers semi-calmés ne sont pas complètement calmés mais ne sont pratiquement pas effer-

vescents.

La figure 1 donne une idée des divers types de lingots ainsi schématiquement décrits

Pour les aciers effervescents le volume des soufflures compense la contraction qui devrait s'exercer entre l'état liquide (densité 7) et l'état solide (d = 7,86) mais pour un acier calmé cette contraction, qui n'est pas terminée après fermeture de la tête (si elle est prématurée), entrainerait au terme de la solidification l'apparition d'un creux axial, d'où l'intérêt du masselottage localisant ce creux en tête du lingot (partie éliminée au cours des opérations ultérieures de laminage) .



sous-calmé

normal

Figure 1

normal

V - COUPE d'un LINGOT d'ACIER EFFERVESCENT :

Les longues soufflures de pied ou soufflures primaires se développent sous la peau du lingot qui en est exempte du fait du rapide refroidissement au contact de la lingotière; mais, après cette solidification rapide, le front de solidification avance plus vite que ne s'échappent au travers du métal encore liquide, entre les axes de solidification, les bulles de CO.

Les soufflures secondaires que l'on observe à la limite du lard du lingot et du noyau, semblent d'une manière imagée, avoir choisi de grimper le long du front de solidification qui les rattrapait et, en fait, on observe bien, qu'elles se pressent en filets et chapelets dans la zone de tête qu'elles cherchent à atteindre et où la pression est plus faible.

Enfin, les grosses soufflures de tête ont gonflé jusqu'à vouloir crever la surface et n'ont en fait réussi qu'à développer un champignon spongieux qui les a enfermées.

Les soufflures primaires et secondaires se ressoudent au laminage car elles sont exemptes d'inclusions nuisant à la compacité du produit fini .

VI - SOLIDIFICATION DENDRITIQUE - LIQUATION :

Sans entrer dans le détail du diagramme fer-carbone, disons que si nous isolons la partie supérieure relative à la solidification, on constate que l'on passe de l'état liquide à l'état solide en traversant un domaine où existent simultanément les phases liquide et solide. Ce domaine est limité supérieurement par le liquidus, inférieurement par le solidus.

Quant au refroidissement (figure 2), on atteint le liquidus




Figure 2

L, les premiers cristaux se solidifiant ont pour composition celle correspondant à l'intersection S de la courbe solidus avec l'horizontale passant par L. A une température inférieure figurée par l'horizontale T A B C coupant en A solidus, en C le liquidus on a pour une concentration correspondant à la verticale de B égalité des deux produits: AB x poids des cristaux solides = BC xpoids encore liquide .

La composition de la phase solide comme de la phase liquide évolue au cours de la solidification, de telle façon que la composition moyenne reste constante. On voit que la solidification commence par le

dépôt de cristaux peu carburés et que le liquide s'enrichit en Carbone . C'est le phénomène de liquation du Carbone que nous avons signalé et pris en considération dans le paragraphe relatif à l'effervescence. Il y a de la même façon, pour les derniers cristaux solidifiés, enrichissement de ceux-ci en Soufre, Phosphore, etc..


Si nous coupons longitudinalement un lingot de métal calmé, nous observons (figures 3 et 4):

- a) Une zone de peau d'épaisseur extrêmement faible mais fonction de la vitesse de coulée, la température de coulée, la température de la lingotière, la taille du lingot, etc.. Cette zone est formée de petits cristaux ayant la composition du métal liquide parce qu'obtenus par solidification rapide ;
- b) Une zone de cristallisation basaltique formée de cristaux se développant suivant des axes cristallins préférentiels à partir de la paroi déjà solidifiée où se trouvent les germes initiaux de cristallisation. Le développement se fait, en arborescences dendritiques suivant des axes cristallins préférentiels perpendiculaires entre eux (lié au mode de cristallisation cubíque du fer), mais autour d'un tronc perpendiculaire aux parois (progression frontale de la solidification);

Zone de peau (composition du métal liquide)

équiaxe


Cristallisation basaltique



Développement de la solidification transversale

Figure 3

c) Une zone de cristallisation équiaxe : Les axes des dendrites sont formés de cristaux plus purs que le liquide Cristallisation restant qui s'enrichit en C, Mn, S, P. Devant le front de solidification se crée une zone impure au sein de laquelle le refroidissement devenant moins rapide, se développent des germes de cristallisation en très grand nombre et à partir desquels des cristallites ou dendrites se développent sans orientation préférentielle. On dit qu'il y a cristallisation équiaxe. La limite entre la zone basaltique et la zone équiaxe étant nette, on peut imaginer que la cristallisation équiaxe succède à la cristallisation basaltique dès lors qu'il y a changement brusque dans les échanges thermiques (consécutivement à la contraction de la zone de peau qui quitte le contact d'avec la lingotière);



Ségrégation positive en V

Ségrégation négative en \wedge

Ségrégations dues à la progres- plus forte d'inclusions de sion verticale de la solidification silicates, en particulier

Figure 4

e) Une progression de la solidification vers la tête : La partie centrale s'enrichissant en Carbone , la température du liquidus s'abaisse et la solidification progresse dans le sens vertical . Tout se passe comme si la solidification ralentissait en tête (aidée en cela par le masselottage) et s'accélérait en pied .




Figure 5


Il convient de noter que l'interpénétration dendritique détermine la maille primaire de l'acier (figure 5)

Au cours des transformations à chaud du métal, l'édifice initial est brisé et
modifié dans le domaine solide,
le grain est affiné, mais les
hétérogénéités structurales
initiales subsistent, atténuées
en partie par le corroyage dont
le but essentiel est d'homogénéiser les caractéristiques
dans les directions d'utilisation

REMARQUE: Quand on parle d'acier à grain fin, on s'intéresse soit à la taille du grain austénitique, soit à la taille du grain ferritique, mais il s'agit, en fait, de sous-mailles du grain primaire et dès l'élaboration, par des additions appropriées ayant une incidence sur le processus de solidification, l'obtention d'une maille interdendritique fine est déjà une condition favorable préalable à l'obtention du grain micrographique fin .

d) Une zone de pied : Dans le sens vertical, la solidification progresse à partir de la base comme à partir des parois mais, en outre, tandis que progresse le front de solidification, des germes (inclusions solides) permettent, au sein du liquide, la formation de cristaux qui, plus lourds que le liquide, vont se déposer sur le fond solidifié du lingot. La formation de ces cristaux (pauvres en Carbone) avant entrainé vers le bas les inclusions qui leur ont servi de germes explique ce que l'on appelle la ségrégation inverse ainsi que la densité plus forte d'inclusions de dans cette même zone ;

VII - MACROGRAPHIE SEGREGATIONS :



La figure 6 donne une image de l'empreinte photographique après attaque au réactif BAUMANN de deux lingots d'aciers : l'un effervescent , l'autre calmé .

Les filets de ségrégation apparaissent au droit des zones dans lesquelles se sont concentrés les éléments ségrégés (Soufre, Phosphore, Carbone)

Figure 6

LINGOT MEPLAT
Section à mi-hauteur: 650 x 12∞

CARBONE

Temoin de coulée : 210

Hauteur: 1800




Figure 7

La figure 7 donne une idée des écarts de teneurs en Carbone sur coupe verticale d'un lingot d'acier calmé de 11 T. de section moyenne 650 x 1200, hauteur 1900.

La composition du lingotin de coulée était la suivante :

$$\frac{C}{0,210} \quad \frac{Si}{0,325} \quad \frac{Mn}{1,200} \quad \frac{S}{0,017}$$

$$\frac{P}{0,020}$$

(Acier de la classe A 52 soudable)

Les figures 8 et 9 sont relatives à la ségrégation verticale et à la ségrégation transversale pour l'élément Carbone.




Figure 8 Figure 9

On constate qu'à la verticale du tiers extérieur de la demi coupe, on retrouve en moyenne la teneur de classement. Cette même teneur se retrouve au niveau horizontal 70 % à partir de la tête.

Nous avons délimité la zone de tête segrégée pour laquelle le Carbone moyen est de 0,235 contre 0,213 pour l'ensemble des points de prélèvement (72 points) 0,192 en pied dans la zone pure également délimitée, 0,212 pour les points en dehors de ces deux zones.

On serait conduit à des observations analogues pour les autres éléments. Ainsi sur le même lingot, on note(en millièmes %)

0000		Classe-	Moyenne	Poche de T		Reste du!!! lingot!!	Etendue	0000
8	Mn	1 2 00	! ! ! ! 1200 !	1225	1165	! ! ! 1205 !	1160/1280	8
8	Si	325	326	335	315	328	310/ 351	8
800	s !	17	17!	20	15	17	15/ 25	8
9	P	20	20	23	18,5	19,5	18/ 27	8
Ş 	! ====		! =========		.========	! ! ========		\$ ==

VIII - DISPERSION des CARACTERISTIQUES dans une MEME TOLE :

Pour 2 tôles : A) 30 x 2900 x 6250 B) 30 x 1450 x 24710 issues de deux coulées différentes, nous citerons quelques résultats extraits d'une étude sur la dispersion des caractéristiques E - R - A % - Kv .

Il s'agit de tôles issues du corps de lingot ayant donné lieu à des prélèvements en 15 positions différentes :

(rive gauche, 1/4 largeur gauche, axe, 1/4 largeur droite, rive droite); (milieu travers et aux deux extrêmités).

En chaque position il a été prélevé 7 essais de traction (long et travers) . 5 résiliences Kv long à peau cassées à - 20°C et 5 cassées à 0°

(I1 s'agit d'acier A 52 soudable avec garantie Kv long $5 \text{ Kgm/cm2 } \text{à} - 20^{\circ}\text{C}$).

- Analyse de coulée :

	С	Si	Mn	S	P	Al sol.
A -	0,175	0,390	1,440	0,023	0,025	0,031
В -	0,215	0,275	1,430	0,014	0,040	0,007

- Analyse sur tôles (15 prélèvements de part en part)

	!	A	!	В
	moyenne	étendue	moyenne	étendue
С	! 0,180 !	0,175/0,184	! 0,232 !	0,221/0,239
Si	0,364	0,345/0,387	0,280	0,253/0,310
Mn	! 1,424 !	1,400/1,450	! 1,424 !	1,405/1,445
S	0,019	0,017/0,021	0,012	0,011/0,013
P	1 0,024 !	0,023/0,025	1 0,039 1	0,036/0,041

- Essais de Traction :

1 - Dispersion due à l'essai (7 éprouvettes prises côteà côte)

§			1_		E	cart-typ	е		_§
& . & . & .			! ! !_	Sens long	! ! 1	Sens travers	! ! !	nsemb1	e & & & & & & & & & & & & & & & & & & &
§ Résistance § Kg/mm2	(A B	! ! !	0,31 0,34	!!!!!!	0,18 C,24	!!!!!!!	0,25 0,29	0000000
§ Limite	(A	1	0,62	1	0,67	!	0,65	§
§ élastique § Kg/mm2)	В	! !	0,65	!	0,57	!	0,61	8
§ Allongement	% (A B	1	1,07 1,58	!	1,46 1,74	! !	1,28 1,66	§ §

2 - Ensemble de la tôle

	=====	=======	========			======
			! Axe	е	! 1/4 Lar	geur
			! Moyenne !	Ecart-	Moyenne!	Ecart- type
Résistance	(Kg/n	nm2)	!		!	
	A (Long Travers		0,81	55,7 55,8	0,72 0,58
	в (Long Travers	! 60,0 ! 60,1	0,78	59,6 l	0,39 0,55
Limite Elast	tique	(Kg/mm2)	! !	! ! !		
	A (Long Travers	! 38,6 ! 38,5	1,2 6 1,25	37,9 1 38,5	0,89 0,97
	в (Long Travers	42,8 43,0	0,90	42,5 42,7	0,83 1,03
Allongement	(5,65	5)	! !			
	A (Long Travers	! 32,1 ! 28,1	1,16	31,9 1 27,3	1,00 1,23
	в (Long Travers	29,4 27,2	1,69 1,95	29,6 ! 26,9 !	190

3 - Ségrégation longitudinale

§ §			leur enne en	l 1ère extrêmité	Milieu	l 2ème §
§ §	! ! ! A	(Long Travers	56,5 56,6	55,7 55,7	! 55,0 § ! 54,9 §
§ Résistance §	! ! ! B	(Long Travers	! ! 59,5 ! 59,5	60,0 60,1	1 60,6 §
§ § § Limite	! ! ! A	(Long Travers	39,5 39,6	38,7 38,1	! ! ! 37,7 §
§ Elastique	! ! ! B	(Long Travers	42,3 42,5	42,8 43,3	! 43,2 §
9 § §	A	(Long Travers	32,0 28,0	32,4 28,0	! 32,0 §
§Allongement §	В	(Long Travers	31,3 27,3	29,7 27,3	1 29,2 §

- Résiliences - Kv en Kgm/cm2

=:	====	=====	==:	=======	=======================================	======	===	=======	==
8					! Tôles!	Α	1	В	8
8					1		_ 1 _		-8
8					1		•		2
8					:				8
Ş					! moyenne!	13,07	1	15,83	Ş
Ş	Κv	long	à	O°C	! écart-type ensemble!	0,81	1	1,07	§
§					!écart-type de l'essail	0,40	1	0,98	§
Ş					!		1		§
8					! moyenne!	12,26	1	11,07	Ş
Š	Κv	long	à	- 20°C	!écart-type ensemble !	1.18		1,51	δ
δ					!écart-type de l'essai!	1,07		1,40	8
8					1	-,	!	-,	8
==:			- - -	=======					

IX - AUTRES EXEMPLES de DISPERSIONS dans les FABRICATIONS de TOLES FORTES :

Compte-tenu des résultats de diverses études sur plusieurs nuances, on peut retenir :

- Dispersion des essais
 - Les écarts-type en tête et pied sont du même ordre de grandeur
 - Ils diffèrent d'une nuance à l'autre , mais on constate toujours :

$$\tau_R < \tau_E < \tau_A$$

- A titre indicatif, on peut admettre :

$$\mathcal{T}_{E} \text{ de 1'ordre de 0,7}$$

$$\mathcal{T}_{R} \qquad 0,35$$

$$\mathcal{T}_{A} \qquad \mathcal{T}_{R} = \frac{\mathcal{T}_{E}}{2} = \frac{\mathcal{T}_{A}}{4}$$

- Variations entre tête et pied (moyennes et dispersions sur les écarts) (sur un ensemble de 42 coulées)

§	! E	!	! F	₹	! A	!	Nombre §
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	!	T	! <u>-</u> ! m !	σ	! <u>-</u> ! m ! !!	! !	de § cou- § _1ées §
Martin effervescent 37/44	+ 1,5!	1,3	+ 2,2	1,5	! !- 2,1!	2,5 !	6 %
£ 42/5U .				1977	: !- 2,7!		4 §
J .	•			6	- 0,8		18 §
§Martin calmé A 52 !	+ 0,3!	1,2	! + 1,5! ! !	1,0	!- 1,0!	1,9 !	14 §

- Variations à l'intérieur d'un lot (tôles issues d'une même coulée).

Le tableau suivant donne pour le même ensemble qu'au tableau précédent les valeurs les plus probables de l'écart-type de chaque caractéristique E - R - A dans un lot

§ Nuance	:	3	:=====: !	? !	:===:: !	4 §
§ Nuance	**		55	P	T	! P §
§ Martin effervesc. 37/44 § Martin " 42/50 § Martin calmé A 42 § Martin calmé A 52	1,12 1,02	0,87	0,66 0,55	0,57	1,37	2,38 §

- Moyennes et dispersions par nuance (de coulée à coulée)

= \$ 8	======	Nuance	======= !	======================================	====== !	?	:=====: !	 \
\$			T	P	T	P	T	P §
80000	Martin	efferv. 37/44	24,8 1,5	23,3 1,1	40,5 1,5	38,3 1,8	28,8 1,1	30,9 §
888	Martin	efferv. 42/50	23,9 0,9	21,5 0,9	42,8 1,6	38,2 0,9	27,0 1,0	29,7 § 1,7 §
000000	Martin	calmé A 42	28,2 1,6	28,0 1,4	43,8 1,5	43,2 1,7	30,1 1,5	30,9 § 1,5 §
8000	Martin	calmé A 52	38,5 1,8	38,2 1,7	56,2 2,3	54,7 2,1	24,9 1,6	25,9 § 1,7 §

X - <u>UTILISATION de METHODES STATISTIQUES de RECEPTION pour les</u> TOLES FORTES :

1ère Remarque :

Indépendamment de la nature du métal, les dispersions propres à l'essai sont loin d'être négligeables, les causes de ces variations pouvant provenir de :

- Différence de composition et de structure,
- Fidélité de la machine d'essai,
- Dimensions des éprouvettes,
- Erreurs de lecture,
- Différents opérateurs, etc..

2ème Remarque :

A partir de résultats tels que ceux cités ci-dessus, on peut déterminer pour des lots dont on connait les résultats, tôle par tôle, la limite supérieure à admettre pour le coefficient k conduisant à acceptation ou rejet d'un lot par comparaison de m - k o à des bornes supérieures ou inférieures d'acceptation.

Ainsi pour un ensemble de 15 coulées d'acier calmé A 42 comportant 12 coulées dont tous les essais E et R sont satisfaisants individuellement, la détermination de k conduit à choisir: k < 2,20 pour 12 coulées

k < 1,00 pour deux coulées trop douces

k < 1,50 pour une coulée dont seul un essai est trop faible (il s'agit de coulées testées sur 15 à 30 tôles).

3ème Remarque :

Le calcul de m et de o à partir d'essais provenant de tôles différentes et d'emplacements différents (Tête et pied par exemple) peut conduire en fait à juger statistiquement à partir d'éléments issus de deux familles différentes.

Soit , par exemple , deux familles (m_0, δ_0) (m_1, δ_1) avec $m_1 > m_0$ ayant donné lieu (pour simplifier) au même nombre de prélèvements d'où pour l'ensemble $M = \frac{m_0 + m_1}{2} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2} + \frac{m_1 - m_0}{4}$

$$M = \frac{m_0 + m_1}{2} \qquad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{m_1 - m_0^2}{2} + \frac{(m_1 - m_0)^2}{4}$$

Si l'on pose
$$\frac{G_1}{G_0} = \lambda$$
 en abscisse, $\frac{m_1 - m_0}{G_0} = g$ en ordonnées

on peut découper le quadrant λ , g en quatre zones délimitées par une ellipse, une droite et une hyperbole (le cas traité correspond $\dot{a} k = 2 \text{ dans 1a formule m - } k C$

Intérieur de l'ellipse
$$m_0 - 2 \sigma_0 < M - 2 \Sigma < m_1 - 2 \sigma_1$$

Entre ellipse et droite
$$M - 2\sum < m_0 - 2\sigma_0 < m_1 - 2\sigma_1$$

Entre droite et ellipse
$$M - 2\sum < m_1 - 2C_1 < m_0 - 2C_0$$

Intérieure à l'hyperbole
$$m_1 - 2\sigma_1 < M - 2\sum < m_0 - 2\sigma_0$$

équation de la droite
$$g = 2 (\lambda - 1)$$
 équation de l'ellipse
$$\frac{3}{4} g^2 - 2 g + 2 (\lambda^2 - 1) = 0$$

equation de l'hyperbole $\frac{3}{4}$ g² + 2 g λ + 2 (1 - λ ²) = 0

Pour la comparaison à une valeur limite minimale, on voit ainsi que les 1ère et 4ème zones sont favorables au fournisseur, les 2ème et 3ème lui sont défavorables . (figure 10)




Figure 10

4ème Remarque :

Pour la réception de lots de tôles issus d'une même coulée, trois méthodes peuvent être utilisées (en matière de critères quantitatifs):

- Méthode de réception avec contre-épreuve, tout essai jugé défectueux étant remplacé par deux nouveaux essais qui doivent être satisfaisants (nombre d'essais unitaires définis par lot) avec une loi d'échantillonnage fonction de la taille du lot.
- Méthode de réception, tôle par tôle, et comparaison des résultats individuels à des critères unitaires d'acceptation ou de rejet.
- Méthode de l'épreuve complémentaire avec interprétation statistique. Ayant par exemple prélevé cinq essais sur cinq tôles différentes, si l'un au moins est défectueux, on prélève un nouveau groupe de cinq essais et on compare m ± k o (m et o déduits de cet échantillonnage de dix essais avec élimination partielle tôlerie de certains d'entre eux pour tenir compte de la remarque précédente) aux limites inférieures ou supérieures à respecter.

On peut déterminer, à partir des courbes d'efficacité $P=(1-p)^5$ et en fonction du risque fournisseur \bowtie de se voir refuser un lot constant p_1 de tôles mauvaises et du risque client p_1 d'accepter une proportion p_1 de tôles mauvaises, une borne supérieure pour p_1 de tôles mauvaises, une de supérieure pour p_2 de tôles mauvaises de de supérieure pour p_2 de tôles mauvaises de

Pour des prélèvements de 7 essais, on trouverait pour le même couple ($\alpha = 5$ $\beta = 10$) k = 1,39

Pour \leq 5 % β 5 % on trouverait pour 5 prélèvements k = 1,22 et pour 7 prélèvements k = 1,41 et il faudrait exécuter 23 prélèvements pour approcher k = 2 .


Le choix du coefficient 2 correspond donc à une réception par lot, sur prélèvement de 23 échantillons et rebut si un seul d'entre eux est mauvais.

Dans ces conditions, pour les tôles de qualité , il est généralement procédé à une réception, tôle par tôle ou par feuille mère laminée ; ainsi est d'ailleurs prise en considération l'influence importante du facteur épaisseur sur les caractéristiques traction des tôles fortes .

XI - RELATION entre CARACTERISTIQUES de TRACTION et COMPOSITION :

L'Aciériste, au vu de l'analyse d'une coulée déterminée, doit supputer, en fonction : des produits à réaliser, des conditions propres à une commande (formats) ou propres à une spécification, mais aussi en fonction des conditions de transformation (taille des lingots, processus de transformation) ses chances ou plutôt ses risques vis-à-vis des caractéristiques à réaliser. Il établit donc, entre caractéristiques et éléments de la composition, des formules de régression qu'il peut utiliser dans certaines limites.

Supposons, par exemple, la formule $E=23+25\ C+10\ Mn$ valable pour des aciers calmés , normalisés, de la classe A 52 soudable, dans le domaine C=0,150/0,220-Mn=1/1,500-Si=0,30



d'élasticité E en travers qu'avec une précision de ± 3 si l'on tient compte du fait qu'elle a été établie en ne considérant que les seuls éléments Carbone et Manganèse, toutes épaisseurs de tôles étant confondues dans le domaine 10 à 40 mm. (La figure 11 donne une idée de la variation de E travers en fonction de l'épaisseur).

environ. Cette formule ne permet en fait de prévoir la limite

Figure 11




Figure 12

Dès lors , dans le plan
C - Mn (figure 12), on peut tracer des droites d'égale limite
d'élasticité probable; nous avons
indiqué en chiffres entourés
les minis que l'on peut garantir sur une même droite "d'isoélasticité"

Si nous portons dans le même système de coordonnées (C Mn) la clause C + $\frac{Mn}{6}$ = 0,42, limite souvent choisie en fonction d'exigences de soudabilité, on constate que l'Aciériste voulant par exemple réaliser E > 36 ne disposerait, dans le domaine initial C : 0,15/0,22 - Mn 1,0/1,50, que des fourchettes réduites :

pour	C	0,17	Mn	1,345/1,500
	C	0,20	Mn	1,100/1,320
	C	0,22	Mn	1,050/1,200

ce qui conduit en fait à viser C: 0,18/0,20 Mn: 1,200/1,300 carbone et manganèse étant souvent hauts et bas simultanément.

XII - UTILISATION d'ELEMENTS d'ADDITION :

Pour réaliser des limites d'élasticité supérieures à 36 Kg/mm² sur tôles fortes normalisées, on utilise, dès lors que les teneurs en Carbone sont limitées en fonction d'exigences particulières pour la soudabilité, des additions telles que Niobium, Vanadium, Nickel, Molybdène, (parfois Cuivre ou Phosphore Cuivre : cas des aciers patinables utilisés à l'état non peint) parfois, outre les éléments fixateurs d'azote (Nb - V), une renitruration de l'acier.

Dans le domaine des limites d'élasticité comprises entre 36 et $50~{\rm Kg/mm2}$, on utilise ces éléments dans les limites suivantes :

Nb 0,030/0,050 V 0,030/0,120 Ni 0,30/0,70 Mo 0,12/0,25 N 0,015 environ La figure 13 donne, sous forme de tableau , une idée des choix actuellement possibles dans la gamme (E 33 à 45 Kgf/mm2 \sim R 40/48 à 60/70) pour les aciers de construction soudables en épaisseurs inférieures à 25 mm.

E normalisé (ép. < 25 mm) Eléments retenus	25	28	30	33	36	38	40	43	45
C - Mn	х	x	x	x	x				
Nb Nb - V V					X X X	X X X	x		
Ni - Nb Ni - V Ni - Nb - V							X	х	x
R état normalisé (e < 25 mm)	40/48	42/50	44/52	48/56	52/62	54/64	58/66	58/66	60/70

Figure 13

La figure 14 précise les conditions du choix si l'on veut faire intervenir des limitations de teneurs en Carbone à des niveaux inférieurs à 0,22 ou l'influence du traitement de détente après soudage sur les caractéristiques de l'acier de base

Caracté- ristiques désirées	Epais.	E	R	E	R	Е	R	Е	R	E	R	Ī	E		R
Etat normalisé	< 25	33	48	36	52	38	54	40	58	43	58		45		60
	25/50	31-32	46	34	50	36	52	38	56	41	56		43		58
Etat relaxé	< 25	31-32	46	34	50	36	52	38	56	41	56		43	5	8
	25/50	30-31	45	32	48	35	50	37	54	39	54	_	41		6
C < 0,16		36 Nb		36 Nb V		38	v		1 1000000000000000000000000000000000000	<u> </u>		٦			
C < 0,18		36 C Mn		36 Nb		38 Nb V		40 Ni V		43 N	Nb	v			
C < 0,20		33 C Mn		36 C Mn		38 Nb		40 1	Ni Nb	43 N	i Nb	V	45	Ni N	b V
C < 0,22								4.0) V	43 N	i Nb	V	45	Ni N	b V

Figure 14

XIII - LA RESISTANCE à 1'EFFET d'ENTAILLE, CRITERE de SELECTION à FINS MULTIPLES :

Résilience à l'ambiante ; Résilience à basse température ; Initiation ou propagation de rupture fragile ; Aspect de cassure à faciès ductile ou cristallin, etc.. Toutes ces données, faisant appel à des techniques variées d'appréciation de la fragilité sous l'effet d'un choc, ne sont que des données qualitatives permettant de repérer un niveau de qualité par un type d'essai donné. Les essais d'appréciation de la fragilité sous choc ne sont que des essais conventionnels. Sans doute permettent-ils une classification des aciers en groupes, mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils ont également pour objet de renseigner l'utilisateur quant aux précautions à prendre à la mise en oeuvre en fonction du type d'application envisagée.

En particulier, dans le domaine de la construction soudée, dominé par le souci d'assurer "la continuité métallique", il faut prévenir :

- la formation de criques ou fissures ,
- la formation de constituants fragiles ,
- le développement de ruptures fragiles .

Ces trois préoccupations visent à mettre les constructions à l'abri des risques de ruptures s'initiant sur altérations locales ou opératoires et susceptibles de se propager localement ou globalement.

Lorsqu'une rupture se produit à partir de la zone soudée, elle quitte généralement cette zone et se propage au travers du métal de base. C'est donc essentiellement à l'arrêt de ruptures fragiles que l'on s'attache en imposant à l'acier de base des conditions de ductilité dont rend compte l'essai de résilience. Les niveaux imposés (niveaux d'énergie ou température d'essai) sont d'autant plus sévères que les constructions sont plus sollicitées).

La propagation de rupture se développe sur initiation locale, à partir des zones de contraintes élevées et il est logique d'être plus sévère pour les tôles mises en oeuvre dans les zones de contraintes élevées, comme il est normal d'exiger des niveaux d'énergie pour la résilience, plus élevés pour des aciers à plus haute limite d'élasticité.





Figure 15

La figure 15 illustre
les raisons du choix de l'entaille en V pour délimitation
de la zone de transition lors
de l'exécution d'essais de
résilience à basse température, l'énergie de rupture
s'abaissant plus fortement
qu'avec entaille en U , avec
l'abaissement de la température d'essai .

La courbe de transition de résilience renseigne l'utilisateur quant à la position dans le plan température/ énergie de la zone de bimodalité de rupture séparant le domaine des ruptures à faciès ductile des ruptures à faciès cristallin.

Le tracé de telles courbes est intéressant pour connaître une classe d'acier déterminée mais, pour des fabrications définies, il suffit dans la pratique de situer un acier à contrôler par rapport à un niveau de référence choisi, permettant de s'assurer que l'acier contrôlé est de la classe désirée. Les niveaux Kv long 3,5 Kgm/cm2 ou 5 Kgm/cm2 à 0°C ou - 20° sont généralement choisis comme niveaux repères des différentes classes usuelles



La figure 16 montre que pour une classe d'acier connue ou une fabrication bien définie (courbe pleine), le choix d'un niveau X suffit en contrôle courant, mais qu'il peut être nécessaire, tant qu'un histogramme représentatif d'une telle classe n'est pas connu, de contrôler à un niveau Y supérieur pour exclure les résultats issus d'une population inférieure.

Cette notion de mobilité des critères de contrôle en fonction de la connaissance que l'on a d'une classe d'acier est très importante et conduit en fait à la notion d'agrément préalable éventuel, les conditions de fabrication adoptées pour réaliser les caractéristiques imposées étant alors précisées par le fournisseur.

Dominées par les critères de résilience à basse température, les spécifications d'aciers soudables et en particulier d'aciers soudables à haute limite d'élasticité peuvent dès lors donner lieu à des précisions complémentaires concernant les facteurs permettant l'obtention de tels critères. Nous citerons essentiellement pour les aciers à structure ferrite perlite:

- éléments en solution solide soit d'insertion (azote, carbone) soit de substitution (Mn Si)
- éléments agissant sur la microstructure (teneur en C et proportion ferrite perlite)
- précipités fins (carbures et nitrures obtenus par addition d'éléments ayant une affinité pour C ou N en particulier Nb et V)
- grosseur du grain ferritique

Nous ne traiterons pas de façon plus détaillée des conditions d'obtention du grain ferritique fin conditionné par la vitesse de refroidissement et la composition chimique, et également par la grosseur du grain d'austénite, mais nous soulignerons que la transformation et la mise en oeuvre des aciers sont dominées par les alternances déformation/recristallisation dans des domaines variés de température qu'il est nécessaire que Sidérurgiste et Utilisateur explorent en commun dans certains cas d'emploi.

XIV - IMPORTANCE des CONDITIONS de TRANSFORMATION ou de TRAITEMENT THERMIQUE:

Le contrôle du niveau de résilience implique, en fait, l'obtention d'un grain ferritique fin . Deux techniques sont généralement utilisées :

- Calmage à l'Aluminium (avec Al résiduel dosable) pour les aciers normalisés, c'est-à-dire recuits au-dessus du point AC3 (généralement AC3 + 30), avec refroidissement air.
- Laminage contrôlé(c'est-à-dire dans des conditions de température et de déformation données), technique très utilisée dans des fabrications telles que celles de tubes soudés en aciers semicalmés ou calmés, en particulier aciers au Niobium.





Figure 17

La figure 17 donne pour un ensemble de tôles A 52 pour ponts soudés, la distribution des résilien-ces Kv long à 0°. On constate que cette distribution comprend deux familles, l'une normale correspondant aux tôles normalisées, l'autre correspondant à des tôles simplement recuites dans un four à passage à la sortie du laminoir.

Les deux familles correspondaient à deux groupes d'exigences différentes :

- Pour la zone non hachurée : Kv long à 0° > 5 Kgm/cm2
- Pour la zone hachurée : Kv long à O° > 3,5 Kgm/cm2

Pour des exigences supérieures , par exemple Kv long - 20 > 5 Kgm/cm2, le contrôle de l'Aluminium résiduel est nécessaire pour des aciers normalisés .



La figure 18 donne les distributions relatives à Kv long - 20 sur deux lots : l'un de 2500^T en acier au C - Mn normalisé e 8 à 28 ; l'autre de 1500 T. en acier calmé au Niobium normalisé e 12 à 30

Figure 18

Pour des aciers calmés au Niobium , citons les chiffres suivants obtenus par la technique du laminage contrôlé en épaisseur 12,7 mm :

Kv long - 20° moyenne 12,9 étendue 6,2/14,8

Ky travers - 20° moyenne 5,2 étendue 3,5/7,4

Signalons enfin que l'obtention de résiliences travers à basse température par exemple Kv travers - $20^{\circ}\text{C} \geqslant 3,5$ requiert des conditions adaptées de corroyage (laminage croisé des tôles ou rapports de corroyage long/travers, fonction des formats à réaliser).

XV - COMMENTAIRE GENERAL RELATIF aux TOLES FORTES et aux PROFILES

Si nous nous sommes étendus sur ce chapitre, c'est essentiellement en raison du développement de la construction métallique soudée faisant appel aux tôles, même pour la fabrication de profils reconstitués, souvent plus économiques que les profilés lourds

Dans le domaine des poutrelles laminées, les conditions de laminage, les cadences, l'absence de possibilités de traitement thermique, limitent généralement les exigences au respect de caractéristiques de traction et aux facteurs de forme.

Dans les profilés , il faut tenir compte, comme élément de dispersion , des vitesses de refroidissement différentes entre âme et aile par exemple . Le contrôle des caractéristiques est généralement effectué en long au 1/4 extérieur de la demi aile . Mais, de plus en plus, comme pour les tôles fortes , il est fait appel à des aciers à plus haute limite d'élasticité :

Acier A 7 remplacé par A 36 . E > 25,2 KG./mm2 aux U.S.A.

Aciers de la classe E 24 et E 36 dans les normes européennes ,

comportant, comme pour les tôles, garanties de résilience à 0° C ou - 20° C, pour utilisation en construction soudée.

XVI - EXEMPLE de DISTRIBUTION RELATIF à une FABRICATION de RONDS à BETON LISSES de la CLASSE Fe E 22 :

La figure 19 est relative à la distribution des valeurs de limites d'élasticité sur un ensemble de 1367 cas .

Il s'agit de la classe Fe E 22 pour laquelle est exigée la garantie $\rm E > 22$.

L'histogramme est présenté directement en ordinateur en nombre d'écarts-types. On voit ainsi que cette fabrication satisfait à la condition $\bar{m}-2\sigma\geqslant 22$ avec \bar{m} 28,88 σ 2,36.




Figure 19


Pour la même population on a :

Pour R m = 40,57 \mathbf{C} = 2,78 la distribution étant également normale Pour A% m = 37,87 \mathbf{C} = 3.55

Les mises en fabrication tiennent compte de la valeur des dispersions habituellement observées sur la limite d'élasticité. Elles tiennent compte aussi de l'influence des facteurs contrô-lables aux différents stades de la fabrication (cf § XIX)

Des limites de surveillance et de contrôle sont fixées pour chaque facteur de façon à garantir un résultat final correct .

XVII - EXEMPLE RELATIF à 1'INFLUENCE du DIAMETRE sur les CARAC-TERISTIQUES de RONDS de la CLASSE E 40 OBTENUS par TORSADAGE à FROID



La figure 20 donne pour les diamètres 6 à 40 d'acier du type Caron (acier semi-calmé, laminé en carré puis torsadé avec un pas de 10 diamètres environ) une idée de l'influence du diamètre.


Pour cet acier, il est garanti:

 $E > \begin{array}{c} 42 \text{ Kg/mm2 pour } \emptyset < 20 \\ 40 \text{ Kg/mm2 pour } \emptyset > 25 \end{array}$

R > 48,5 Kg/mm2 pour tous diamètres

Figure 20

XVIII - EXEMPLE d'une FABRICATION d'ACIER ECROUI par TORSADAGE les divers diamètres étant réalisés à partir de divers modes d'élaboration (figure 21)



Il s'agit ici d'acier Tor, les petits diamètres $\emptyset \le 10$ comportent des nervures, les diamètres supérieurs des nervures et verrous

L'abaissement de E mais surtout de R est beaucoup moins marqué que pour le groupe d'essais précédent.

Les plus petits diamètres sont issus de lingots effervescents, les diamètres intermédiaires de lingots bloqués. Les diamètres supérieurs sont en acier calmé.

Cet exemple a pour but de souligner l'importance de la connaissance des conditions de fabrication et d'élaboration lorsque l'on veut comparer des aciers répondant aux mêmes exigences.

Figure 21

Les facteurs économiques ne sont pas étrangers au choix de ces conditions, et il serait anormal de demander à un acier autre chose que ce pour quoi il a été fabriqué.

XIX - ORDRE de GRANDEUR des DISPERSIONS et FACTEURS d'INFLUENCE

Prenons l'exemple des aciers pour béton de la classe E 40 obtenus par écrouissage en torsion à partir d'aciers doux .

Les caractéristiques à assurer en traction sont :

$$E \geqslant 42 \text{ Kg/mm2}$$

 $R \geqslant 48,5$ " $\emptyset \leqslant 20$

Pour de tels aciers, l'étendue de la dispersion est en analyse : C 0,07 % - Mn 0,20 %

Comme ordre de grandeur de l'influence de C et Mn sur la résistance , on peut prendre $\Delta R = 50\,\Delta [\text{C}] + 20\,\Delta [\text{Mn}]$ (1) ce qui donne $\Delta R = 7.5$. Mais la formule (1) étant valable à $\overset{+}{-}$ 2 ΔR passe à 9/10 (tenant compte des facteurs analyse et conditions de laminage et torsadage pour un laminoir donné) .

L'écart relatif entre section réelle et section nominale joue un rôle important puisqu'en matière d'armature pour béton armé, on ne s'intéresse qu'aux contraintes nominales.

La précision du laminage est généralement excellente par




Figure 22

rapport aux tolérances règlementaires. La section réelle ne s'écarte pas de la moyenne de plus de 2 à 4 %(figure 22) Mais cela provoque des variations proportionnelles de la valeur des contraintes, d'où un supplément de dispersion de l'ordre de 1,5 à 3 Kg/mm2

Pour un laminoir et un diamètre donnés, on peut donc estimer l'étendue maximale de la dispersion entre 12 à 13 Kg/mm²


Pour l'ensemble des diamètres (influence des variations de corroyage et vitesse de refroidissement) cette étendue passe à 15 Kg/mm2 ce qui correspond approximativement à un écart-type moyen de 2,5 Kg/mm2

Les dispersions pour E étant du même ordre que pour R si l'on veut assurer plus de 42 Kg/mm2 pour tous diamètres il faudrait donc viser une valeur moyenne de 48 à 50, mais on peut aussi

viser une moyenne plus basse et éliminer au stade Aciérie certaines coulées douces ou affecter les coulées par tranches d'analyses réalisées à des tranches de diamètres.

XX - AUTOCOMPENSATION de DISPERSION DUE au TORSADAGE :

La figure 23 illustre le fait suivant :



La dispersion de la résistance réelle avant torsadage provoque une dispersion du pas de torsion qui stabilise la limite d'élasticité obtenue par torsadage.

L'acier de résistance moyenne 46,5 torsadé à 10 d prendra une limite d'élasticité de 46,5 en tout point d'une même barre dans laquelle R varie de 44,5 à 48,5 , la variation du pas de torsion étant de l'ordre de 1,5 diamètre pour cette étendue , les parties initialement douces seront plus torsadées que les parties dures .

Le même graphique permet , pour une résistance moyenne donnée, d'éva-luer la variation de limite d'élasti-cité résultant d'une variation du pas de torsion .

Figure 23

XXI - SECURITE des ACIERS pour ARMATURES de PRECONTRAINTE :

Nous ne traiterons pas des caractéristiques mécaniques de ces aciers. Rappelons simplement que chaque lot d'acier pour précontrainte est défini, du point de vue mécanique, en moyenne et écart-type, et que les recommandations pour le calcul des ouvrages précisent les caractères mécaniques à prendre en considération.

Exemple: Recommandations de l'A.S.P.:

- contrainte de rupture : $R_G = R_{mG} - 1,640$ RG

- contrainte d'élasticité : $T_G = T_{mG} - 1,64 T_{TG}$

Nous nous limiterons à examiner les défauts préjudiciables à la sécurité et la dégradation des caractéristiques au cours du temps.

XXII - DEFAUTS PREJUDICIABLES à la SECURITE :

Les défauts peuvent apparaître à diverses étapes de la fabrication .

Pour les éliminer, il existe deux méthodes :

- Contrôler le produit à chaque étape,
- Faire une étape supplémentaire d'élimination des défauts apparus antérieurement .

L'importance du contrôle ou des réparations est en relation étroite avec la nocivité des défauts considérés.

Nous allons suivre les différentes étapes de la fabrication en examinant succinctement leur influence sur la qualité du produit.

A - Elaboration de l'acier :

On retrouve les problèmes déjà évoqués pour la fabrication des tôles (dispersion de l'analyse, ségrégation) avec cette complication qu'il s'agit toujours d'acier dur ou extra-dur.

Nous n'y reviendrons pas .

B - Laminage des billettes :

Les défauts nettement visibles (grosses criques, pailles, replis) sont faciles à éliminer par rebut ou réparation. Dans le cas où de petits défauts (lignes) seraient préjudiciables, on en facilite la détection par sablage ou magnétoscopie.

Le contrôle par ultra-sons des billettes provenant de la tête du lingot est systématique.

On fait des analyses de contrôle en cas de fourchettes très étroites en Carbone .

C - Laminage du fil machine :

On peut distinguer les défauts de surface (fissures, repliures, etc..) et de forme (côtes, ovalisations), et les défauts de structure (hétérogénéité, tapures).

La calamine n'est pas, à proprement parler, un défaut mais son état (régularité, adhérence) importe pour les transformations ultérieures.

Les contrôles consistent en mesure du diamètre , écrasement , torsion , micrographie . Il n'y a normalement pas de réparation possible à ce stade mais, comme les échantillons contrôlés ont été prélevés en extrêmité de bobine, un chutage limité est parfois suffisant pour retrouver un fil sain .

On agit efficacement sur la structure par un refroidissement contr δ 1é du fil .

D - Fabrication du produit fini :

Deux cas sont à envisager :

1°) fils laminés à trempe bainitique ou à trempe martensitique et revenu :

Ces traitements thermiques sont destinés à l'obtention de hautes caractéristiques mécaniques, en rapport avec la structure recherchée. Ils font disparaitre les hétérogénéités initiales de structure.

Le contrôle final comprend les mêmes postes que dans le cas suivant . Le procédé exige qu'il soit très rigoureux .

2º) fils tréfilés et torons :

Cette fabrication comporte plusieurs stades :

- a) le <u>patentage</u> est un traitement thermique qui élimine les hétérogénéités de structures et les duretés locales. On fait des micrographies de la structure obtenue (Troostite)
- b) le <u>décapage</u> (élimination de la calamine) et la <u>phosphatation</u> (protection contre la rouille) sont suivis d'un étuvage qui supprime la fragilisation par l'hydrogène venant du décapage à l'acide chlorhydrique chaud.
- c) le <u>tréfilage</u> améliore les caractéristiques mécaniques et le calibrage. Bien conduit, il ne provoque aucun défaut (éventuellement : rayure, vieillissement par échauffement).

Comme cette opération est très sévère pour le fil, les défauts internes nocifs provoquent des casses. Ils sont donc éliminés (grosses inclusions, creux, tapures)

- d) le <u>dressage</u> n'admet pas non plus de fil fragile. Il peut occasionner des rayures hélicoïdales.
- e) le toronnage des fils non dressés agit un peu comme le dressage en raison d'un préfaçonnage par flexion et torsion. Il est sévère pour la fragilité mais deux défauts spécifiques peuvent apparaître : un mauvais équilibre des tensions entre les fils et la présence de soudures camouflées accidentellement. On peut remédier à cette dernière circonstance par l'emploi de torons de grande longueur sans soudure.
- f)La fabrication s'achève par un passage en bain de plomb de 300 à 400°C pour l'élimination des tensions internes. Cette opération prend les noms de <u>détensionnement</u>, <u>vieillissement</u> ou <u>stabilisation</u>. Elle accroit l'allongement, la limite d'élasticité et un peu la résistance. Mais, par contre, elle crée le risque d'un excès de vieillissement avec précipitation de ferrite, nitrures et carbures, notamment aux extrêmités des fils. Les corps gras et savons de tréfilage sont éliminés.

Le contrôle du produit fini reprend tout ce qui a déjà été fait pour le fil machine en vue d'éliminer les défauts qui auraient échappé aux contrôles précédents et ceux qui auraient pu se produire dans les dernières phases de la fabrication. Les fils rayés sont éliminés.

On mesure bien entendu les caractéristiques mécaniques (R, T, A) On procède aux essais de pliage et éventuellement de fatigue, de corrosion, de relaxation suivant les exigences des règles de construction. Les fils aux caractéristiques mauvaises ou trop dispersées sont éliminés.

XXIII - DEGRADATION des CARACTERISTIQUES au COURS du TEMPS :

Pour avoir une sécurité complète quant à la fixation du taux de travail admissible dans un fil pour précontrainte, il faut connaitre la variation dans le temps des caractéristiques mécaniques de ce fil. On dispose pour cela de trois sortes d'essais :

- A) Dans 1'ESSAI de RELAXATION, on mesure la variation de la charge avec le temps pour une longueur constante du fil . (La réalité est un peu plus complexe car la longueur décroit par suite du retrait du béton) . L'essai se fait en 1000 heures et parfois 10.000 heures . Il donne une idée de la perte de charge moyenne et de sa dispersion .
- B) Par l'ESSAI de FATIGUE, on cherche à prévoir l'effet des sollicitations dynamiques en service. Le contrôle porte sur l'absence d'entaille à la surface des fils pour un nombre de cycles donné, ou sur le nombre de cycles supportés jusqu'à la rupture (au delà de 4×10^6 cycles pour des contraintes entre 0,6 et 0,7 R)
- C) Les <u>ESSAIS</u> <u>de CORROSION</u> sont d'interprétation délicate. La corrosion provoque soit des piqures soit une fissuration. L'état de surface (rayures) a beaucoup d'importance. La phosphatation constitue une protection intéressante. Le tréfilage augmente la sécurité (orientation et resserrement des joints intergranulaires). Le tréfilé bainitique est plus susceptible à la corrosion. On l'améliore par addition de Si , Cr , Mo .

XXIV - GARANTIE du PRODUCTEUR :

Tout ce qui précède montre que le producteur est parfaitement capable de garantir un produit exempt de défauts nuisibles dont les caractéristiques mécaniques sont bien définies.

En particulier, les tréfilés dressés ou toronnés donnent une grande certitude quant à l'absence de défauts .

Le diagramme effort - élongation est bien connu jusque dans ses dispersions. Il faut cependant reconnaitre qu'il est entaché d'une erreur systématique qui vient de ce que les éprouvettes sont toujours prélevées aux extrêmités des fils. Mais cette erreur elle-même est favorable à la sécurité puisque les prélèvements viennent des zones les moins bonnes (zones de transition, au cours des différentes étapes de fabrication). La connaissance de ce diagramme permet au fabricant de garantir, soit une moyenne et un écarttype, soit une valeur minimale pour telle ou telle caractéristique d'une qualité définie.

A sa sortie d'usine, le fil pour précontrainte de hautes caractéristiques, tant pour la charge de rupture que pour la ductilité, présente une sécurité entière pour l'utilisateur. Mais ce produit noble est un produit délicat, il faudra continuer à en prendre soin et éviter toute maladresse lors de son emploi, du stockage à l'injection, en passant par la mise en tension.

RÉSUMÉ

Pour divers produits - Tôles fortes et plus particulièrement:

Tôles en aciers soudables à haute limite d'élasticité $(E \gg 36 \text{ Kgf/mm}^2)$

Ronds à béton lisses ($E \ge 22 \text{ Kgf/mm}^2$)

Ronds à béton écrouis par torsion ($E \gg 40 \text{ Kgf/mm}^2$)

Aciers pour fils de précontrainte, divers facteurs de dispersion sont examinés. Outre l'analyse, les conditions de transformation et de refroidissement après laminage ou traitement thermique sont évoquées. Des indications sont données concernant l'influence du mode de désoxydation et de la structure du lingot d'acier.

Les précautions prises pour assurer également un aspect de surface satisfaisant.

Les conditions relatives à l'obtention d'épaisseurs ou de diamètres donnés sont mentionnées (problème de surpoids des tôles, tolérances de diamètre des ronds ou fils).

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Abhandlung wurden neben dicken Blechen insbesondere folgende Artikel untersucht:

- schweissbare Stahlbleche mit hoher Elastizitätsgrenze ($\leq_{\rm f} \geqslant$ 36 kg/mm²)
- glatte Armierungseisen ($\sigma_f \ge 22 \text{ kg/mm}^2$)
- kalttordierte Armierungseisen ($60.2 > 40 \text{ kg/mm}^2$).

Bei den Vorspanndrähten prüfte man die Ursachen der unterschiedlichen Qualität. Nebst chemisch-physikalischen Untersuchungen wird auf die Bedeutung der Verarbeitungsweise und des Abkühlungsvorganges nach dem Walzen oder der thermischen Behandlung aufmerksam gemacht. Man weist auf den Einfluss der Art und Weise der Desoxydation und der Struktur des Massels hin.

Besondere Bedeutung wird einer gleichmässigen Oberfläche beigemessen.

Es werden die Massnahmen erwähnt, um die gewünschten Dicken und Durchmesser zu erhalten. (Mehrgewicht bei Blechen, Toleranzen der Durchmesser bei Rundeisen und Drähten).

SUMMARY

The variations are discussed for different products - heavy steel plate and in particular:

Weldable steel plate with high elastic limit ($\sigma_y = 51 \text{ ksi}$)

Round, undeformed concrete reinforcing bars ($\sigma_{y} = 31 \text{ ksi}$)

Round concrete reinforcing bars work hardened by torsion ($\sigma_{v} = 57 \text{ ksi}$)

Steel for prestressing wires, different factors causing variation are examined. In addition to the analysis, the conditions during transformation and cooling after rolling or heat treating are considered. Reference is made to the influence of the method of deoxydation and the structure of the steel ingot.

The precautions taken to insure a satisfactory uniform surface finish.

The conditions which govern the production of specified thicknesses or diameters are mentioned. (The problem of overweight plate, tolerances for the diameter of bars and wire.)