Zeitschrift: Cementbulletin

**Herausgeber:** Technische Forschung und Beratung für Zement und Beton (TFB AG)

**Band:** 64 (1996)

Heft: 6

Artikel: Siebanalyse von Zuschlagstoffen

Autor: Egmond, Bram von / Hermann, Kurt

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-153816

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF:** 14.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


## Siebanalyse von Zuschlagstoffen

Die Kornzusammensetzung der Zuschlagstoffe beeinflusst die Frisch- und Festbetoneigenschaften stark. Sie wird durch Sieblinien beschrieben, die das Resultat von Siebanalysen sind.

Zuschlagstoffe bilden mengenmässig den Hauptbestandteil des Betons. Ihre Eigenschaften üben deshalb nicht unerwartet einen grossen Einfluss auf die Eigenschaften des Betons aus. Sehr wichtig sind die Korngrössenverteilung, die durch die Siebanalyse ermittelt wird, die Kornform, die Kornoberfläche und das Grösstkorn.

Die Anforderungen an Zuschlagstoffe für die Betonherstellung sind in der Norm SIA 162 [1] unter Ziffer 5 14 aufgelistet, und die Prüfungen 11 bis 15 der Norm SIA 162/1 [2] betreffen die Siebanalyse sowie weitere Untersuchungen von Zuschlagstoffen. Auch mehrere VSS-Normen enthalten Abschnitte, die direkt oder indirekt mit der

Abb. 1 Die Sieblinie als grafische Auswertung der in Tabelle 1 zusammengefassten Siebanalyse.




Siebanalyse zu tun haben [3–7]. Für Siebanalysen werden – der Name besagt es – Siebe mit definierten Öffnungen (Loch- oder Maschenweiten) verwendet. Die üblichen

Sieb [mm]	Rücksta	nd	Durchgang		
	[g]	[Massen-%]	[g]	[Massen-%]	
45			11400	100	
31,5	456	4	10944	96	
16	3192	28	7752	68	
8	2508	22	5244	46	
4,0	1778	15,6	3466	30,4	
2,0	889	7,8	2577	22,6	
1,0	479	4,2	2098	18,4	
0,50	456	4,0	1642	14,4	
0,25	661	5,8	981	8,6	
0,125	502	4,4	479	4,2	
< 0,125	479	4,2	0	0	

Tab. 1 Ergebnis und Auswertung einer Siebanalyse von 11 400 g Zuschlag 0–32 mm.

Sieböffnungen sind in Abbildung 1 auf der horizontalen Achse aufgeführt. Beginnend mit dem obersten Sieb, also dem Sieb mit der grössten Lochweite, wird für jedes Sieb der Rückstand in g und daraus in Prozent der Gesamtmasse ermittelt. Durch Subtraktion des Rückstands vom Durchgang des Siebs mit der nächsthöheren Loch- bzw. Maschenweite erhält man den Durchgang des betreffenden Siebs in g oder Massen-%. In Tabelle 1 ist dies für eine Sieblinie für Zuschlag 0–32 mm illustriert.

Diese Ergebnisse bilden die Grundlage für die Darstellung der Kornabstufung eines Zuschlaggemisches durch Sieblinien bzw. Siebkurven (siehe *Abbildung 1*). Sieblinien zeigen also die Verteilung der ein-



zelnen Korngrössen im Zuschlaggemisch auf.

Der Korngrössenbereich zwischen 0,1 und 0,001 mm ist durch Siebanalysen nicht zugänglich. Er kann beispielsweise durch eine sogenannte «Schlämmanalyse» erschlossen werden, die in der Norm SN 670816 a [7] beschrieben wird. Die Kornverteilung in Tabelle 2 ist das Resultat einer Schlämmanalyse. Untersucht wurde die Fraktion mit Korndurchmesser < 0,125 mm, die bei der Siebanalyse des in Tabelle 1 beschriebenen Zuschlaggemisches anfiel. Das Sieben eines Zuschlaggemisches bringt keine Informationen über die Kornform und über die organischen Verunreinigungen, die einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Frisch- und Festbetoneigenschaften haben. Diese Eigenschaften werden nach Norm SN 670710 d [3] bzw. nach Norm SIA 162/1 [2] bestimmt.

### Einzelproben für Siebanalysen

Sowohl der Kieslieferant als auch der Betonhersteller haben ein Interesse an repräsentativen Zuschlag-




Abb. 3 Probenahme mit Schablone bei angehaltenem Förderband (Zeichnung: Norm SN 670 800 c [4]).

stoffproben für die Durchführung von Siebanalysen und weiteren Laboruntersuchungen. Angaben zur Probenahme von Zuschlagstoffen sind sowohl in der Norm SIA 162/1 [2] (Ziffer 2 1) als auch in der Norm SN 670 800 c [4] enthalten. Grundsätzlich wird zwischen Einzel-, Sammel-, Laboratoriums- und Analysenproben unterschieden. In der Regel werden mindestens drei Einzelproben an geeigneten Stellen des zu untersuchenden Materials entnommen. Sie sollten möglichst gleich gross sein. Ihre Mindestmasse hängt vom nominellen

Grösstkorn ab. Sie reicht von 2 kg bei Körnungen bis 4 mm zu 15 kg bei Körnungen bis 63 mm.


Wenn Mineralstoffe mit Entmischungsneigung vorliegen, müssen die Einzelproben bei der Probenahme ab Depot nach Norm

SN 670 800 c [4] in verschiedenen Höhen entnommen werden, «vorzugsweise bei einem Viertel, der Hälfte und drei Vierteln der Höhe» (siehe Abbildung 2).

Proben ab Förderband können entweder bei angehaltenem Band (Abbildung 3) oder am Abwurfende gezogen werden. Im ersten Fall soll-

Korndurchmesser [mm]	0,0015	0,0032	0,0050	0,0083	0,0142	0,0242	0,0377	0,0516	0,0672
Massenanteil [%]	0,5	0,8	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	2,9	3,8

Tab. 2 Ergebnisse einer Schlämmanalyse.



te die Probe mit einer Schablone eingegrenzt und mit geeigneten Werkzeugen vollständig in ein Probengefäss eingefüllt werden. Bei Probenahmen ab laufendem Transportband muss das Auffanggefäss gross und tief sein, damit keine Materialverluste auftreten.

Feine Körner werden während des Transports nach unten gerüttelt. Bei Probenahmen ab Lastwagen dürfen deshalb keine Einzelproben von der Oberfläche genommen werden. Proben sollen vielmehr nach Möglichkeit vor dem Beladen oder nach dem Entladen gezogen werden. In folgenden Ausnahmefällen sind allerdings Proben ab Lastwagen zugelassen, die gemäss Abbildung 4 entnommen wurden:

- Mineralstoffgemische bis 11 mm Grösstkorn
- Einzelkörnungen
- Mineralstoffgemische bis 32 mm Grösstkorn, die nicht entmischt erscheinen

### Von der Einzelprobe zur Analysenprobe

Durch Vereinigung und gründliches Mischen der Einzelproben wird die Sammelprobe gewonnen. Sie muss mindestens das 1,5fache der für die vorgesehenen Prüfungen notwendigen Probenmenge umfassen. Die Sammelprobe entspricht meistens auch der Laboratoriumsprobe, die an die Prüfstelle gesandt wird. Sie muss genau gekennzeichnet werden. Mindestens folgende Angaben sind nötig:

- Auftraggeber
- Art der Probe
- Lieferwerk und Gewinnungsort
- Entnahmestelle, -datum und -zeit
- vorgesehene Untersuchungen
- Probenehmer

Im Labor werden aus der Laborprobe die für die vorgesehenen Einzelprüfungen notwendigen Analysenproben durch Probenteilung hergestellt. Im allgemeinen wird das sogenannte «Viertelsverfahren» angewendet, das die nachstehenden Schritte umfasst:

- Probe auf geeigneter Unterlage durch mehrfaches Umschaufeln mischen und zu Kegel aufschaufeln
- Kegel abflachen
- durch Ziehen zweier senkrecht zueinander stehender Durchmesser vierteln
- Material von zwei gegenüberliegenden Vierteln restlos entfernen
- Misch- und Trennvorgang mit verbleibendem Material wiederholen, bis benötigte Menge erreicht Zugelassen sind auch kommerziell erhältliche Probenteiler, wenn das Grösstkorn des Mineralstoffgemischs 32 mm nicht übersteigt.

### Durchführung von Siebanalysen

Siebanalysen sind ein Teil der Qualitätssicherung. Sie sollen in regelmässigen Abständen durchgeführt werden. Als Minimalanforderungen können gelten: jährlich zehn Siebanalysen von Sand 0-4 mm und je vier Siebanalysen des Kiessandgemisches sowie der Einzelkomponenten. Sinnvoll ist es, Siebanalysen häufiger anzuordnen. Nützliche Kriterien für die Festsetzung von Prüfintervallen sind beispielsweise die Produktionsmenge, die Gleichmässigkeit der Zuschlagqualität (Kornverteilung) oder Änderungen an Betonrezepturen.

Die Durchführung von Siebanalysen ist in der Norm SN 670 810 c [6] beschrieben. In der Regel wird eine Trockensiebung durchgeführt. Bei stark verschmutztem Material und bei Material mit einem grossen Feinstanteil haben sich die in der Norm ebenfalls vorgesehene Trokkensiebung mit vorgängigem Waschen und die Nasssiebung als nützlich erwiesen.

#### Trockensiebung

Die Analysenproben werden im Trockenschrank bei mindestens 105°C bis zur Gewichtskonstanz getrocknet. Für die Siebanalyse werden die oben erwähnten Analysen-



Abb. 5 Wenn die Siebkurve für natürliches gerundetes Material nicht durch Vorversuche festgelegt wird, muss sie nach Norm SIA 162 im schraffierten Bereich («SIA-Bereich») liegen.

siebe nach Öffnungsgrösse geordnet, unten mit der Auffangschale und dem kleinsten Sieb beginnend, oben mit dem Sieb endend, dessen Loch- bzw. Maschenweite dem nominellen Grösstkorn des Zuschlags entspricht.

Nach dem maschinellen Sieben und der Nachsiebung von Hand lässt sich die Masse des Rückstands in jedem Sieb durch Wägen ermitteln. Daraus kann der jeweilige prozentuale Anteil an der Gesamtmasse bestimmt werden. Der Rückstand im untersten Gefäss ergibt den Siebdurchgang im Sieb mit der kleinsten Lochgrösse bzw. Maschenweite. Wenn der Rückstand in diesem Sieb zum Siebdurchgang hinzugezählt wird, erhält man den Durchgang des nächstgrösseren Siebes usw. Nachprüfen lässt sich

dies anhand des Beispiels, das in *Tabelle 1* aufgeführt ist.

### Nasssiebung

Nach dem Trocknen bei mindestens 105 °C wird die abgekühlte Analysenprobe gewogen und anschliessend in einem Gefäss mit Wasser bedeckt. Durch mehrmaliges kräftiges Rühren werden die einzelnen Mischungsbestandteile vollständig voneinander getrennt. Anschliessend wird alles auf das oberste Sieb (Sieb mit der grössten Loch- bzw. Maschenweite) gegeben. Die Siebung erfolgt mittels eines Wasserstrahls, der jeweils auf das oberste Sieb gerichtet wird. Die einzelnen Siebe werden samt Inhalt bei > 105 °C getrocknet. Die restlichen Operationen sind die gleichen wie bei der Trockensiebung.

Literatur

Dieser Artikel basiert hauptsächlich auf den schriftlichen Unterlagen zum Workshop «Siebanalyse von Zuschlägen» der TFB in Wildegg (1995/96). Daneben wurden folgende Normen berücksichtigt:

- [1] Norm SIA 162: «Betonbauten», Ausgabe 1989 (Rev. 1993).
- [2] Norm SIA 162/1: «Betonbauten Materialprüfung», Ausgabe 1989.
- [3] Norm SN 670 710 d: «Sand, Kies, Splitt und Schotter für Beläge – Qualitätsvorschriften» (Oktober 1988).
- [4] Norm SN 670 800 c: «Mineralische Baustoffe Probenahme» (Februar 1991).
- [5] Norm SN 670808 a: «Mineralische Grundstoffe und Lockergestein – Analysensiebe, Anforderungen» (Februar 1985).
- [6] Norm SN 670810 c: «Mineralische Baustoffe und Lockergestein – Siebanalyse» (November 1985).
- [7] Norm SN 670816 a: «Mineralische Baustoffe, Schlämmanalyse nach der Aräometermethode» (November 1989).

### Was Sieblinien nützen

Die Zusammensetzung der Zuschläge soll so gewählt werden, dass ein hohlraumarmes Gemisch mit möglichst geringem Zementleimbedarf entsteht. Meistens geschieht dies durch das Mischen von Einzelkomponenten. Wenn die Siebkurve nicht durch Vorversuche festgelegt wird, muss die Korngrössenverteilung bei natürlich gerundetem Kornmaterial nach Norm SIA 162 innerhalb des in Abbildung 5 hervorgehobenen Bereichs liegen. Häufiger steht der Praktiker vor dem Problem, aus vorhandenen Sandund Kieskomponenten mit bekannten Sieblinien ein Gemisch mit vorgegebener Sieblinie herzustellen. Für diesen Fall sind erprobte Verfahren vorhanden. Eine einfachere Aufgabe besteht darin, eine Sieblinie aufgrund der Sieblinien der Einzelkomponenten zu berechnen. Dies ist im Kasten «Von den Sieblinien der Einzelkomponenten zur Sieblinie des Gemisches» anhand eines Beispiels dargestellt. Weitere Anwendungen von Siebanalysen werden im folgenden «Cementbulletin» über Zuschlagstoffe vorgestellt.

> Bram van Egmond und Kurt Hermann, TFB

# Von den Sieblinien der Einzelkomponenten zur Sieblinie des Gemisches

Aufgabe: Berechnung der Sieblinie für ein Zuschlaggemisch, das aus den Komponenten 0-4 mm (32 Massen-%), 4-8 mm (9 Massen-%), 8-16 mm (29 Massen-%) und 16-32 mm (30 Massen-%) zusammengesetzt wird. In Tabelle 3 sowie in Abbildung 6 ist die Kornzusammensetzung der Einzelkomponenten tabellarisch und grafisch zusammengefasst. Lösung: Für die Berechnung der Siebkurve müssen die jeweiligen Siebdurchgänge entsprechend dem Massenanteil einer Komponente umgerechnet werden (siehe Tabelle 4). Ein Beispiel: Die Komponente 0-4 mm macht 32 % des Gesamtgemisches aus. Bei 2,0 mm Sieböffnung weist sie einen Siebdurchgang von 73 % auf. Im Gesamtgemisch trägt sie damit zu  $(32 \times 73/100)$  % = 23 % zum Gesamtsiebdurchgang bei 2,0 mm bei. Wenn diese Umrechnungen für sämtliche Körnungen durchgeführt worden sind, müssen nur noch die Einzelbeiträge zu den Siebdurchgängen zusammengezählt werden. Die resultierende Siebkurve ist in Abbildung 7 dargestellt.

Sieb	Siebdurchgänge [Massen-%] der Fraktionen						
[mm]	0-4 mm	4–8 mm	8–16 mm	16-32 mm			
32	100	100	100	100			
16	100	100	100	6			
8	100	100	20	0			
4	97	3	0	<u> </u>			
2	73	2	_	_			
1	49	0	-	_			
0,5	31		DUM WENDER	TOOL BEIOZEIO			
0,25	17	-	_	_			
0,125	10	_	2	limited a para			

Tab. 3 Siebdurchgang von vier Körnungen, aus denen ein Zuschlagstoffgemisch hergestellt wird.

Sieb	Korrigierte Siebdurchgänge [Massen-%] der Fraktionen						
[mm]	0-4 mm	4–8 mm	8–16 mm	16-32 mm	Total		
	(32%)	(9%)	(29%)	(30%)	(100%)		
32	32	9	29	30	100		
16	32	9	29	1,8	72		
8	32	9	5,8	a Treatment	47		
4	31	0,3	-	-	31		
2	23	0,2	-12	_	23		
1	16	-	-	-	16		
0,5	9,9	-	-	- 123 145 15	9,9		
0,25	5,4	-	-	_	5,4		
0,125	3,2	-	-	-	3,2		

Tab. 4 Berechnung des Siebdurchgangs einer Mischung aus vier Körnungen.




Abb. 6 Sieblinien der Einzelkomponenten.




Abb. 7 Sieblinie des aus vier Körnungen zusammengesetzten Zuschlagstoffes.