Zeitschrift: Der Münsterausbau in Bern : Jahresbericht

Herausgeber: Münsterbauverein

Band: 17 (1904)

Artikel: Tit. Gemeinderat der Stadt Bern! Hochgeehrter Herr Stadtpräsident!

Autor: Trachsel, C.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-403181

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 01.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Tit. Gemeinderat der Stadt Bern!

Hochgeehrter Herr Stadtpräsident!

Ihrem Auftrage gemäss habe ich die letztes Jahr am Münsterbau ausgeführten Renovationsarbeiten besichtigt und beehre mich, Ihnen darüber folgenden Befund abzugeben:

Der Augenschein hat am 13. Mai letzthin stattgefunden, im Beisein des städtischen Baudirektors, des Stadtbaumeisters und des bauleitenden Architekten. Herr Kirchmeier Howald war persönlich vor der Besichtigung zu einer kurzen Besprechung anwesend.

Ausgeführt wurden folgende Arbeiten:

- Am Hochschiff wurde die 1902 begonnene südliche Galeriebrüstung vollendet, und davon noch die Brüstungen von 4 Feldern und 7 Fialen aufgesetzt.
- 2. Das erste und letzte Hochschifffenster an der Südseite wurde ausgebrochen und neu erstellt.
- 3. Auf der Südseite wurden die Gerüste abgebrochen, nach der Nordseite transportiert und dort aufgestellt.
- 4. Am Hochschiff ist die nordseitige Galerie mit den Fialen abgebrochen und eine morsche Mauerschwelle ausgewechselt worden. Im weitern wurden Steine behauen und vier neue Fialenanfänger und neue Gesimsstücke zu einem Galeriefeld gesetzt.

Die Arbeiten sind durchwegs fachgemäss, sauber und richtig durchgeführt; den von mir letztes Jahr gemachten Anregungen ist Rechnung getragen worden, so dass ich auch für dieselben die Abnahme empfehlen kann.

Unter anderm ist auch die Frage besprochen worden, ob die Wappentafeln vom sogen. Werkmeisterpfeiler, welche ersetzt werden mussten, bemalt werden sollen oder nicht. Nach meinem persönlichen Empfinden würde ich dieses nicht tun, aus folgenden Gründen:

Da an den Fassaden der Kirche sozusagen keine bemalten Partien sich befinden, so würden diese zwei Tafeln etwas auffallend und fremdartig wirken und hätten somit keine Anlehnung. Sie würden auch kaum den Eindruck machen, dass sie im Stein ausgehauen, sondern eher, dass sie nur aufgehängt sind. Zudem dürften die Farben rasch verblassen, denn die Farbentechnik hat ganz bedenkliche Rückschritte gemacht, so dass von haltbaren Farben kaum mehr gesprochen werden kann.

Ein Umstand, welcher vielleicht für eine Bemalung sprechen würde, bestünde darin, das Auge auf den wirklich sehr hübsch durchgearbeiteten Pfeiler mit der Statue des Werkmeisters zu lenken.

Dieses könnte zwar auch geschehen durch die Anbringung einer St. Vinzenzenstatue, für welche der Platz immer noch leer ist und welche künstlerisch und dekorativ gut wirken und deren Anbringung ich sehr befürworten würde, sofern sich die Mittel dazu fänden.

Neben den ausgeführten Arbeiten wurden auch die eventuell noch zu machenden Arbeiten in Augenschein genommen. Hauptsächlich die Chorgalerien auf der Ostseite und die Vorhallegalerien auf der Westseite. Letztere sind bedeutend baufälliger als erstere und müssen unbedingt baldigst renoviert werden. Der Zustand derselben ist geradezu als gefahrdrohend zu bezeichnen, indem schon verschiedene Stücke abgebröckelt und heruntergefallen sind. Da diese Partien sich direkt über den Eingängen der Kirche befinden, so könnte sehr leicht ein Unglück geschehen. Es empfiehlt sich daher, wenn immer möglich, die Renovationsarbeiten fortzusetzen, indem gegenwärtig ein gut geschultes Personal, sowie das nötige Gerüstmaterial vorhanden ist.

Mit vorzüglicher Hochachtung!

C. Trachsel, Architekt.