

Zeitschrift: Monuments vaudois. Hors-série
Herausgeber: Association Edimento - pour le patrimoine
Band: 2 (2021)

Anhang: Annexe : planche C1-C8

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 13.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

C1 ORTHOPHOTOS



C1 *Orthophotos des façades est et sud.*

C2 PATHOLOGIES DES FAÇADES SUD ET EST



C2 Pathologies des façades sud et est : la façade est, plutôt abritée de la pluie, est impactée par la présence d'anciennes croûtes noires.

C3 PATHOLOGIES DES FAÇADES NORD ET OUEST



C3 Pathologies des façades nord et ouest: la façade ouest est particulièrement atteinte par les colonisations biologiques, à cause de la direction des vents provenant du nord-ouest.

C4 INVENTAIRE DES LARMIERS



01

état au 2021.05.31
échelle 1:300 A3
sur la base du relevé Archéotech

AMSLER DOM architectes associés
Galerie St-François, CH-1003 Lausanne

C5 INVENTAIRE DES DYSFONCTIONNEMENTS



occurrences :
 dysfonctionnement 1 - 19 9,5%
 dysfonctionnement 2 - 108 53%
 dysfonctionnement 3 - 42 21%
 dysfonctionnement 4 - 13 6,5%
 dysfonctionnement 5 - 21 10%

02

C5 Élevation sud avec inventaire des dysfonctionnements des renvois d'eau (Amsler Dom arch. sur base Archéotech, 2020).

état au 2021.05.31
 échelle 1:300 A3
 sur la base du relevé Archéotech

AMSLER DOM architectes associés
 Galerie St-François, CH-1003 Lausanne

C6 PROPOSITIONS D'INTERVENTIONS



C6 Élevation sud avec inventaire des interventions proposées pour la résolution des dysfonctionnements. Ces interventions sont ici répertoriées en deux catégories: les solutions par la pierre et celles par la ferblanterie (Amsler Dom arch. sur base Archéotech, 2020).

03

état au 2021.05.31
échelle 1:300 A3
sur la base du relevé Archéotech

AMSLER DOM architectes associés
Galerie St-François, CH-1003 Lausanne



Dysfonctionnements


- D5-1 : défaut de renvoi du chaperon de l'arc
- D5-2 : défaut de renvoi du chaperon de culée
- D5-3 : défaut de renvoi du chaperon du contrefort
- D2-1 : bavures latérales de la retraite talutée
- D2-2 : bavures latérales de la retraite talutée

Propositions

- D5-1 : maintien du chéneau actuel
- D5-2 : façon d'une mouchette dans le cavalet rampant
- D5-3 : insertion d'une coulisse dans le joint d'assise + façon d'une mouchette dans le cavalet rampant
- D2-1 : insertion d'une coulisse latérale rampante, discrète et parfaitement efficace
- D2-2 : insertion d'une coulisse dans le joint d'assise + insertion d'une garniture en ferblanterie dans le cavalet

C8 CASCADE

C8 Cascade: intervention de récupération d'eau sur le pignon (Amstel Dom arch, 2020).



Dysfonctionnements

- D2-1 : rejaillissement sur les façades adjacentes
- C1-1 : cascade de larmier en larmier
- C1-2 : cascade sur le socle en calcaire

Solutions par la stéréotomie

- D2-1 : -
- C1-1 : augmentation de la saillie de la corniche sommitale
- C1-2 : abaissement de la doucine

Solutions par la ferblanterie

- D2-1 : récolte de l'eau au pied du chaperon et renvoi sur la toiture arrière du croisillon sud
- C1-1 : -
- C1-2 : -

Proposition

- D2-1 : récolte de l'eau au pied du chaperon et renvoi sur la toiture arrière du croisillon sud
- C1-1 : augmentation de la saillie de la corniche sommitale
- C1-2 : pas d'intervention : acceptation de la cascade

