Zeitschrift: Schweizerische Polytechnische Zeitschrift

Band: 1 (1856)

Heft: 3

Rubrik: Maschinenkunde und mechanische Technologie

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 09.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Maschinenkunde und mechanische Technologie.

Ueber die Locomotivensteuerung mittelst der Stephenson'schen Coulisse.

Von Dr. Gustav Zeuner, Professor am schweiz. Polytechnikum

Taf. 9.

Die Stephenson'sche Coulisse, von welcher aus die Bewegung des Dampfschiebers bei Locomotiven erfolgt, ist bekanntlich ein so ausgezeichnetes Mittel zum Vor- und Rückwärtssteuern der Maschinen und zur Regulirung des Dampfeintrittes, dass sie jetzt beinahe an allen Dampfmaschinen in Anwendung ist, bei denen ein Vor- und Rückwärtsgehen nach Belieben stattfinden, sowie eine variable Expansion des Dampfes erreicht werden soll.

In Folge der überaus häufigen Anwendung der Coulisse sollte man nun meinen, dass die Art und Weise der Dampfvertheilung, sowie der Einfluss der einzelnen Theile des Apparates, wie Grösse der Excentricität, Länge der Coulisse und der Excentrikstangen, des Winkels des Voreilens, der äussern und innern Schieberdeckung, auf die Dampfvertheilung allgemein erkannt sei, und doch ist dies nicht der Fall. Hat es doch schon für Manchen Schwierigkeiten, sich über die Art und Weise der Dampfvertheilung und über den Einfluss der einzelnen Theile der Vorrichtung Rechenschaft abzulegen, wenn die Schieberbewegung nur durch ein einziges Excentrik stattfindet. Schon bei dieser einfachen Vorrichtung muss man bei Vorträgen zu besondern Hilfsmitteln seine Zuflucht nehmen, d. h. entweder durch Modelle oder durch Construction sogenannter Schiebercurven die Wirkungsweise der Schiebersteuerung deutlich

In weit höherm Grade gilt aber das Gesagte in Betreff der Coulissensteuerung. Die Bewegungsverhaltnisse eines Schiebers, der durch die Coulisse geführt wird, erscheinen ausserordentlieh verwickelt, und wer die hierher gehörigen Rechnungen, wie sie erst in den letzten Jahren, also nachdem die Coulissensteuerungen lange schon in Anwendung waren, von Philipps, Weisbach, Zech und Redtenbacher gezeigt worden sind, nicht gehörig studirt hat, ist sicher nicht im Stande, sich ein vollständig klares Bild von der durch eine Stephenson'sche Coulisse bewirkten Dampfvertheilung zu verschaffen, ja es ist selbst für den Kenner schwierig, aus den complicirten Formeln der genannten Schriftsteller, den Einfluss der einzelnen Theile

des Apparates auf die Schieberbewegung und die Dampfvertheilung herauszulesen. Im praktischen Leben hilft man sich durch Herstellung von Modellen oder durch weitläufige Constructionen, indem man für verschiedene Kurbelstellungen die Stellung der Coulisse und des Schiebers bestimmt. Diese Verfahrungsweisen lassen nun zwar, wenn auch nach unnöthigen Geldkosten, welche die Modelle verursachen oder nach zeitraubenden, langweiligen Constructionen, die Erscheinungen erkennen, wie sie bei einer vorhandenen Steuerung auftreten, sind aber, wie auf der Hand liegt, durchaus ungeeignet, einen tiefern Blick in die Sache zu gestatten und vorzüglich den Einfluss eines jeden einzelnen Theiles des Apparates zu erkennen und darnach die Vortheile oder Nachtheile gewisser Annahmen zu beurtheilen.

Der Verfasser hat nun sowohl für die einfache Schiebersteuerung mit einem Excentrik, als für die verschiedenen Anordnungen der Coulissensteuerungen die Relationen zwischen Schieberweg und Kolbenstellungen ebenfalls entwickelt und daraus ein äusserst einfaches Verfahren abgeleitet, um mittelst Construction, nur mit Hülfe einiger Kreise, alle Fragen zu beantworten, die nur irgend in Betreff der genannten Steuerungen gestellt werden können. Da sich das Verfahren vorzüglich auch dazu eignet, für gewisse Bedingungen hinsichtlich der Dampfvertheilung die Dimensionen der einzelnen Theile einer Steuerung schnell und sicher zu bestimmen, ferner die Vortheile und Nachtheile gewisser Annahmen ohne Weiteres aus der einfachen Figur herauszulesen, so wird das Verfahren besonders für die Praxis von Vortheil sein.

Der Verfasser hat die mathematische Begründung des Verfahrens und die Art der Anwendung desselben zur Vergleichung der Wirkungsweise der verschiedenen Coulissenanordnungen im Civilingenieur Bd. II, S. 202 veröffentlicht und verweist in Betreff der Entwickelung der Grundgleichungen auf jene Abhandlung. Das Folgende bildet nur zum kleinen Theil einen Auszug aus jenem Aufsatze, indem hier die Absicht vorherrscht, die Methode in mehr elementarer Form und durch practische Beispiele erläutert vorzuführen, besonders aber, was in jenem Aufsatze nicht geschehen ist, möglichst genau die Art der Dampfvertheilung bei der ältern Coulissenanordnung, bei der die Coulisse gehoben und gesenkt werden kann und die Schubstange in der Richtung der Schieberbewegung liegend er-

halten wird, zu untersuchen. Auf die neuere Anordnung, bei welcher die Coulisse festhängt und der Leitblock am Ende der Schubstange in der Coulisse auf- und abgeschoben werden kann, wie sie zuerst von Gooch und dann auch von Engerth an der Sömmeringlocomotive angewendet worden ist, soll hier aber abgesehen werden, weil diese Anordnung Bedingungen voraussetzt, die an gewöhnlichen Locomotiven selten erfüllt werden können; auf eine wichtige Eigenthümlichkeit dieser Anordnung soll aber unten gelegentlich aufmerksam gemacht werden.

Bei den folgenden Untersuchungen unterscheiden wir drei Fälle, indem wir neben der Coulissensteuerung zugleich die einfache Steuerung mit einem Excentrik mit in Betrachtung ziehen.

Die Bewegung des Schiebers erfolge also:

- 1. mit Hilfe eines Excentriks (Fig. 1),
- 2. mit Hilfe der Stephenson'schen Coulisse mit offenen Excentrikstangen (Fig. 2),
- mit Hilfe der Stephenson'schen Coulisse mit gekreu zten Excentrikstangen (Fig. 3).

Wir schicken der Untersuchung der Coulissensteuerung die der einfachen Steuerung mit einem Excentrik voraus, weil sich die Untersuchung der letztern nach dem neuen Verfahren besonders einfach gestaltet, und die Grundlage für die Betrachtung der Coulissensteuerungen bildet.

Denkt man sich in O (Fig. 1) die Axe der Welle, auf welcher das Excentrik und der Krummzapfen sitzt, und nimmt man der Einfachheit wegen an, die Richtung der Schieberstange BB₁ gehe durch den Wellenmittelpunkt O, so lässt sich die Beziehung zwischen Schieberweg und Kurbelstellung durch eine einfache Gleichung ausdrücken. Es sei $OD = OD_0 = r$ die Excentricität und OR der Krummzapfen, der um den Winkel $ROH = 90 + \delta$ von dem Halbmesser der Excentricität abweicht, wenn man mit δ den Winkel des Voreilens bezeichnet.

Beim Beginne des Kolbenhubes liegt der Krummzapfen in der Richtung OH, die Warze befindet sich also in dem einen todten Punkte. Denkt man sich jetzt, der Krummzapfen habe sich um den Winkel $HOR = \omega$ gedreht, so wird der Schieber nach rechts gerückt sein und zwar wird das Schiebermittel um eine gewisse Grösse $BX = \xi$ aus seiner mittleren Stellung abstehen, wenn X die Lage des Schiebermittels bei der mittleren Stellung andeutet. Nimmt man eine sehr lange Schubstange an, so bestimmt sich, wie in jedem Werke über Maschinenlehre angegeben ist, der Weg ξ , für die Praxis vollkommen genau genug, nach der Formel:

$$\dot{\xi} = r \sin (\delta + \omega),$$

oder wie wir schreiben wollen:

$$\xi = r \sin \delta \cos \omega + r \cos \delta \sin \omega$$
.

Kennt man die Excentricität r und den Winkel δ des Voreilens, so lässt sich hiernach für jeden beliebigen Drehungswinkel ω durch Rechnung der Werth ξ bestimmen, d. h. um wie viel der Schieber aus seiner mittlern Stellung nach rechts oder links gerückt erscheint, je nachdem ξ positiv oder negativ ausfallt. So ist bisher verfahren worden; durch Construction ist die Sache aber weit einfacher, und es ist eigenthümlich, dass man das so nahe

Liegende bisher auf so weiten Umwegen suchte, wie besonders die Construction der sogenannten Schiebercurven beweist.

Obige Gleichung für den Schieberweg ist nämlich ganz einfach die Polargleichung zweier sich berührender gleicher Kreise, deren Pol im Berührungspunkte liegt. Denken wir uns zwei auf einander rechtwinklig stehende Axen OX und OY (Fig. 4), ziehen durch O eine Linie P_0Q_0 , die mit der Verticalen OY den Winkel $P_0OY = \delta$ (Winkel des Voreilens) einschliesst, macht man ferner $OP^0 = OQ_0 = r = \text{der}$ Excentricität und halbirt beide, so geben die beiden aus C und C_1 beschriebenen Kreise über die ganze Schieberbewegung Aufschluss. Zieht man eine beliebige Sehne OP und nennt man den Winkel $POX = \omega$, so folgt $\angle P_0OP = 90 - (\delta + \omega)$ und weil $OP_0 = r$ angenommen wurde $\angle P_0PO = R$ ist,

$$OP = r \cos (90 - (\delta + \omega)) = r \sin (\delta + \omega)$$

= $r \sin \delta \cos \omega + r \cos \delta \sin \omega$,

d. h. genau derselbe Werth, den wir oben für den Schieberweg angegeben haben. Denken wir uns daher beim Beginne des Kolbenhubes den Krummzapfen ORo in der Richtung OX liegend und dann um den Winkel $R_0OR = \omega$ gedreht, so ist der innerhalb des Kreises liegende Theil OP der Krummzapfenrichtung OR ohne Weiteres der Schieberweg &, d. h. die Grösse, um wie viel bei der betreffenden Kurbelstellung der Schieber aus seiner mittlern Stellung gerückt ist. Für den Drehungswinkel $XOQ = 180 + \omega$ giebt die Formel für & denselben aber einen negativen Werth; das zeigt auch die Figur, denn dann schneidet die Kurbelrichtung den zweiten aus C1 beschriebenen Kreis in der Art, dass OQ = OP ist; der obere Kreis gilt daher für die Ausweichungen des Schiebers nach rechts, der untere für die Ausweichungen nach links. Für beide Ausweichungen gilt dasselbe, so dass wir meist nur den obern Kreis zu beachten haben. Ehe in den Betrachtungen weiter fortgeschritten wird, mag erst erwähnt werden, dass die einfache Figur Alles in wahrer Grösse zeigt und unter der Voraussetzung gilt, dass die Excentricität r = 0,050 m und der Winkel des Voreilens $YOP_0 = \delta = 300$ betrage. Will man daher wissen, um wie viel der Schieber bei der betreffenden Kurbelstellung von seiner mittlern Stellung nach rechts absteht, so hat man mittelst des Metermasstabes die Grösse OP zu messen. Steht der Krummzapfen im todten Punkte, nimmt er also die Lage ORo ein, so steht der Schieber um OP1, von der Mitte seines Laufes ab; für vorliegenden Fall beträgt die Grösse $OP_1 = 0.025^{\rm m}$, wie man sich durch Nachmessen überzeugen kann.

Hat sich der Krummzapfen so weit gedreht, dass der Abschnitt oder die Sehne OP gleich dem Durchmesser wird, so ist der Schieber am weitesten von dem Hubmittel entfernt; man sieht ohne Weiteres aus der Figur, dass dies der Fall ist, wenn die Kurbel in die Richtung OP_0 gelangt ist, also um den Winkel $P_0OX = 90 - \delta$ vom todten Punkte absteht. Fallt man auf die Linie P_0Q_0 im Punkte O ein Perpendikel OR_1 , so schneidet dieses den Kreis nicht, oder der Abschnitt OP wird = Null sein, d. h. der Schieber ist gerade in der Mitte seines Hubes, wenn der Krummzapfen die Richtung OR_1 einnimmt, d. h.

wenn er um den Winkel $R_1OR_0 = \delta$ vor dem todten Punkte steht. Denkt man sich den Krummzapfen von OR1 aus in der Richtung des Pfeiles gedreht, so lässt sich aus der Figur ohne Weiteres erkennen, dass die Sehnen von O aus, die die Schieberwege darstellen, sehr schnell wachsen; während sie nur wenig variiren, wenn die Kurbel in der Nähe von OPo sich bewegt. In der Mitte seines Hubes bewegt sich also der Dampfschieber sehr schnell, wahrend seine Bewegung bei seiner grössten Ausweichung sehr langsam stattfindet. Diese längst bekannte Thatsache ist sehr wichtig und von grossem Einflusse auf die ganze Art der Dampfvertheilung. Die Figur lässt auch noch deutlich den Einfluss des Winkels des Voreilens und der Grösse der Excentricität auf die gewissen Stellungen entsprechenden Schieberwege erkennen; worauf hier aber nicht weiter eingegangen werden mag. Der Kreis, welcher nach dem Vorstehenden auf so einfache Weise Aufschluss über die ganze Schieberbewegung giebt, spielt in dem Folgenden durchgängig eine sehr wichtige Rolle, weswegen wir ihm den Namen Schieberkreis beilegen, um ihn unter den andern noch vorkommenden Kreisen leicht hervorheben zu können.

Bei praktischen Untersuchungen über die Dampfvertheilung fragt man nun aber seltener nach der Grösse des Schieberweges, sondern nach der Art und Weise der Dampfvertheilung für gewisse Kurbelstellungen. Diese Fragen beantworten sich nach dem Vorstehenden nun mit grösster Leichtigkeit.

In Figur 5 ist der Schieber in seiner mittlern Stellung gezeichnet, die "a" ussere "D" eckung sei "="e", die innere "="i", wobei "O,O" die beiden Dampfkanäle und $"O_1"$ den Kanal bezeichnet, der den austretenden Dampf in die freie Luft oder nach dem Condensator führt.

Hat sich der Schieber um den Weg ξ nach rechts bewegt (Fig. 6), und ist die dadurch erlangte Eröffnung des Dampfeintrittskanales $= a_1$, so gilt, wie sich aus der Figur erkennen lässt, die Relation

$$\dot{\xi}=e+a_1,$$

oder die Eröffnung des Kanales beträgt

$$a_1 = \dot{\xi} - e$$

wenn die äussere Deckung e bekannt ist. Gleichzeitig hat aber der Schieber den zweiten Kanal um die Grösse az für den austretenden Dampf geöffnet und es gilt hier, wie ebenfalls die Figur zeigt, die Relation

$$\xi = i + a_2$$
, oder

die Eröffnung des Dampfaustrittskanales für diesen Moment $a_2 = \dot{\xi} - i$.

Kennt man also für eine gewisse Kurbelstellung den Schieberweg ξ , so hat man nur die aussere Deckung e zu subtrahiren, um die Eröffnung des Dampfeintrittskanales oder die innere Deckung i zu subtrahiren, um die Eröffnung des Dampfaustrittskanales zu erhalten. Es seien in Fig. 9 OX und OY wieder die beiden Achsen und der aus C mit dem Radius $CO = \frac{r}{2}$ beschriebene Kreis sei unser Schieberkreis, so ergab sich nach Obigem für die Kur-

Beschreibt man nun von O aus mit dem Radius OV =

belstellung OR_1 der zugehörige Schieberweg = OP.

 $e = \text{der äussern Schieberdeckung den Kreis } V_1VV_2...$, ferner ebenfalls von O aus mit dem Radius OW = i = der in nern Deckung den Kreis W_1WW_2 , so ersieht man sofort, dass

 $VP = OP - OV = \xi - e = a_1$ die Eröffnung des Kanales für den Dampfeintritt und

 $WP = OP - OW = \xi - i = a_2$ die Eröffnung des Kanales für den Dampfaustritt,

für die betreffende Kurbelstellung OR_1 darstellt. Da die Figur in natürlicher Grösse gezeichnet ist und zwar unter der Voraussetzung, dass die Excentricität $r=0.06^{\rm m}~(OP_0)$ die äussere Deckung $OV=e=0.024^{\rm m}$ die innere Deckung $OW=i=0.007^{\rm m}$, und der Winkel des Voreilens $YOP_0=\delta=30^{\rm o}$ betrage, so kann man die Grösse OP, PV, PW sofort mittelst des Metermasstabes der Figur entnehmen.

Steht der Krummzapfen im todten Punkte, also in der Richtung OR, so ist für den Beginn des Kolbenhubes, der Schieberweg $=OP_1$ die Eröffnung für den Dampfeintritt $=P_1V_1$ die Eröffnung für den Dampfaustritt $=P_1W_1$. Bekanntlich nennt man die Eröffnung des Dampfeintrittskanales beim Beginn des Kolbenhubs also V_1P_1 das lineare Voreilen, das aussere Voreilen oder das Voreilen auf der Dampfseite. Hingegen die Grösse, um die der zweite Kanal für den Dampfaustritt beim Beginn des Kolbenhubs schon geöffnet ist, also W_1P_1 , das innere Voreilen, oder das Voreilen auf der Luftseite.

Für unsern speziellen Fall ist, wie man sich durch Nachmessen überzeugen kann, das äussere Voreilen V1P1 $= 0.006^{\mathrm{m}}$, das innere Voreilen $W_1P_1 = 0.023^{\mathrm{m}}$ sofort gefunden. Die grösste Eröffnung der Dampfkanäle findet statt, wenn der Schieber am weitesten aus seiner mittlern Stellung gerückt ist, d. h. wenn der Krummzapfen in der Richtung OPo steht, dann ist also die grösste Eröffnung des Dampfeintrittskanales Po V5 (0,036m) und die grösste Eröffnung für den Dampfaustritt P_0W_5 (0,053^m). Welche Veränderungen vor sich gehen, wenn man einzelne Elemente z. B. δ , r oder e und i ändert, lässt sich zu leicht aus der Figur herauslesen, als das hier weiter darauf eingegangen werden sollte. Wichtig für die Praxis sind aber besonders folgende Untersuchungen, über die Stellung des Krummzapfens und Dampfkolbens beim Beginn und beim Ende des Dampfeintrittes und Dampfaustrittes.

Die Stellung des Krummzapfens beim Beginn und beim Ende des Dampfeintrittes findet sich, wenn man beachtet, dass in diesem Augenblicke der Schieber die Stellung einnimmt, wie sie Fig. 7 andeutet, also der Schieber gerade um seine äussere Deckung aus der mittlern Stellung gerückt ist, also $\xi = e$ ist. In Fig. 9 schneidet nun der Schieberkreis den mit der äussern Deckung beschriebenen Kreis in V3 und V4, verbindet man diese Punkte mit O durch gerade Linien und verlängert diese bis an den Warzenkreis, d. h. den Kreis, den man von O aus mit dem Kurbelradius beschrieben hat, so geben die Linien OR3 und OR4 die Kurbelstellungen an, bei welchen die eine äussere Schieberkante den Dampfeintrittskanal eben öffnet oder eben schliesst, weil ja für diese Stellung $OV_3 = OV_4$ $= \dot{\xi} = e$ ist. Steht also die Kurbel in OR_3 so beginnt eben der Dampfeintritt, dieselhe befindet sich also um den Winkel R₃OR vor dem todten Punkte wenn der Dampfeintritt auf der Gegenseite schon beginnt.

OR4 ist die Stellung des Krummzapfens beim Ende des Dampfeintrittes; der Winkel R3OR4 giebt also an, um welchen Bogen sich die Kurbel während des Dampfeintrittes dreht.

Die entsprechenden Kolbenstellungen finden sich nun leicht wenn man von R_3 und R_4 Perpendikel auf die Linie HK fällt, die parallel und gleich dem Warzenkreisdurchmesser ist, also den ganzen Kolbenhub repräsentirt. Auf diese Weise ergiebt sich in H_3 die Stellung des Kolbens bei seiner Bewegung von links nach rechts, wenn der Dampfeintritt rechts schon beginnt. Ist die Warze über den todten Punkt R hinweg, so geht nun der Kolben von rechts nach links und zwar wird bis zur Stellung H_4 Dampf eintreten. Verlängert man OR_3 und OR_4 rückwarts über O so ergeben sich für dieselbe Momente, d. h. Beginn und Ende des Dampfeintrittes die Kurbelstellungen bei der Bewegung von links nach rechts.

Beim Anfang und Ende des Dampfaustrittes für einen Schub stellt Fig. 8 die Schieberstellung dar, wobei die eine innere Schieberkante den einen Kanal eben öffnet oder eben schliesst. In diesem Falle ist der Schieber um den Weg $\xi = i$ = der innern Deckung aus seiner mittlern Stellung gerückt. Aus Figur 9 ist nun ersichtlich, dass der Schieberkreis von dem mit der innern Deckung OW beschriebene Kreis in W3 und W4 geschnitten wird; verbindet man wieder diese Schnittpunkte mit O und verlängert die Verbindungslinie nach beiden Seiten bis an den Warzenkreis, so ergeben sich vier Kurbelstellungen, zwei davon geben die Stellung des Krummzapfens beim Beginn des Dampfaustrittes, die beiden andern für das Ende des Austrittes. So beginnt also bei OR5 links schon der Dampfaustritt (Bewegung von links nach rechts), wenn also die Kurbel noch um den Winkel R5OR vor dem todten Punkte oder der Kolben um Hik vor dem Ende des Hubes steht. Während der Krummzapfen den Winkel R5OR6 oder der Kolben den Weg KH6 zurücklegt, findet Dampfaustritt statt, etc.

Das Verhältniss KH4: KH giebt unmittelbar das Expansionsverhältniss, denn bei H4 beginnt die Expansionswirkung des Dampfes. Das Verhältniss KH6: KH ist das Compressionsverhältniss, denn bei H6 beginnt links die Dampfcompression. Um die weitere Beschreibung der Figur 9 zu umgehen sind alle Vorgänge eingeschrieben, die Angaben ausserhalb des Warzenkreises, beziehen sich auf die Dampfvertheilung auf der rechten Seite, die Angaben innerhalb des Warzenkreises auf die Vertheilung auf der linken Seite des Dampfkolbens.

Alle Aenderungen, die in der Dampfvertheilung stattfinden, wenn man einzelne Elemente wie e, i, δ oder r ändert, lassen sich so leicht bei genauer Betrachtung der Figur 9 erkennen, dass wir hier nicht weiter darauf eingehen. Soviel möchte noch bemerkt werden, dass die gewissen Warzenstellungen entsprechenden Kolbenstellungen bei praktischen Untersuchungen wegen des Einflusses der Länge der Kurbelstange anders bestimmt werden müssen, als wir es wegen Mangel an Raum auf der Tafel thun konnten. Statt also von den Punkten R_3 , R_4 , R_6 , etc. Perpen-

dikel auf die Richtung HK zu fallen und so H_3 , H_4 zu bestimmen, nehme man die Länge der Kurbelstange in den Zirkel, setze in den Punkten R_3 R_4 , etc. ein und schneide von jedem aus die Richtung OX_1 ; die Schnittpunkte geben dann genau die Kolbenstellungen an.

In unserer Figur 9 giebt der innere Theil nach dem Obigen die Schieberwege und alles damit Zusammenhängende in natürlicher Grösse, hingegen erscheinen die Kolbenwege verjüngt nach einem Masstabe, der ganz beliebig genommen werden kann.

Aus dem Vorstehenden geht zur Genüge hervor, wie für einen bestimmten Fall, also wenn die innere und äussere Deckung i und e, der Winkel des Voreilens δ und die Excentricität r bekannt ist, die Fragen in Hinsicht der Dampfvertheilung ohne alle Rechnung und merkwürdiger Weise nur aus den Durchschnitten dreier leicht zu bestimmender Kreise beantwortet werden können. Es lassen sich aber auch alle andern Aufgaben leicht lösen. Hier mag nur die folgende Platz finden.

Aufgabe. Es soll bei einer einfachen Schiebersteuerung die Excentricität $r=0.056^{\rm m}$ und der Winkel des Voreilens $30^{\rm o}$ betragen. Der Dampfeintritt soll stattfinden, während der Kolben 0.8 seines Hubes zurücklegt und der Dampfaustritt soll beginnen wenn der Kolben noch 0.05 seines Hubes zurückzulegen hat. Es ist zu bestimmen die innere und äussere Deckung, das innere und äussere Voreilen, die grösste Eröffnung der Dampfkanäle, etc.

Auflösung. Man zeichne die beiden senkrecht auf einander stehenden Axen OX und OY Fig. 10; trage an OY den Winkel $YOP_0 = \delta = 30^\circ$ und mache $OP_0 = r =$ 0,056; halbire OP_0 in C und beschreibe aus C mit $OC = CP_0$ den Schieberkreis. Ferner beschreibe man von O aus nach einem beliebigen Masstab den Kreis R4RRo, der den Warzenkreis vorstellt. Wir haben $RR_0 = 0,100^{m}$ gemacht. Denken wir uns jetzt die Drehung des Krummzapfens in der Richtung des Pfeiles stattfindend und den Kolben von links nach rechts gehend, so soll links der Dampfaustritt beginnen, wenn der Kolben noch um den Weg 0,05 vom Ende seines Hubs, also in der Figur um 0.05×0.100 = $0.005^{\rm m}$ absteht. Machen wir daher $RH_5 = 5^{\rm mm}$, errichten das Perpendikel H_5R_5 bis zum Durchschnitt R_5 mit dem Warzenkreise und ziehen OR5 so ist diess bekanntlich die Stellung des Krummzapfens vor dem todten Punkte, wenn der Dampfaustritt beginnt. Die Richtung OR5 schneidet den Schieberkreis in W3 und OW3 ist nun sofort die gesuchte innere Deckung.

Während nun der Kolben von rechts nach links geht, soll der Dampfeintritt aufhören, wenn er 0,8 seines Hubes zurückgelegt hat. Macht demnach $RH_4=0,8$. $RR_0=0,8\times0,1=0,08^{m}$, errichtet das Perpendikel H_4R_4 und zieht OR_4 , so gibt letztere Linie die Stellung des Krummzapfens beim Ende des Dampfeintritts oder beim Beginn der Expansionswirkung; die Richtung OR_4 schneidet den Schieberkreis in V_4 , so dass OV_4 sofort die gesuchte äussere Deckung e ist. Beschreiben wir von O aus mit der innern Deckung $OW_3=i$ und der äussern Deckung $OV_4=e$ Kreise, so ist nun die ganze Aufgabe gelöst, denn man hat mit einem

Male alle verlangten Grössen: es ist nämlich, wenn wir zugleich die Abmessungen aus der Figur 10 beifügen:

Aeussere Deckung $OV_4 = 0.020^{\rm m}$. Innere Deckung $OW_3 = 0.005^{\rm m}$. Aeusseres Voreilen $P_1V_1 = 0.0065^{\rm m}$. Inneres Voreilen $P_1V_1 = 0.028^{\rm m}$. Grösste Eröffnung des Eintrittskanales $P_0V_5 = 0.034^{\rm m}$. Grösste Eröffnung des Austrittskanales $P_0V_5 = 0.051^{\rm m}$.

Zugleich lassen sich aber auch, nach dem bei Betrachtung des Fig. 9 Erwähnten, alle weitern Fragen in Betreff der Dampfvertheilung und Kolbenstellungen beantworten, was wir hier nicht wiederholen wollen.

Wir sind auf die Bewegung eines Dampfschiebers mit einem Excentrik ausführlich eingegangen, weil mit der Kenntniss des Vorstehenden die Untersuchung der Coulissensteuerungen nun höchst einfach erscheinen wird. Zuvor sei aber noch bemerkt, dass die Benutzung von Tabellen, die in vielen Werken über Maschinenbau zur Bestimmung der Deckungen und anderer Schieberverhältnisse für gegebene Expansionsverhaltnisse berechnet worden sind, ganz unnöthig wird, und besonders die Darstellung der Dampfvertheilung durch Schiebercurven, bekanntlich Ellipsen, deren Construction eine Menge Zeit erfordert, durch obige Darstellung weit übertroffen wird, besonders des praktischen Nutzens wegen.

Stephenson'sche Coulisse.

Hier sind zwei Fälle zu unterscheiden, je nachdem die Excentrikstangen bei der in Fig. 2 und 3 angegebenen Lage des Krummzapfens OR offen (Fig. 2) oder gekreuzt (Fig. 3) sind. In beiden Figuren bedeuten OD und $OD_1 = r$ die Excentricitäten der beiden nebeneinander sitzenden gleichen Excentriks, OR der Krummzapfen, CD und $C_1D_1 = l$ die Excentrikstangen und CC_1 die Coulisse, die bekanntlich nach einem Bogen gekrümmt ist, dessen Radius gleich der Länge l der Excentrikstangen ist. BMist, die Schubstange, deren Richtung der Einfachheit wegen durch den Wellenmittelpunkt O gehen mag und die durch eine Leitung stets in derselben Richtung erhalten wird. C1S ist die Hängestange, mittelst welcher man die Coulisse heben und senken kann, so dass irgend ein beliebiger Punkt M der Coulisse die Führung der Schubstange übernimmt, an deren Ende der Leitblock sitzt, der zwischen den Coulissenbacken gleitet. Der in der Mitte der Coulisse liegende Punkt J ist der todte Punkt derselben. Ist die Coulisse CC1 so weit herabgelassen, dass der Punkt M (Fig. 2) den Schieber führt, so geht die Maschine vorwärts; da hierbei das Excentrik OD vorzüglich auf die Schieberbewegung von Einfluss ist, so nennt man dies das Vorwärtsexcentrik; ist die Coulisse so weit gehoben, dass ein Punkt unterhalb des todten Punktes Jdie Führung übernimmt, so geht die Maschine rückwärts, weil dann das Rückwärtsexcentrik CD1 vorzüglich die Führung bewerkstelligt. Wir bezeichnen die halbe Länge $CJ = C_1J$ der Coulisse mit c, also die ganze Coulissenlänge mit 2c; ferner nehmen wir an, die Coulisse sei so weit herabgelassen, dass der Punkt M, der die Schieberstange führt, um JM = u vom todten Punkte abstehe. In der Praxis theilt man die Länge JC und JC1 in eine ge-

wisse Anzahl gleiche Theile (in 6 bis 10), numerirt dieselben vom todten Punkte aus nach aussen, und sagt: die Coulisse steht am 1., 2., 3.... Expansionsgrade. In unserer Figur sind 4 Expansionsgrade für den Vorwärts- und 4 für den Rückwärtsgang angenommen, und die Coulisse ist so weit gesenkt, dass eben der 2. Grad die Schieberbewegung leitet. In dieser Stellung wird nun die Coulisse durch die Hängestange SC1 so erhalten, dass sie annähernd immer in gleicher Höhe bleibt, der Punkt M sich also in der Richtung OB hin- und herbewegt, wenn eine Drehung der Welle stattfindet. Hierbei ist aber die Coulisse fortwährend in einer schaukelnden Bewegung, und daher die Bewegung des Punktes M und hiernach des Schiebers selbst so ausserordentlich verwickelt, dass sie mathematisch genau mit Hülfe des Calculs kaum verfolgt werden kann. Man muss daher auf Näherungswegen den Schieberweg für gewisse Drehungswinkel des Krummzapfens zu bestimmen suchen, wie es von den im Eingange genannten Schriftstellern und vom Verfasser geschehen ist. Die Messungen von Philipps haben gezeigt, dass die Naherungsrechnungen vollständig befriedigend mit den Erfahrungen übereinstimmen. Sind die beiden Excentriks so auf die Welle gekeilt, dass ihre Excentricitäten mit der Krummzapfenrichtung die gleichen Winkel $ROD = ROD_1 =$ $90 + \delta$ bilden, wobei also für beide δ der Winkel des Voreilens ist, und steht der Krummzapfen um den Winkel $ROH = \omega$ (Fig. 2 und 3) vom todten Punkte ab, so lässt sich der Schieberweg & oder die Grösse, um welche der Schieber aus seiner mittlern Stellung gerückt ist, unter Berücksichtigung der vorhin genannten Bezeichnungen

ausdrücken durch die Gleichung
$$\dot{\xi} = r \left(\sin \delta \pm \frac{c^2 - u^2}{cl} \cos \delta \right) \cos \omega \pm \frac{ur}{c} \cos \delta \sin \omega$$

wobei das obere Vorzeichen (+) für die Coulisse mit offnen, das untere Vorzeichen (—) für die mit gekreuzten Excentrikstangen gilt.

In Betreff der Ableitung dieser Formel muss hier allerdings auf den Aufsatz vom Verfasser im Civilingenieur B. II. S. 202. verwiesen werden. Obige Formel stimmt übrigens auch mit den Untersuchungen von Zech (Zeitschrift des österreichischen Ingenieur-Vereins. 1855) überein, aber nicht mit den Untersuchungen von Redtenbacher (Resultate des Lokomotivbaues), der neuesten Arbeit über diesen Gegenstand, worauf wir unten zurückkommen.

Nehmen wir jetzt eine vorhandene Steuerung an, und denken uns, die Coulisse so weit gesenkt, dass der Punkt M in der Entfernung JM = u von J die Führung leitet, so sind r, δ , c, l und u constante Grössen, und dann lässt sich der Einfachheit wegen setzen:

$$r (\sin \delta \pm \frac{c^2 - u^2}{cl} \cos \delta) = A$$
$$\frac{ur}{c} \cos \delta = B$$

und daher ist der Schieberweg:

$$\dot{\xi} = A \cos \omega \pm B \sin \omega$$
.

wobei natürlich A verschieden ausfällt, je nach dem die Excentrikstangen offen oder gekreuzt sind, B ist aber in beiden Fällen gleich. Auf das negative Vorzeichen von

B sin ω haben wir keine weitere Rücksicht zu nehmen, weil dies nur sagt, dass bei gekreuzten Stangen und gesenkter Coulisse die Drehung der Welle, entgegengesetzt der bei offenen Stangen und gesenkter Coulisse, stattfindet. Wir schreiben also allgemein:

$$\xi = A\cos\omega + B\sin\omega$$

wobei A und B nach obigen Formeln und Voraussetzungen berechnet wird.

Nehmen wir die Formel wieder zur Hand, die wir für die einfache Schiebersteuerung mit einem Excentrik angaben, nämlich:

$$\xi = r \sin \delta \cos \omega + r \cos \delta \sin \omega$$

so sind auch hier $r \sin \delta$ und $r \cos \delta$ für eine bestimmte vorhandene Steuerung constante Grössen, und setzen wir

$$r \sin \delta = A$$
 und $r \cos \delta = B$

so wird

$$\dot{\xi} = A \cos \omega + B \sin \omega,$$

und diese Formel mit der für die Coulissensteuerung gegebenen verglichen, gibt das eigenthümliche Resultat, dass bei allen 3 Vorrichtungen das Gesetz der Schieberbewegung ein und dasselbe ist; nur die constanten Grössen sind verschieden.

Wir fanden nun aber bei der einfachen Steuerung, dass vorstehende Gleichung die Polargleichung desjenigen Kreises ist, den wir den Schieberkreis nannten; hiernach folgt, dass auch bei den Coulissensteuerungen für einen bestimmten Expansionsgrad alle Vorkommnisse durch einen Schieberkreis erörtert werden können; der ganze Unterschied besteht einzig und allein darin, dass bei Coulissensteuerungen der Schieberkreis, der einem jeden einzelnen Expansionsgrade zukommt, eine andere Lage und einen andern Durchmesser hat, als bei der einfachen Steuerung.

Wir erinnern unter Bezugnahme auf Fig. 9, dass bei der einfachen Steuerung der Schieberkreis gefunden wurde, indem wir $OP_0 = r = \text{der Excentricität}$ und den Winkel $YPO_0 = \delta = \text{dem Winkel des Voreilens machten; ferner}$ OPo in C halbirten, und aus C mit CO den Schieberkreis schlugen. Man hätte nun den Mittelpunkt C auch auf andere Weise bestimmen können. Fällen wir nämlich vom Endpunkte Po des Durchmessers das Perpendikel PoP1 gegen OX und ebenso von C das Perpendikel CB, so ist bekanntlich OP_1P_0 ein rechter Winkel, ferner $OB = \frac{1}{2}OP_1$

und
$$BC = \frac{1}{2} P_0 P_1$$
; nun ist aber
$$OP_1 = OP_0 \sin YOP_0 = r \sin \delta$$
und
$$P_0 P_1 = OP_0 \cos YOP_0 = r \cos \delta$$
daher
$$OB = \frac{1}{2} r \sin \delta$$

$$BC = \frac{1}{2}r\cos\delta$$

Oben setzten wir der Einfachheit wegen $r \sin \delta = A$ und $r \cos \delta = B$, daher folgt endlich

$$OB = \frac{1}{2}A$$

und

$$BC = \frac{1}{2}B$$

Wir können daher den Mittelpunkt C des Schieberkreises bei der einfachen Steuerung auch bestimmen, indem wir den Werth $OB = \frac{1}{2}A = \frac{1}{2}r \sin \delta$ berechnen und von O aus auf OX auftragen und das Perpendikel $BC = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2}r\cos\delta$ machen.

Bei der einfachen Schiebersteuerung ist das erstere Verfahren einfacher, weil es keine Rechnungen erfordert, bei der Coulissensteuerung muss man aber die Coordinaten OB und BC des einem gewissen Expansionsgrade entsprechenden Schieberkreises berechnen und zwar hat man hier nur die Werthe A und B durch die oben bei den Coulissensteuerungen gegebenen Werthe A und B auszudrücken, so dass also für einen bestimmten Grad u die Coordinaten des Mittelpunktes C nach den Formeln

$$OB = \frac{1}{2} A = \frac{1}{2} r \left(\sin \delta \pm \frac{c^2 - u^2}{cl} \cos \delta \right)$$

und

$$BC = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2}\frac{ru}{c}\cos\delta$$
 zu berechnen sind.

Die Bestimmung der Coordinaten CB und BC erfordert also eine kleine Rechnung, die aber nur darin besteht, die gegebenen Grössen in die beiden Formeln, auf deren Herleitung man gar keine weitere Rücksicht zu nehmen braucht, einzusetzen; alle andern Bestimmungen aber geschehen dann ohne weitere Rechnung genau, wie bei der einfachen Steuerung.

Es wird zweckmässig sein, das Verfahren sogleich durch ein Beispiel zu erläutern.

Aufgabe. Bei einer Coulissensteuerung mit gekreuzten Excentrikstangen ist die Excentricität beider Excentriks $r = 0.06^{\rm m}$; der Winkel des Voreilens $\delta = 30^{\rm o}$; die Länge der Excentrikstangen $l = 1,400^{m}$; die halbe Länge der Coulisse $c = 0.0150^{m}$; die äussere Deckung e = 0.020; die innere Deckung $i = 0.006^{m}$.

Die Coulisse besitzt 8 Expansionsgrade für den Vorwärtsgang und 8 für den Rückwärtsgang. Die Coulisse ist bis an den 5. Grad gesenkt, wie gross ist für diesen Grad das äussere und innere Voreilen; die grösste Eröffnung der Dampfkanäle; und wie ist überhaupt die ganze Dampfvertheilung beschaffen?

Auflösung. Zuvörderst ist der Mittelpunkt des Schieberkreises durch seine Coordinaten zu bestimmen, und zwar ist für gekreuzte Stangen nach obigen Formeln:

$$OB = \frac{1}{2} r(\sin \delta - \frac{c^2 - u^2}{cl} \cos \delta)$$

$$BC = \frac{1}{2} \frac{ru}{c} \cos \delta$$

In diesen Gleichungen ist r, δ , c und l nach Obigem gegeben und der Werth u bestimmt sich durch folgende Betrachtung: da die halbe Länge c = 0.150 in 8 Theile getheilt ist, so beträgt jeder Theil $\frac{1}{8}c$, und da der Leitblock

beim 5. Expansionsgrad stehen soll, so ist $u = \frac{5}{8} c =$ $\frac{5}{8} \times 0.150$; setzt man nun diesen und die andern gegebenen Werthe in die Gleichungen, so folgt nach einer leichten

 $OB = 0.0133^{m}$ und BC = 0.0162. Rechnung: Man zeichne nun wieder (Fig. 11) die beiden Axen OX

und OY, mache $OB = 0.0133^{m}$ und das Perpendikel BC =0,0162m, so ist C der Mittelpunkt unseres Schieberkreises, den wir mit CO beschreiben. Schlagen wir von O aus auch noch mit der gegebenen äussern Deckung $OV_1 = e$ = 0,020^m einen Kreis und ebenso von O aus mit der innern Deckung $OW_1 = i = 0,006^m$, so giebt nun die einfache Figur über alle Verhältnisse nach dem nun Bekannten Außschluss. Es ist bei dieser Coulisse für den 5. Expansionsgrad:

das äussere Voreilen $V_1 P_1 = 0,006^{\text{m}}$ das innere Voreilen $W_1 P_1 = 0.020^{\text{m}}$

der grösste Schieberweg $OP_0 = 0.0415^{\mathrm{m}}$

die grösste Eröffnung für den Dampfeintritt $P_0V_5=0.0215^{\rm m}$ die grösste Eröffnung für den Dampfaustritt $P_0W_5=0.035^{\rm m}$. Wie man ferner aus den Durchschnitten der 3 Kreise alle Fragen in Betreff der Hauptkurbel- und Hauptkolbenstellungen für den gegebenen Expansionsgrad aus der Figurableitet, ist bei Betrachtung von Fig. 9 schon vollständig erörtert worden.

Um nun noch auf einige Eigenthümlichkeiten der Coulissensteuerung aufmerksam zu machen, soll noch folgendes Beispiel Platz finden.

Aufgabe. Bei einer Coulissensteuerung mit offenen Excentrikstangen beträgt die Excentricität beider Excentriks $r=0.060^{\rm m}$, der Winkel des Voreilens $\delta=30^{\rm o}$, Länge der Excentrikstangen $l=1.400^{\rm m}$, halbe Länge der Coulisse $0.150^{\rm m}$. Die Coulisse besitzt 4 Expansionsgrade für den Vorwärtsgang und 4 für den Rückwärtsgang, die äussere Deckung ist $e=0.024^{\rm m}$, die innere Deckung ist $i=0.007^{\rm m}$.

Es sind für alle Expansionsgrade sowohl, als für den todten Punkt alle nur irgend vorkommenden Fragen zu beantworten.

Nach der vorhergehenden Aufgabe hat man hier zuvörderst für die 4 Expansionsgrade die Schieberkreise zu bestimmen und zwar berechnen sich die Coordinaten der Mittelpunkte derselben für offene Excentrikstangen nach Früherm nach den Formeln:

$$OB = \frac{1}{2} r \left(\sin \delta + \frac{c^2 - u^2}{cl} \cos \delta \right)$$
 und
$$BC = \frac{1}{2} \frac{ru}{c} \cos \delta$$

Für den vierten Expansionsgrad ist u = c (Fig. 2) und dann ist nach vorstehenden Formeln

$$OB = \frac{1}{2} r \sin \delta$$
 und $BC = \frac{1}{2} r \cos \delta$

d. h. die Schieberbewegung geschieht genau so, als wäre die Coulisse gar nicht vorhanden und wirkte nur das Vorwärtsexcentrik auf den Schieber; denn die erhaltenen Coordinaten sind dieselben, wie wir sie bei der einfachen Schiebersteuerung fanden.

In Figur 12 finden wir also den Mittelpunkt C_4 des Schieberkreises für den 4. Expansionsgrad, wenn wir

$$OB_4 = \frac{1}{2} r \sin \delta = \frac{1}{2} \cdot 0.06 \cdot \sin 30^0 = 0.015^m \text{ und}$$

 $B_4C_4 = \frac{1}{2} r \cos \delta = \frac{1}{2} \cdot 0.06 \cdot \cos 30^0 = 0.026^m \text{ auftragen,}$
oder auch, indem wir $\angle YOC_4 = 30^0 \text{ und } OC_4 = \frac{1}{2} r = 0.000 \text{ und } c.$

0,03 machen. Der zugehörige Schieberkreis ist mit IV bezeichnet.

Für den 3. Expansionsgrad ist $u = \frac{3}{4}c$ und diesen Werth, so wie die übrigen bekannten Werthe in obige Gleichungen gesetzt, giebt die Coordinaten des Schieberkreismittelpunktes C_3 :

$$OB_3 = 0.0162^{\mathrm{m}}$$
 und $B_3C_4 = 0.0195^{\mathrm{m}}$

Für den zweiten Expansionsgrad ist $u = \frac{2}{4} c$, daher sind die Coordinaten des Schieberkreismittelpunktes C_2 :

$$OB_2 = 0.0171^{\text{m}} \text{ und } B_2C_2 = 0.013^{\text{m}}$$

Für den ersten Grad ist $u = \frac{1}{4} c$, daher sind die betreffenden Coordinaten nach den Formeln

$$OB_1 = 0.0176^{\mathrm{m}}$$
 und $B_1C_1 = 0.0065^{\mathrm{m}}$

Für den todten Punkt endlich ist u = o, also:

$$OB_0 = \frac{1}{2} r \left(\sin \delta + \frac{c \cos \delta}{l} \right) = 0.0178^{m} \text{ und } B_0 C_0 = 0$$

d. h. der Mittelpunkt des Schieberkreises für den todten Punkt liegt in B_0 oder in der Axe OX selbst. Aus den gefundenen Mittelpunkten B_0 , C_1 , C_2 , C_3 , C_4 sind nun mit den Radien B_0O , C_1O , C_2O , C_3O , C_4O die Schieberkreise gezeichnet, und in der Figur für die betreffenden Expansionsgrade mit 0, I, II, III, IV bezeichnet worden. Zieht man nun von O aus mit dem Radius $OV_1 = e = 0.024^m =$ der äussern Deckung einen Kreis, und ebenso mit der innern Deckung $OW_1 = e = 0.007$, so beantworten sich nun durch die Figur alle möglichen Fragen mit merkwürdiger Leichtigkeit.

Es befinde sich zuerst der Krummzapfen im todten Punkte, also in der Lage OR und werde nun in der Richtung des Pfeiles um einen beliebigen Winkel $ROP_4 = \omega$ gedreht, so folgt nach den bekannten Sätzen folgende Zusammenstellung: (Fig. 12)

	Todter Punkt.	Expansionsgrad			
		1.	2.	3.	4.
Schieberweg Eröffnung des Dampf-	OP ₀	OP ₁	OP ₂	OP ₃	OP4
eintrittskanales . Eröffnung des Dampf-	VP ₀	VP ₁	VP_2	VP ₃	VP ₄
austrittskanales .	WP_0	WP_1	WP_2	WP_3	WP_4

Man erhält also die verlangten Grössen für alle Expansionsgrade auf einmal, und zwar alle in natürlicher Grösse. Aus der Figur lassen sich aber auch nach dem Vorgetragenen noch die folgenden Grössen bestimmen, bei denen wir jedesmal die der Figur entnommenen Abmessungen für vorliegenden speziellen Fall beifügen: weil die Figur alle die Schieberbewegung betreffenden Werthe in natürlicher Grösse giebt.

Tabelle I.

-	Todter Punkt.	Nummer des Expansionsgrades 1. 2. 3. 4.			
Aeusseres Voreilen	$V_1p_0 = 0.0115$ $W_1p_0 = 0.0285$ $Op_0 = 0.0355$ $V_1p_0 = 0.0115$ W_0p_0	$V_1p_1 = 0.0110$ $W_1p_1 = 0.0280$ $Oc_1 = 0.0375$ $b_1c_1 = 0.0135$ a_1c_1	$V_1p_2 = 0.0100$ $W_1p_2 = 0.0270$ $Oc_2 = 0.0430$ $b_2c_2 = 0.0190$ a_2c_3	$V_1p_3 = 0,0085$ $W_1p_3 = 0,0255$ $Oc_3 = 0,0510$ $b_3c_3 = 0,0270$ a_3c_3	$V_1p_4 = 0,0055$ $W_1p_4 = 0,0220$ $Oc_4 = 0,0595$ $b_4c_4 = 0,0355$ a_4c_4

In der letzten Reihe sind die Abmessungen nicht angegeben, weil diese gewöhnlich grösser als die Canalbreite und daher von keinem weitern Interesse sind.

Wer je in dem Fall gewesen ist, sei es durch Rechnung oder durch Construction nur eine einzige der in der Tabelle gegebenen Grössen zu bestimmen, wird die grossen Vortheile unserer Methode zugeben.

Aber auch über die Hauptkurbelstellungen für jeden Expansionsgrad giebt die Figur Aufschluss, wenn man die Durchschnitte eines jeden Schieberkreises mit den Deckungskreisen aufsucht und so verfährt, wie wir es bei der einfachen Steuerung in Fig. 9 auseinander setzten. Auf diese Weise ist der obere Theil der Figur entstanden. Die verticalen Striche geben für alle Expansionsgrade die Hauptkolbenstellungen. Der Kolben gehe von rechts nach links, so hört bei a der Dampfeintritt rechts auf, es beginnt die Expansionswirkung, bei b hört der Dampfaustritt links auf, es beginnt die Compressionswirkung; bei c beginnt rechts schon der Dampfaustritt und bei d links schon der Dampfeintritt. Man sieht aus der Figur ohne Weiteres, dass die Compression und der Dampfaustritt, sowie der Dampfeintritt auf der Gegenseite um so früher beginnt, je stärker man expandirt, d. h. je näher der Leitblock dem todten Punkte der Coulisse liegt. Hieraus ist ersichtlich, dass die Coulisse als Expansionsvorrichtung ganz unzweckmässig ist, was auch längst bekannt ist. Die schlechteste Dampfvertheilung findet im todten Punkte statt, denn hier beginnt die Compression schon, ehe der Kolben sich im halben Hub befindet, und kurz nachher beginnt auch schon rechts der Dampfaustritt, wenn überhaupt die Maschine in Bewegung ist. Der todte Punkt der Coulisse bewirkt also eine so unzweckmässige Dampfvertheilung, dass er nicht im Stande ist, eine Bewegung der Maschine zu erzeugen. Weitere Eigenthümlichkeiten des todten Punktes lassen sich leicht aus der Figur erkennen, wenn man seinen Schieberkreis O verfolgt.

Aus dem obern Theile der Figur 12 lässt sich auch noch für jeden Expansionsgrad das Expansions – und Compressionsverhältniss bestimmen. Nehmen wir an die Kolbenstellungen a, b, etc. seien in früher angegebener Weise mit Rücksicht auf die Länge der Kurbelstange bestimmt worden, also nicht, wie wir es wegen Mangel an Raum auf der Tafel gethan haben, indem Perpendikel von den Hauptwarzenstellungen gegen HK gefällt wurden, so bestimmen sich die verlangten Verhältnisse sehr leicht. Bei a hört der Dampfeintritt auf, daher ist Ha: HK das Expansionsverhältniss; bei b beginnt die Dampfcompression, weil

hier der Dampfaustritt links aufhört, daher ist Hb: HK das Compressionsverhältniss. In der Figur ist der Kolbenhub HK=1 Decimeter, daher geben die Grössen Ha und Hb in Decimeter ausgedrückt, ohne Weiteres die verlangten Verhältnisse; die Abmessungen aus der Figur geben für vorliegenden speziellen Fall

Tabelle 2.

3	Nummer des Expansionsgrades.					
	1.	2.	3.	4.		
Expansions verhältniss:	0,335	0,535	0,690	0,800		
Compressionsverhältniss:	0,580	0,730	0,845	0,905		

Unter Berücksichtigung der Kurbelstangenlänge fallen diese Verhältnisse für den Hin- und Rückgang des Kolbens etwas verschieden aus.

Die Grössen V_1p_4 , V_1p_5 etc. geben nach dem Obigen das Voreilen für den 4., 3. etc. Expansionsgrad; man erkennt nun, sowol aus obiger Tabelle I, als auch aus der Figur 12, dass das Voreilen wächst, je stärker man expandirt. Diese Eigenschaft, welche nur der Stephenson'schen Coulisse mit offnen Excentrikstangen (Fig. 2) zukommt, ist auch durch die Erfahrung bestätigt und ist ein grosser Nachtheil dieser Anordnung. Im vorliegenden Falle ist das äussere Voreilen beim 2. Grade (V_1p_2 , Fig. 12) schon doppelt so gross wie das des 4. Grades (V_1p_4). Das Voreilen für den todten Punkt ist am grössten (V_1p_0) und zwar zeigt dieses zugleich die grösste Eröffnung für den Dampfeintritt an (Tab. I).

Setzt man in vorstehender Aufgabe gekreuzte Excentrikstangen voraus, so fallen die Schieberkreismittelpunkte für die untern Expansionsgrade in derselben Reihenfolge auf die linke Seite der Ordinate B₄C₄, wie Fig. 13 zeigt, die unter Voraussetzung derselben Dimensionen gezeichnet worden ist, und bei welcher die Coordinaten der Schieberkreismittelpunkte nach den Formeln:

$$OB = \frac{1}{2} r \left(\sin \delta - \frac{c^2 - u^2}{cl} \cos \delta \right)$$

$$BC = \frac{1}{2} \frac{ru}{c} \cos \delta \qquad \text{berechnet wurden.}$$

Die Anordnung hat, wie man sofort aus Fig. 13 erkennt, den entgegengesetzten Fehler, das Voreilen (inneres wie äusseres) nimmt ab, je stärker man expandirt; in Fig. 13. ist für den 4. Grad das Voreilen $V_1p_4 = 0,0055$ 3. « « « $V_1p_3 = 0,0025$ 2. « « « $V_1p_4 = 0,001$ 1. « « « $V_1p_1 = 0$ Todter Punkt = -0,0005

d. h. beim todten Punkte findet hier gar keine Eröffnung der Canale mehr statt. Diese Abnahme des Voreilens kann so gross werden, dass bald gar kein äusseres Voreilen mehr stattfindet (wie diess in Figur 13 beim 1. Grade der Fall ist), wenn die äussere Deckung OV1 zu gross genommen wurde. Am besten ware die Vorrichtung, wenn das Voreilen constant wäre, d. h. wenn alle Schieberkreise die Axe OX rechts von O in demselben Punkte schneiden würden. Das würde der Fall sein, wenn man eine Anordnung erfande, bei der die Schieberkreismittelpunkte C4 C3 C_2 C_4 alle in dieselbe Verticale B_4 C_4 zu liegen kamen. Dies ist nun aber bei der neuern Anordnung von Gooch der Fall, wie es der Verfasser a. a. O. nachgewiesen hat. Da aber die Coulissenanordnung von Gooch voraussetzt, dass die Triebwelle wenigstens doppelt so weit vom Schiebermittel entfernt liegt, als bei der gewöhnlichen Coulissenanordnung, so wird wohl die letztere bei Locomotiven nicht verdrängt werden. Da man aber bei derselben eher eine Abnahme des Voreilens, als eine bedeutende Zunahme desselben wünschen muss, so sind gekreuzte Excentrikstangen besser als offene. Bei liegenden stationären Maschinen, wie sie beim Bergbau vorzüglich in Anwendung kommen, sollte man aber immer die gewöhnliche Coulissensteuerung durch die Gooch'sche Anordnung ersetzen.

Dass bei der gewöhnlichen Coulissensteuerung das Voreilen variabel ist, hat in dem Gliede $\frac{c^2-u^2}{cl}\cos\delta$ in der Formel $\xi=r$ ($\sin\delta\pm\frac{c^2-u^2}{cl}\cos\delta$) $\cos\omega\pm\frac{ru}{c}\cos\delta$ in der für den Schieberweg seinen Grund. Herr Redtenbacher lässt das Glied ganz weg; und wenn man dann dessen Formel genau untersucht, ergiebt sich auch für die gewöhnliche Stephenson'sche Coulisse ein constantes Voreilen, was doch in den gewöhnlichen Fällen nicht entfernt der Fäll ist. Vielmehr muss man bei practischen Untersuchungen auf das Glied besonders Rücksicht nehmen, weil sonst leicht die äussere Deckung ganz unzweckmässig für die innern Expansionsgrade gewählt werden könnte; und weil, wie Fig. 12 und 13 deutlich zeigt, das Voreilen besonders für die äussern Expansionsgrade stark veränderlich ist.

Wie man aus gegebenen Bedingungen hinsichtlich der Dampfvertheilung auch bei der Coulissensteuerung einzelne Dimensionen bestimmen kann. soll hier nicht weiter untersucht werden, da nach dem Vorstehenden die Sache keine Schwierigkeiten mehr hat. Die Länge l der Excentrikstangen ist nur stets möglichst gross und die Coulissenlänge klein anzunehmen; beide Dimensionen sind gewöhnlich durch die ganze Anordnung der Maschine ziemlich bestimmt gegeben.

Geschieht die Bewegung der Schieberstange nicht direct von der Coulisse aus, sondern durch einen zwischenliegenden Hebel, wie dies schon bei der Coulisse mit gekreuzten Excentrikstangen in Fig. 3 der Fall sein muss, so bleibt die ganze Untersuchung dieselbe, man hat nur alle auf die Schieberbewegung bezüglichen Dimensionen mit dem Hebelarmverhältniss zu multipliciren oder man zeichnet sogleich die ganze Figur, welche die Schieberbewegung darstellt, im Verhältniss der Hebelarme grösser oder kleiner.

Technische Notizen.

Vorrichtung zum genauen Schneiden langer Gewinde. — In einem längern Aufsatze in den »Mittheilungen des hannov. Gewerbe-Vereins« erinnert Mechaniker C. Landsberg an die Schwierigkeiten, welche sich der Herstellung genauer und langer Schrauben entgegensetzen und gibt zugleich ein Mittel an, welches diese Uebelstände heben und Schrauben von seltener Genauigkeit liefern soll. Diese Schraubenschneidevorrichtung ist zwar nicht durchaus neu, weicht aber doch in manchen Punkten von den bekannten Einrichtungen ab und lässt sich auf sehr einfache Weise herstellen; darin liegt auch der Vorzug, den dieser Apparat vor manchen grössern und kostspieligen Maschinen hat, die bei vollkommener Construktion allerdings auch gute Schrauben liefern, aber nur von grössern Werkstätten angeschafft werden können.

Wo es sich um die Anfertigung langer Schrauben handelt, kann natürlich von Schneiden derselben mittelst Schraubstühlen auf Patronendrehbänken oder mittelst der Schneideisen keine Rede sein. Beim Schneiden mit Hülfe der Schneidkluppe sind namentlich die Erwärmung der in einander eingreifenden Theile, sowie der Umstand, dass die Backen vorzugsweise gegen das Ende der Arbeit mehr quetschend und drückend arbeiten, als eigentlich schneiden, — Hindernisse gegen die Anfertigung von genauen Schraubengewinden, die um so mehr hervortreten, je länger und dicker eine Schraubenspindel ist.

Ein günstigeres Resultat geben unstreitig die Schneidekluppen mit mehr als zwei Backen, welche dazu noch weit rascher arbeiten. Je mehr sich die Gange der Backen in die Gange der Schraubenspindel einlegen, desto mehr hört das scharfe Schneiden der erstern auf und entsteht ein Drücken, Quetschen, woraus einerseits eine sehr schnelle Erwärmung; andererseits ein unzeitiges Strecken resultirt. Durch die Erwärmung wird eine Verlängerung der Schraubenspindel bewirkt; auf eine gewisse, vorher gemessene Länge würden nun mehr Gänge kommen, dadurch wird ein einseitiges Anliegen der Backen hervorgerufen, welches den schon gebildeten Schraubengang abandert, unrichtig macht. Diese Uebelstände, welche bei kurzen Schrauben nicht augenfällig werden, sind schon hinreichend, lange Schrauben zu verderben, daher es auch fast unmöglich wird, durch alleinige Anwendung gewöhnlicher Backen ein gutes Gewinde zu liefern. Der einzig richtige Weg, den man hier einschlagen kann, ist wohl der nur den Anfang des Gewindes mittelst Backen herzustellen, die eigentliche Ausarbeitung des Ganges einem einzigen (wenigstens bei einem einfachen Gewinde) scharfschneidigen Zahne zu überlassen.

Wir wollen nun die Art und Weise betrachten, wie man einen solchen einfachen Schneidzahn zweckmässig in einem Gestelle anbringen kann, um die Aufgabe möglichst vollkommen zu lösen. Fig. 3. 4, 5 und 6 machen die Vorrichtung sichtlich; gleiche Buchstaben bezeichnen überall gleiche Theile. Im Wesentlichen kann man die Vorrichtung als einen aus starkem Eisenblech gebildeten Kasten ansehen, welcher die Führungsbacken des Schraubengewindes, so wie andererseits den in einer Schlittenvorrichtung verschiebbaren Schneidzahn, der wieder selbst verstellbar ist, enthält. In Fig. 4 ist die Deckplatte Aabgehoben und man sieht die innere Einrichtung; Fig. 5 zeigt einen Durchschnitt nach XX1 und Fig. 6 einen Durchschnitt nach ZZ1.

Mit dem Gestelle p, p sind die beiden Führungsbacken B und B_1 fest verbunden; gegen diese muss die zu schneidende Schraubenspindel fest angedrückt werden; diess geschieht hier für die in unseren Figuren schon fertig geschnittene Schraube E mittelst der Führungsbacken C, C1, gegen welche starke Spiralfedern einen entsprechenden Druck ausüben. Diese Backen C, C1 sind nicht weiter befestigt und können zwischen der Grundplatte p und der Deckplatte A verschoben werden. Es ist klar, dass somit ein ganz exakter Eingriff stattfinden wird, vermöge dessen die ganze Vorrichtung bei Bewegung der Schraube sich dem Gewinde entlang schieben muss, sobald die ersten Anfange der Schraubenlinie auf dem Zylinder E verzeichnet sind. Wir haben jetzt nur noch nöthig, einen schneidenden Zahn einzulegen, dessen Stellung durch Druckschrauben zu reguliren ist und der während der Bewegung der Schraube im Gewindgange einschneidet. Dieser Schneidzahn ist D, in allen Figuren sichtbar; derselbe wird in die Kloben a und a1 eingeschoben und durch die Druckschrauben m, n, o und m1, n1, o1 befestigt, welche Schrauben zugleich dazu dienen, dessen Lage zu berichtigen. Beide Kloben stehen auf der Platte F, welche mit schwalbenschwanzförmig zugefeilten Seitenflächen versehen ist und sich zwischen den Leisten G und G1 in einer Richtung rechtwinklig auf die Axe der eingelegten Schraube verschiebt. Die Befestigung der Kloben, sowie die Einlegung der Platte F, zeigt namentlich die Fig. 6.

Das Weitere ergibt sich aus dem Zweck und der Gebrauchsart dieses Apparates von selbst. Gehen wir zu der Beschreibung derselben über, so ist einleuchtend, dass die Vorrichtung nicht dazu dienen kann und soll, die ersten Anfänge des Gewindes zu bilden. Genau hergestellte Backen desselben Gewindes, in eine der gewöhnlichen Kluppen eingelegt (wobei man jedoch auf die oben erwähnten Umstände Rücksicht nimmt), bilden bei sicherer Führung der Kluppe die ersten Anfänge des Gewindganges. Da der grösste Theil der zu erreichenden Genauigkeit von diesem ersten Anschneiden abhängt, so ist die höchste Sorgfalt darauf zu verwenden. Was die Vorbereitung betrifft, so ist wohl kaum zu erwähnen nöthig, dass man die Schraubenspindel durch genaues vorsichtiges Abdrehen, am besten zwischen todten Spitzen, gebildet haben, auch durch ferneres Abschleifen mittelst

Bleibacken alle Drehrisse entfernt haben wird, weil letztere, indem sie die Richtung des Schraubenganges unter sehr spitzem Winkel schneiden, bei ihrem Vorhandensein dem ersten Angriff der schneidenden Gewindbacken leicht eine falsche Ablenkung geben könnten. Ebenso wenig wurde ich vielleicht nöthig haben hervorzuheben, dass vor der letzten Behandlung die Schraubenspindel sorgfältig ausgeglüht und langsam abgekühlt werden muss, um die durch Richten oder Hämmern etwa erzeugte ungleiche Spannung aufzuheben. Durch Biegen oder Hammern, namentlich im kalten Zustande (ich setze hier eine Stahlspindel voraus, doch gilt dasselbe zum Theil auch für Messing), entsteht auf der Oberfläche bis zu einer gewissen Tiefe eine grössere Dichtigkeit der Metalltheile, ein erhöhter Spannungsgrad; ein gewisser Spannungszustand sämmtlicher Theile bestimmt die hier angenommene genau gerade zylindrische Form unserer Schraubenspindel. Werden nun durch Einschneiden der Gänge Theile der Oberfläche abgenommen, so muss sich diese Form ändern, sobald vorher ein verschiedener Spannungszustand jener entfernten Theile Statt fand. Wurden auf der einen Seite stärker expandirende Theile weggenommen als auf der andern, so ist das Gleichgewicht gestört, auf der einen Seite tritt ein Nachgeben, auf der andern ein Ausbiegen ein; die vorher gerade Schraubenspindel wird also krumm. Tritt eine solche Veränderung während des Gewindschneidens ein, so ist dem Uebel auf eine vollkommene Weise gar nicht mehr abzuhelfen; damit dasselbe nicht eintreten kann, ist es nothwendiges Erforderniss, für alle Theile einen gleichmässigen Spannungsgrad herbeizuführen, diess soll eben durch das erwähnte Ausglühen erreicht werden.

Bei dem Aufschneiden des Gewindes lässt man die Schraubenspindel auf der Drehbank, zwischen den Spitzen eingespannt, setzt die Schraubenkluppe auf, und nähert die Gewindbacken, welche möglichst im Schwerpunkt der Kluppe angebracht sind, durch gelindes Anziehen der Druckschrauben. Indem man nun die drehende Bewegung der Spindel überträgt, hat die Schraubenkluppe nur nöttig, sich ohne drehende Bewegung längs der Schraubenspindel fortzuschieben. Die Umdrehung der Drehbank soll dabei langsam und vollkommen gleichmässig geschehen.

Bei dieser Anordnung und bei sorglicher Führung der Kluppe hat man nicht sehr zu fürchten, in den ersten Anfängen des Gewindes Fehler zu begehen, weil alle die Umstände, welche bei dem Schneiden des Gewindes mittelst der Kluppe die Gänge unrichtig machen, erst später auftreten würden. Erwähnt sei indess, dass die Führung der Kluppe erleichtert wird, wenn man die Schneidbacken breit macht, wenn man ihnen also viel Gänge gibt, weil alsdann ein unvorsichtiger seitlicher Druck gegen die Arme der Kluppe weit weniger auf eine veränderte Wirkung im Angriff der Backen hinarbeiten kann.

Wichtig ist es jedoch, gleich hier eine Prüfung der aufgeschnittenen Gänge anstellen zu können, um bei eingetretener Fehlerhaftigkeit sich die folgende Arbeit sparen, oder im andern Falle mit mehr Sicherheit fortarbeiten zu können. In dieser Beziehung verdient die folgende Methode Empfehlung. Man bringe an dem einen Arme der Kluppe fest und möglichst genau rechtwinklig gegen die Richtung der einlagernden Schraubenspindel einen Planspiegel an und beobachte von einem festen Visirpunkte aus den Stand des Reflexbildes für ein in passender Entfernung angebrachtes Objekt. Kommt an keiner Stelle, während der fortschreitenden (nicht drehenden) Bewegung der Kluppe vom Anfang bis zu Ende des Gewindes, eine Veränderung der Stellung des Reflexbildes vor, so kann man sicher annehmen, dass das Gewinde bis jetzt fehlerfrei ist. Diese Beobachtung, bei guter Anordnung und steter Aufmerksamkeit, lässt auch den geringsten Fehler erkennen.

Bei dieser Prüfung ist vorausgesetzt, dass die Spindel von genau gleicher Stärke gearbeitet ist, die Backen also ganz gleichmässig angreifen, nicht etwa an einer Stelle schlottern, an einer andern mit grossem Widerstand arbeiten. Offenbar würde alsdann die Prüfung nicht ausführbar sein. Während die Kluppe ihren vollen Weg vom Anfang bis Ende der Spindel durchläuft, darf kein Nachstellen der Druckschraube der Backen Statt haben.

Auf diese Weise kann man einige Mal den ganzen zur Schraube bestimmten Zvlinder überschneiden, wobei sich Rillen von geringer Tiefe bilden werden; sodann entfernt man die Kluppe und überlässt die weitere Arbeit der oben beschriebenen Vorrichtung. Indem man die Zugschrauben K und K1 in Fig. 3 und 4 anzieht, folgen die Führungsbacken C und C1 dieser Bewegung und öffnen den Raum zur Einbringung der Schraubenspindel E. Ist letzteres bis auf eine genügende Tiefe geschehen, d. h. bis eine feste sichere Einlagerung der Spindel durch die Backen geschehen kann, so werden die Schrauben K, K1 wieder gelöst, die Federn treten wieder in Wirksamkeit und pressen nunmehr die untern Backen C, C1 fest gegen die Schraube E an; somit ist eine stabile Lage der ganzen Vorrichtung gegen die Schraubenspindel gesichert. Nunmehr wird der Schneidzahn D eingeführt und vorläufig durch die Druckschrauben o und o1 befestigt. Der Stahl mit der ganzen Schlittenvorrichtung F wird der Schraube durch Druckschrauben r, r₁ genähert, bis sich die Schneide in einen Gang des Gewindes einzuschieben beginnt. Damit die Schneidschärfe sich genau in die Tiefe des Schraubenganges einlegt, ist eine seitliche Korrektion nöthig; diese zu ermöglichen sind die Pressschrauben m und n, sowie m₁ und n₁ angebracht. Die untere Platte p des Gestelles ist an dieser Stelle durchbohrt, wie man aus dem in Fig. 4 angedeuteten Kreise sieht, um einerseits hier dem Lichte Eintritt zu gewähren, damit der richtige Angriff der Schneide, die genaue Einstellung, wohl beobachtet werden könne, so wie andererseits den Spänen einen Austritt zu gestatten. Der Schlitten F schiebt sich mit einiger Friktion zwischen den Leisten G und G1, um während des Schneidens des Zahnes kein seitliches Wanken des Schlittens eintreten zu lassen. Das Vorschieben desselben geschieht durch die Druckschrauben r und r_1 , doch nur bei gleichzeitigem Nachlassen der Zugschraube L. Der Zahn kann der Schraube unbedenklich so weit genähert werden, dass er einen scharfen, ziemlich starken Span während der Drehung der Schraube schneidet;

diess muss ohne weitere Nachstellung oder Unterbrechung der ganzen Länge der Schraube nach fortgesetzt werden. Eine merkliche Erwärmung der Schraube kann, weil die Bewegung nur langsam erfolgt, nicht vorkommen. Hat man somit ganz durchgeschnitten, so zieht man die Schlittenvorrichtung zurück, lässt den Apparat bis zu dem ersten Anfange zurücklaufen, um einen neuen Span zu nehmen; oder man kehrt die Schraube in ihrer Lage zu den Drehbankspitzen, sowie diese Schneidvorrichtung um, und nimmt einen Span, nun in entgegengesetzter Richtung vorgehend. Diess setzt man so lange fort, bis die Gänge eine genügende Tiefe erlangt haben; zwischendurch kann man indess die Kluppe mit ihren Backen einige Male aufsetzen und wiederholt überlaufen lassen, nicht um das Gewinde dadurch tiefer einzuschneiden, sondern die durch den schneidenden Zahn gebildeten Gänge etwas zu glätten.

Bei dieser Anbringung des Stahles in der Mitte der Vorrichtung ist es auf der Drehbank nicht möglich (wegen des Anstossens des Gestelles an die Drehbankspitzen) die Schraube bis zu Ende durch zu leiern, auch kann für die Endtheile, keine genaue Führung durch die Backen mehr gewährleistet werden. Damit nun diese Enden dennoch durch den Zahn geschnitten werden, nehme man alsdann die Spindel aus der Drehbank heraus, und leiere sie mittelst vorsichtiger Handbewegung vollends durch. Für diese Enden kann allerdings die Vollkommenheit der Schraube nicht in dem Grade wie für die andern Theile garantirt werden; allein diese anscheinende Unvollkommenheit unseres Apparates verliert alle Bedeutung, wenn man bedenkt, dass diese Enden doch immer nur benutzt werden zu Lagern, zu Anbringung von Bewegungskurbeln u. s. w., und im schlimmsten Falle könnte man die Schraube so viel länger machen als dieser fehlerhafte Theil betragen würde.

Es sind ähnliche Vorrichtungen angegeben worden, welche zwei Schneidzähne tragen, um von der einen oder der andern Seite kommend ein vollständiges Durchschneiden möglich zu machen; allein es erscheint unmöglich, die Schneidzähne so einzusetzen, dass der zweite den Gang genau so fortsetzt, wie ihn der erste anfing; diess Mittel dürfte ganz geeignet sein, sich von der höchsten Vollkommenheit, die man erreichen wollte, zu entfernen.

Bei dem Schneiden muss stets ein scharfes Eingreifen des Stahles stattfinden; ein Schaben und Anreiben des abgestumpften Stahles würde nur eine ungleichmässige Ausarbeitung der Gewindgänge zur Folge haben, der Stahl muss daher gut auf den Schnitt stehen und möglichst scharf erhalten werden. Ausserdem muss die Schneide, wenigstens bei der letzten Bearbeitung, genau die Form haben, welche das Gewinde vorschreibt. Der Winkel. den die zusammenstossenden Flächen des Gewindes bilden, lässt sich leicht berechnen; unter demselben Winkel muss die Schneide des Zahnes angeschärft werden; diess erreicht man mit der grössten Sicherheit vermöge des in Fig. 7 vorgestellten Apparates. Auf dem Schneidzahn A lässt sich die Platte B verschieben und mittelst einer Druckschraube beliebig feststellen; der Stahl A geht durch die Mitte von B, so dass also ab = ac. Macht man, dass

sich bc zu ad ebenso verhält, wie die Gangbreite zur Ganghöhe, so ist der Winkel an der Spitze bdc = dem Winkel des Gewindes. Man legt nun den Stahl so vorbereitet auf eine Planfläche, wo zugleich b und d oder d und c aufliegt, und erzeugt durch Schleifen auf dieser Fläche die genaue Zuschärfung bei d.

Die Führungsbacken B, B_1 sollen aus hartem Material hergestellt sein, damit sich die Schärfen der Gänge genau in die Gewindtiefe der Schraube einlegen, und auch wahrend der Bewegung letzterer keine so schnelle Abnutzung erleiden. Denken wir uns, ein einmaliges Durchschneiden der Schraube bringe schon eine merkliche Abstumpfung der Backen B, B1 hervor, so würde bei derselben Stellung der Schneide die Schraube durch die Backen C, C1 oder deren Federn mehr nach hinten gedrängt; die Führung würde trotz dem wohl noch ebenso sicher sein, aber die Schrauhe hat sich von der Schneide entfernt, diese kann also nicht mehr so tief eingreifen, und in Folge davon werden die Gewindgange im untern Theile der Schraube geringere Tiefe erhalten. Diess wird vermieden, wenn die Backen B, B₁ keiner so starken Abnutzung unterliegen, wofur man auch dadurch Sorge trägt, dass man Oel oder andere Schmiermittel an den Stellen der Friktion anwendet. Für die Backen C, C1 schadet die Abnutzung nicht, da sie durch die Federn immer gleicher Weise gegen die Schraube angepresst werden; sie können daher von weichem Metall, Messing, Blei, selbst Holz sein. Um einen scharfen Eingriff der Backen B in die anfangs wenig tiefen Rillen der Schraube, um also gleich anfangs eine sichere und genaue Führung zu erreichen, kann man den Gängen im Backen eine Form geben, wie sie Fig. 8 vorstellt. Diese Form erhält man, indem man zuerst ein vollkommenes Muttergewinde in den Backen dadurch einschneidet, dass an die Stelle der Schraube der geriffelte Gewindbohrer gelegt und auf bekannte Weise eingeleiert wird; sodann mittelst eines Fräsrädchens den Tiefgang des Muttergewindes im Backen wegnimmt, so dass nur die hohen Theile des Gewindes grathartig vorstehen bleiben. Diese Rippen legen sich genau in die eingeschnittenen Gewindfugen und bilden eine exakte Führung.

Ist das Gewinde genugsam ausgeschnitten, so kann noch ein Nachschleifen mit einer Schleifkluppe, die Backentheile von Messing oder Blei enthält, folgen, um die kleinen Unregelmässigkeiten und Rauhigkeiten, welche etwa durch Vibriren des Schneidzahnes entstanden sein möchten, zu beseitigen; das Gewinde erhält dadurch ein glatteres, schöneres Aussehen.

Will man mit dieser Vorrichtung andere Gewinde schneiden, so ist weiter nichts erforderlich, als andere Führungsbacken einzulegen, und dem schneidenden Zahne eine dem neuen Gewinde entsprechende Zuschärfung zu geben.

Metallscheeren von Richmond zu Boston waren an der Pariser Ausstellung in verschiedenen Grössen und zu verschiedenen Zwecken zu sehen. Fig. 9 und 10 Taf. 10 zeigen eine solche Scheere zum Schneiden von Papier oder Pappe. Der schneidende Theil derselben

besteht aus der runden Stahlscheibe a, die an der horizontalen Spindel b befestigt ist und mit dieser zugleich sich umdreht. Die Spindel b steckt in einem Griffe c, der nach oben die Scheere zum Theil umgibt. Dieser obere Theil d ist bei f durchbohrt und gleitet an einer Stange h, die von den zweien, an der Platte p befestigten Stützen k getragen wird. An der Platte p ist der zweite Theil der Scheere, die Stahlleiste m, befestigt. Um während des Verschiebens der Handhabe c und der mit ihr verbundenen Stahlscheibe a längs der Stange h eine Umdrehung der Stahlscheibe zu bewirken, ist mit letzterer eine Rolle r in Verbindung gebracht, um welche die gespannte Saite g geschlungen ist, deren beide Enden an den Stützen k festgemacht sind. Da die Peripherie der Rolle r kleiner ist, als diejenige der Schneide, so folgt, dass die Geschwindigkeit am Umfange der Scheibe a grösser ist als diejenige, mit welcher sich ihr Mittelpunkt fortwarts bewegt und somit die Bewegung der Scheibe längs der Leiste m keine streng rollende sein kann. In Folge dessen entsteht nicht ein blosses Abkneipen, sondern ein wirkliches Schneiden des auf die Platte p zurechtgelegten Papieres. Die runde Form der Leitstange h gewährt den Vortheil, dass sich die Scheibe a stets an die Kante des Lineals m anlegt. Der Durchmesser der Stahlscheibe a beträgt 8-9 Centimeter.

Bei der Scheere Fig. 11 und 12, welche zum Schneiden dünner Bleche bestimmt ist, hat man dasselbe Prinzip, jedoch auf etwas andere Weise, durchgeführt. Die Scheibe a von etwa 10 Centimeter Durchmesser dreht sich gleichfalls um eine Spindel b, die im Handgriffe c steckt, welcher mit dem die Scheibe umgebenden Gehäuse d ein Ganzes bildet. Statt einer Leitstange ist aber hier ein gusseiserner Steg h angebracht, an welchem das Gehäuse d sich verschieben lässt, und statt der Rolle dient das damit verbundene Rädchen r zur Umdrehung der Scheibe. Dieses wird durch das Getriebe p' in Bewegung gesetzt, mit welchem ein zweites p auf derselben Achse verbunden ist, das in den gezahnten Rand qq eingreift. Die Achse der Rädchen p und p' ist an dem Gehäuse d befestigt; durch Verschieben des letztern mittelst der Handhabe c werden die beiden Getriebe p und p' und durch dieses die Scheibe a in Umdrehung versetzt; die letztere erhält hiebei eine etwas grössere Umfangsgeschwindigkeit als diejenige, mit welcher das Gehäuse vorwärts schreitet. Spannt man ein Blechstück zwischen zwei Scheiben m, die mit dem Gehäuse durch einen Bügel in Verbindung stehen und um eine vertikale Achse drehbar sind (Fig. 11), so schneidet die Scheere runde Scheiben von dem Durchmesser ma.

Für starke Eisenbleche bis 18 Millimeter Dicke sind die einzelnen Bestandtheile der Maschine in grossen Dimensionen ausgeführt; der Mechanismus des Schneidapparates ist ziemlich complizirter und die Maschine erfordert schon eine nicht unbedeutende Triebkraft.

Die Steinsäge von Chevallier, Taf. 10 Fig. 13, besteht aus einem dünnen Stahldraht von 2 Millimeter Dicke, dessen beide Enden zusammengeschweisst sind, so dass ein endloses Band entsteht, welches über drei Rollen a, b und c gezogen und durch die Rollen f und g gespannt wird. Die Scheibe a wird entweder von Hand oder durch einen Riemen gedreht. Der zu zerschneidende Gegenstand (Stein, Glas etc.) kommt auf den aus zwei Latten

bestehenden Tisch d bei m oder n aufzuliegen. Beim Schneiden leitet man feinen Quarzsand mit Wasser der Säge zu. Es versteht sich von selbst, dass man durch Drehen des Gegenstandes alle beliebigen Wendungen an dem Drahte verfolgen kann.

Bau- und Ingenieurwesen.

Schweizerische Eisenbahnen.

Nach unserm im ersten Hefte gegebenen Versprechen lassen wir auf Tafel 11 eine Uebersicht der bis jetzt im Betriebe und in der Ausführung begriffenen Linien des schweizerischen Eisenbahnnetzes folgen.

Im Betrieb sind gegenwärtig (1. Mai 1856) folgende Strecken:

I. Oestliche Bahnen.

Nordostbahn. Romanshorn-Zurich-Baden.

(Die kurze Strecke Oerlikon-Zürich, auf welcher der Dienst einstweilen noch durch Omnibus besorgt wird, soll demnächst eröffnet werden.)

St. Gallisch-Appenzellische Bahn. Winterthur-St. Gallen. Glauthalbahn. Wallisellen-Uster (zum Betrieb bereit).

II. Mittelbahnen.

Centralbahn. Basel-Sissach.

(Olten-Luzern wird in kurzer Zeit in Betrieb gesetzt werden.)

III. Westliche Bahnen.

Morges-Lausanne-Yverdon.

Schweizerische Nordostbahn.

Unterbau.

A. Hafen und Bahnhof zu Romanshorn.

Taf. 12-14.

1. Allgemeine Disposition.

Der Bodensee bildet bei Romanshorn eine, für die Anlegung eines Hafens sehr günstige, nur auf der Nord- und Ostseite offene, auf der Süd- und Westseite von Land umgebene Bucht. In beträchtlicher Ausdehnung breitet hinter derselben flaches Hügelland und die Ebenen des Thurthales, einer der offensten Zugänge der Schweiz, sich aus.

Doch bis in die neueste Zeit war am schweizerischen Ufer des Bodensee's Rorschach der einzige Stapelplatz für den bedeutenden Handelsverkehr Italiens und der Schweiz mit dem benachbarten Deutschland, Romanshorn dagegen nur ein Fischerdorf geblieben.

In der Absicht, einen Theil jenes Verkehres dem Kanton Thurgau zuzuwenden, liess vor wenigen Jahren die dortige Regierung, in Benutzung der bis dahin vernachlässigten glücklichen Terrainsverhältnisse, in Romanshorn einen kleinen Hafen herstellen, und brachte es dahin, dass ein Postkurs zwischen Zürich und Romanshorn eingerichtet wurde.

Der Hafen wurde an der äussersten Ecke der Bucht durch einen ostwärts sich ziehenden Steindamm gebildet, gegenüber demselben ein für das Anlegen eines Dampfbootes knapp ausreichender Landungsquai, und diesem entlang ein Lagerhaus angelegt. Zwischen diesem und dem äussersten Ende des Dammes blieb eine für das Einlaufen der Schiffe hinreichend weite, gegen die Südseite der Bucht gerichtete, Einfahrt offen.

Gleichzeitig mit der Postverbindung Romanshorns mit Zürich trat ein täglich zweimaliger Dampfbootkurs zwischen Romanshorn und den bedeutenderen Bodenseehäfen ins Leben, und alsbald fing auch der Handel an, seinen Weg über Romanshorn zu nehmen, mehrere Speditionshäuser etablirten sich daselbst, der jugendliche Stapelplatz trieb seine ersten Blüthen. Doch die volle, vermöge ihrer geographischen und von der Natur begünstigten Lage ihnen zukommende Bedeutung sollten die Gestade Romanshorn erst durch die Eisenbahnverbindung mit Zürich erhalten.

Der vom Kanton Thurgau erstellte Hafen liess den grössern Theil der Romanshornerbucht unangetastet. Es blieb ein gerade noch hinreichend grosser Raum derselben übrig, um in ihm, unmittelbar an den zerstreut bis zum südlichen Uferrand hervorgebauten Häusern des ältern Theils des Dorfes vorbei, den Bahnhof, und am nordwestlichen Ende desselben, mittelst eines Bogens von zirka 400 Fuss Halbmesser, eine ununterbrochene Verbindung mit dem Lagerhaus herstellen zu können. Am südöstlichen Ende verlässt die Bahn den Bahnhof, in einem Bogen von 1500 Fuss Halbmesser, mittelst welchem sie die bis an das Seeufer sich fortsetzenden Hügel Romanshorn umgeht. Die Einmündung einer Zweigbahn von Rorschach würde hier ohne alle Schwierigkeit stattfinden können.

Die Höhenlage des Bahnhofes wurde durch den Wasserstand des Bodensee's bestimmt. Dieser wechselt, wie bei allen Gebirgssee'n der Schweiz, nach den Jahrgängen und mehr noch nach den Jahreszeiten. Er ist abhängig von der Witterung und von der Masse des in den Hochgebirgen schmelzenden Schnee's und erreicht gewöhnlich im Monat Februar seinen niedersten, in den Monaten Juni und Juli seinen höchsten Stand. Die Differenz zwischen