Zeitschrift: Aarburger Neujahrsblatt
Band: - (1995)

Artikel: Aarburg : Ortsbild-Inventarisation der Alt- und Vorstadt [Fortsetzung]
Autor: Kalberer, Walter
DOI: https://doi.org/10.5169/seals-787810

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 27.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Aarburg Ortsbild-Inventarisation der Alt- und Vorstadt

9. Folge

Einleitung

Die 9. Folge ist einem Teil der Säge gewidmet. Dieses Gebiet wurde vermutlich erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts besiedelt. Herr G. Chapuis meint im Schlusswort zu diesem Quartier:
«Das Sägequartier, gegen Ende des 18. Jahrhunderts stark besiedelt, steht wegen der grösseren Ausnutzung der Grundstücke und wegen des schlechten Zustandes vieler Häuser vor einer Umstrukturierung, falls keine Sanierung zustande kommen sollte.
Die direkt und beziehungsweise nebeneinander stehenden Gebäude könnten durch eine geschlossene Bauweise ersetzt werden. Dieser Wandel im Ortsbildcharakter sollte nicht von vorneherein ausgeschlossen werden. Aus agrarwirtschaftlichen Gründen sind das Leersterhen der Zentren und die dadurch entstehende Flächenausdehnung der Streusiedlung unerwünscht. Jedoch sollte die Entwicklung Qualitätsziele anpeilen.»
In nächster Zukunft werden wohl die Besitzer eine Sanierungslösung vorlegen und realisieren.

Walter Kalberer, Gemeinderat

ORT·KANTON	Aarburg AG	**INVENTARNR.**	
STRASSE	Sägestr. 8	**BAUZONE**	Kern
OBJEKT NAME	Wohn- und Geschäftshaus		
PARZELLE BESITZER	535 **ASSEKUR.** 278	**KOORDIN.**	Säge
BAUHERR BAUMEISTER			
DATIERUNG INSCHRIFT	18.-19. Jahrhundert		
INVENTARE PLÄNE			
LITERATUR			
ÄNDERUNGEN			

BEWERTUNG	**EIGENWERT** 3	**SITUATIONSWERT** 3	**NEGATIV** XI/17	**INVENTARISIERT**	9.11.77

BESCHREIBUNG BEURTEILUNG

3-geschossiger, verputzter Mischbau (massiver Sockel, darüber verputztes Fachwerk) über Rechteckgrundriss (ca 6 m x 11,8 m) unter Satteldach. Das Gebäude ist gleichfluchtend und mit gleicher Firstlinie an Nr. 279 angebaut, jedoch liegt die Trauflinie durch die grössere Firstwinkelöffnung höher.

Giebelseite: Umgebautes EG mit Laden- und Garageneinbau. OG 3 unregelmässig gereihte Fensterachsen.

Traufseite: 3 regelmässige Fensterachsen mit glattem Putzfeld zwischen OG 2 - 3 (Aufschriftträger?).

Seiten: Laube mit Eternitschindeln verschalt.

Bewertung: Das Gebäude gehört als verputzter Fachwerkbau mit stehendem Dachstuhl der älteren Bausubstanz der Vorstadt an. Es bildet gemeinsam mit Nr. 269-280 einen interessanten Innenhof, welcher durch das Aufheben des Postweges noch verbessert werden kann.

NACHTRÄGE

161

BEWERTUNG	**HERVORRAGEND 5**	**BEDEUTEND 4**	**ERHALTENSWERT 3**	**OHNE WERT 2**	**STÖREND**

ORT·KANTON	Aarburg AG	INVENTARNR.	
STRASSE	Sägestr. 9	BAUZONE	Industrie
OBJEKT NAME	Wohnhaus mit Schuppen		
PARZELLE	973	ASSEKUR. 293	KOORDIN. Säge
BESITZER			
BAUHERR			
BAUMEISTER			
DATIERUNG	ca 19. Jahrhundert		
INSCHRIFT			
INVENTARE			
PLÄNE			
LITERATUR			
ÄNDERUNGEN			

BEWERTUNG	EIGENWERT 2	SITUATIONSWERT 2	NEGATIV XI/33	INVENTARISIERT	11.11.77

BESCHREIBUNG BEURTEILUNG

2-geschossiger, verputzter Massivbau über Rechteckgrundriss (ca 11,5 m x 14,8 m) unter Walmdach. Dieses Gebäude liegt traufständig zur Sägestrasse in der Industriezone.

Das symmetrische Doppelwohnhaus ist traufseitig 5-achsig. Seitliche Erschliessung durch Aussentreppe und Lauben.

Bewertung: Das Gebäude ist nur teilweise bewohnt und mangelhaft unterhalten. Diese Tatsache erklärt sich aus der Situation: Die Parzelle zwischen Tych und Sägestrasse lässt sich für Industriebauten schlecht nutzen und darf andererseits nicht mit Wohnbauten überbaut werden.

Empfehlung: Das Gebäude benötigt eine Sanierung, wobei auch Nutzung der Parzellenrestfläche überprüft werden sollte (z.B. Umzonung, öffentlicher Park, Schrebergärten).

NACHTRÄGE

172

BEWERTUNG	HERVORRAGEND 5	BEDEUTEND 4	ERHALTENSWERT 3	OHNE WERT 2	STÖREND

ORT·KANTON	Aarburg AG	INVENTARNR.	
STRASSE	Sägestrasse 11	BAUZONE	Industrie
OBJEKT NAME	Wohnhaus		
PARZELLE	973	ASSEKUR. 703	KOORDIN. Säge
BESITZER			
BAUHERR			
BAUMEISTER			
DATIERUNG			
INSCHRIFT			
INVENTARE			
PLÄNE			
LITERATUR			
ÄNDERUNGEN			



BEWERTUNG	EIGENWERT 2	SITUATIONSWERT 2	NEGATIV XII / 14	INVENTARISIERT	11.11.77

BESCHREIBUNG BEURTEILUNG 2-geschossiger, kleiner, verputzter Massivbau über Rechteckgrundriss (ca 6,5 m x 11 m) unter Satteldach.

Das Gebäude liegt hinter dem Haus Nr. 293 an der Sägestrasse und an dem Tych. Es ist weder von seinen Proportionen noch von seiner Lage für das Ortsbild von Bedeutung.

NACHTRÄGE

177

BEWERTUNG	HERVORRAGEND 5	BEDEUTEND 4	ERHALTENSWERT 3	OHNE WERT 2	STÖREND

ORT·KANTON	Aarburg AG	INVENTARNR.	
STRASSE	Sägestr. 12	BAUZONE	Kern
OBJEKT NAME	Wohnhausanteil und Schopf		
PARZELLE	983	ASSEKUR. 281	KOORDIN. Säge
BESITZER			
BAUHERR			
BAUMEISTER			
DATIERUNG	ca 19. Jahrhundert		
INSCHRIFT			
INVENTARE			
PLÄNE			
LITERATUR			
ÄNDERUNGEN			

BEWERTUNG	EIGENWERT 2	SITUATIONSWERT 2	NEGATIV XI/24	INVENTARISIERT	9.11.77

BESCHREIBUNG Kleiner Fachwerkbau unter Satteldach, Biberschwanzeindeckung. Für das
BEURTEILUNG Ortsbild ohne Bedeutung.

NACHTRÄGE

Dem Betrachter bietet sich heute dieses Bild.

164

BEWERTUNG	HERVORRAGEND 5	BEDEUTEND 4	ERHALTENSWERT 3	OHNE WERT 2	STÖREND

Urs Wullschleger + Co
Bauunternehmung
4663 Aarburg
Tel. 062 - 41 50 49

Neubauten
Umbauten

Renovationen
Reparaturen
Cheminées
Plattenarbeiten

D. Negri
4663 Aarburg
Tunnelweg 3

Wand- und Bodenbeläge
Ofen- und Cheminéebau

Natur- und
Kunststeinarbeiten

Telefon 062 - 41 57 52
Telefax 062 - 41 34 16

Filiale 077 - 47 85 88

Schreiner- und Glaserarbeiten
Türen
Reparaturen — Umbauten

Lorenz Casutt

4663 Aarburg
Wallgrabenstrasse 9
Tel. 062 - 41 53 43

Privat:
Pilatusstrasse 48
Tel. 062 - 41 35 33

Seit 1933
Vertrauensfirma
der Autobranche

OPEL GM

Unfallreparaturen
aller Marken

CARROSSERIE VSCI VERTRAUENSFIRMA

24-Stunden-Dienst
062 - 41 61 61

ACA Autocenter
Carrosseriewerke Aarburg AG

Max Gehrig
eidg. dipl. Installateur

Aarburg
Oltnerstrasse 18
Telefon 41 41 70

Sanitäre Installationen
Apparate und Ersatzteile
Spenglerarbeiten
Flachdacharbeiten
Reparaturen
Reparatur oder Ersatz von
sämtlichen Gasapparaten

Schweizerische Volksbank

Reinigungsunternehmungen
H. Wullschleger
Aarburg

Hauptsitz 4663 Aarburg
Telefon 062 - 41 53 53
Telefax 062 - 41 53 53

Filiale **4853 Murgenthal**
Telefon 063 - 46 32 26
Telefax 063 - 43 32 26

Filiale **4612 Wangen b/Olten**
Telefon 062 - 32 62 80

SCHIBLI + CO
dipl. Malergeschäft
Oltnerstrasse 50
4663 AARBURG
Telefon 062 - 41 41 85

— Innenrenovationen
— Fassadenrenovationen
— Fassadenisolationen
— Farbgestaltungen
— Vergoldungen

Unser diplomiertes Malerteam garantiert Ihnen
eine fachmännische Ausführung.