Zeitschrift: Bulletin de l'Association suisse des électriciens

Herausgeber: Association suisse des électriciens

Band: 45 (1954)

Heft: 16

Artikel: Neue Messmethode zur Bestimmung der Berührungsspannung und der

Kurzschluss-Stromstärke in genullten Sekundärnetzen

Autor: Keller, W.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-1058824

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Neue Messmethode zur Bestimmung der Berührungsspannung und der Kurzschluss-Stromstärke in genullten Sekundärnetzen

Von W. Keller, Biel

621.3.014.3.001.2:621.316.13.053.24

Die im Bulletin SEV Bd. 42(1951), Nr. 21, S. 837...839, angegebene Messmethode bedingt die Verwendung eines Kondensators, während die hier gezeigte Methode die Messung ohne Kondensator gestattet.

Le procédé de mesure indiqué dans le Bulletin ASE. t. 42 (1951), No 21, p. 837...839, nécessite l'emploi d'un condensateur. La nouvelle méthode décrite dans ce travail permet d'obtenir les mêmes résultats sans condensateur.

Gemäss Art. 26 der bundesrätlichen Starkstromverordnung vom 7. Juli 1933, sind die Elektrizitätswerke verpflichtet, dafür zu sorgen, dass in Hausinstallationen bei Erdschlüssen, die vor oder nach der Hauptsicherung auftreten können, an genullten, der Berührung ausgesetzten Apparategehäusen keine Berührungsspannungen von über 50 V auftreten, bzw., dass solche Spannungen höchstens 5 s bestehen bleiben.

Damit dieser Vorschrift nachgelebt werden kann, muss vom Elektrizitätswerk ermittelt werden, ob bei einem Kurzschluss zwischen Polleiter und geerdetem Nulleiter am Ende einer Leitung die Berührungsspannung am Nulleiter und damit an den an ihm geerdeten Apparategehäusen die zulässige Grenze von 50 V überschreitet. Wird diese Grenze überschritten, so muss die Kurzschluss-Stromstärke I_c bestimmt werden. Es ist dann eine Sicherung vorzuschalten, die bei dieser Stromstärke in höchstens 5 s durchschmilzt.

Die nachfolgend angegebene Messmethode gestattet die Ermittlung der Berührungsspannung und dieser Stromstärke ohne Betriebsunterbruch in der Weise, dass man am Netzpunkt, an welchem man die Messung vornehmen will, zwischen Polleiter und Nulleiter einen bekannten Belastungswiderstand einschaltet und die dabei auftretenden Spannungsänderungen zur Berechnung der gesuchten Grössen benützt.

Bei der im Bulletin SEV Bd. 42(1951), Nr. 21, S. 837...839, angegebenen Methode wird ausser dem Belastungswiderstand ein Kondensator von etwa 15 kg Gewicht benötigt, was die Durchführung von Messungen unangenehm erschwert. Bei der im folgenden beschriebenen Methode kommt man mit einem Belastungswiderstand und einem Voltmeter

Fig. 1 zeigt das Schema mit dem Transformator in der speisenden Transformatorenstation, dem




Fig. 1 Schema der Messanordnung

 ZT_r Impedanz des Transformators; Z_P , Z_O Impedanzen des Pol- und Nulleiters; Sch Schalter; R_B Belastungswiderstand; U_{RO} , U_{SO} , U_{TO} , U_{RS} , U_{RT} Spannungen bei geöffnetem Schalter Sch; U_b Berührungsspannung bei Belastung durch R_B ; U_b Berührungsspannung bei Kurzschluss; R_E Erdübergangswiderstände

Netz bis zum Verbraucher und der Messanordnung beim Verbraucher, bei dem Berührungsspannung und Kurzschluss-Stromstärke ermittelt werden sollen. Die Messung beruht auf folgenden Überlegungen:

Schliesst man den Schalter Sch, so verursachen die Impedanzen Z_{Tr} , Z_P und Z_0 zusammen mit dem bekannten Belastungswiderstand R_B einen Spannungsabfall. Die Spannung am Widerstand R_B sei bei geöffnetem Schalter U_{R0} , bei geschlossenem Schalter U_1 . Wird das Verhältnis U_1/U_{R0} mit 100 multipliziert, so erhält man die Spannung am Widerstand R_B in Prozenten der Spannung U_{R0} . Diese Zahl 100 U_1/U_{R0} soll der Einfachheit halber mit ε_1 bezeichnet werden. Analog ergibt sich dann $\varepsilon_2 = 100$ U_2/U_{S0} , $\varepsilon_3 = 100$ U_3/U_{T0} , $\varepsilon_4 = 100$ U_4/U_{RS} und $\varepsilon_5 = 100$ U_5/U_{RT} .

Die Zahlen $\varepsilon_1...\varepsilon_5$ sind nur abhängig vom prozentualen Spannungsrückgang, welcher durch das Einschalten des Belastungswiderstandes R_B verursacht wird. Die auf der betreffenden Leitung infolge anderer Belastungen schon vorhandenen Spannungsverluste haben deshalb auf die Messung keinen Einfluss. Wird das Voltmeter mit einer entsprechenden Skala versehen und der Zeiger bei geöffnetem Schalter Sch mit einem vorgeschalteten Regulierwiderstand auf den Wert 100 einreguliert ($U_{R0} =$ 100%), so kann nach Schliessen des Schalters der betreffende Wert $\varepsilon_1...\varepsilon_5$ direkt abgelesen werden. Besonders vorteilhaft ist dabei die Verwendung eines geeigneten Umschalters, der in 6 Schalterstellungen gestattet, die Spannungen $\varepsilon_1...\varepsilon_5$ und die Spannung Ub', von der noch die Rede sein wird, nacheinander auf das Instrument zu schalten.

Im Spannungsdiagramm Fig. 2, das die weitern Überlegungen erleichtern hilft, betragen die Strekken $\overline{RO}=100,\,\overline{SO}=100,\,\overline{TO}=100,\,\overline{RS}=100/\overline{3}$ und $\overline{RT}=100/\overline{3}.\,\varepsilon_1....\varepsilon_5$ sind die am Voltmeter abgelesenen Werte, welche im Diagramm im gleichen Maßstab als Strecken aufgetragen worden sind. ε_Z ist die Spannung an der Impedanz $Z=|\bar{Z}_{Tr}+\bar{Z}_P+\bar{Z}_0|$ bei geschlossenem Schalter, ausgedrückt in Prozenten der Spannung U_{R0} bei geöffnetem Schalter. Da sich in einem geschlossenen Stromkreis die Spannungen zueinander verhalten wie die entsprechenden Impedanzen, ist

$$\varepsilon_Z/\varepsilon_1 = Z/R_B \text{ und } Z = \varepsilon_Z R_B/\varepsilon_1$$
 (1)

Die graphische Lösung erfolgt also einfach durch Aufzeichnen des Spannungsdiagramms Fig. 2, in welchem die für die weitere Auswertung interessierende Grösse ε_Z abgemessen werden kann.

Die rechnerische Lösung ist ebenfalls verhältnismässig einfach, gibt aber genauere Werte.

Nach Fig. 2 ist:

$$d^2 + a^2 = {arepsilon_2}^2 \ d^2 + b^2 = {arepsilon_3}^2 \ a + b = 100 \sqrt{3}$$




Fig. 2 Spannungsdiagramm Erklärungen siehe im Text

Daraus ergibt sich:

$$a^2-b^2=arepsilon_2^2-arepsilon_3^2 \ b=rac{3\cdot 10^4-arepsilon_2^2+arepsilon_3^2}{200\sqrt{3}}$$

$$\begin{split} h_1 &= 50 \sqrt{3} - b = 50 \sqrt{3} - \\ &- \frac{3 \cdot 10^4 - \varepsilon_2^2 + \varepsilon_3^2}{200 \sqrt{3}} = \frac{\varepsilon_2^2 - \varepsilon_3^2}{200 \sqrt{3}} \end{split}$$

Für das Rechnen mit dem Rechenschieber ist die Darstellung

$$h_1 = rac{(arepsilon_2 + arepsilon_3) \ (arepsilon_2 - arepsilon_3)}{200 \sqrt{3}}$$

vorteilhafter. Auf analoge Weise ergibt sich:

$$h_2 = rac{\left(arepsilon_5 + arepsilon_4
ight)\left(arepsilon_5 - arepsilon_4
ight)\sqrt{3}}{200}$$

und nach Fig. 2 gilt:

$$h = h_1 + h_2 \tag{2}$$

Aus Fig. 2 folgt ferner:

$$egin{align*} e &= \sqrt{arepsilon_{1}^{2} - h^{2}} \ arepsilon_{Z} &= \sqrt{(100 - e)^{2} + h^{2}} = \sqrt{100^{2} + e^{2} - 200 \ e + h^{2}} \ arepsilon_{Z} &= \sqrt{100^{2} + arepsilon_{1}^{2} - h^{2}} - 200 \sqrt{arepsilon_{1}^{2} - h^{2}} + h^{2} \ \sqrt{arepsilon_{1}^{2} - h^{2}} &= arepsilon_{1} \sqrt{1 - rac{h^{2}}{arepsilon_{1}^{2}}} \ \end{aligned}$$

Da $\frac{h^2}{{\varepsilon_1}^2} \leqslant 1$, kann geschrieben werden:

$$\sqrt{arepsilon_1^2-h^2}=arepsilon_1\left(1-rac{h^2}{2\;arepsilon_1^2}
ight)=arepsilon_1-rac{h^2}{2\;arepsilon_1}$$

und

$$\varepsilon_{Z} = \sqrt{100^{2} + \varepsilon_{1}^{2} - 200 \varepsilon_{1} + \frac{100}{\varepsilon_{1}} h^{2}}$$

$$\varepsilon_{Z} = \sqrt{(100 - \varepsilon_{1})^{2} + \frac{100}{\varepsilon_{1}} h^{2}}$$
(3)

Nach (3) und (2) kann also ε_Z auf einfache Weise ermittelt werden.

Zur Bestimmung der Berührungsspannung U_b bei Kurzschluss, wird vorerst die Berührungsspannung U_b bei Belastung durch den Widerstand R_B , wie dies in Fig. 1 gezeigt wird, also bei geschlossenem Schalter Sch gemessen. Der Strom, welcher dabei durch den Widerstand R_B fliesst, beträgt

$$I_1 = \frac{U_1}{R_B} \tag{4}$$

Bei Kurzschluss (Berührungsspannung U_b) beträgt der Strom

$$I_c = \frac{U_{R0}}{Z} \tag{5}$$

und weil sich die Berührungsspannungen zueinander verhalten wie die Ströme, ist

 $U_b/U_{b'}=I_c/I_1$

und

$$U_b = \frac{U_{b'} I_c}{I_1} \tag{6}$$

Nach (1), (4), (5) und (6) ergibt sich:

$$U_b = rac{U_{b^{\prime}} \, U_{R0} \, R_B}{Z U_1} = rac{U_{b^{\prime}} \, U_{R0} \, arepsilon_1}{arepsilon_Z \, U_1}$$

Nach Früherem ist:

$$rac{U_{R0}}{U_1}=rac{100}{arepsilon_1}$$

Die Berührungsspannung bei Kurzschluss ergibt sich demnach zu:

$$U_b = \frac{100 \ U_b'}{\varepsilon_Z} \tag{7}$$

Übersteigt U_b den Wert von 50 V, so muss aus der Spannung U_{R0} am Transformator und aus der Kurzschlussimpedanz Z die Kurzschluss-Stromstärke I_c bestimmt werden. Nimmt man U_{R0} z. B. zu 230 V an, so ist nach (1) und (5)

$$I_c = \frac{U_{R0}}{Z} = \frac{230 \ \varepsilon_1}{R_B \ \varepsilon_Z} \tag{8}$$

Bei bekannter Abschmelzcharakteristik kann nun die Nennstromstärke der Sicherung, welche bei Kurzschluss in der nach der Starkstromverordnung vorgeschriebenen Zeit von höchstens 5 s durchschmilzt, bestimmt werden. Überschreitet die Berührungsspannung U_b die Grenze von 50 V nicht, so können die Sicherungen beliebig gewählt werden, soweit dies die Grösse des Transformators und die vorgeschalteten Hochspannungssicherungen gestatten.

Oft kann durch Verbesserung der Erdungsverhältnisse am äussersten Punkt der Leitung eine Überschreitung der zulässigen Spannung von 50 V

bei einem Kurzschluss Polleiter—Nulleiter vermieden werden.

Zahlreiche Vergleichsmessungen haben ergeben, dass die hier dargelegte Methode dieselben Messresultate ergibt, wie die früher beschriebene Methode mit Kondensator.

Adresse des Autors: W. Keller, Elektrotechniker, Höheweg 3, Biel.

Verhalten der Synchronmaschinen bei Störungen der Stabilität


Vortrag, gehalten an der Diskussionsversammlung des SEV vom 25. März 1954 in Zürich, von Th. Laible, Zürich 621.3.016.35:621.313.32

An einem Beispiel wird der Verlauf der wichtigsten Grössen einer Synchronmaschine während einer Störung gezeigt. Die verschiedenen Anteile des Drehmoments werden erklärt und die Möglichkeiten zu ihrer Beeinflussung erörtert. Un exemple montre la tenue des grandeurs les plus importantes d'une machine synchrone lors d'une perturbation. Les différents composantes du couple sont expliqués et les possibilités de les influencer sont discutées.

Einleitung

Um einen Einblick in das Verhalten der Synchronmaschinen zu bekommen, wollen wir einige Kurven betrachten, die für einen konkreten Fall den Verlauf der wichtigsten Grössen darstellen. Der Übersichtlichkeit halber wurde ein verhältnismässig einfaches Beispiel gewählt.

Ein Kraftwerk mit 400 MVA installierter Maschinenleistung arbeite über eine 250 km lange Doppelleitung auf ein grosses Netz. Die Übertragungsspannung soll 220 kV betragen und die natürliche Leistung der Doppelleitung 264 MW. Die Ge-



Änderung des Polradwinkels (A) und des Schlupfes (B) bei zweipoligem Erdschluss

a übertragene Leistung 297 MW; b übertragene Leistung 314 MW

Die betroffene Leitung wurde im Zeitpunkt t_1 ab- und in t_2 wiedereingeschaltet

9 Polradwinkel; t Zeit; s Schlupf

neratoren sollen mässige Reaktanzen ($X_d=0.94$; $X_q=0.66$; $X_d'=0.37$; $X_d''=X_q''=0.23$) haben und ein ziemlich kleines Trägheitsmoment ($H=2.5~\mathrm{kWs/kVA}$). Sie seien mit besonders raschen Erregern (Erregungsgeschwindigkeit 3,5) und Stosserregung, sowie mit einer kräftigen kompletten Dämpferwicklung ausgerüstet.

In Kraftwerknähe trete auf einer der beiden Leitungen ein zweipoliger Erdschluss auf. Nach 0,15 s wird die betroffene Leitung an beiden Enden allpolig abgeschaltet und nach einer Pause von 0,30 s wiedereingeschaltet.

Bewegung des Generators während der Störung

In Fig. 1 ist die Bewegung eines Polrades während der Störung dargestellt. Die oberen Kurven zeigen den zeitlichen Verlauf des Polradwinkels ϑ , d. h. des elektrischen Winkels zwischen der Polachse eines Generators und der festen Spannung U des grossen Netzes. Die unteren Kurven zeigen die Änderungsgeschwindigkeit des Winkels, d. h. den Schlupf s. Dieser ist hier, im Gegensatz zu dem beim Induktionsmotor Üblichen, für übersynchrone Drehzahlen positiv gezählt. Die Kurven a gelten für eine übertragene Leistung von 297 MW, bei der die Anlage gerade noch stabil ist; die Kurven b hingegen für die bereits etwas über der Stabilitätsgrenze liegende Leistung von 314 MW. Die genaue Stabilitätsgrenze liegt knapp unter 310 MW.

Leistungsverlauf

Fig. 2 zeigt die Änderung der Leistung an der Generatorwelle in Abhängigkeit vom Polradwinkel, für den stabilen (A) und für den labilen (B) Fall. Bei Eintritt der Störung fällt die elektrische Leistung des Generators auf einen kleinen Wert. Die Turbinenleistung hingegen bleibt bestehen, da während der kurzen in Frage kommenden Zeit der Turbinenregler nicht wirksam eingreifen kann. Die Maschine wird daher beschleunigt bis der Fehler abgeschaltet wird. Der Schlupf und der Polradwinkel wachsen daher. Nach der Abschaltung kann die Maschine über die noch bestehende zweite Leitung wieder Leistung abgeben. Infolge des grösseren Pol-