

Zeitschrift: Bündner Schulblatt = Bollettino scolastico grigione = Fegl scolastic grischun

Herausgeber: Lehrpersonen Graubünden

Band: 46 (1986-1987)

Heft: 6

Artikel: Der Schmied

Autor: Jenny, Georg

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-356837>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 25.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Der Schmied


Georg Jenny, Passugg

Kunsthandwerker mit Hammer, Amboss und Esse

In früheren Zeiten war der Schmied ein mit vielen Geheimnissen umwobener, aber auch angesehener Beruf. Er schuf die Symbole des Friedens und des Kampfes, nämlich den Pflug sowie das Schwert.

Der Grobschmied bearbeitete anfänglich das Roheisen mit der Hammerschmiede, bis ihm neue Techniken diese Schwerarbeiten abnahmen. In der Folgezeit schuf der Grobschmied die Werkzeuge zur feineren Bearbeitung des Eisens. So entwickelten sich nach und nach die verschiedensten Erwerbszweige. Vom Grobschmied spalteten sich folgende Fachgebiete ab: der Nagelschmied, der Schlosser, der Werkzeugschmied, der Messerschmied, der Waffenschmied und weitere.

Durch immer neu entwickelte Techniken der Metallbearbeitung gelangt die Bedeutung des Schmiedehandwerks mancherorts in Vergessenheit. Anderseits ist es seltsam, wie wenig sich in diesem



Römisches Grabrelief mit der Darstellung einer Schmiedewerkstatt. Museum Aquileia.

Handwerk verändert hat. Der heutige Schmied bedient sich im grossen und ganzen immer noch ähnlicher Werkzeuge und der gleichen Naturkräfte des Feuers, der Luft, des Wassers und des Metalls, wie es in der Antike Brauch war. Die Gebläse wurden automatisiert und verkleinert; aber der Amboss und der Hammer weisen noch die gleichen Formen auf wie früher.

Allgemeines

Unter Schmieden versteht man das Bearbeiten und Formen von Eisen in einem weisswarmen, teigigen Zustand. Durch das Schmieden werden kleinste Eisenteilchen in warmem Zustand des Eisens, in diesem gewaltsam verschoben und man bildet so die Form. Das sollte aber so geschehen, dass die Kohäsion, das ist die Zusammenhangskraft des Materials, nicht verringert wird. Der Druck, dem das Eisen beim Schmieden ausgesetzt wird, entsteht durch zwei Stahlflächen, den Amboss als feste Unterlage sowie den Hammer, als bewegliche Fläche. Die Kunst des Schmiedens besteht darin, die Eisenteilchen durch Hammerschläge so zu verschieben, dass der Eisenstab die gewünschte Form erhält.


Je nach Bearbeitungsart wählt der Handwerker die mit dem Auge gut erkennbaren Temperaturen des Eisens:

- Beim Ausglühen von Eisen wie beim Schmieden von Stahl wird das Material «rotwarm» erhitzt.



Besuch in der Schmiede Michael in Thusis.

- Zum Schmieden von Eisen wird im allgemeinen das Material weisswarm gemacht.
- Wenn zwei Eisenstücke zusammengeschweisst werden sollen, müssen die beiden Teile bis zum Schmelzpunkt erhitzt werden.



Hammerschmied im Museum Val Müstair «Chasa Jaura» Valchava.

Rohmaterial Eisen


Gediegenes Eisen findet sich in der Natur fast nur in Form der uns aus dem Weltraum zufallenden Meteorsteine. Das Eisenerz wird in Bergwerken im Untertagbau abgebaut. Im Kanton Graubünden weisen noch viele Ruinen in verschiedenen Talschaften auf die Hochkultur des Bergbaus hin. Das in den Bergwerken abgebaute Eisenerz gelangte in die Verhüttungs- und Schmelzanlagen, wo die Rohluppe hergestellt wurde. Wenn man dieses Rohmaterial nicht an Ort und Stelle verarbeitete, wurde es an einzelne Handwerker zur Weiterverarbeitung verkauft. Heute sind es Hütten- und Walzwerke, die das Eisen zu Roh-, Guss- und Schweißeisen sowie Flussstahl verarbeiten. Der Flussstahl, auch Baustahl genannt, erhält seine Form durch Walzen und Pressen. Durch Schmieden des Roheisens entsteht das sogenannte Schmiedeeisen.

Im Altertum und noch im Mittelalter wurde jeder Stab aus der Rohluppe vom Schmied selbst ausgeschmiedet. Dank der Technisierung wurden ihm handliche, geformte Eisenstücke aus den Hammer- und später Walzwerken geliefert.

Das vom Schmied verwendbare Eisen ist nicht chemisch rein. Es sollte stets mit anderen Stoffen, unter anderem auch mit Kohlenstoff, verbunden sein. Das Eisen ist dank der Beimengung von Kohlenstoff, härter, zäher und biegsamer.

Esse mit Blasbalg

- A Herd in der Esse
- B Rückwand der Esse
- C Rauchfang
- D Blasbalg
- E Gewicht
- F Zugstange für Blasbalgbedienung
- G Luft zufuhr röhre
- H Wasserbehälter




Die Schmiedewerkzeuge

Der Amboss und die Ambossunterlage

Der Amboss ist neben dem Hammer das wichtigste Werkzeug, man kann sogar von der Werkbank des Schmiedes sprechen. Es gibt zwei verschiedene Materialien der Ambosse, den Gussstahl oder Schmiedeeisen mit aufgeschweißter Gussstahlbahn. Die richtige Härte der Oberfläche ist die wichtigste Arbeitsvoraussetzung. Eine weiche Oberfläche wird schnell abgenutzt und dadurch hohl und uneben. Eine zu harte Oberfläche führt zu Absplitterung der Kanten. Es gibt auch verschiedene Formen im Handel. Die süddeutsche Form wird neben der altbayerischen und schweizerischen Form am meisten verwendet.


Als Unterlage für einen Amboss werden ein Eichenholzklotz, Gusseisenuntersatz oder mit Blech verkleideter Betonsockel verwendet. Unter «ziehen» des Ambosses versteht der Schmied, einen möglichst grossen Teil der Schlagarbeiten in nützliche Formänderungsarbeiten umzusetzen. Das geschieht, wenn der Amboss das richtige Gewicht aufweist und auf einer guten Unterlage ist, so dass das Zurückfedern in das Erdreich möglichst klein wird.


Der Amboss und die Ambossunterlage



Neben dem Amboss und verschiedenster Hämmer, grossem und kleinem Schmiedehammer, Vorschlaghammer, Kreuzschlaghammer, benutzt der Schmied auch verschiedene Zangen, wie Rund-, Flach-, und Spitzzangen. Der Feuerschraubstock ist eigentlich ein Schlosserwerkzeug, welches sich aber in der Zwischenzeit in verschiedenen Schmitten befindet.

Der Feuerschraubstock






Seit dem klassischen Altertum haben die Schmiede die selben Handgriffe ausgeübt, ihre Fertigkeit den Söhnen übertragen, die Werkzeuge ihrer Väter weiter verwendet und sie zum Teil verbessert.

Hier die wichtigsten Werkzeuge einer Schmiede, die je nach Schmiede leicht anders sein könnten.

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 Einfache Zange | 17-18 Gesenke, befestigt auf Amboss |
| 2-5 Spezialzangen | 19 Schrote |
| 6 Kreuzhammer | 20 Spezielle Presszange |
| 7 Hand- und Schlosserhammer | 21-22 Raspelfeilen |
| 8 Bollhammer | 23 Nageleisen |
| 9-10 Spitzeisen auf Amboss | 24 Feuerschaufel |
| 11-12 Spitzeisen | 25 Feuerlanze |
| 13-14 Schneidewerkzeuge | 26 Besen, zum Anfeuchten der Kohle |
| 15 Schlichthammer | 27 Schlackenhaken |
| 16 Gesenk- und Hilfshammer | 28 Amboss |

Die Handgriffe der Schmiede – im Laufe der Jahrhunderte haben sie sich kaum geändert. Dabei sind wahre Kunstwerke entstanden. So wurden aus einem Stück Eisen bekannte Gegenstände geschmiedet.




Der Hufschmied

Dieser Beruf wird heute noch in allen Arbeitsgängen von Hand ausgeführt und erfordert neben Geschicklichkeit grosse Kenntnisse der Pferde. Diese Kenntnisse gehen weit über das Schmieden eines Hufeisens hinaus. Der «Schuhmacher» des Pferdes ist ein sagenumwobener Beruf. Seine Massarbeit erfordert ein gutes Augenmass für Form und Grösse des Hufes. Er verleiht dem Pferd durch das




Beschlagen des Hufes Wohlbefinden und bewahrt es vor dem Hinken und Ausrutschen.

Er legt das grob angepasste Eisen ins Feuer der Esse. Bis das Eisen schmiedbar wird, pflegt er den Huf des Pferdes. Hornteile werden mit einer Hornklinge und Eisenhammer zurückgeschnitten und anschliessend mit der Raspel behandelt. Das in der Zwischenzeit erhitzte Eisen wird auf dem Amboss gesichtet und angepasst. Anschliessend wird es mit Spezialnägeln an den Huf des Pferdes aufgenagelt.




Schmiedekunst in Graubünden

Fenstergitter



Fenstergitter an einem
Bauernhaus in Ardez

Fig. 1



Suler-Fensterchen an einem
Bauernhaus in Ardez.

Fig. 2

Fig. 1 und 2. Ardez. Zwei Sulèrfenster-Gitterchen. Nach Zeichnungen. Auch geschmiedete, zierliche Balkongeländer kommen am rätoromanischen Haus vor.




Fig. 3

Fig. 3. Lenz (Albulatal). Geschmiedetes Fenstergitter (Korbgitter). Nach Zeichnung.




Fig. 4

Fig. 4. Fenstergitter an einem Bauernhaus in Scharans. Nach Zeichnung.

Leider ist so manches dieser schönen Gitter vom Bündner Bauernhaus von den reisenden Antiquitätenhändlern ausser Landes verschleppt worden.




Fig. 5. Lenz




Fig. 6. Tiefencastel

Alte Grabzeichen

Wenn auf unseren Dorffriedhöfen statt der in neuerer Zeit immer mehr überhandnehmenden plumpen gusseisernen Grabkreuze, Anker und dergleichen Fabrikware wieder handgeschmiedete Kreuze Eingang finden würden, so wäre das nur zu sehr zu begrüssen. Freilich kann die Handarbeit mit dem Fabrikerzeugnis (Dutzendware) in bezug auf Herstellungskosten nur schwer konkurrieren. Aber für ein Erinnerungszeichen auf das Grab eines lieben Angehörigen sollte eine gewisse Mehrausgabe nicht zu sehr ins Gewicht fallen, um so mehr, wenn man dafür an Stelle einer Imitation etwas Echtes und Feines bekommt. Solche Kreuze können ja auch in ganz einfacher Ausführung gut und würdig wirken, wie das alte Stück aus Lenz zeigen mag.

Türklopfer



Fig. 7. An einem Bauernhaus in Scharans



Fig. 8. Scharans




Fig. 9. Scharans




Fig. 10. Sur En in Ardez




Fig. 11. Scharans




Fig. 12.
Scharans



Fig. 13. Scharans




Fig. 14. Filisur




Fig. 15. Filisur



Schmiede von Valchava ausgestellt im Museum Val Müstair «Chasa Jaura» in Valchava.


Der Köhler

Die Holzkohle ist das erste Brennmaterial, welches man in der Reduktion und Verarbeitung von Eisenerz verwendete. Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden Brennherde, Hochofen und Esse mit Holzkohle geheizt. Durch das Einführen der Steinkohle konnte das massive Abholzen der Wälder zur Herstellung der Holzkohle gestoppt werden. Das wird auch der Grund sein, dass über das Köhlerhandwerk in Graubünden nur noch Flurnamen deren Existenz weitertragen.

Das Verhütteln und Schmieden von Eisen konnte nur dank der Holzkohle erarbeitet werden. Durch die Holzkohle konnte bedeutend höhere Hitze erzeugt werden, als mit Holz. Das war eine wichtige Voraussetzung.

Das Brennen der Holzkohle durch den Köhler

In der Eisenzeit brannte man die Holzkohle in Erdgruben, die von einem ständigen Feuer ausgebrannt wurden. Durch das stetige Wachstum des Bedarfes an Energie begann mit der industriellen Entwicklung in kurzer Zeit dauernde Hochblüte. Die Holzkohle wurde im Wald gebrannt und konnte dank dem Volumen und Gewichtsverlust rationeller transportiert werden. Die Steinkohle und andere Energieträger verdrängten die Holzkohle schon um die Jahrhundertwende.




Querschnitt eines Kohlenmeilers


Während den beiden Weltkriegen erlebte die Köhlerei nochmals einen kurzen Aufschwung.

Der Holzschlag, das Zerkleinern und der Transport zum Köhlerplatz erfolgen heute noch während des Winters, der besten Jahreszeit für Waldarbeiten. Anschliessend wird das Holz zum Trocknen aufgerüstet. Wenn das Holz absolut trocken ist, kann mit dem Aufbau des Kohlenmeilers begonnen werden. Diese Arbeit erstreckt sich über mehrere Wochen. So benötigen vier Arbeiter rund zweihundertfünfzig Stunden, bis sie die vierzig Klafter oder hundertzwanzig Ster errichtet haben. Vorwiegend wird Hart- oder Laubholz dem Nadelholz vorgezogen.


Grösste Genauigkeit erfordert der Aufbau des Holzstosses, wovon das Gelingen der ganzen Operation abhängt. Durch die Einwirkung von Hitze wird das Holz zu Kohlenstoff reduziert.

Aufbau eines Kohlenmeilers





③



④

Literaturnachweis

Ernst Mummenhoff

Hans Jenny

Dr. Albert Neuburger

Friedrich Hess

Fritz Kuhn

Hans Scheel

Daniel G. Schreber

Roland Carrera

Jean-Philippe Arm

Nathalie Robatel

Krauth und Meyer

Eisenmuseum

Der Handwerker

Alte Bündner Bauweise und Volkskunst

Die Technik des Altertums

Konstruktion und Form im Bauen

Geschmiedetes Eisen

Die Schmiede arbeiten

Die Schlosserkunst

Unser Handwerk einst und jetzt

Bodenständige Berufe

Das goldene Handwerk

Das Schlosser-Buch

Schlosser Ausstellungsanleitung