Zeitschrift: Schweizerische Bauzeitung

Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 103/104 (1934)

Heft: 8

Artikel: Akustische Fragen im neuen Corso-Theater

Autor: Joss, Rud.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-83261

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch








Abb. 7. Proszenium aus der Direktionsloge gesehen.




Abb. 8. Raum-Längsprofil, mit den Hauptschallstrahlen. — 1:500.

nischen" Bau recht wenig Spielraum lassen). Man lese im Abschnitt Konstruktives nach, wie sehr der Ingenieur die Formgebung des Stahlskelettes in den Dienst der künstlerischen Absicht gestellt hat (z. B. Balkonlogen-Konsolen ohne Eckbleche angeschlossen usw.). Auch die Behandlung der Säulen im Restaurant und im Dancing negiert das Konstruktive: sie haben weder Fuss noch Kapitäl, die ihre tragende Funktion unterstreichen würden, ja diese ist durch die farbige Behandlung der Säulen, die sie zu einem blossen Schmuckelement macht, noch mehr verwischt. Man denke sich die Säulen aus den Räumen weg: ästhetisch würde sich nichts Wesentliches ändern. Und in der Kassenhalle: völlig beziehungslos zu Boden und Decke stehen die schlanken Vierkantstützen mit ihren verchromten Verkleidungen da, man könnte sie nach Belieben verschieben. Auch z. B. der schmal vorspringende und auf die Treppenwände hinübergreifende Saum der Spiegeldecke (Abb. 17, links),

zerstört durch seine Dünne jede etwa mögliche Illusion, als sei er das überstehende Ende einer tragenden Decke.

So sehen wir überall die Konstruktion, die Technik zurückverwiesen in die Rolle, die sie früher, in allen grossen Zeiten der Baukunst, gespielt hatte, und aus der sie nur eine Richtung des letzten Jahrzehnts zu ihrem eigenen Schaden — vielleicht aber eben als nötiges Heilmittel — herausgehoben hatte: die des *Dienens* an einem übergeordneten Zweck. In diesem Sinne möge auch die folgende Darstellung gewertet sein. W. J.

Akustische Fragen im neuen Corso-Theater.

Von Dipl. Arch. RUD. JOSS (Bureau Arch. K. Knell), Zürich.

Die akustischen Untersuchungen setzten im Zeitpunkt ein, als die Hauptausmasse des Saales und die jetzige Anordnung von Parkett, Estrade, Balkon und Logen bereits festgelegt waren. Für die Ausbildung und Form der Saaldecke und der Wände waren von den Architekten bereits Annahmen getroffen, die jedoch noch kleinere Aenderungen erlaubten. Ferner waren die Anforderungen der Fachleute für Lüftung und Bühnenbeleuchtung bekannt.

Saalform. Die Länge des Zuschauerraumes (33 m) beträgt etwa das Doppelte der Saal-Breite. Die Schallintensität im Raum, die durch die Schallquellen auf der Bühne und im Orchester entsteht, wäre also für die hintern Plätze beträchtlich kleiner als für die Parkettplätze. Diese ungleiche Schallverteilung wird durch die reflektierende Gipsdecke ausgeglichen. Krümmung und Neigung der Decke wurden so festgelegt, dass die zurückgeworfenen Schall-




Abb. 10. Oberes, II. Foyer. — 1:500.




Abb. 11. Grundriss vom 2. Geschoss: Galerie, Balkon und Logen; Bühnenbeleuchtung (Legende vergl. Abb. 14).

wellen leicht divergierend gegen die hintern Zuschauerreihen fallen; Abb. 8 zeigt das Schema der Deckenreflexion für eine normale Schallquelle auf der Bühne. Die letzten Parkettreihen, die halbe Estrade und der ganze Balkon bis zum hintersten Platz erhalten auf diese Weise eine wirksame Verstärkung des direkten Schalles. Die Beleuchter-Galerie mit den Austrittsöffnungen für die Belüftung musste als unliebsame Unterbrechung der Deckenfläche auf ein Mindestmass gebracht werden. Der Wegunterschied zwischen direktem und reflektiertem "Schallstrahl" beträgt im ungünstigsten Fall 10 m oder rd. 1/30 sec; dadurch ist Echobildung durch die Decke ausgeschlossen. Die Seitenwände unterstützen die Funktion der Decke, was besonders für die hintern Estradenplätze wertvoll ist. Diese werden, wie im Saalprofil ersichtlich, vom Balkon gegen den reflektierten Deckenschall abgeschirmt. Anderseits bilden die hohen parallelen Seitenwände eine Entstehungsmöglichkeit für mehrfache Reflexion und stehende Wellen; besonders könnten Schallquellen im Parkett gefähr-

lich werden. Eine stärkere Gliederung konnte aus ästhetischen und räumlichen Gründen nicht ausgeführt werden, man musste sich auf die vertikale Brechung durch rauhes Kanelieren und die Unterbrechung der Wände durch die Seitenlogen beschränken.


Nachhalldauer. Eine erste Berechnung ergab eine sehr niedrige Nachhalldauer.1) Der Rauminhalt von total 6000 m³ ergibt einen Durchschnitt von nur 4,3 m³ pro Person. Es musste also die Eigenabsorption des leeren Saales herabgesetzt werden. Dies wurde erreicht durch Weglassen von dämpfenden Materialien und glatte, harte Behandlung der Wände und Decken. Als Dämpfungsmaterial blieb lediglich die mit Manchesterstoff bezogene Polsterbestuhlung.

Nach diesen neuen Annahmen waren bei einer optimalen theoretischen Nachhalldauer von etwa 1,6 sec folgende Werte zu erwarten: bei voller Besetzung 1,3 sec, bei halber Besetzung 1,5 sec und für den leeren Saal 1,8 bis 1,9 sec. Nachträglich wurde die Zuschaueranzahl 1400 auf 1300 herabgesetzt, was einer Verlängerung der Nachhalldauer von 0,7 bis 1 sec entspricht. Die errechneten Werte erlaubten die Annahme, dass bei ⁸/₄ Besetzung die Nachhalldauer sich der optimalen von 1,6 sec nähern dürfte.

Ergebnis. Soweit sich dies mit blossem Ohr feststellen lässt, entspricht die Nachhalldauer der Rechnung. Auch die obersten Galerieplätze haben vorzügliche Hörsamkeit. Die Akustik wird als gut bezeichnet. Die Künstler finden den Saal "ansprechend" zum Singen.



Abb. 17. Kassenhalle im Erdgeschoss; Sternhimmelbeleuchtung auf blauer Decke, Spiegeltambour.






Abb. 12 (oben) Erdgeschoss; Abb. 13 (darunter) Untergeschoss 1:500. Querschnitte siehe S. 85. (Ziffern-Legende siehe Abb. 14.)




Abb. 16. Vestibule gegen Café (links) und Haupteingang (rechts).

¹) Vergl. Definition der Nachhalldauer, anlässlich der Beschreibung des Radio-Studio, in SBZ vom 28. Juli 1934.










Abb. 19. Das "Dancing" im I. Stock.

Wandbild von Max Ernst, Paris.




Abb. 14. Längsschnitt 1:400 des umgebauten Corso-Theaters, mit Andeutung der Lüftungswege und der Bühnenbeleuchtung.

Legende der Bühneneinrichtung (vergl. Grundrisse): 1 Vierfarbiges Portaloberlicht, 2 vierfarbige Soffitenoberlichter, 3 weisser Hintergrund-Rollvorhang, 4 Vierfarbiges Rampenlicht, 5 Spielflächenleuchten, 6 Horizontleuchten, 7 Spielflächen-Linsenscheinwerfer, 8 desgl. mit Punktlichtvorsatz (7 und 8 auf der hinter den beweglichen Seitentürmen vertikal verschieblichen Brücke), 9 Scheinwerfer in den horizontal verschiebbaren Seitentürmen, 10 Schlitz-Scheinwerfer (vergl. Abb. 7), 11 Logenbrüstungs-Scheinwerfer, 12 Scheinwerfer in der Beleuchter-Galerie, 13 Beleuchtungs-Transformator, 14 Beleuchter-Stellwerk, 15 Eiserner Vorhang, 16 Hubspindeln des beweglichen Parkett-Bodens, 17 Zweistöckiger Bühnenlift (Fläche 3×10 m, Hubhöhe ± 3 m), 18 Teilbare Rollbühne. — Technische Beschreibung siehe Seite 87. Die in den Abb. 6 bis 8 sichtbare Akustik-Wandrillung (Stukkatur von Fritz Grob, Zürich) ist in obiger Zeichnung weggelassen.




Abb. 15. Das "Corso" vor dem Umbau: Links Café, Mitte (I. Stock) Cabaret "Mascotte", rechts Theater (aus "SBZ", Bd. 36, vom 1./8. Juli 1900). — 1:400.

Besonderes Interesse in akustischer Hinsicht bietet der Vergleich mit dem neuen Radio-Studio Zürich. Da dort gewöhnlich mit der Anwesenheit von Zuhörern nicht zu rechnen war, mussten Decke, Boden und Wände mit Dämpfungsmaterial versehen werden. Beim Corso-Saal dagegen wurde alles getan, absorbierende Materialien zu vermeiden, um den ohnehin grossen Dämpfungswert der Zuschauer nicht zu vergrössern. Dadurch sind auch die gefährlichen Fehlerquellen der Dämpfungsflächen — die Verzerrung des Klanges durch ungleiche Absorption der verschiedenen Tonlagen - weitgehend vermieden.

Die konstruktive Lösung des Umbaues.

Von ROBERT A. NAEF, Dipl. Ing., Zürich.

Das alte Corso-Theater bestand aus drei aneinander gereihten Blöcken, nämlich dem sog. Vorderhaus (zwischen Theaterstrasse und Axe E, Abb. 14), in dem das Restaurant, die Bar, sowie in den drei obern Stöcken Wohnungen untergebracht waren, dem Cabaret "Palais Mascotte" mit dem vierstöckigen Nebengebäude (zwischen Axe E und Axe B), und dem Theatersaal mit Bühnenhaus (vgl. Abb. 15).

Um den Theatersaal, der sich ursprünglich von der Bühne bis zur Axe A erstreckte, verlängern zu können, wurden das Palais Mascotte und das Nebengebäude bis auf die nordwestliche Brandmauer abgerissen. Im Theatersaal wurden alle Galeriekonstruktionen und die in Axe A vorhandene Mauer, welche die Dachträger aufnahm, entfernt. Eigentümlicherweise waren die bestehenden eisernen Dachträger über dem Theatersaal in der Längsrichtung und nicht quer gespannt (Abb. 15). Sie mussten deshalb durch ein Holzgerüst provisorisch abgefangen werden.

Damit war der Platz geschaffen für die neuen Stahl-Konstruktionen. Die Ausführung in Stahl bot hier zahlreiche Vorteile: Die Anschlüsse an die vorhandene Konstruktion, besonders das Abfangen der Dachträger, liessen sich ohne grosse Schwierigkeiten ausführen. Für die zum Teil beträchtlichen Spannweiten war nur eine minimale Bauhöhe nötig. Das Skelett konnte innert sehr kurzer Zeit montiert werden, Projektierung und Montage erforderten nur 31/2 Monate. Es konnten zum grössten Teil Walzträger verwendet werden und zwar bis zu Spannweiten von 13,200 m. Da jedoch bei diesen Trägern eine Ueberhöhung nicht leicht auszuführen ist, wurde die maximale Durchbiegung bei Totallast auf L/400 begrenzt.

Für die Disposition des Skelettes ergab sich eine recht klare Lösung: Fünf Binder in den Axen A bis E

tragen die Decken und steifen den Bau aus.

Abb. 22. Galerie-Konsolträger.

Masstab 1:50.

Binder A besteht aus zwei Stielen in 17,46 m Axabstand (Abb. 20). Ein Fachwerkträger A5 nimmt von rechts (Abb. 14) die bestehenden Dachträger auf. Zwischen diese wurde ein Windverband eingezogen, weil infolge des Abbruches der alten Saaldecke mit ihren Bogenzwickeln die Quersteifigkeit des Theatersaales nicht mehr genügend gesichert war. Da die neue Saaldecke tiefer liegt und eine bestimmte Wölbung aufweist, wurde sie an einer leichten

ager.

Fachwerkkonstruktion aufgehängt; die Rabitz-Decke ist begehbar (Scheinwerfer-Bedienung). — Von links erhält der Träger A, die Dachträger über der Saalverlängerung; diese weisen bei einer Spannweite von 13,20 m eine Höhe von 450 mm auf. Die Dachpfetten wurden zwischen die Träger versenkt und mit Bimsbetonplatten abgedeckt. Die gesamte Bauhöhe dieses Daches einschliesslich Unterzüge und Rabitzverputz beträgt 600 mm. Es war sehr wichtig, dieses Mass so klein als möglich zu halten, da die Dachoberkante festlag und doch vom obersten Podest bis zur Decke noch eine Höhe von 2,50 m eingehalten werden musste.

Die acht Galerieträger (Abb. 22) mit einer Ausladung von 5,080 m und einer Nutzlast von 500 kg/m² (wie sie durchgehend für sämtliche dem Publikum zugänglichen Decken und Treppen angenommen wurde) stützen sich auf den Blechträger A4. Dieser erhielt eine Höhe von 1300 mm = L/13,4. Er musste sehr steif ausgebildet werden, um die Durchbiegung der Galerieträgerauskragung bei Vollast möglichst zu reduzieren. Die Galerieträger sind geschweisst. Deshalb konnte ihre Form den architektonischen und statischen Forderungen genau angepasst und besonders die Höhe am auskragenden Ende auf 170 mm reduziert werden. Auch dieses Mass war sehr wichtig, weil es den Ausblick der hintern Plätze der Estrade auf die Bühne begrenzt.

Da der Rahmen A beträchtliche Windkräfte erhält, wird der Träger A4 durch Doppelstützen aufgenommen und der Anschluss biegungssteif ausgebildet, was ohne

Vouten erreicht werden konnte.

0 0

I DIN 16-

Im Rahmen B (Abb. 21 links) wurden aus architektonischen Gründen die Stützen enger gestellt. Im Rahmen C (Abb. 21 rechts) sind die Ecken steif ausgebildet worden, um die Höhe der Riegel möglichst zu reduzieren. Der oberste Riegel kragt über die Stiele vor, an seiner Auskragung ist der oberste Treppenlauf aufgehängt.

Beim Rahmen D sind die Eckanschlüsse bemerkenswert. Infolge der Windwirkung treten erhebliche Eck-

Schnitt a-b

