Zeitschrift: Schweizerische Zeitschrift für Vermessung, Kulturtechnik und

Photogrammetrie = Revue technique suisse des mensurations, du

génie rural et de la photogrammétrie

Herausgeber: Schweizerischer Verein für Vermessungswesen und Kulturtechnik =

Société suisse de la mensuration et du génie rural

Band: 65 (1967)

Heft: 8

Artikel: Diskussion zum Thema : Entwässerung mittels Kunststoffen

Autor: Widmoser, P.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-221534

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 17.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Diskussion zum Thema: Entwässerung mittels Kunststoffen

Von P. Widmoser

Zusammenfassung

Der Bericht bezieht sich auf eine Diskussion anläßlich eines Fortbildungskurses an der ETH über Drainage mittels Kunststoffen. Die Erfahrungen, Beobachtungen sowie Vorschläge der Kursteilnehmer werden in knapper Form punktweise zusammengefaßt.

Résumé

Ce rapport se réfère à une discussion tenue à l'occasion d'un cours de perfectionnement donné à la EPF et intitulé: Drainage au moyen de matières plastiques. En bref, on résume point par point les expériences et les observations ainsi que les propositions faites par les participants.

Rund 80 Vertreter aus der Schweiz sowie eine Vertretung aus Österreich haben zwischen 27. Februar und 1. März 1967 den Fortbildungskurs «Drainage mittels Kunststoffen» am Institut für Kulturtechnik, ETH, Zürich, besucht.

Der Kurs war mit der Absicht, eine rege Diskussion zu ermöglichen, in zwei Gruppen aufgeteilt worden. Aus demselben Grund wurde auch die Teilnehmerzahl begrenzt. Insgesamt standen etwa vier Diskussionsstunden zum Austausch von Erfahrungen und Beobachtungen, für Anregungen und Kritik zur Verfügung.

In der Schweiz werden Kunststoffe für Drainageanlagen seit etwa 1964 verwendet. Den Meliorationsämtern waren Ende 1965 erst ca. 20 ha Entwässerungsfläche bekannt, bei denen Kunststoffrohre verlegt worden waren. Kurzfristige Erfahrung besteht in folgenden Kantonen: Glarus (Bilten), Graubünden (Breil, Vigens, Lumbrein, Brinzails, Scheid, Schyders, Salouf), Schaffhausen (Altdorf), Schwyz (Steinerberg), Solothurn (Gänsbrunnen, Welschenrohr), Uri (Hospental), Valais (Saxon), Vaud (Château-d'Œx), Zug (Zugeralpli, Unterägeri), Zürich (Kloten).

Vom Institut für Kulturtechnik wurden mit Unterstützung der Firma Keller (Bischofszell) sowie mit Hilfe des Meliorationsamtes Zug einzelne Ausgrabungen an zwei Jahre alten Rohrsträngen durchgeführt.

Die mitgeteilten Erfahrungen seien hier zusammengestellt, wobei stets die relativ kurze Beobachtungszeit bei Schlußfolgerungen bedacht werden muß.

Erfahrungen und Beobachtungen

Rohrqualität

Bei den untersuchten Anlagen wurde kein Versagen der Rohrleitungen durch mechanische oder chemische Zerstörung festgestellt.

Huminsäuren greifen PVC-Rohre nicht an.

Bruch kann insbesondere bei niederen Temperaturen (etwa unter 0 °C) während des Transportes und beim Verlegen auftreten.

Im Zusammenhang mit der geringen Schlagfestigkeit im niederen Temperaturbereich wird eine einheitliche Festigkeitsprüfung verlangt.

Diese wurde von einem Vertreter des Verbandes der kunststoffverarbeitenden Industrie zugesichert. Diesbezügliche Verhandlungen wurden mit der EMPA eingeleitet.

Der Vertreter der Kunststoffchemie gibt zu bedenken, daß Kurzzeitversuche nicht unbedingt Aufschluß über das Langzeitverhalten von Kunststoffrohren geben müssen. Das Beimischen von Regeneraten zum Beispiel ist in Kurzzeitversuchen ohne Einfluß, kann sich aber auf das kriech- und fließplastische Verhalten eventuell auswirken.

Die unsaubere Ausführung von Eintrittsöffnungen wurde in einigen Fällen beanstandet.

Verlegung und Transport

Die technologischen Eigenschaften der Kunststoffdrainrohre weichen von jenen der bisher üblichen Materialien erheblich ab. Für einen wirkungsvollen Einsatz von Kunststoffen ist es daher wesentlich, diese zu kennen und zu berücksichtigen.

Außer den Vorsichtsmaßnahmen, welche auf die Schlagempfindlichkeit Rücksicht nehmen, wird vor dem Schleifen der Rohre auf nassem Boden gewarnt. Die Eintrittsöffnungen werden verschmiert. Eine einseitige Ablage des Grabenaushubes ist dabei angebracht.

Auf die Gefahr des Aufschwimmens wird aufmerksam gemacht. Ein Teilnehmer empfiehlt dabei das Verlegen von oben nach unten. Die Rohre können eventuell mit eingesteckten Astgabeln festgehalten werden.

In noch offenen Gräben strömt in manchen Fällen das Wasser nicht in die verlegten, freiliegenden Rohre. Benetzungswiderstände werden befürchtet. Entspannen des Wassers mit «Pril», wie es versucht worden war, führte zu keinem Erfolg. Es ist aber grundlegend festzuhalten, daß diese Art von anfänglichem Eintrittswiderstand im Augenblick des durch höheren Wasserdruck erzwungenen Wassereintrittes verschwindet (Versuch: PVC-Platte mit feinen Löchern, Wasserdurchtritt erst nach Einleiten der Wasserströmung mit Hilfe von Nadelstichen).

Es kommt vor, daß unmittelbar neben der Drainageleitung das Niederschlagswasser nicht absließt. Dies wird auch bei Tonrohrdrainagen beobachtet. Schlechtes Verlegen oder sehr ungünstige Bodenverhältnisse sind hier die Ursache. Die Eintrittsleistung an sich ist bei Kunststoffrohren im allgemeinen größer als bei Tonrohren. Besonders ungünstig ist das Verlegen bei Regen, mit erhöhter Gefahr des Verschmierens der Eintrittsöffnungen sowie Verschlämmung und Verdichtung des Graben-Füllmaterials.

Es wird als günstig vermerkt, daß Leitungen aus Kunststoff den Abweichungen von einer geraden Grabenlinie leicht folgen. In schwierigem Gelände ist es somit möglich, Hindernissen (Bäumen, Felsen) auszuweichen. Die Gefahr der Versandung oder Verschlammung der Rohrleitungen wird in der Schweiz allgemein für nicht so entscheidend angesehen. Filter bringt man vorwiegend wegen der höheren Eintrittsleistung an.

Für natürliches Filtermaterial hat sich in mehreren Fällen Tannenreisig (eventuell hochgestellt) gut bewährt. Das Schneiden der Reisige erfolgt während Regenperioden.

Bei Torfentwässerung treten trotz der langen, verbundenen Rohrstränge Störungen auf, wenn der Rohrdurchmesser kleiner als die eingetretene Sackung ist. Man muß dann Rostunterlagen wie bei Tonröhren vorsehen.

Die bisherigen Erfahrungen im Rutschgelände sind auf Grund des plastischen Verhaltens der Rohre und der zugfesten Verbindungen günstig. Auch bei größeren Querschnittsänderungen ist der Wasserdurchfluß noch gesichert. Starken und insbesondere ungleichförmigen Geländebewegungen können freilich auch Kunststoffrohre nicht folgen. Ein Teilnehmer berichtet von solch einem Fall, bei welchem Weich-Polyäthylenrohre (\varnothing 100 mm) gequetscht und über die Terrainoberfläche emporgestaucht wurden. Er schlägt vor, die Rohre bis zum Einsetzen der Konsolidierung nicht einzugraben, sondern oberflächlich zu führen.

Auch an den Wandungen von PVC-Rohren legt sich Eisenocker ab. Die Kosten für Grabenaushub und Verlegung sind etwa drei- bis zehnmal höher als die Kosten für das Rohrmaterial. Bei Kunststoffrohren können Verlegekosten eingespart werden. Es wird bemerkt, daß Baufirmen bei dem derzeitigen Angebot an Aufträgen diese reduzierten Verlegekosten nicht immer gewähren wollen.

Offene Fragen, Anregungen und Kritik

Außer den bereits angeschnittenen Problemen blieben noch Fragen offen, wie etwa über die Abriebfestigkeit der Kunststoffrohre, Abflußminderung bei Wellprofilen, Art der Eintrittsöffnungen (Lochung oder Schlitzung). Es konnte nicht entschieden werden, ob Rohrbunden mit Längen bis etwa 200 m¹ oder Stangen von 5 m¹ der Vorzug zu geben sei. Es ist dies sehr umstandsbedingt. Es wurden auch andere Profilformen vorgeschlagen. Styromull kann zur Stabilisierung der Grabensohle wohl kaum verwendet werden. Dieses ist derart leicht, daß es zum Beispiel beim Eindringen von Fließsanden sofort verdrängt wird. Bei Wasserandrang schwimmt es ab. Fragen der maschinellen Verlegung unter Schweizer Verhältnissen konnten nur am Rande behandelt werden. Im Gegensatz zur Fachliteratur, die sich immer wieder auf die Ergebnisse und Überlegungen der großen Flachlandinstitute (Holland und Norddeutschland) stützt, bestand bei diesen Gesprächen mit Praktikern großes Verständnis für die besonderen Kriterien der Berglandentwässerung. So wurde mehrfach darauf hingewiesen, daß es sich in der Schweiz vorwiegend um selektive Geländeentwässerung mit konsequenter Tagwasserabfuhr oder Quellableitung mit zumindest zeitweilig sehr hohem Wasserandrang handelt. Man maß den hydrogeologischen und pedologischen Aspekten eine große Bedeutung bei und regte eine entsprechende Kartierung an. Damit wurde aber das eigentliche Thema des Kurses verlassen.