Zeitschrift: Technique agricole Suisse **Herausgeber:** Technique agricole Suisse

Band: 37 (1975)

Heft: 5

Rubrik: Accidents mortels survenus avec des véhicules automobiles et

machines agricoles

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Accidents mortels survenus avec des véhicules automobiles et machines agricoles

Septembre - Décembre 1974

(Suite de la liste établie par le Service consultatif pour la prévention des accidents dans l'agriculture [BUL, Brougg] qui a paru dans le no 15/1974)

Mois	Genre d'accident	Age de la victime	Can- ton	Genèse de l'accident
Septembre	Le tracteur (2 roues) est allé se jeter contre un arbre	53	VD	La machine est sortie du chemin et a dévalé une pente
Septembre	Collision avec un autre véhicule sur une route	65	GE	Une automobile a tamponné le tracteur à un carrefour
Septembre	Chute de tracteur en bas d'un talus bordant un chemin	50	NE	Le tracteur a dérapé sur l'herbe lors d'une manœuvre
Septembre	La victime a été écrasée par une récolteuse de fourrages tractée	11/2	BE	Accident s'étant produit durant une manœuvre
Septembre	Chute de tracteur sur un terrain en pente	43	NE	La remorque avait fortement poussé le tracteur
Septembre	La victime a été écrasée par le tracteur et la remorque	71	AG	Le tracteur, attelé à une remorque lour- dement chargée, se mit soudainement en mouvement
Septembre	La victime a été prise sous une roue de la remorque	16	ZH	Elle était assise sur la remorque et est tombée
Septembre	Chute de tracteur	19	FR	Déroulement non connu de l'accident
Septembre	Chute de tracteur en bas d'un talus bordant une route	21	GR	Le tracteur (4 roues motrices) est sorti de la route dans un tournant et a dévalé le talus
Octobre	Chute de tracteur sur un terrain en pente	29	VD	La remorque avait exercé une forte poussée sur le tracteur
Octobre	Chute de char automoteur en bas d'un talus bordant un chemin	5	GR	Le char automoteur était sorti de la route et avait dévalé le talus
Octobre	La victime a été happée par une hacheuse-ensileuse entraînée par le tracteur	14	VD	En voulant la débourrer, son bras a été pris par le volant à couteaux
Octobre	Collision avec un autre véhicule sur une route	20	LU	Tamponnement du véhicule par le trac- teur, qui exécutait une manœuvre lors du déblaiement de la neige
Octobre	Collision avec un autre véhicule sur une route	48	TG	Tracteur tamponné par un véhicule effectuant l'enlèvement des ordures ménagères
Octobre	La victime a été happée par l'arbre à cardans	61	BE	Des parties de ses vêtements ont été prises par cet arbre en rotation
Octobre	Chute de tracteur dans le ravin d'un ruisseau	14	GR	Le véhicule est sorti du chemin et a dévalé le ravin
Novembre	Des parties du corps de la victime ont été prises dans le tambour distributeur d'une épandeuse de fumier	53	so	Accident survenu lors du nettoyage de ce dispositif
Novembre	La victime est tombée en conduisant la motofaucheuse et a été écrasée par elle	. 13	TG	Ce jeune garçon avait buté contre un obstacle en reculant avec sa machine et était tombé
Novembre	Chute de tracteur en bas d'un talus bordant un chemin	61	SG	La machine était sortie du chemin
Décembre	Le tracteur était sorti du chemin	51	BE	Déroulement non connu de l'accident
Décembre	La victime a été écrasée par la remorque	50	BE	La remorque s'était mise d'elle-même en mouvement