**Zeitschrift:** Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile

Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband

**Band:** 43 (1996)

**Heft:** 7-8

Artikel: Neuer Halt für rutschenden Berghang

Autor: Christen, Pius

**DOI:** https://doi.org/10.5169/seals-368799

### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

#### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

**Download PDF: 24.10.2025** 

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch



Zivilschützer verankern im rutschgefährdeten Hang Befestigungseisen im felsigen Untergrund.

Der Kiessammler des Mehlund Rübibaches
war vor dem
Unwetter leer.
Innert weniger
Stunden wurden mächtige
Kiesmengen
abgelagert und
die Schlammschicht war
über zwei
Meter tief.

sen konnten schnell wieder für den Verkehr geöffnet werden. Dann begann das Zivilschutz-Pikett von Ennetmoos mit den Befestigungsarbeiten. Wiederum wurde der Fels bis zu einem halben Meter tief angebohrt, um weitere Befestigungseisen einzusetzen. Doch diesmal wurden alte Leitplanken und alte Autoreifen verwendet, um den Humus an Ort und Stelle zu halten. Während dreier Abende standen sieben Zivilschutzpflichtige unter der Leitung von Chef-Pikett-Instruktor Pius Christen und Chef-Pikett-Stellvertreter, Dienstchef Paul Liem, in den steilen Hängen im Einsatz.

## Verbauungen hielten stand

Während der Unwetter waren der Mehlbach und der Rübibach auf der andern Talseite bedrohlich angeschwollen. An diesen Bächen wird zurzeit in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Kerns OW an Verbauungen gearbeitet. Gut ein Drittel des



FOTOS: P. VON HOLZEN

Zivilschutz-Pikett Ennetmoos NW

# Neuer Halt für rutschenden Berghang

Wenn im Kanton Nidwalden der Himmel seine Schleusen öffnet, entstehen oft innert kürzester Zeit bedrohliche Situationen. Wohl haben in den letzten rund 20 Jahren der Kanton und die Gemeinden enorme Mittel für Bach- und Hangverbauungen aufgewendet. Trotzdem kommt es immer wieder zu bedrohlichen Situationen. So beim Unwetter vom 13. Juni, das am Muotterschwandenberg mehrere Erdrutsche auslöste.

## PIUS CHRISTEN

Bereits vor 22 Jahren hatten Gewitter in diesem Gebiet ähnliche Folgen. Daraufhin brachten Befestigungsarbeiten des Zivilschutzes für die folgenden Jahre eine Beruhigung. Damals wurden Befestigungseisen direkt im Fels eingepflanzt, aber als Querverbindungen zwischen den Eisen wurden nur Holzbretter verwendet, die das Abrutschen des Humus verhindern sollten. Bei den neuerlichen Erdrutschen kamen diese Eisen wieder zum Vorschein, das Holz jedoch war verfault.

Der Muotterschwandenberg ist derart beschaffen, dass teilweise grosse Felsplatten mit nur 40 bis 60 cm Humus bedeckt sind. Auch die Sickerwasserläufe verändern sich immer wieder. So gingen diesmal zum Teil die gleichen Erdrutsche wie vor 22 Jahren nieder, zum Teil wurden aber auch neue ausgelöst.

Einige verschüttete Erschliessungsstras-

20-Millionen-Projekts ist bereits realisiert. Dank diesen Verbauungen trat der Mehlbach nicht über das Bachbett hinaus. Im unteren Teil des Rübibaches wurde jedoch das Bachbett stark beschädigt, und nur durch den Einsatz von Baggermaschinen konnte eine Überschwemmung verhindert werden. Bei einer Besichtigung am Tag nach dem Unwetter wurde festgestellt, dass die Verbauungen dem riesigen Druck standgehalten hatten. Die Räume vor den Wehren waren aber mit Geröll vollständig aufgefüllt. Als Sofortmassnahme erstellten Arbeiter der Genossenkorporation Wehre aus Holzstämmen, um das Bachbett wieder zu verstärken.

«Wären die Bachverbauungen nicht zu einem Drittel verwirklicht, wäre es zu einer Katastrophe gekommen», stellte Gemeindepräsident Paul Matter fest. «Die Liegenschaften Oberhostatt, Schwand und die neuen Wohnbauten in St. Jakob wären mit Sicherheit überschwemmt worden.»